MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: MECINA BOMBA	ARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA	DEL CASTILLO		CODIGO MAPA: 001
TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / BALSA			
GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA			
LOCALIZACION ESPECIFICA : En las afuel	ras de Mecina Bombarón, a 200 m. Al Nwd	lel Barrio Alto	
DESCRIPCION: Balsa de planta cuadrangular construida e acumulada a su alrrededor a modo de con ASPECTOS HISTORICOS: No datada INTERES ETNOLOGICO: Balas de grandes dimensiones que parece	trafuertes		steria apoyados en tierra
VALORACION INTERES/CALIDAD:			
	ALTA: APRECIABLE X	ALGUNA:	ESCASA:
			annal .
DECTEOOION ACTUAL			
			and the second
	TORICO ANDALUZ: PROTECCION	NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS	TORICO ANDALUZ: PROTECCION	NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS	TORICO ANDALUZ: PROTECCION		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONI ESTADO DE CONSERVACION:			
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONI ESTADO DE CONSERVACION: Sigue manteniendo su funcionalidad	O HISTORICO ANDALUZ:		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONI ESTADO DE CONSERVACION: Sigue manteniendo su funcionalidad	O HISTORICO ANDALUZ:	PROTECCION NORMA	
ESTADO DE CONSERVACION: Sigue manteniendo su funcionalidad VALORACION CONSERVACION DE ELEM MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAL	ENTO: BUENA: REGULAR: X	PROTECCION NORMA	TIVA MUNICIP X
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAL RESTAUCION SUGERIDA: CATALOGO PATRIMONI ESTADO DE CONSERVACION: Sigue manteniendo su funcionalidad MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAL Restauración con hormigón de parte de lo Enfoscado de hormigón del interior	ENTO: BUENA: REGULAR: X DOS: s muros desprendidos	PROTECCION NORMA	TIVA MUNICIP X
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONI ESTADO DE CONSERVACION: Sigue manteniendo su funcionalidad VALORACION CONSERVACION DE ELEM	ENTO: BUENA: REGULAR: X OOS: s muros desprendidos tte en una de las esquinas	PROTECCION NORMA	TIVA MUNICIP X
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAL Restauración con hormigón del interior Alambrada circundante Habitáculo disonar CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Entorno de media ladera bajo sustrato me	ENTO: BUENA: REGULAR: X OOS: s muros desprendidos te en una de las esquinas O: tamórfico con aterrazamiento (muchos de	PROTECCION NORMA	TIVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Sigue manteniendo su funcionalidad VALORACION CONSERVACION DE ELEM MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAL Restauración con hormigón de parte de lo Enfoscado de hormigón del interior Alambrada circundanteHabitáculo disonar CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Entorno de media ladera bajo sustrato me agrícola. Junto a numeroros castaños y za	ENTO: BUENA: REGULAR: X OOS: s muros desprendidos te en una de las esquinas O: tamórfico con aterrazamiento (muchos de	PROTECCION NORMA	TIVA MUNICIP X
CATALOGO PATRIMONIO HIS PROTECCION SUGERIDA: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Sigue manteniendo su funcionalidad VALORACION CONSERVACION DE ELEM MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAL Restauración con hormigón de parte de lo Enfoscado de hormigón del interior Alambrada circundanteHabitáculo disonar CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Entorno de media ladera bajo sustrato me agrícola. Junto a numeroros castaños y za	ENTO: BUENA: REGULAR: X DOS: s muros desprendidos nte en una de las esquinas O: tamórfico con aterrazamiento (muchos de larzas en los barrancos	PROTECCION NORMA	TIVA MUNICIP X
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAL Restauración con hormigón de parte de lo Enfoscado de hormigón del interior Alambrada circundante Habitáculo disonar CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Entorno de media ladera bajo sustrato me agrícola. Junto a numeroros castaños y za	ENTO: BUENA: REGULAR: X DOS: s muros desprendidos nte en una de las esquinas D: tamórfico con aterrazamiento (muchos de arzas en los barrancos	PROTECCION NORMA	TIVA MUNICIP X

Inclusión en Itinerario del Agua del conjunto Berchule-Alpujarra de la Sierra

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA NUCLEO: YEGEN	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: BALSA DE LA SEÑAL	CODIGO MAPA: 002
TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / BALSA	
GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA	
LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto al molino Sierra Yégen	
DESCRIPCION: Balsa circular construida en mamposteria, de aproximadamente 25 metros de diametro. ASPECTOS HISTORICOS: No datada INTERES ETNOLOGICO: Es una de las balsas más grandes en la zona.	
VALORACION INTERES/CALIDAD:	
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN	ICIP NINGUNA X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN PROTECCION SUGERIDA:	ICIP NINGUNA X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NOI ESTADO DE CONSERVACION:	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN PROTECCION SUGERIDA:	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NOI ESTADO DE CONSERVACION: Parte de los taludes están semiderruidos. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: X ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Enfoscado de hormigón. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno de media ladera en la cara sur de Sierra Nevada, bajo sustrato silíceo. Dos grandes castaños y diversos álamos en las proximidades.	RMATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NOI ESTADO DE CONSERVACION: Parte de los taludes están semiderruidos. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: X ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Enfoscado de hormigón. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno de media ladera en la cara sur de Sierra Nevada, bajo sustrato silíceo. Dos grandes castaños y diversos álamos en las proximidades. Junto a matorral bajo degradado y encinas dispersas.	RMATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NOI ESTADO DE CONSERVACION: Parte de los taludes están semiderruidos. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: X ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Enfoscado de hormigón. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno de media ladera en la cara sur de Sierra Nevada, bajo sustrato sílíceo. Dos grandes castaños y diversos álamos en las proximidades. Junto a matorral bajo degradado y encinas dispersas.	RMATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NOI ESTADO DE CONSERVACION: Parte de los taludes están semiderruidos. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: X ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Enfoscado de hormigón. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno de media ladera en la cara sur de Sierra Nevada, bajo sustrato silíceo. Dos grandes castaños y diversos álamos en las proximidades. Junto a matorral bajo degradado y encinas dispersas.	RMATIVA MUNICIP X

- Consolidación de la estructura.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

inclusión en el Itinerario del Agua del conjunto Bérchules- Alpujarra de la Sierra.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA NUCLEO: GOLCO	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERA DEL CASTILLEJO	CODIGO MAPA: 003
TIPO DE ELEMENTO: ERA	
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA	
LOCALIZACION ESPECIFICA : En el Barranco del río Mecina, a 500 metros aguas arriba del Castillejo, en la ma	argen derecha.
DESCRIPCION: Era circular, de 14 metros de diametro aproximadamente, enlosada con lajas. ASPECTOS HISTORICOS: No datado. INTERES ETNOLOGICO:	
Era de grandes dimensiones representativa de las transformaciones agrarias en la comarca.	
VALORACION INTERES/CALIDAD:	
MUY ALTA: APRECIABLE: ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIV	A MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Presenta parte del muro que la sostiene caido por la erosión. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:	
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: No aparecen.	MUY MALA:
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Valle del rio Mecina con abundancia de eterrazamientos para el cultivo de regadio, en el que destaca el olivar.	
USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE 🗹	
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa	
The supplication of the su	
TECNICO JCRM FECHA: 14/12/01	

- Consolidación de la estructura.
- Restauración de los balates desprendidos.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Instalación de un mirador
- Inclusión en Itinerario Etnográfico del municipio

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: YEGEN	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERA NUE	VA DE YEGEN	CODIGO MAPA: 004
TIPO DE ELEMENTO: ERA		
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA		
LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto a la c	arretera 332, en las afueras de Yegen hacia el oeste.	
DESCRIPCION: Era circular empedrada con materiales m perimetral.	etamorficos, formando rádios concentricos, con un circulo i	ntermedio y rodeada de porun muro
ASPECTOS HISTORICOS:		
No datada.		
INTERES ETNOLOGICO:		
Junto a la era se encuentra en un promon	torio una cartela con un texto ilegible por el desgaste.	
VALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE: X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
vena.	STORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUI	NICIP NINGUNA X
	PROTECCIÓN NORMATIVA MOI	NICE MINGOINA A
PROTECCION SUGERIDA:		
B.I.C: CATALOGO PATRIMON	IIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NO	DRMATIVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Parte del muro está desprendido.		
VALORACION CONSERVACION DE ELEM	IENTO:	
MUY BUENA:	BUENA: REGULAR: MALA:	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAI		
Depósito de materiales inservibles.		
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORN		
Periferia del nucleo de Yegèn, bajo sustra olivar.	nto silíceo con predominio de matorral bajo degradado junto	a retamas y algunos cultivos de
USO ACTUAL: Abandonada	VISITABLE 🗹	
PROPIETARIO: No localizado	FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM	FECHA: 12/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece		
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PRO	TECCION/RECUPERACION	
 Clausura del depósito de materiales. Restauración del muro perimetral desprend 	fido.	
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APR	VECHAMIENTO:	

Inclusión en Itinerario Etnográfico del municipio

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: GOLCO		PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERAS DE GO)LCO		CODIGO MAPA: 005
TIPO DE ELEMENTO: ERA			
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA	-		
LOCALIZACION ESPECIFICA : En la periferia	del núcleo de Golco.		
DESCRIPCION:			
Conjunto de tres eras de planta circular enlo diametro aproximadamente. La situada a ma			
ASPECTOS HISTORICOS:			
No datado.			
INTERES ETNOLOGICO:			
Eras de interes por reflejar la vida TRADICIO	NAL DE LA ZONA.		
VALORACION INTERES/CALIDAD:			
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE: X	ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL			
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO	RICO ANDALUZ: PROTECCION	NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:			
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO	HISTORICO ANDALUZ:	PROTECCION NORMATIVA	A MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Invadidas parcialmente por la vegetación.			
VALORACION CONSERVACION DE ELEMEN	ι то :		
MUY BUENA:	BUENA: REGULAR:	MALA: X	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO	s:		
Cableado de diverso tipo.			
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:			
Entorno de media ladera, bajo sustrato altern cultivos herbáceos.	nante entre carbonatado y silíceo, con ab	undancia de de olivos y a	Igunos almendros, junto a
Cultivos ireibaceos.	and the second of the second o		
USO ACTUAL: Abandonadas	VISITABLE 🗸		
PROPIETARIO: Varios	FUENTE INFORMATIVA: Directa	andre propriété	
TECNICO JCRM	FECHA: 11/12/01	and the control of th	
BIBLIOGRAFIA: No aparece			
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTE	CCION/RECUPERACION		
Eliminación de la vegetación y del cableado.			
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVE	CHAMIENTO:	*	
Inclusión en el Itinerario Etnográfico del municipi	ю.		

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA NUCLEO: MECINA	BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERAS DE MECINA BOMBARÓN		CODIGO MAPA: 006
TIPO DE ELEMENTO: ERA		
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA		
LOCALIZACION ESPECIFICA : En la periferia del núcleo de Mecina Bombaró	n, en las proximidades del ceme	nterio.
DESCRIPCION: Conjunto de ocho adiez eras, de planta circular, enlosadas con lajas, de quir rodeadas por un muro perimetral de lajas en disposición vertical ASPECTOS HISTORICOS: No datada. INTERES ETNOLOGICO:	ce metros de diametro aproxima	adamente. Algunas de ellas
Conjunto que refleja la actividad diaria tradicional en Mecina Bombarón.		
VALORACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: ALTA: APRECIABLI PROTECCION ACTUAL	ALGUNA:	ESCASA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTI PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:	ECCION NORMATIVA MUNICIP	
ESTADO DE CONSERVACION: No todas las eras están en el mismo estado, pero en general el estado de conservacion Conservacion de ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Materiales de desecho depositados en ellas. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno dominado por los aterrazamientos, abandonados o no, para el cultir	MALA: X	MUY MALA:
USO ACTUAL: Depósito de material VISITABLE ✓ PROPIETARIO: Varios propietarios FUENTE INFORMATIVA: TECNICO JCRM FECHA: 10 BIBLIOGRAFIA: No aparece	Directa /12/01	
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION Retirada de los materiales de desecho.		

- PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
 Inclusión en GR7
 Inclusión en Itinerario de los Molinos del Conjunto Berchules Alpujarra de la Sierra

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINC	DE LAS ALCATIFAS		CODIGO MAPA: 007
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO			
BRUPO: LA AGROINDUSTRIA			
OCALIZACION ESPECIFICA : Sobre la	carretera 332, al noroeste del puente del río	Mecina.	
	os alturas, construida en mamposteria con ún conserva las piedras, aunque dandole o		e lajas. Posee un cubo de dos
ASPECTOS HISTORICOS:			
lo datado			
NTERES ETNOLOGICO:			
s uno de los molinos de mayor importa	ancia del barranco del río Mecina.		
/ALORACION INTERES/CALIDAD:			
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE: X	ALGUNA:	ESCASA:
	ALTA: APRECIABLE X	ALGONA.	
PROTECCION ACTUAL	ALTA. APRECIABLE X,	ALGORA	
PROTECCION ACTUAL	And the second s	humi	
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H	ISTORICO ANDALUZ: PROTECCION	humi	
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H	And the second s	humi	
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H PROTECCION SUGERIDA:	And the second s	humi	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO	ISTORICO ANDALUZ: PROTECCION	I NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION:	ISTORICO ANDALUZ: PROTECCION	I NORMATIVA MUNICIP PROTECCION NORMAT	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Actualmente está restaurado siguiendo apr	ISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NIO HISTORICO ANDALUZ: oximadamente el modelo arquitectónico tradic	I NORMATIVA MUNICIP PROTECCION NORMAT	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Actualmente está restaurado siguiendo apr	ISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NIO HISTORICO ANDALUZ: oximadamente el modelo arquitectónico tradic	I NORMATIVA MUNICIP PROTECCION NORMAT	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Actualmente está restaurado siguiendo apr /ALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA:	ISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NIO HISTORICO ANDALUZ: oximadamente el modelo arquitectónico tradic MENTO: BUENA: X REGULAR:	I NORMATIVA MUNICIP PROTECCION NORMAT ional de la zona.	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Actualmente está restaurado siguiendo apr /ALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPOR	ISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NIO HISTORICO ANDALUZ: oximadamente el modelo arquitectónico tradic MENTO: BUENA: X REGULAR:	I NORMATIVA MUNICIP PROTECCION NORMAT ional de la zona.	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Actualmente está restaurado siguiendo apr VALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPOR Antena de TV CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTOR	ISTORICO ANDALUZ: PROTECCION INIO HISTORICO ANDALUZ: Doximadamente el modelo arquitectónico tradic IMENTO: BUENA: X REGULAR: ADOS:	PROTECCION NORMATional de la zona.	NINGUNA X IVA MUNICIP X MUY MALA:
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Actualmente está restaurado siguiendo apr VALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPOR Antena de TV CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTOR	ISTORICO ANDALUZ: PROTECCION INIO HISTORICO ANDALUZ: Doximadamente el modelo arquitectónico tradic IMENTO: BUENA: X REGULAR: ADOS:	PROTECCION NORMATional de la zona.	NINGUNA X IVA MUNICIP X MUY MALA:
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Actualmente está restaurado siguiendo apr VALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPOR Antena de TV CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTOR	ISTORICO ANDALUZ: PROTECCION INIO HISTORICO ANDALUZ: Doximadamente el modelo arquitectónico tradic IMENTO: BUENA: X REGULAR: ADOS:	PROTECCION NORMATional de la zona.	NINGUNA X IVA MUNICIP X MUY MALA:
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Actualmente está restaurado siguiendo apr /ALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPOR Antena de TV CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTOR Entorno de media ladera, con barrancos	ISTORICO ANDALUZ: PROTECCION INIO HISTORICO ANDALUZ: Doximadamente el modelo arquitectónico tradic IMENTO: BUENA: X REGULAR: ADOS:	PROTECCION NORMATional de la zona.	NINGUNA X IVA MUNICIP X MUY MALA:
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Actualmente está restaurado siguiendo apri //ALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPOR Antena de TV CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTOR Entorno de media ladera, con barrancos USO ACTUAL: Casa Rural	ISTORICO ANDALUZ: PROTECCION INIO HISTORICO ANDALUZ: coximadamente el modelo arquitectónico tradic imento: BUENA: REGULAR: ADOS: NO: cuyas aguas son deudoras del río Mecina,	PROTECCION NORMATional de la zona. MALA:	NINGUNA X IVA MUNICIP X MUY MALA:
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Actualmente está restaurado siguiendo apr VALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPOR Antena de TV CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTOR	ISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NIO HISTORICO ANDALUZ: oximadamente el modelo arquitectónico tradic MENTO: BUENA: REGULAR: ADOS: NO: cuyas aguas son deudoras del río Mecina, VISITABLE	PROTECCION NORMATional de la zona. MALA:	NINGUNA X IVA MUNICIP X MUY MALA:

Ocultación de la antena de TV

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE		
	SAN MIGUEL	CODIGO MAPA: 008
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO		
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA		
LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto al Moli	no del rio Mecina	
	construido en mamposteria con cubierta plana de lau tecido por las aguas del Molino del Puente Romano.	
ASPECTOS HISTORICOS: No datado.		
INTERES ETNOLOGICO: Molino de gran porte.		
VALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X ALGL	INA: ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
	ORICO ANDALUZ: T PROTECCION NORMATIVA	A MUNICIP NINGUNA X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA	A MUNICIP NINGUNA X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA:		N NORMATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION:		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado.	HISTORICO ANDALUZ: PROTECCIO	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado.	O HISTORICO ANDALUZ: PROTECCIO	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO	NTO: BUENA: X REGULAR: MA	ON NORMATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO Chimeneas que no se ajustan a la tipología	NTO: BUENA: X REGULAR: MA	ON NORMATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO - Chimeneas que no se ajustan a la tipología - Persianas de varilla de madera. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO	NTO: BUENA REGULAR: MA	ON NORMATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: MUY BUENA: DELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO - Chimeneas que no se ajustan a la tipología - Persianas de varilla de madera. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Barranco del río Mecina, junto a otros molia	NTO: BUENA REGULAR: MA	ON NORMATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: CHIMENES DISONANTES INCORPORADO Chimeneas que no se ajustan a la tipologío Persianas de varilla de madera. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Barranco del río Mecina, junto a otros molin cultivos de almendros frente a ella.	NTO: BUENA REGULAR: MA	ON NORMATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO Chimeneas que no se ajustan a la tipología Persianas de varilla de madera. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Barranco del río Mecina, junto a otros molia cultivos de almendros frente a ella. USO ACTUAL: Casa Rural	NTO: BUENA: X REGULAR: MA DS: a tradicional de la zona. : nos, bajo sustrato silíceo, con bosque de galería en la	ON NORMATIVA MUNICIP X
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO: - Chimeneas que no se ajustan a la tipologío - Persianas de varilla de madera. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Barranco del río Mecina, junto a otros molio cultivos de almendros frente a ella. USO ACTUAL: Casa Rural PROPIETARIO: No identificado	NTO: BUENA REGULAR: MA OS: a tradicional de la zona. NOS, bajo sustrato silíceo, con bosque de galería en la	ON NORMATIVA MUNICIP X
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado.	HISTORICO ANDALUZ: PROTECCIO	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO - Chimeneas que no se ajustan a la tipologío Persianas de varilla de madera. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Barranco del río Mecina, junto a otros molio	NTO: BUENA REGULAR: MA	ON NORMATIVA MUNICIP X LA: MUY MALA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: MUY BUENA: DELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO - Chimeneas que no se ajustan a la tipología - Persianas de varilla de madera. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Barranco del río Mecina, junto a otros molia	NTO: BUENA REGULAR: MA	ON NORMATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO - Chimeneas que no se ajustan a la tipologío - Persianas de varilla de madera. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Barranco del río Mecina, junto a otros molin cultivos de almendros frente a ella.	NTO: BUENA: X REGULAR: MA DS: a tradicional de la zona. : nos, bajo sustrato silíceo, con bosque de galería en la	ON NORMATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO - Chimeneas que no se ajustan a la tipologío - Persianas de varilla de madera. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Barranco del río Mecina, junto a otros molin cultivos de almendros frente a ella.	NTO: BUENA REGULAR: MA OS: a tradicional de la zona. NOS, bajo sustrato silíceo, con bosque de galería en la	ON NORMATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO - Chimeneas que no se ajustan a la tipología - Persianas de varilla de madera. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Barranco del río Mecina, junto a otros molia cultivos de almendros frente a ella. USO ACTUAL: Casa Rural	NTO: BUENA X REGULAR: MA DS: a tradicional de la zona. NOS, bajo sustrato silíceo, con bosque de galería en la VISITABLE V FUENTE INFORMATIVA: Directa	ON NORMATIVA MUNICIP X

Tolino de planta irregular, de una altura, construido en mamposteria con cúbierta plana de launa. Presenta un cubo circular de tres userpos y un carcavo en forma de medio punto. SPECTOS HISTORICOS: lo datado NTERES ETNOLOGICO: teftejo del estilo tradicional de la vida local. ALORACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA: PROTECCION ACTUAL LI.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA X PROTECCION SUGERIDA: LI.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP X STADO DE CONSERVACION: Tecientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA: LILEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: To hay ningún elemento disonante. L'ALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Intorno de media tadera en la margen derecha del barranco del río Mecina, bajo sustrato silíceo con aterrazamientos semiabandonados. DISO ACTUAL: Casa Rural VISITABLE PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa ECNICO JCRM FECHA: 17/12/01		JCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
RUPO: LA AGROINDUSTRIA OCALIZACION ESPECIFICA: En la margen derecha del río Mecina, al norte del Molino Alcatifas. ESCRIPCION: lolino de planta irregular, de una altura, construido en mamposteria con cúbierta plana de launa. Presenta un cubo circular de tres uerpos y un carcavo en forma de medio punto. SSPECTOS HISTORICOS: lo datado ITERES ETNOLOGICO: effejo del estilo tradicional de la vida local. ALORACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA: ROTECCION ACTUAL. ILC: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA ALIC: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP X STADO DE CONSERVACION: ecientemente restaurado. ALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA: MUY MALA: LEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: lo hay ningún elemento disonante. LEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: lo hay ningún elemento disonante. **ALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: mormo de media ladera en la margen derecha del barranco del río Mecina, bajo sustrato silíceo con aterrazamientos semiabandonados. BO ACTUAL: Casa Rural VISITABLE ** ROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa ECNICO JCRM FECHA: 17/12/01	ENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE VARGAS		CODIGO MAPA: 009
Descripcion: Escripcion:	IPO DE ELEMENTO: MOLINO		ATT
ESCRIPCION: Iolino de planta irregular, de una altura, construido en mamposteria con cubierta plana de launa. Presenta un cubo circular de tres userpos y un carcavo en forma de medio punto. SPECTOS HISTORICOS: Iodado I	RUPO: LA AGROINDUSTRIA		
Tolino de planta irregular, de una altura, construido en mamposteria con cúbierta plana de launa. Presenta un cubo circular de tres uerpos y un carcavo en forma de medio punto. SPECTOS HISTORICOS: to datado NTERES ETNOLOGICO: teflejo del estilo tradicional de la vida local. ALORACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA: ROTECCION ACTUAL LI.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA X ROTECCION SUGERIDA: LI.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP X STADO DE CONSERVACION: tecientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA: LI.C. LEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: to hay ningún elemento disonante. LIALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: intorno de media tadera en la margen derecha del barranco del río Mecina, bajo sustrato silíceo con aterrazamientos semiabandonados. DISO ACTUAL: Casa Rural VISITABLE RECHA: 17/12/01	OCALIZACION ESPECIFICA : En la margen derecha del río	Mecina, al norte del Molino Alcatifas.	
ROTECCION ACTUAL LIC:CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:PROTECCION NORMATIVA MUNICIPNINGUNA _X ROTECCION SUGERIDA: LIC:CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:PROTECCION NORMATIVA MUNICIP _X STADO DE CONSERVACION: Lecientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA:BUENA:REGULAR:MALA:MUY MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Io hay ningún elemento disonante. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Intorno de media ladera en la margen derecha del barranco del río Mecina, bajo sustrato silíceo con aterrazamientos semiabandonados. DISO ACTUAL: Casa RuralVISITABLE _V ROPIETARIO: No identificadoFUENTE INFORMATIVA: _Directa	DESCRIPCION: folino de planta irregular, de una altura, construido en man uerpos y un carcavo en forma de medio punto.	mposteria con cubierta plana de launa. Presenta un	cubo circular de tres
ALCRACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA: PROTECCION ACTUAL ALTA: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA X PROTECCION SUGERIDA: LLC: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA X PROTECCION SUGERIDA: LLC: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP X ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Ro hay ningún elemento disonante. ALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Intorno de media ladera en la margen derecha del barranco del río Mecina, bajo sustrato silíceo con aterrazamientos semiabandonados. BISO ACTUAL: Casa Rural VISITABLE PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa ECNICO JCRM FECHA: 17/12/01			
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE ALGUNA: ESCASA: PROTECCION ACTUAL LIC: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA ALGORICO SUGERIDA: LIC: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP X STADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Ro hay ningún elemento disonante. Ro hay ningún elemento disonante. SALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Intorno de media ladera en la margen derecha del barranco del río Mecina, bajo sustrato silíceo con aterrazamientos semiabandonados. BISO ACTUAL: Casa Rural VISITABLE PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa ECNICO JCRM FECHA: 17/12/01	NTERES ETNOLOGICO:		
ROTECCION ACTUAL L.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA X PROTECCION SUGERIDA: L.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP X ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Ro hay ningún elemento disonante. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Intorno de media ladera en la margen derecha del barranco del río Mecina, bajo sustrato silíceo con aterrazamientos semiabandonados. DISO ACTUAL: Casa Rural VISITABLE PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa ECNICO JCRM FECHA: 17/12/01	ALORACION INTERES/CALIDAD:		
ROTECCION SUGERIDA: LIC: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA X ROTECCION SUGERIDA: LIC: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP X ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: RO hay ningún elemento disonante. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Intorno de media ladera en la margen derecha del barranco del río Mecina, bajo sustrato silíceo con aterrazamientos semiabandonados. ISO ACTUAL: Casa Rural VISITABLE ROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa ECNICO JCRM FECHA: 17/12/01	MUY ALTA: ALTA:	APRECIABLE X ALGUNA:	ESCASA:
ROTECCION SUGERIDA: LIC: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA X ROTECCION SUGERIDA: LIC: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP X ESTADO DE CONSERVACION: Recientemente restaurado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: RO hay ningún elemento disonante. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Intorno de media ladera en la margen derecha del barranco del río Mecina, bajo sustrato silíceo con aterrazamientos semiabandonados. ISO ACTUAL: Casa Rural VISITABLE ROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa ECNICO JCRM FECHA: 17/12/01	ROTECCION ACTUAL		
Recientemente restaurado. ALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA: MUY MALA: MUY MALA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY		ANDALUZ: PROTECCION NORMATIV	A MUNICIP X
MUY BUENA: BUENA X REGULAR: MALA: MUY MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Io hay ningún elemento disonante. EALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Intorno de media ladera en la margen derecha del barranco del río Mecina, bajo sustrato silíceo con aterrazamientos semiabandonados. ISO ACTUAL: Casa Rural VISITABLE ROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa ECNICO JCRM FECHA: 17/12/01			
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Io hay ningún elemento disonante. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Intorno de media ladera en la margen derecha del barranco del río Mecina, bajo sustrato silíceo con aterrazamientos semiabandonados. ISO ACTUAL: Casa Rural VISITABLE PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa ECNICO JCRM FECHA: 17/12/01			poster
SO ACTUAL: Casa Rural VISITABLE ✓ PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa FECNICO JCRM FECHA: 17/12/01	and the second s	REGULAR: MALA:	MUY MALA:
ROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa ECNICO JCRM FECHA: 17/12/01	ALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:		
ECNICO JCRM FECHA: 17/12/01	ALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: intorno de media ladera en la margen derecha del barranco	o del río Mecina, bajo sustrato silíceo con aterrazar	nientos semiabandonados.
	ALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: intorno de media ladera en la margen derecha del barranco bundancia de de castaños junto a algunos alamos.		nientos semiabandonados.
IBLIOGRAFIA: No aparece	ALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: intorno de media ladera en la margen derecha del barranco bundancia de de castaños junto a algunos alamos. ISO ACTUAL: Casa Rural VISITABI	LE 🗹	nientos semiabandonados.
	ALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Intorno de media ladera en la margen derecha del barranco bundancia de de castaños junto a algunos alamos. ISO ACTUAL: Casa Rural VISITABI ROPIETARIO: No identificado FUENTE	LE 🗹	nientos semiabandonados.

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: YEGEN	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO D	EL BARRANCO DE LA MIMBRE	CODIGO MAPA: 010
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO		
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA		
LOCALIZACION ESPECIFICA : Al este de la	Balsa de la Señal	
DESCRIPCION: Molino de planta rectangular, de dos altura en forma de arco de medio punto.	s, construido en mamposteria con cubierta plana de launa	. Posee un cubo circular y un carcavo
ASPECTOS HISTORICOS:		
No datado.		
INTERES ETNOLOGICO:		
Es uno de los tres molinos existentes en e Hay tres molinos en la sierra a menos de u hora.	ste paraje. Ina hora del pueblo, lo que suele ser excepcional, pues la c	listancia máxima es de una media
VALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST	FORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MU	INICIP NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONI	O HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION N	ORMATIVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Presenta cierto deterioro		
VALORACION CONSERVACION DE ELEMI	ENTO:	
MUY BUENA:	BUENA: REGULAR: MALA:	X MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAD	oos:	
No hay elementos disonantes		
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO	o: ceo, con predominio de matorral bajo degradado, junto a a	lauras sultivas da almandra
Entorno de media ladera bajo sustrato silk	ceo, con predominio de matorral bajo degradado, julito a a	iguilos cultivos de antiendio.
USO ACTUAL: Abandonado	VISITABLE 🗸	
PROPIETARIO: No localizado	FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM	FECHA: 19/12/01	
	Molinos Hidráulicos de la Alpujarra Granadina. Fundamen 1993	tos de Antropología II.
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PRO	FECCION/RECUPERACION	
Consolidación de la estructura.		
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRI	/ECHAMIENTO:	
Inclusión en el Itinerario de los Molinos del Co	njunto Berchules - Alpujarra de la Sierra.	

, and make the second s	NUCLEC			PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO (EL CASTILLEJO			CODIGO MAPA: 011
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO				
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA				
OCALIZACION ESPECIFICA : Al sureste	le Golco, en la margen	derecha del río Mecina	a.	
DESCRIPCION: Molino de planta cuadrangular construído ASPECTOS HISTORICOS; No datado NTERES ETNOLOGICO: Está situado junto a varios yacimientos de			ee un cubo y un cárca	avo.
/ALORACION INTERES/CALIDAD:				
MUY ALTA:	ALTA:	PRECIABLE: X	ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL				
	TORICO ANDALUZ:	PROTECCION NO	ORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS	TORICO ANDALUZ:	PROTECCION NO	DRMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS PROTECCION SUGERIDA:				
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMON ESTADO DE CONSERVACION: Semiruinoso e invadido por la vegetación	IO HISTORICO ANDAI			
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMON ESTADO DE CONSERVACION: Semiruinoso e invadido por la vegetación VALORACION CONSERVACION DE ELEM	IO HISTORICO ANDAL	.UZ: PR	OTECCION NORMAT	TIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMON ESTADO DE CONSERVACION:	IO HISTORICO ANDAI ENTO: BUENA:		OTECCION NORMAT	TIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMON ESTADO DE CONSERVACION: Semiruinoso e invadido por la vegetación VALORACION CONSERVACION DE ELEM MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORA	ENTO: BUENA: DOS:	.UZ: PR	OTECCION NORMAT	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAL CATALOGO PATRIMONIO HIS CATALOGO PATRIMONIO CATALOGO PATRIMONI CATALOGO PATRIMONIO CATALOGO PATRIMONIO HIS CATALOGO PATRIMONIO C	ENTO: BUENA: DOS:	REGULAR:	OTECCION NORMAT	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAL CATALOGO PATRIMONO ESTADO DE CONSERVACION: Semiruinoso e invadido por la vegetación WALORACION CONSERVACION DE ELEM MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAL No destacables. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORN Entorno de media ladera con terrazas abaretamas.	ENTO: BUENA: DOS: O: Indonadas donde queda	REGULAR:	OTECCION NORMAT	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAL No destacables. CATUAL Abandonado	ENTO: BUENA: DOS: O: Indonadas donde queda	REGULAR: PR	OTECCION NORMAT	MUY MALA:

- Consolidación de la estructura. Limpieza de la vegetación que lo ha invadido.

	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DEL CUBO	CODIGO MAPA: 012
FIPO DE ELEMENTO: MOLINO	N T TO A STREET WAS A STREET WA
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA	
OCALIZACION ESPECIFICA : Al este del nucleo de Golco, en la margen izquierda del río Mecina	
DESCRIPCION: Molino de planta cuadrangular, construido en mamposteria, con cubierta plana de launa, con un solo cub de arco de medio punto.	o circular y un cárcavo en forma
ASPECTOS HISTORICOS: No datado. NTERES ETNOLOGICO: Aún se conservan el caz y el cubo en perfectas condiciones.	
/ALORACION INTERES/CALIDAD:	
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNIC	IP NINGUNA X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNIC PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORM	IP NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORM ESTADO DE CONSERVACION: Ruínoso.	
PROTECCION SUGERIDA:	MATIVA MUNICIP X
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORM ESTADO DE CONSERVACION: Ruínoso. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:	MATIVA MUNICIP X
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORM ESTADO DE CONSERVACION: Ruínoso. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: X ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: No destacables.	MUY MALA:
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORM ESTADO DE CONSERVACION: Ruínoso. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: X ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: No destacables. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Darranco del río Mecina, con algunas zonas de bosque de galería en el fondo del barranco y sucesivas te	MUY MALA:
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORM ESTADO DE CONSERVACION: Ruinoso. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: X ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: No destacables. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: DAITTAINCO del río Mecina, con algunas zonas de bosque de galería en el fondo del barranco y sucesivas te predomina el olivo.	MUY MALA:
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORM ESTADO DE CONSERVACION: Ruinoso. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: X ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: No destacables. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Descripcion del río Mecina, con algunas zonas de bosque de galería en el fondo del barranco y sucesivas te oredomina el olivo. USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE VISITABLE	MUY MALA:

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIE	RRA NUCLEO: YEGEN	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: MOL	INO DEL NACIMIENTO DE YEGEN	CODIGO MAPA: 013
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO		
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA		
LOCALIZACION ESPECIFICA : En el	extremo norte del nucleo de Yegen, bajo la carretera 332.	
	os alturas, construido en mamposteria con cubierta plana de launa y alerc os, con sus correspondientes cárcavos en forma de arco de medio punto	
ASPECTOS HISTORICOS:		
No datado		
NTERES ETNOLOGICO:		
Conserva aún algunas piedras y rod	eznos.	
VALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIC	D HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:		
B.I.C: CATALOGO PATR	IMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIV	/A MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Cubiertas hundidas. Parte de los muros derribados.		
VALORACION CONSERVACION DE	ELEMENTO:	
MUY BUENA: MUY BUENA: MUY BUENA: MUY BUENA: MUY BUENA: INCORP Recubrimiento posterior de los cac Enrejado de los cubos Residuos en el cárcavo		MUY MALA: X
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENT		
Entorno periferico el nucleo de Yege	n, con algunas edificaciones y diversas parcelas destinadas a cultivos de	regadio.
USO ACTUAL: Abandonado	VISITABLE 🗸	
PROPIETARIO: No localizado	FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM	FECHA: 12/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece		and the state of t
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU	PROTECCION/RECUPERACION	
- Consolidación de la estructura. - Restauración de los muros derruidos. - Retirada de materiales depositados e		

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DEL PUENTE ROMANO	CODIGO MAPA: 014
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO	
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA	
OCALIZACION ESPECIFICA : En la margen derecha del barranco del río Mecina.	
DESCRIPCION: Molino construido en mamposteria, del que se conserva el cubo, de tres cuerpos, junto a los, con forma de arco de medio punto. ASPECTOS HISTORICOS: No datado. NTERES ETNOLOGICO:	
Tenia dos piedras, una movida por el agua del cubo y otra por un salto de agua excavad Está siendo rehabilitado como vivienda con la intención de que funcione de nuevo como	
/ALORACION INTERES/CALIDAD:	
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: X	ALGUNA: ESCASA:
PROTECCION ACTUAL	
LLC: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NOR	MATIVA MUNICIP NINGUNA X
소리 💳 이 발생은 사람들은 그는 이 중점 보기 때문에 📆 사람이 되었다.	WATTYA WORLD'S MIRGORA A
PROTECCION SUGERIDA:	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PRO	TECCION NORMATIVA MUNICIP X
STADO DE CONSERVACION: Se está efectuando una remodelación para su utilización como vivienda. El cubo está invadido en parte por la vegetación.	
/ALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:	
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: X ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Diversos materiales de construcción. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Barranco del río Mecina, en las afueras del nucleo de Mecina Bombarón, con bosque de s	MALA: MUY MALA: Junto a
nterrazamientos abandonados, matorral bajo degradado y encinas, alamos y castaños.	
JSO ACTUAL: Vivienda VISITABLE ✓	
PROPIETARIO: No ocalizado FUENTE INFORMATIVA: Directa	
ECNICO JCRM FECHA: 17/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece	
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION	
Retirada de los materiales de construcción disonantes. PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:	

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE	L RIO MECINA	CODIGO MAPA: 015
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO		•
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA		
OCALIZACION ESPECÍFICA : Bajo el Moline	o Mozárabe	
solo cubo, que se nutre de las aguas del Mo	turas, construida en mamposteria con cubierta plana de launa polino Mozárabe, en buena parte excavado en la roca, y un punto	
ASPECTOS HISTORICOS: No datado.		
vo datado. NTERES ETNOLOGICO: Molino de gran belleza en el conjunto del ríc	Mecina.	
VALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIF	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO	HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMA	ATIVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Cubierta hundidas, y en general su estado es ru	uinoso.	
VALORACION CONSERVACION DE ELEME	NTO:	
MUY BUENA:	BUENA REGULAR: MALA:	MUY MALA: X
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO No destacables.	OS:	
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno de media ladera bajo sustrato silíca	: eo con bosque de galería en el fondo del barranco y terrazas co	on almendros bajo él.
JSO ACTUAL: Abandonado	VISITABLE 🗹	
PROPIETARIO: No localizado	FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM	FECHA: 17/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece		
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTI	ECCION/RECUPERACION	

- Consolidación de la estructura
 Retirada de basuras.

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO	LA SEÑAL			CODIGO MAPA: 016
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO				
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA				
OCALIZACION ESPECIFICA : Bajo el par	aje conocido como L	a Señal, a 1570 metros c	le altitud.	
DESCRIPCION: Edificación de planta rectangular de una a		namposteria, con cubie	rta plana. Presenta un c	árcavo de enormes
dimensiones en forma de arco de medio p ASPECTOS HISTORICOS:	xunto.			
No datado				
NTERES ETNOLÓGICO:				
No hay indicios de que haya tenido cubo a Es uno de los tres molinos existentes en e Hay tres molinos en la sierra a menos de nora.	este paraje.	lo que suele ser excepc	ional, pues la distancia	máxima es de una media
VALORACION INTERES/CALIDAD:				
MUY ALTA:	ALTA:	APRECIABLE: X	ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL				
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS	STORICO ANDALUZ:	PROTECCION N	ORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:				<u>ual</u> e
			20770000111001117	
B.I.C: CATALOGO PATRIMON	IIO HISTORICO AND	ALUZ: Pr	ROTECCION NORMATIV	A MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Parte de las cubiertas entán hundidas				
VALORACION CONSERVACION DE ELEM	IENTO:			
MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAI Cubiertas de fibrocemento. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORN predominio de vegetación arbustiva, con	l o:	REGULAR:	MALA: X	MUY MALA:
JSO ACTUAL: Abandonado	VISITABLE			
PROPIETARIO: No localizado		FORMATIVA: Directa		
TECNICO JCRM	FECHA:	14/12/01		
BIBLIOGRAFIA: ORDOÑEZ VERGARA, P Granada. Dip. Provincial		de la Alpujarra Granadi	na. Fundamentos de Ar	rtropología II.
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PRO		ACION		
Consolidación de las estructuras. Restauración de las cubiertas				
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APR	VECHAMIENTO:			
notución en el itinerario de los Molinos del Co	oniunto Berchulee - Alo	ujarra de la Sierra		

NUCLEO: MECINA BOMBARON

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA

PROVINCIA: GRANADA

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: MECINA BOMBARO		PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO	MOZARABE		CODIGO MAPA: 017
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO		f	
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA			
LOCALIZACION ESPECIFICA : Diez metro	s por debajo del Molino del Puente Romano		
parte excavado en la roca y en parte cons amplias dimensiones, y las piedras que es ASPECTOS HISTORICOS: No datado. INTERES ETNOLOGICO:			
Aún consrva el rodezno y otros utensilios	•		
VALORACION INTERES/CALIDAD:	ALTA: APRECIABLE: X	ALGUNA:	ESCASA:
MUY ALTA:	ALIA. APRECIABLE X	ALGUIAN.	ESUNON.
PROTECCION ACTUAL			
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS	TORICO ANDALUZ: PROTECCION NO	RMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:			
B.I.C: CATALOGO PATRIMON	IIO HISTORICO ANDALUZ: PRO	OTECCION NORMAT	TVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION:			
Actualmente está restaurado.			
VALORACION CONSERVACION DE ELEM			
MUY BUENA:	BUENA: X REGULAR:	MALA:	
	المنافق والمنافق والم	· . —	MUY MALA:
	المنافق والمنافق والم		MUY MALA:
Antena y cableado.	DOS:		MUY MALA:
Antena y cableado. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORN Barranco del río Mecina, al noreste del nu	DOS: O: Icleo de Mecina. Presencia de bosque de galer	ría en el fondo del ba	
Antena y cableado. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORN Barranco del río Mecina, al noreste del nu algunas abandonadas, espartos y otros m	DOS: O: Icleo de Mecina. Presencia de bosque de galer	ría en el fondo del ba	
Antena y cableado. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORN Barranco del río Mecina, al noreste del nu algunas abandonadas, espartos y otros m USO ACTUAL: Casa Rural	DOS: O: Icleo de Mecina. Presencia de bosque de galer natorrales, álamos y castaños.	ría en el fondo del ba	
Antena y cableado. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORN Barranco del río Mecina, al noreste del nu algunas abandonadas, espartos y otros m USO ACTUAL: Casa Rural PROPIETARIO: No localizado	DOS: O: Icleo de Mecina. Presencia de bosque de galer natorrales, álamos y castaños. VISITABLE ☑	ría en el fondo del ba	
algunas abandonadas, espartos y otros m	OOS: O: Icleo de Mecina. Presencia de bosque de galer natorrales, álamos y castaños. VISITABLE ☑ FUENTE INFORMATIVA: Directa	ría en el fondo del ba	
Antena y cableado. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORN Barranco del río Mecina, al noreste del nu algunas abandonadas, espartos y otros m USO ACTUAL: Casa Rural PROPIETARIO: No localizado TECNICO JCRM BIBLIOGRAFIA: No aparece	O: cleo de Mecina. Presencia de bosque de galer natorrales, álamos y castaños. VISITABLE FUENTE INFORMATIVA: Directa FECHA: 17/12/01	ría en el fondo del ba	
Antena y cableado. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORN Barranco del río Mecina, al noreste del nu algunas abandonadas, espartos y otros m USO ACTUAL: Casa Rural PROPIETARIO: No localizado TECNICO JCRM	O: cleo de Mecina. Presencia de bosque de galer natorrales, álamos y castaños. VISITABLE FUENTE INFORMATIVA: Directa FECHA: 17/12/01	ría en el fondo del ba	

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: YEGEN	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO SIERRA	YEGEN	CODIGO MAPA: 018
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO		
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA		
OCALIZACION ESPECIFICA : Al este del Molino	La Señal	
lisposición no totalmente vertical, sino inclinada	truido en mampostería con cubierta plana y alero de cajas. Co a, y un cárcavo en forma de arco de medio punto.	nsta de un cubo en
ASPECTOS HISTORICOS:		
NTERES ETNOLOGICO:		
Conserva el rodezno y parte de los elementos ne	ecesarios para que el mecanismo funcione.	
/ALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORIC	O ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS	TORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA	MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Actualmente en restauración		
VALORACION CONSERVACION DE ELEMÊNTO:		
MUY BUENA: BIELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Sustitución de la launa de la cubierta por homigó CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno de media ladera bajo sustrato silíceo Predominio de matorral bajo degradado, junto	5n	MUY MALA
JSO ACTUAL: Vivienda	VISITABLE 🗸	
PROPIETARIO: No localizado	FUENTE INFORMATIVA: Directa	
ECNICO JCRM	FECHA: 19/12/01	
BIBLIOGRAFIA: ORDOÑEZ VERGARA, P. Molino Granada. Dip. Provincial. 1993	os hidráulicos de la Alpujarra Granadina. Fundamentos de Antr	opológia II.
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCIO	ON/RECUPERACION	
Sustitución de las rejas por otras más acordes con la PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHA		
nclusión en el Itinerario de los Molinos del Coniunto		

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: GOLCO		PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ALMAZARA	FABIAN		CODIGO MAPA: 019
TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA			
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA			
LOCALIZACION ESPECIFICA : En la calle S	anta María		
DESCRIPCION: Almazara situada en edificación de planta n mecanismos adaptados a la tracción mecál ASPECTOS HISTORICOS: No datado. INTERES ETNOLOGICO: Es una de las pocas almazaras que se cons	nica, conservando las piedras junto con los		
VALORACION INTERES/CALIDAD:			
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X	ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL			
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST	ORICO ANDALUZ: PROTECCION N	IORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:			
	HISTORICO ANDALUZ:	ROTECCION NORMAT	IVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Los mecanismos se conservan apreciablemento VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO: - La cubierta tradicional ha sido sustituida provivienda adosada a la almazara. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Entorno urbano, con viviendas en su mayor olivos.	NTO: BUENA REGULAR: X OS: por vigas y bloques de hormigón. Ta de tipo tradicional, intercalandose con a	MALA:	MUY MALA:
USO ACTUAL: Abandonado	VISITABLE 🗸		
PROPIETARIO: Manuel Montoro	FUENTE INFORMATIVA: Luis Rome FECHA: 11/12/01	ero Lopez	
TECNICO JCRM BIBLIOGRAFIA: No aparece	FEOID. 177201		
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROT	ECCION/RECUPERACION		
Recuperación, en la medida de lo posible, de la PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVI	a estética tradicional ECHAMIENTO:		

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA NUCLEO: GOLCO	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ALMAZARA ROMERALES	CODIGO MAPA: 020
TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA	
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA	
LOCALIZACION ESPECIFICA : Ai norte del núcleo de Golco	
DESCRIPCION: Edificación de planta irregular, de una altura, construida en mampostería con cubierta plana de launa. Aú moler la aceituna, junto con la prensa con todos sus mecanismos. ASPECTOS HISTORICOS:	n conserva las piedras para
No datada.	
INTERES ETNOLOGICO:	
es una almazara que conseva todos los utensilios y mecanismos tradicionales para cumplir su función.	
VALORACION INTERES/CALIDAD:	
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE:X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNIC	IP NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:	
	NATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORM	IVIIAV MOIAICIE VI
ESTADO DE CONSERVACION:	
Presenta hundidas buena parte de sus cubiertas.	
VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MALA:	MUY MALA: X
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:	MO! WALK.
No destacables.	
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:	
Entorno de media ladera con matorral bajo degradado y olivar en la parte alta y aterrazamientos en su pa	ırte más inferior.
USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE ✓	
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM FECHA: 11/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece	
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION	
Consolidación de las estructuras	
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:	
Creación de un Museo Oleicola de Golco.	

TIPO DE ELEMENTO: INFRAESTRUCTURAS MINERAS GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL LOCALIZACION ESPECIFICA: Bajo el Cerro de la Cruz, al suroeste del mismo DESCRIPCION: Conjunto de edificaciones construidas en mampostería, dispuestas a lo largo de la ladera. ASPECTOS HISTORICOS: No datada. INTERES ETNOLOGICO: Buen ejemplo de la actividad minera en la comarca. VALORACION INTERES/CALIDAD:	CASA: 1
GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL. LOCALIZACION ESPECIFICA: Bajo el Cerro de la Cruz, al suroeste del mismo DESCRIPCION: Conjunto de edificaciones construidas en mampostería, dispuestas a lo largo de la ladera. ASPECTOS HISTORICOS: No datada. INTERES ETNOLOGICO: Buen ejemplo de la actividad minera en la comarca. VALORACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: APRECIABLE: X ALGUNA: ES PROTECCION ACTUAL	CASA: 1
LOCALIZACION ESPECIFICA: Bajo el Cerro de la Cruz, al suroeste del mismo DESCRIPCION: Conjunto de edificaciones construidas en mampostería, dispuestas a lo largo de la ladera. ASPECTOS HISTORICOS: No datada. NTERES ETNOLOGICO: Buen ejemplo de la actividad minera en la comarca. VALORACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: APRECIABLE ALGUNA: ES PROTECCION ACTUAL	CASA: ****1
DESCRIPCION: Conjunto de edificaciones construidas en mampostería, dispuestas a lo largo de la ladera. ASPECTOS HISTORICOS: No datada. NTERES ETNOLOGICO: Buen ejemplo de la actividad minera en la comarca. VALORACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE X ALGUNA: ESPROTECCION ACTUAL	CASA: 1
Conjunto de edificaciones construidas en mampostería, dispuestas a lo largo de la ladera. ASPECTOS HISTORICOS: No datada. NTERES ETNOLOGICO: Buen ejemplo de la actividad mínera en la comarca. VALORACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: PROTECCION ACTUAL	CASA: 1
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE ALGUNA: ES	CASA:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE ALGUNA: ES	CASA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NI	
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: PROTECCION NORMATIVA MU PROTECCION NORMATIVA MU	NICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Gran parte de los muros están destruidos y está invadida por la vegetación. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:	
	MALA: X
USO ACTUAL: Abandonada VISITABLE 🗸	
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM FECHA: 17/12/01	

- Consolidación de las estructuras.Retirada de la vegetación

Inclusión en Itinerario de la Mineria del Alto Guadalfeo.

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE EDUARDO MARTIN	CODIGO MAPA: 022
TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL	
LOCALIZACION ESPECIFICA : En la calle San José.	
DESCRIPCION:	
Edificación de planta rectangular de tres alturas, construída en mampostería enfoscada con cubierta plana y canes. Cada cuerpo tiene tres vanos adintelados dispuestos rectangularmente. En el cuerpo interior el vano de entrada al edificio, con una pequeña ventana superior a modo de tragaluz. A sus lados aparecen sendos y ambas con reja de antepecho. En el cuerpo medio los vanos forman tres balcones con barandilla de forja de espirales. El cuerpo superior tiene dos vanos reducidos a ventanas de tipo mediano, con una pequeña baran cuadraditos. A la derecha de la fachada se encuentra una edificación. Parece que ha sido añadida posteriormente. Esta calturas escalonadas, con un peto sobre la primera altura, con barandilla de fabricación contemporánea.	central constituye la puerta vanos en forma de ventanas, corada con plomos y idilla con decoración de
ASPECTOS HISTORICOS:	
Construida en el siglo XIX, presenta cierta influencia del neoclasicismo.	
INTERES ETNOLOGICO: Es una edificación de gran interés por su porte y por mostrar un estilo influenciado por el neoclasicismo.	
23 and connection de gran micres por 32 porte y por mostar un escrib innacrezado por en reconsocismo.	
VALOPACION INTERESICALIDAD	the state of the s
VALORACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE X ALGUNA:	ESCASA:
	ESCASA:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE X ALGUNA: PROTECCION ACTUAL	
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: X ALGUNA:	
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: X ALGUNA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
MUY ALTA:	NINGUNA X
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE A ALGUNA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATI	NINGUNA X
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATI ESTADO DE CONSERVACION:	NINGUNA X
MUY ALTA:	NINGUNA X
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATI ESTADO DE CONSERVACION: No presenta las imperfecciones propias del paso del tiempo. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:	NINGUNA X
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: X ALGUNA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATI ESTADO DE CONSERVACION: No presenta las imperfecciones propias del paso del tiempo. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: - Cableado - Bajantes	NINGUNA X IVA MUNICIP X MUY MALA:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE X ALGUNA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATI ESTADO DE CONSERVACION: No presenta las imperfecciones propias del paso del tiempo. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: - Cableado - Bajantes - Puerta metálica de cochera CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno urbano con predominio de edificaciones de cierta antigüedad, con diversos grados de transformacio	NINGUNA X IVA MUNICIP X MUY MALA:
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATI ESTADO DE CONSERVACION: No presenta las imperfecciones propias del paso del tiempo. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: - Cableado - Bajantes - Puerta metálica de cochera CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno urbano con predominio de edificaciones de cierta antigüedad, con diversos grados de transformacio planta.	NINGUNA X IVA MUNICIP X MUY MALA:
MUY ALTA: APRECIABLE X ALGUNA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATI ESTADO DE CONSERVACION: No presenta las imperfecciones propias del paso del tiempo. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: - Cableado - Bajantes - Puerta metálica de cochera CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno urbano con predominio de edificaciones de cierta antigüedad, con diversos grados de transformacio planta. USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE	NINGUNA X IVA MUNICIP X MUY MALA:

- Ocultación de cables
 Ocultación de canales de desagüe
 Tratamiento paisajístico de la puerta de la cochera

Inclusión en Itinerario de la Arquitectura tradicional Alpujarreña.

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: MECINA BOMBA		PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE GA	ABRIEL SANCHEZ		CODIGO MAPA: 023
TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL			
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL			
OCALIZACION ESPECIFICA : En el núcleo o	le Mecina Bombarón, junto a la C-332 y	frente a la plaza princip	al del pueblo.
DESCRIPCION: Edificación de planta rectangular de tres alta sostenido por canes. La fachada principal es cuerpo inferior son adintelados y están disp segmentados en su parte superior y conform decoradas con motivos vegetales y plomos. palaustrada de madera. De ellos, los dos del ASPECTOS HISTORICOS: Fue construida en la segunda mitad del siglo NTERES ETNOLOGICO: Es un buen ejemplo de la arquitectura señor	stá dividida en tres cuerpos por dos mo uestos irregularmente. El cuerpo medio nados como balcones, sostenidos sobn Los vanos del cuerpo superior eran ori l lado izquierdo han sido transformados o XIX y muestra cierta influencia del eck	Iduras que lo cruzan ho está construido por cu e dos ménsulas cada un iginalmente ventanales o en pequeñas ventanas.	orizontalmente. Los vanos del atro vanos con arcos no y con barandas de fundición que llegaban hasta el suelo, co
/ALORACION INTERES/CALIDAD:	ALTA: ADDECIADIE WI	ALCUMA. T	ECCACA:
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA:	ALTA: APRECIABLE X DRICO ANDALUZ: PROTECCION HISTORICO ANDALUZ:	NORMATIVA MUNICIP	
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION:	DRICO ANDALUZ: PROTECCION	NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA:	PROTECCION HISTORICO ANDALUZ:	NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Está bien conservada.	PROTECCION HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NTO: REGULAR: PROTECCION NTO: PROTECCION NTO: PROTECCION NTO: PROTECCION NTO: PROTECCION NTO: PROTECCION PROTECCION PROTECCION PROTECCION PROTECCION NTO: PROTEC	PROTECCION NORMA MALA:	NINGUNA X
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Está bien conservada. VALORACION CONSERVACION DE ELEMEN MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO Barandillas próximas Puertas, rejas y ventanas de los vanos infe Toldo de tienda CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:	PROTECCION HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NTO: REGULAR: PROTECCION NTO: PROTECCION NTO: PROTECCION NTO: PROTECCION NTO: PROTECCION NTO: PROTECCION PROTECCION PROTECCION PROTECCION PROTECCION NTO: PROTEC	PROTECCION NORMA MALA:	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Está bien conservada. VALORACION CONSERVACION DE ELEMEN MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO Barandillas próximas Puertas, rejas y ventanas de los vanos infe Toldo de tienda CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno urbano con edificaciones de dos y te	PROTECCION HISTORICO ANDALUZ: NTO: BUENA X REGULAR: DS: riores que no se ajustan a la tipología traces alturas, tradicionales y de nueva pla	PROTECCION NORMA MALA:	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Está bien conservada. VALORACION CONSERVACION DE ELEMEN MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO Barandillas próximas Puertas, rejas y ventanas de los vanos infe Toldo de tienda CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno urbano con edificaciones de dos y te	PROTECCION HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION REGULAR: PS: riores que no se ajustan a la tipología tra res alturas, tradicionales y de nueva pla VISITABLE	PROTECCION NORMA MALA:	NINGUNA X

Inclusión en Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto de Berchules - Alpujarra de la Sierra

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: MECINA BOMBAR	RON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LO	OS FORESTALES		CODIGO MAPA: 024
TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL			
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL			
LOCALIZACION ESPECIFICA : En el núcleo	de Mecina Bombarón, junto a la C-332.		
DESCRIPCION:			
Edificación de planta irregular, construida e fachada consta de dos cuerpos divididos po gitanos y tragaluz en su parte superior. Otro vanos que hacen de entrada a cocheras. Un añadido posteriormente. En el cuerpo super centrales como salidas a un balcón común, ventanas. El quinto vano se encuentra en el cuatro.	or una moldura. El cuerpo inferior tiene se es dos vanos son ventanas con reja de ant o de ellos está conformado como arco se ior aparecen cinco vanos, cuatro de ellos con baranda de metal de tipo actual, y los	is vanos, dos de ellos so epecho con resalto. Los gmentado; el otro, adint enmarcados por una m otros dos, a ambos lad	on puertas, con clavos dos restantes son grandes elado, seguramente fue oldura, conformados los dos os, cumpliendo la función de
ASPECTOS HISTORICOS:			
Construido a finales del siglo XIX y principio	os del XX.		
NTERES ETNOLOGICO: Casa de interés en uno de los lugares más o	concurridos del núcleo.		
VALORACION INTERES/CALIDAD:			
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X	ALGUNA:	ESCASA:
MOTALIA.	AFRECIABLE X	ALGOIVA.	ESCASA
PROTECCION ACTUAL			
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO	DRICO ANDALUZ: PROTECCION N	IORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:			
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO	HISTORICO ANDALUZ:	ROTECCION NORMATIN	A MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION:			
Buen estado de conservación general.			
VALORACION CONSERVACION DE ELEMEI		ersen)	3.41.0.2.3.4.3. A 27
MUY BUENA:	BUENA X REGULAR:	MALA:	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO · Rejas y barandillas actuales.			
Puerta metálica de la cochera			
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:			
Entorno urbano de mecina Bombarón, con e	edificaciones a su alrededor de menor inte	eres en su mayona.	
TOO ACTUAL NEW T	MOITABLE [7]		
USO ACTUAL: Vivienda	VISITABLE V		
PROPIETARIO: No localizado	FUENTE INFORMATIVA: Directa		
TECNICO JCRM	FECHA: 10/12/01		
BIBLIOGRAFIA: No aparece			
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTE			
Tratamiento paisajistico de una de las puertas			
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVE			

lne ai lune M

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LOS SACRISTANES TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL LOCALIZACION ESPECIFICA: En la plaza de la iglesia. DESCRIPCION: Edificación de influencia historicista con elementos neoclasicistas. Construcción de plantarectangular de dos a concubierta plana y alero de lajas y teja árabe. La fachada principal está dividida en dos cuerpos por una moldicadenas de sillares en sus esquinas. El cuerpo inferior consta de cuatro vanos adintelados, dos como puertas dispuestos regularmente. El cuerpo superior está compuesto por tres vanos segmentados y recercados por siluno, a un balcón sujetado por dos cartelas y con baranda de forja. En su extremosuperior la fachada está rema ladrillo con forma de dientes de sierra.	CODIGO MAPA: 025
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL LOCALIZACION ESPECIFICA: En la plaza de la iglesia. DESCRIPCION: Edificación de influencia historicista con elementos neoclasicistas. Construcción de plantarectangular de dos acon cubierta plana y alero de lajas y teja árabe. La fachada principal está dividida en dos cuerpos por una moldicadenas de sillares en sus esquinas. El cuerpo inferior consta de cuatro vanos adintelados, dos como puertas dispuestos regularmente. El cuerpo superior está compuesto por tres vanos segmentados y recercados por siluno, a un balcón sujetado por dos cartelas y con baranda de forja. En su extremosuperior la fachada está rema	ollurae on manuscripria
DESCRIPCION: Edificación de influencia historicista con elementos neoclasicistas. Construcción de plantarectangular de dos acon cubierta plana y alero de lajas y teja árabe. La fachada principal está dividida en dos cuerpos por una moldocadenas de sillares en sus esquinas. El cuerpo inferior consta de cuatro vanos adintelados, dos como puertas dispuestos regularmente. El cuerpo superior está compuesto por tres vanos segmentados y recercados por siluno, a un balcón sujetado por dos cartelas y con baranda de forja. En su extremosuperior la fachada está rema	olturas en mannostorio
DESCRIPCION: Edificación de influencia historicista con elementos neoclasicistas. Construcción de plantarectangular de dos a con cubierta plana y alero de lajas y teja árabe. La fachada principal está dividida en dos cuerpos por una mold cadenas de sillares en sus esquinas. El cuerpo inferior consta de cuatro vanos adintelados, dos como puertas dispuestos regularmente. El cuerpo superior está compuesto por tres vanos segmentados y recercados por sil uno, a un balcón sujetado por dos cartelas y con baranda de forja. En su extremosuperior la fachada está rema	pituras en mampostoría
Edificación de influencia historicista con elementos neoclasicistas. Construcción de plantarectangular de dos a con cubierta plana y alero de lajas y teja árabe. La fachada principal está dividida en dos cuerpos por una mold cadenas de sillares en sus esquinas. El cuerpo inferior consta de cuatro vanos adintelados, dos como puertas dispuestos regularmente. El cuerpo superior está compuesto por tres vanos segmentados y recercados por sil uno, a un balcón sujetado por dos cartelas y con baranda de forja. En su extremosuperior la fachada está rema	olturas, on mampostorio
Mainto con fortial de aleitos de sierra.	lura, con zócalo de chinirro y dos como ventanas, llares que dan paso, cada
ASPECTOS HISTORICOS:	
Construida probablemente a finales del siglo XIX.	
INTERES ETNOLOGICO:	
Es una casa de tipo señorial de las más bellas del núcleo.	
VALORACION INTERES/CALIDAD:	
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: X ALGUNA:	ESCASA:
PROTÉCCION ACTUAL	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:	200
	penned
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA	MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Está en proceso de reforma.	
VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:	
	MUY MALA:
Cableado - Persianas	
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:	
Entorno urbano en el que se encuentra, entre otros edificios de importancia, la iglesia del núcleo.,	
USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE ✓	
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM FECHA: 17/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece	

Inclusión en Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Berchules - Alpujarra de la Sierra.

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: BARRIAL	DA DE ARRAICES	CODIGO MAPA: 026
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR I	DESTACABLE	
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIA		
LOCALIZACION ESPECIFICA : En el extre	emo noreste del núcleo de Mecina Bombarón	
plana de launa. Las de tres alturas sueler algunos porches. ASPECTOS HISTORICOS: No datado INTERES ETNOLOGICO:	jular adosadas unas a otras; de una, dos o tres alturas, c n presentar un aljimez en su altura superior. También apa esentar más o menos fielmente la arquitectura tradiciona	recen en diversos puntos timaos y
VALORACION INTERES/CALIDAD:	social maso monos nomismo a arquicocara dadisora	
	ALTA: X APRECIABLE: ALGUI	va:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HI	STORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA	MUNICIP NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:		en e
pour la	NIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCIOI	N NORMATIVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION:		
la mayoría de las casa se encuentran habita	das y en buen estado de conservación.	
VALORACION CONSERVACION DE ELEI	MENTO:	
MUY BUENA:	BUENA REGULAR: X MAL	A: MUY MALA:
castigaderos de roca se están sustituyen	n, en cubiertas y aleros, de los elementos tradicionales p	
- algunos zócalos pintados - antenas y cableado diverso		
- algunos zócalos pintados - antenas y cableado diverso algunas rejas y barandillas actuales CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORI		
- algunos zócalos pintados - antenas y cableado diverso algunas rejas y barandillas actuales CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORI	ceo, en la periferia del núcleo de mecina Bombarón. Deb	
algunos zócalos pintados antenas y cableado diverso algunas rejas y barandillas actuales CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORI Entorno de media ladera de sustrato silíc aterrazamientos para el aprovechamiento	ceo, en la periferia del núcleo de mecina Bombarón. Deb o agrícola.	
algunos zócalos pintados antenas y cableado diverso algunas rejas y barandillas actuales CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTOR! Entorno de media ladera de sustrato silía aterrazamientos para el aprovechamiento USO ACTUAL: Viviendas	ceo, en la periferia del núcleo de mecina Bombarón. Deb o agrícola. VISITABLE	
algunos zócalos pintados antenas y cableado diverso algunas rejas y barandillas actuales CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORI Entorno de media ladera de sustrato silíc aterrazamientos para el aprovechamiento USO ACTUAL: Viviendas PROPIETARIO: Varios	ceo, en la periferia del núcleo de mecina Bombarón. Debi o agrícola. VISITABLE FUENTE INFORMATIVA: Directa	
- algunos zócalos pintados - antenas y cableado diverso algunas rejas y barandillas actuales CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORI Entorno de media ladera de sustrato silía aterrazamientos para el aprovechamienta	ceo, en la periferia del núcleo de mecina Bombarón. Deb o agrícola. VISITABLE	

Ocultación de antenas y cableado diverso
 Tratamiento paisajístico de zócalos, rejas y barandillas actuales

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Berchules - Alpujarra de la Sierra.

DENOMINACION ELEMENTO: BARRIO DEL CASTILLO TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE BRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL COCALIZACION ESPECIFICA: En el extremo este del núcleo de Golco DESCRIPCION: Conjunto de edificaciones adosadas, de dos y tres alturas, con cubierta plana de launa y alero de lajas. La recera altura a modo de galeria de luces. ASPECTOS HISTORICOS: No datado NTERES ETNOLOGICO: Conjunto que corresponde fielmente a la tipología arquitectónica tradicional de la zona.	codigo MAPA: 027
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL OCALIZACION ESPECIFICA: En el extremo este del núcleo de Golco DESCRIPCION: Conjunto de edificaciones adosadas, de dos y tres alturas, con cubierta plana de launa y alero de lajas. La recera altura a modo de galeria de luces. ASPECTOS HISTORICOS: Io datado NTERES ETNOLOGICO:	nayoría de ellas presenta una
OCALIZACION ESPECIFICA: En el extremo este del núcleo de Golco DESCRIPCION: Conjunto de edificaciones adosadas, de dos y tres alturas, con cubierta plana de launa y alero de lajas. La recera altura a modo de galeria de luces. ASPECTOS HISTORICOS: lo datado NTERES ETNOLOGICO:	nayoría de ellas presenta una
DESCRIPCION: Conjunto de edificaciones adosadas, de dos y tres alturas, con cubierta plana de launa y alero de lajas. La recera altura a modo de galeria de luces. ASPECTOS HISTORICOS: Io datado NTERES ETNOLOGICO:	nayoría de ellas presenta una
Conjunto de edificaciones adosadas, de dos y tres alturas, con cubierta plana de launa y alero de lajas. La r ercera altura a modo de galeria de luces. INSPECTOS HISTORICOS: Io datado NTERES ETNOLOGICO:	nayoría de ellas presenta una
ALORACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA	
ESTADO DE CONSERVACION: Muchas de las casaa se encuentran en estado de abandono.	
ALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:	•
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: X	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:	
Cableado y algunas reformas en varias casas con materiales no tradicionales.	
NALIDAD V DECODIDOIONI DEL ENTODNO:	
intorno de media ladera bajo sustrato predominantemente silíceo, bajo el que se desarrollan cultivos de re	gadio en las diferentes
intorno de media ladera bajo sustrato predominantemente silíceo, bajo el que se desarrollan cultivos de re errazas. Por encima aparecen olivos y matorral bajo con retamas.	gadio en las diferentes
intorno de media ladera bajo sustrato predominantemente silíceo, bajo el que se desarrollan cultivos de re errazas. Por encima aparecen olivos y matorral bajo con retamas. JSO ACTUAL: Semiabandonado VISITABLE 🗸	gadio en las diferentes
entorno de media ladera bajo sustrato predominantemente silíceo, bajo el que se desarrollan cultivos de reserrazas. Por encima aparecen olivos y matorral bajo con retamas. USO ACTUAL: Semiabandonado VISITABLE PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa	gadio en las diferentes
Entorno de media ladera bajo sustrato predominantemente silíceo, bajo el que se desarrollan cultivos de recerrazas. Por encima aparecen olivos y matorral bajo con retamas. USO ACTUAL: Semiabandonado VISITABLE PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa FECNICO JCRM FECHA: 14/12/01	gadio en las diferentes
PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa	gadio en las diferentes

Inclusión en el Itinerario de Arquitectura tradicional del Conjunto Berchules - Alpujarra de la Sierra.

DENOMINACION ELEMENTO: CALLE DE	LAS ERAS	CODIGO MAPA: 02	28
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DE	STACABLE		
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL			
LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle de las I	iras		
DESCRIPCION:			
sostenidos por canes. La fachada principal	presenta dos vanos por altura. En cada un es como puerta que dan salida a un balcón.	cada, con cubierta plana de launa y aleros de laja na de ellas los inferiores están conformadas com n. Las barandillas son de forja decorada con plom	ю
ASPECTOS HISTORICOS:			
No datado			
INTERES ETNOLOGICO: Conjunto de interés por ser un buen expone	unto do la agrupitactura tradicional do la zon		
	nie de la arquitectura d'adicional de la 2016		
VALORACION INTERES/CALIDAD:			
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X	ALGUNA: ESCASA:	
PROTECCION ACTUAL			
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO	ORICO ANDALUZ: PROTECCION N	NORMATIVA MUNICIP NINGUNA X	
PROTECCION SUGERIDA:			
	NICTORICO ANDALLIZ	POTECCION NORMATRIA MUNICIP.	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO	HISTORICO ANDALOZ:	ROTECCION NORMATIVA MUNICIP X	
ESTADO DE CONSERVACION: La mayoría de las casa se encuentran bien cor	nservadas		
VALORACION CONSERVACION DE ELEME			
MUY BUENA:	BUENA REGULAR: X	MALA: MUY MALA:	
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO	. فينهن المنابق المناب	mor mount	
- Cableado y antenas			
- Contadores de luz			
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Entorno de media ladera, con una parte urb		rel, a un espacio dedicado a cultivos de regadío.	
USO ACTUAL: Viviendas	VISITABLE 🗸		
PROPIETARIO: Varios	FUENTE INFORMATIVA: Directa		
TECNICO JCRM	FECHA: 12/12/01		١.
BIBLIOGRAFIA: No aparece			
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTI	ECCION/RECUPERACION		
- Ocultación de las antenas y el cableado - Tratamiento paisajístico de los contadores de			
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVI			

NUCLEO: YEGEN

PROVINCIA: GRANADA

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA

Incorporación al Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Berchules - Alpujarra de la Sierra.

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LOS RUIZ		CODIGO MAPA: 029
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABL	LE CONTRACTOR CONTRACT	
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL		
LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle bario Alto, en un	a esquina.	
DESCRIPCION:		
Edificación de planta irregular, de dos alturas, consti principal está compuesta por cuatro vanos en dispos para los animales. Resalta por su izquierda otro paño conformado una pequeña ventana y el superior como	ruida en mampostería con cubierta plana de launa y alero sición irregular. Cuenta además con un cubo adosado qur o, este continuando la fachada, con dos vanos, uno por al o una ventana de mayor tamaño con balaustrada de made na irregular. Presenta en ella varias lumbreras, además de	hace la función de establo tura. El inferior está era. Su cubierta está
ASPECTOS HISTORICOS:		
No datado.		
NTERES ETNOLOGICO:		
Muestra el gran porte de la arquitectura popular en la	a zona.	<u> </u>
VALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA: ALTA	A: APRECIABLE: X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO A	NDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR	RICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIV	A MUNICIP X
CATALOGO PATRIMONIO FISTOR	PROTECCION NORMA (IV	A MONIOIE A
ESTADO DE CONSERVACION: Presenta algunos habitáculos abandonados.		
VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:		
MUY BUENA: BUEN	A REGULAR: X MALA:	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:		
Trozo de cubierta en placa de fibrocemento Algún añadido con bloques de hormigón Una antena		
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:		
	a Bombarón, rodeado ladera debajo de edificaciones, alg . Ladera arriba aparecen terrazas, algunas abandonadas,	
USO ACTUAL: Vivienda VI	ISITABLE 🗸	
PROPIETARIO: Familia Ruiz FU	UENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM FE	ECHA: 6/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece		
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/F	RECUPERACION	
- Sustitución de cubierta de fibrocemento por la tradicion - Sustitución de los bloques de hormigón por los mampos		

Inclusión en el itinerario de Arquitectura tradicional del Conjunto berchules - Alpujarra de la Sierra.

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASAS DE LA CALLE	SAN JOSE	CODIGO MAPA: 030
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE		
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL		
LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle San José		
Presentan en su fachada principal dos o tres vanos po	cada de planta rectangular y tres alturas, con cubierta pla or altura, todas con zócalo inferior de aproximadamente u era, que en una de ellas se encuentra dividido en dos por	n metro de altura. La planta
Conjunto de gran belleza que conserva en buena parte	su estructura original.	
/ALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA: ALTA:	APRECIABLE: X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO AN	DALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORI	CO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA	MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Cumplen perfectamente su función VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Barandillas y balcones con rejas recientes que salen Una de las cubiertas presenta una plancha de fibroce Construcción de puerta de cochera en una de las cas CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno urbano con predominio de edificaciones de c	de la tipologían tradicional	MUY MALA
USO ACTUAL: Viviendas VIS	ITABLE 🗸	
PROPIETARIO: Varios FU	ENTE INFORMATIVA: Directa	
	CHA: 5/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece		
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RI - Sustitución de plancha de fibrocemento de una de las viv - Sustitución de rejas y barandillas modernas por otras de - Tratamiento paisalístico de la puerta de la cochera existe	riendas por la cubierta tradicional estilo más tradicional	

Incorporación al Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Berchules - Alpujarra de la Sierra.

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: YEGEN	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DE	LA ERMITA	CODIGO MAPA: 031
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DE	STACABLE	
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL		
LOCALIZACION ESPECIFICA : En el extrem	o sur del núcleo de Yegen	
lajas con canes. La mayoría presentan los	Plaza de la Ermita, de dos alturas, construïdas en mamp vanos inferiores como ventanas, a excepción de uno, qu nero de dos, que están conformados como balcones, co adicional de la zona.	e está destinado a la puerta que da
VALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE: X ALGUNA	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA M	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:		
· ·	O HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION	NORMATIVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION:		
	s, aunque algunas presentan el enfoscado desprendido.	
VALORACION CONSERVACION DE ELEME	:NTO:	
MUY BUENA:	BUENA X REGULAR: MALA	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAD	os: 🤝 📅 dans e 🚉 📆 e e e e e e	
 Algunas barandillas y rejas originales han Zócalos y poyetes añadidos con posterio 		
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO		
Entorno urbano en la parte más baja del nú	cleo de Yegen, con edificaciones en su mayoría de tipo	tradicional y algunas de nueva planta.
USO ACTUAL: Viviendas	VISITABLE ☑	
PROPIETARIO: Varios	FUENTE INFORMATIVA: Drecta	
TECNICO JCRM	FECHA: 12/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece		
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROT	ECCION/RECUPERACION	
 Sustitución de rejas y barandillas por otras m Tratamiento paisajístico de los zócalos 	ás acordes	
DDIMEDAS DDODI IESTAS DADA SLI ADDV	ECHAMIENTO:	

Incorporación al Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Berchules - Alpujarra de la Sierra.

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA NUCLEO: YEGEN	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DE LA IGLESIA DE YEGEN	CODIGO MAPA: 032
TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA	
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL	
OCALIZACION ESPECIFICA : En la zona más baja del núcleo de Yegen	
DESCRIPCION: Plaza e planta irregular, pavimentada con lajas y hormigón con chinorro. A su oeste se encuentra la iglesia de Edificaciones de dos alturas de nueva planta. Al norte aparecen edificaciones de dos alturas muy transformada radicionales restauradas, algunas muy transformadas. Al sur se encuentran algunas edificaciones en estado d planta. Dentro de la plaza hay cinco arboles (plátanos de sombra), junto a un pilar de notable antigüedad.	s. Al este edificaciones
ASPECTOS HISTORICOS: Io datada NTERES ETNOLOGICO:	
s la plaza de mayores dimensiones del núcleo.	
/ALORACION INTERES/CALIDAD:	
	ESCASA:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE X ALGUNA:	
	
PROTECCION ACTUAL	
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP	
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA:	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA ESTADO DE CONSERVACION:	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL S.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: S.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA ESTADO DE CONSERVACION: El estado de conservación es adecuado.	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL S.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: S.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA ESTADO DE CONSERVACION: El estado de conservación es adecuado.	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA ESTADO DE CONSERVACION: El estado de conservación es adecuado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Enfoscado de hormigón en el pavimento	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA ESTADO DE CONSERVACION: El estado de conservación es adecuado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Enfoscado de hormigón en el pavimento Cableado	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA ESTADO DE CONSERVACION: El estado de conservación es adecuado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Enfoscado de hormigón en el pavimento	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA ESTADO DE CONSERVACION: El estado de conservación es adecuado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Enfoscado de hormigón en el pavimento Cableado CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno urbano, en el Barrio Bajo del núcleo de Yegen, próximo al colegio de Yegen y a la vega.	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA ESTADO DE CONSERVACION: El estado de conservación es adecuado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Enfoscado de hormigón en el payimento Cableado CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno urbano, en el Barrio Bajo del núcleo de Yegen, próximo al colegio de Yegen y a la vega. USO ACTUAL: Plaza pública VISITABLE	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA ESTADO DE CONSERVACION: El estado de conservación es adecuado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Enfoscado de hormigón en el payimento Cableado CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno urbano, en el Barrio Bajo del núcleo de Yegen, próximo al colegio de Yegen y a la vega. USO ACTUAL: Plaza pública VISITABLE	NINGUNA X

- Ocultación del cableado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: I	MECINA BOMBARON		PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DEL AYUN	ITAMIENTO			CODIGO MAPA: 033
TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA				
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL				
LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto a la carretera	332			
DESCRIPCION: Plaza de planta irregular, en parte enlosada con la centro y varios olmos. Al sureste se encuentra el simulando mampostería rematado en altura por u construcción de una altura con ligeras transforma aparecen diversas edificaciones de tres alturas, o ASPECTOS HISTORICOS: No datada INTERES ETNOLOGICO: Plaza en la que se encuentran los centros adminis	ayuntamiento, edif na especie de fron iciones y un edifici de nueva planta o	cación de dos alturas e ton curvilineo que albe o de nueva planta y tre muy transformadas.	ie nueva planta, con rga el reloj. Al suroes	cubierta plana y zócalo te aparece una
VALORACION INTERES/CALIDAD:	•			
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO PROTECCION SUGERIDA:) ANDALUZ:	PROTECCION NORM		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST	TORICO ANDALUZ	PROTE	ECCION NORMATIVA	MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Buen estado de conservación general				
VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:				
		EGULAR:		MUY MALA:
USO ACTUAL: Plaza pública	VISITABLE 🗹			
PROPIETARIO: Ayuntamiento	FUENTE INFORM	ATIVA: Directa		
TECNICO JCRM	FECHA:	5/12/01		
BIBLIOGRAFIA: No aparece			1	
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCIO	N/RECUPERACIO	N .		
Tratamiento paisajístico de las edificaciones adyacer PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHA				

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: YEGEN	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE	DE LA IGLESIA DE YEGEN	CODIGO MAPA: 034
TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR		
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL		
LOCALIZACION ESPECIFICA : En la Plaza	a de la Iglesia	
	calcareo, con pilar de cantera con grabado mixtilíneo, en el ca abando en el extremo superior con un pequeño entablamento	
ASPECTOS HISTORICOS: Construida en 1896.		
INTERES ETNOLOGICO: Aparece grabada la siguiente inscripción:	: "Fundada en 1896 siendo alcalde Don Francisco Jimenez G	utierrez".
VALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
		And the second s
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS	STORICO ANDALUZ: PROTECCIÓN NORMATIVA MUI	NICIP NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:		
B.I.C: CATALOGO PATRIMON	NIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NO	DRMATIVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Presenta grietas y filtraciones. VALÒRACION CONSERVACION DE ELEM	MENTO:	
MUY BUENA:	BUENA: REGULAR: MALA:	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORA Restauración en hormigón.	نخ المحمد المحمد	
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORN Entorno urbano en la plaza principal del r de Yegen.	NO: núcleo de Yegen, rodeado de edificaciones tradicionales y de	e nueva planta, además de la iglesia
USO ACTUAL: Fuente	VISITABLE 🗹	
PROPIETARIO: Ayuntamiento	FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM	FECHA: 12/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece		
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PRO	OTECCION/RECUPERACION	
- Consolidación de la estructura - Limpieza y restauración del pilar y sus grab	bados	

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: YEGEN		PROVINCIA: GRANAD
DENOMINACION ELEMENTO: PILAR DE L	OS TRES CAÑOS		CODIGO MAPA: 035
IPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR			
RUPO: ARQUITECTURA CIVIL			
OCALIZACION ESPECIFICA : Por debajo d	e la carretera C-332, cerca de la Casa del In	glés.	
DESCRIPCION: Tuente de plante rectangular, compuesta po pros metros más arriba.	or un pilón de piedra de cantera, con tres ca	nos cuya agua proce	de de un nacimiento localizad
ASPECTOS HISTORICOS: lo datado NTERES ETNOLOGICO: is la más importante de la zona. Presenta I	as marcas de los cántaros en la piedra.		
/ALORACION INTERES/CALIDAD:			
. portugal.	2000000	ALCUNIA. T	ESCASA:
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X	ALGUNA:	LOOMON.
	ALTA: APRECIABLE:X	ALGUNA:	LOOPON.
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NO		
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA:	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NO	ORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA:	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NO		NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION:	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NO	ORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Solo queda el pilón del pilar antiguo. Ha sido re	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NO D HISTORICO ANDALUZ: PR eformada recientemente. ENTO:	ORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Bolo queda el pilón del pilar antiguo. Ha sido re MUY BUENA: MUY BUENA:	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NO D HISTORICO ANDALUZ: P	ORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Bolo queda el pilón del pilar antiguo. Ha sido re //ALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NO D HISTORICO ANDALUZ: P	ORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Golo queda el pilón del pilar antiguo. Ha sido re (ALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADI No destacables	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NO D HISTORICO ANDALUZ: PR eformada recientemente. ENTO: BUENA: X REGULAR: OS:	ORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Bolo queda el pilón del pilar antiguo. Ha sido re VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO No destacables CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NO D HISTORICO ANDALUZ: PR eformada recientemente. ENTO: BUENA: REGULAR: DS:	ORMATIVA MUNICIP ROTECCION NORMAT	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Golo queda el pilón del pilar antiguo. Ha sido re /ALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO No destacables CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NO D HISTORICO ANDALUZ: PR eformada recientemente. ENTO: BUENA: X REGULAR: OS:	ORMATIVA MUNICIP ROTECCION NORMAT	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Golo queda el pilón del pilar antiguo. Ha sido re (ALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO No destacables CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Entorno urbano, en la zona alta del núcleo de	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NO D HISTORICO ANDALUZ: PR eformada recientemente. ENTO: BUENA: REGULAR: DS:	ORMATIVA MUNICIP ROTECCION NORMAT	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Bolo queda el pilón del pilar antiguo. Ha sido re VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO No destacables CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Entorno urbano, en la zona alta del núcleo de USO ACTUAL: Fuente	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NO D HISTORICO ANDALUZ: PR eformada recientemente. ENTO: BUENA: REGULAR: Cos: Cos: Cos: Cos: Cos: Cos: Cos: Cos:	ORMATIVA MUNICIP ROTECCION NORMAT	NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Golo queda el pilón del pilar antiguo. Ha sido re VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO No destacables CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NO D HISTORICO ANDALUZ: PR eformada recientemente. ENTO: BUENA: REGULAR: COS: CIE CIE Yegen, próximo al Molino del Nacimiento VISITABLE	ORMATIVA MUNICIP ROTECCION NORMAT	NINGUNA X

Limpieza y consolidación de la estructura

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Incorporación al Itinerario del Agua del Conjunto Berchules -Alpujarra de la Sierra.

DENOMINACION ELEMENTO:		**************************************
	PUENTE DEL RIO MECINA	CODIGO MAPA: 036
TIPO DE ELEMENTO: PUENT		
GRUPO: LAS COMUNICACIO	NES	
LOCALIZACION ESPECIFICA :	Al noreste del nucleo de Mecina Bombarón	
ASPECTOS HISTORICOS:	nto, de mampostería a base de morrillos pizarrosos. Está construido poca romana, pese a ser denominado como Puente Romano.	sobre restos de empedrado medieval.
VALORACION INTERES/CALID	DAD:	
MUY ALTA	A: ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA	ESCASA:
B.I.C: CATALOGO PATRI	IMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA N	IUNICIP NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:		
LICHTOOLING COOFILIDA		
	PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION	NORMATIVA MUNICIP
B.I.C: CATALOGO ESTADO DE CONSERVACION		
B.I.C: CATALOGO ESTADO DE CONSERVACION Se encuentra muy deteriorado d	N: destacando el hecho de que se ha desprendido parte de la roca donde se s ON DE ELEMENTO:	ustentaba un arranque.
ESTADO DE CONSERVACION Se encuentra muy deteriorado d VALORACION CONSERVACIO MUY BUENA	N: Jestacando el hecho de que se ha desprendido parte de la roca donde se s ON DE ELEMENTO: A: BUENA: REGULAR: MALA	ustentaba un arranque.
ESTADO DE CONSERVACION Se encuentra muy deteriorado d VALORACION CONSERVACIO	N: destacando el hecho de que se ha desprendido parte de la roca donde se s DN DE ELEMENTO: A: BUENA: REGULAR: MALA NCORPORADOS; electrico	ustentaba un arranque.
ESTADO DE CONSERVACION Se encuentra muy deteriorado d VALORACION CONSERVACIO MUY BUENA ELEMENTOS DISONANTES IN - Postes y cables del tendido e - Edificación disonante 50 met CALIDAD Y DESCRIPCION DE Barranco del río Mecina, de su	N: destacando el hecho de que se ha desprendido parte de la roca donde se s DN DE ELEMENTO: A: BUENA REGULAR: MALA NCORPORADOS: electrico etros río abajo	ustentaba un arranque. MUY MALA:
ESTADO DE CONSERVACION Se encuentra muy deteriorado d VALORACION CONSERVACIO MUY BUENA ELEMENTOS DISONANTES IN - Postes y cables del tendido e - Edificación disonante 50 met CALIDAD Y DESCRIPCION DE Barranco del río Mecina, de su	N: destacando el hecho de que se ha desprendido parte de la roca donde se s DN DE ELEMENTO: A: BUENA: REGULAR: MALA NCORPORADOS: electrico etros río abajo EL ENTORNO: ustrato silíceo, con vegetación de matorral bajo degradado, almendro fios, encinas, higueras y olmos en su margen derecha. Bosque de gale	ustentaba un arranque. MUY MALA:
ESTADO DE CONSERVACION Se encuentra muy deteriorado d VALORACION CONSERVACIO MUY BUENA ELEMENTOS DISONANTES IN Postes y cables del tendido e Edificación disonante 50 met CALIDAD Y DESCRIPCION DE Barranco del río Mecina, de su su margen izquierda; y castañ	N: destacando el hecho de que se ha desprendido parte de la roca donde se s DN DE ELEMENTO: A: BUENA REGULAR: MALA NCORPORADOS: electrico electrico etros río abajo EL ENTORNO: ustrato silíceo, con vegetación de matorral bajo degradado, almendro ños, encinas, higueras y olmos en su margen derecha. Bosque de gale	ustentaba un arranque. MUY MALA:
ESTADO DE CONSERVACION Se encuentra muy deteriorado d VALORACION CONSERVACIO MUY BUENA ELEMENTOS DISONANTES IN - Postes y cables del tendido e - Edificación disonante 50 met CALIDAD Y DESCRIPCION DE Barranco del río Mecina, de su su margen izquierda; y castafi	N: destacando el hecho de que se ha desprendido parte de la roca donde se s DN DE ELEMENTO: A: BUENA REGULAR: MALA NCORPORADOS: electrico electrico etros río abajo EL ENTORNO: ustrato silíceo, con vegetación de matorral bajo degradado, almendro ños, encinas, higueras y olmos en su margen derecha. Bosque de gale	ustentaba un arranque. MUY MALA:

- El ayuntamiento y la Asociación Gerald Brenan han acor
 Ocultación de postes y cables del tendido eléctrico
 Tratamiento paisajístico de la edificación próxima
 Consolidación de la estructura

Itinerario Arqueológico de la Alpujarra Oriental granadina

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PUENTE VIEJO DE MECINA	CODIGO MAPA: 037
TIPO DE ELEMENTO: PUENTE	
GRUPO: LAS COMUNICACIONES	
LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto a la carretera C-332, entre el cementerio y la ermita de la	s Animas, en el Barranco Cadia.
DESCRIPCION: Puente construido en mampostería, con un solo vano en forma de arco de medio punto. ASPECTOS HISTORICOS: Parece ser de la misma época que el puente del rio Mecina. INTERES ETNOLOGICO: Es, seguramente, el puente de mayor antigüedad junto con el puente del rio Mecina.	
VALORACION INTERES/CALIDAD:	
MUY ALTA: ALTA: X APRECIABLE: AL	GUNA: ESCASA:
PROTECCION ACTUAL	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMAT	TVA MUNICIP NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: X PROTECC	CION NORMATIVA MUNICIP
ESTADO DE CONSERVACION: Solo conserva los arranques y se encuentra ocupado por la vegetación.	
VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:	
MUY BUENA: BUENA: REGULAR:	MALA: MUY MALA: X
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:	
No hay. Calidad y descripcion del entorno:	
Barranco a las afueras del núcleo de Mecina, con bosque de ribera y abundancia de álamos y	zarzas.
USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE 🗹	
PROPIETARIO: Propiedad pública FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM FECHA: 17/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece	
DOMEDAS DOODUESTAS DADA SU ODOTESSION/DESU IDEDACION	

- Retirada de la vegetaciónConsolidación de la estructura

- Inclusión en Itinerario Arquitectónico de la Alpujarra Orimtal Granadina.
 Señalización para visita

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: GOLCO	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE GOI	LCO	CODIGO MAPA: 038
TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA		
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA		
LOCALIZACION ESPECIFICA : En la parte más b	aja del núcleo de Golco	
vano en cada lateral del campanario y tejado a ciclasicista. Coronada por un moldurado frontón dentre pilastras y entablamento, en el que destacaventana termal. La portada lateral repite el mode adrillo. ASPECTOS HISTORICOS: Una década después de la rebelión de los morisiglesias de Las Alpujarras que la iglesia de El Goantigua mezquita consagrada como templo cristan 1666 se estaba reparando. En 1740 el maestro reparar el tejado porque se recalaba la armadura	y la torre, arrimada a la cabecera en el uatro aguas. Lo más destacable es la ficon óculo en el centro del tímpano, presa la comisa. Sobre ella se encuentra un elo, pero afortunadamente conserva la procesa la visitador Alonso López de Carvolco estaba toda derribada y era de las tiano. A finales del siglo XVI o en la priso Pedro Fernández Bravo estaba const Juan José Fernández Bravo, hijo del ma. En la segunda mitad del siglo XVIII se la armadura con una bóveda de cafiizo	l lateral del evangelio, es de planta cuadrada con un achada, que es un testimonio de la intervención senta una portada latericia con arco de medio punto la ventana semicircular, también denominada pintura mural original que repite el aparejo de ajal recoge en su informe sobre el estado de las
NTERES ETNOLOGICO: Permite conocer las distintas fases constructiv Lo más destacable es la remodelación clasicis		imita ladrillo.
VALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA: X	ALTA: APRECIABLE:	ALGUNA: ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORIC	O ANDALUZ: PROTECCION NO	DRMATIVA MUNICIP NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:		
B.I.C: X CATALOGO PATRIMONIO HIS	STORICO ANDALUZ: PR	OTECCION NORMATIVA MUNICIP
ESTADO DE CONSERVACION: Presenta problemas graves en el campanario y grier VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: - Cableado - Plaza ubicada en su parte posterior que no con CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Está algo separada del caserío y rodeada de cul	: BUENA: REGULAR: Serva tipología	MALA: MUY MALA: X
USO ACTUAL: Iglesia	VISITABLE 🗸	
PROPIETARIO: Obispado de Granad	FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO J. Sánchez Real	FECHA: 11/12/01	
BIBLIOGRAFIA: GUILLÉN MARCOS/HENARES	CUÉLLAR y LÓPEZ GUZMÁN/SÁNCHE	Z REAL (ver bibliografía)
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCI	ON/RECUPERACION	
- Consolidación de la estructura - Restauración de las cubiertas - Ocultación del cableado - Tratamiento paisajístico de la plaza adyacente PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECH/	AMIENTO:	

Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Oriental Granadina.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE I	MECINA BOMBARON	CODIGO MAPA: 039
TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA		
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA		
LOCALIZACION ESPECIFICA : Barrio Alto		
DESCRIPCION:		
: Nos encontramos ante un templo de tres na diferenciada. La nave central ofrece una cubic apoyan en curiosos mensulones. En cada tra central con una sencilla portada con arco de recoge dos torres simétricas, sólo se levantó campanario presenta un vano de medio punto	ves separadas por arcos de medio punto sobre pilares re erta de madera que descansa sobre arcos diafragma que mo de la nave central se abren ventanas semicirculares. medio punto de cantería y remate en forma de frontón. A o la del lado del evangelio, que aparece dividida en cuatro o inscrito en un rectángulo rehundido en cada lateral. Tod que debe ser una fábrica de ladrillo y mampostería.	recorren el interior del templo y La fachada presenta un cuerpo unque el proyecto de Contreras o cuerpos por sencillas molduras y el
ASPECTOS HISTORICOS:		
incendiaron, atendiendo a su reconstrucción de castaño. A lo largo de los siglo XVII y com desenvolver la armadura de la nave principal poca solidez del terreno sobre el que estaba ruina pese a las obras que se habían realizad edificio y la erección de nueva planta en otro	era un templo de tres naves y capilla mayor diferenciado de 1582 a 1586 el albañil Juan Ruiz y el carpintero Juan A lienzos del XVIII sufrió numerosos reparos. A mediados o que amenazaba ruina por haberse podrido la madera. Le enclavada la iglesia, que sufría desplazamientos. En 1887 o en los años 1850-60. El arquitecto José Contreras acon lugar. Contreras hizo un proyecto y se formó una comis del barrio de la iglesia al cambio de emplazamiento retras	Alonso "el Viejo", que utilizó madera del Setecientos había que Las causas de la ruina estaban en la 7 estaba en inminente estado de nsejó en 1855 la demolición del Lión encargada de elegir el sitio más só el inicio de las obras. Finalmente,
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle	sia para mantener el culto hasta que la obra de la nueva e ovecto de Contreras, aunque está modificado en muchos	aspectos.
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el pr	esia para mantener el culto hasta que la obra de la nueva o oyecto de Contreras, aunque está modificado en muchos	s aspectos.
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el pr INTERES ETNOLOGICO:	oyecto de Contreras, aunque está modificado en muchos	s aspectos.
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el pr INTERES ETNOLOGICO: Es una buena muestra de la arquitectura relig	oyecto de Contreras, aunque está modificado en muchos	s aspectos.
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el pr INTERES ETNOLOGICO: Es una buena muestra de la arquitectura reliç	oyecto de Contreras, aunque está modificado en muchos giosa historicista de finales del siglo XIX.	s aspectos.
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el pr INTERES ETNOLOGICO: Es una buena muestra de la arquitectura relig VALORACION INTERES/CALIDAD:	oyecto de Contreras, aunque está modificado en muchos giosa historicista de finales del siglo XIX.	s aspectos.
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el pr INTERES ETNOLOGICO: Es una buena muestra de la arquitectura relig VALORACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA:	oyecto de Contreras, aunque está modificado en muchos giosa historicista de finales del siglo XIX. ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA:	ESCASA:
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el pr INTERES ETNOLOGICO: Es una buena muestra de la arquitectura relig VALORACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO	oyecto de Contreras, aunque está modificado en muchos giosa historicista de finales del siglo XIX.	ESCASA:
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el pr INTERES ETNOLOGICO: Es una buena muestra de la arquitectura religivativa de la arquitectura de la arquitectura religivativa de la arquitectura de la arquitectura religivativa de la arquitectura de la arquit	piosa historicista de finales del siglo XIX. ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA: RICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN	ESCASA: NICIP NINGUNA X
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el pr INTERES ETNOLOGICO: Es una buena muestra de la arquitectura religival. VALORACION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA:	piosa historicista de finales del siglo XIX. ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA: RICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN	ESCASA:
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el pr INTERES ETNOLOGICO: Es una buena muestra de la arquitectura religivation de la arquitectura religion de la ar	piosa historicista de finales del siglo XIX. ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA: RICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN	ESCASA: NICIP NINGUNA X
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el pr INTERES ETNOLOGICO: Es una buena muestra de la arquitectura religivativa de la arquitectura religiva de la arquitectura religiva de la arquitectura religiva	piosa historicista de finales del siglo XIX. ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA: RICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN	ESCASA:NICIPNINGUNA X
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el pr INTERES ETNOLOGICO: Es una buena muestra de la arquitectura religivativa de la arquitectura religiva de la arquitectura religivativa de la arquitectura religivativa de la arquitectura religivativa de la arquitectura religiva de la arquitectu	piosa historicista de finales del siglo XIX. ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA: RICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN TO: BUENA: REGULAR: X MALA: S: de la plaza adyacente.	ESCASA: NICIP NINGUNA X DRMATIVA MUNICIP
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el printeres et nologico: Es una buena muestra de la arquitectura religivatoria muestra de la arquitectura religivatoria muestra de la arquitectura religivatoria muy alta: PROTECCION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Presenta algunos problemas de humedad. VALORACION CONSERVACION DE ELEMEN MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO: Cableado. Arriates laterales. Pavimentación de CALIDAD y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Está algo separada del núcleo urbano, preces	piosa historicista de finales del siglo XIX. ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA: RICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN TO: BUENA REGULAR: X MALA: S: de la plaza adyacente.	ESCASA: NICIP NINGUNA X DRMATIVA MUNICIP
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el printeres etnologico: Es una buena muestra de la arquitectura religivatoria del arquitectura religio del arquitectura reli	piosa historicista de finales del siglo XIX. ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA: RICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN TO: BUENA: REGULAR: X MALA: S: de la plaza adyacente. cidida de una explanada con árboles.	ESCASA: NICIP NINGUNA X DRMATIVA MUNICIP
el arquitecto accedió a reparar la antigua igle edificio actual sigue en líneas generales el printeres et nologico: Es una buena muestra de la arquitectura religivatoria muestra de la arquitectura religivatoria muestra de la arquitectura religivatoria muy alta: PROTECCION INTERES/CALIDAD: MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Presenta algunos problemas de humedad. VALORACION CONSERVACION DE ELEMEN MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO: Cableado. Arriates laterales. Pavimentación de CALIDAD y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Está algo separada del núcleo urbano, preces	piosa historicista de finales del siglo XIX. ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA: RICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUN TO: BUENA REGULAR: X MALA: S: de la plaza adyacente.	ESCASA: NICIP NINGUNA X DRMATIVA MUNICIP

- Tratamiento estético de los arriates
 Pavimentación de la plaza con laja tradicional

Inclusión en itinerario de la arquitectura religiosa de la Alpujarra Oriental Granadina

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUC	LEO: YEGEN		PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE	YEGEN			CODIGO MAPA: 040
TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA				
BRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA				
OCALIZACION ESPECIFICA : En la parte ba	aja del núcleo de '	Yegen.		
DESCRIPCION:				
La iglesia de Yegen presenta una nave recta construcción de una planta y cubierta de lau capilla de Dulce Nombre de Jesús, patrón de cajones de mampostería, al menos en la cal a dos aguas. A la espalda de la capilla mayor fanto la nave como la capilla mayor se cubra cos diferentes tipos de canes que encontrar canes de acanto, de cartela y de traza manica con servicio de cartela y de traza manica canes de acanto, de cartela y de traza manica con servicio de cartela y de traza manica canes de acanto, de cartela y de traza manica canes de acanto.	ina en el lateral de el pueblo. Todo el becèra. La fachador or se encuentra el ren con armadura mos en la armadu	e la epístola. En e l exterior está en a está rematada antiguo cemente s de limas, estan	el mismo lado y abie calado, aunque se aj por una espadaña co rio, cerrado por una do el almizate de la :	rta a la capilla mayor se encuentra la precia que la fábrica es de ladrillo y on dos vanos de medio punto y tejadillo tapia. segunda apeinazado con lazo de ocho.
ASPECTOS HISTORICOS:				
El memorial de la visita que realiza a Las Al que la iglesia de Yegen estaba "sana y era d De 1602 a 1605 se construyó un templo nue os vecinos solicitan el reparo de la armadu situación, el veedor Bartolomé del Campo d (VII los vecinos pedían la construcción de u nuevo reparar la armadura y tejados, ya que soluciones, el maestro mayor proyectó la re consistieron en rebajar los muros y rehacer	le las antiguas", le vo, siendo maestr ra pues era de ma lio las condicione un reducto a los ci e las paredes se e econstrucción del	o que hace pensa ros Juan Bautista adera de aliso y c s para el reparo c imientos y el rep staban desploma arco toral. Finali	ar que conservaba o , , albañil, y Juan Alo rujía, temiendo los f que ejecutaría el car aro de lo viejo. A me ando y podía arruina mente, tras el terrem	habían rehabilitado su antigua mezquita nso, carpintero. Poco después, en 1634, ieles que les cayera encima. Ante esta pintero Juan Alonso. A finales del siglo diados del Setecientos se necesitaba de rse completamente. Entre otras oto de 1884 se hicieron reformas que
NTERES ETNOLOGICO:				
A pesar de las numerosas reformas, conser	va una interesant	e armadura mud	éjar en la nave con u	n repertorio variado de canes.
/ALORACION INTERES/CALIDAD:				
MUY ALTA:	ALTA: X	APRECIABLE:	ALGUN	A: ESCASA:
PROTECCION ACTUAL				
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO	ORICO ANDALUZ	PROTEC	CCION NORMATIVA	MUNICIP NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:			e de la companya de La companya de la co	
B.I.C: X CATALOGO PATRIMONIO) HISTORICO AN	IDALUZ:	PROTECCION	NORMATIVA MUNICIP
ESTADO DE CONSERVACION:				
No hace muchos años fue objeto de una interv	ención arquitectóni	ca, por lo que su e	estado de conservació	n es aceptable.
ALORACION CONSERVACION DE ELEME				
MUY BUENA:	BUENA: X	REGULAR:	MAL	A: MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO		aaa muu aaastadi		
La solución de ladrillo visto en la fachada y	and the second second second	ece muy acertau	•	
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Está rodeada de viviendas de una y dos altu	ras, con solucion	nes de tejado y la	una que, en general,	están bien conservadas, aunque
algunas intervenciones recientes y vivienda	s de nueva planta	i han sustituido k	os aleros de pizarra (por tejas, faiseando la imagen tradiciona
JSO ACTUAL: Iglesia	VISITABLE	= [2]		
JSO ACTUAL: Iglesia PROPIETARIO: Obispado de Granad		- 💌 NFORMATIVA: D	irecta	
FECNICO J.Sanchez Real	FECHA:		2/01	
BIBLIOGRAFIA: HENARES CUÉLLAR Y LÓ			***************************************	raffa)
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTI				
- Retirar la cabina telfónica	POOLOHAKEOOFE			
- Retirar la cabina tenonica - Ocultar el cableado				

- Tratamiento paisajístico de las edificaciones adyacentes

Inclusión en el itinerario de Arquitectura religiosa de la Alpujarra Oriental Granadina.

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASTILLO	DE MECINA BOMBARON	CODIGO MAPA: 041
TIPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO H	UMANO	
GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQU	EOLOGICAS	
LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle del C	astillo, al oeste de la población.	
DESCRIPCION: Barrio edificado en contacto con muros d proximidades se encuentra una acequia c ASPECTOS HISTORICOS: Epoca medieval. INTERES ETNOLOGICO: Importante vestigio del asentamiento mus		juo recinto del castillo. En las
VALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA:	ALTA: X APRECIABLE ALGUN	VA: ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMON		MUNICIP NINGUNA X
ESTADO DE CONSERVACION: No ha sido posible encontrar vestigios perce		
VALORACION CONSERVACION DE ELEM MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORA Algunas transformaciones que no se ajus CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORN Entorno de media ladera de sustrato silíc sobre todo los castaños, junto a zarzas e	BUENA REGULAR: MAL DOS: tan a la tipología tradicional. O: eo, con edificaciones en los lugares más bajos y aterraz	A: X MUY MALA:
USO ACTUAL: Abandonado	VISITABLE 🗹	
PROPIETARIO: Varios	FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM	FECHA: 6/12/01	
	LEDA PORTERO, J. ; MARTÍN CIVANTOS, J. Mª. a militar de la provincia de Granada (Siglos VII al XVIII).	Granada: Diputación
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PRO	TECCION/RECUPERACION	
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APR	VECHAMIENTO	

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUC	LEO: YEGEN	***************************************	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PIEDRA I	FUERTE			CODIGO MAPA: 042
IPO DE ELEMENTO: CASTILLO				
BRUPO: ARQUITECTURA MILITAR				
OCALIZACION ESPECIFICA : Peñón a ur	nos 2 Kms. Al SE de	la población, sobre la ma	rgen izquierda del Ba	ırranco del Quejigal.
DESCRIPCION: En la plataforma rocosa sobre la que se e	encuentran los resto	s del castillo se aprecian	tres escalones más o	menos definidos, que
corresponden a los tres recintos de que c nampostería. En otra parte, más al exter nteriores. Alrededor del conjunto quedar	debió constar. En el ior quedan restos de	central estaría la parte me una aljibe que no no con	ejor fortificada, si biei	n solo quedan las piedras de l
ASPECTOS HISTORICOS:				
Datada aproximadamente en el siglo XI. Se han encontrado restos cerámicos de c califales.	listintas épocas, pre	ehistóricos, medievales, a	lgunos de sigillata ro	mana, altomedievales y
NTERES ETNOLOGICO:				
se dice que fue allí donde se refugiaron l ugar está plagado de tesoros ocultos.	os últimos moriscos	de Yegen, por lo que sie	mpre ha existido la cr	reecia popular de que este
ALORACION INTERES/CALIDAD:				
MUY ALTA:	ALTA: X	APRECIABLE:	ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL				
B.I.C: X CATALOGO PATRIMONIO HIS	STORICO ANDALUZ	PROTECCION N	ORMATIVA MUNICIP	NINGUNA
PROTECCION SUGERIDA:				
B.I.C: CATALOGO PATRIMON	NIO HISTORICO AN	DALUZ: X PF	ROTECCION NORMAT	TIVA MUNICIP
		altered.		
ESTADO DE CONSERVACION: // Al estado de conservación. Abandonado y ealizadas en la zona han destruido la estruc		n. Los restos del aljibe se e	ncuentran llenos denes	scombros. Las labores agrícolas
VALORACION CONSERVACION DE ELEM	MENTO:			
MUY BUENA:	BUENA	REGULAR:	MALA: X	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORA No hay.	DOS:			
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORN	10 :			
Se encuentra ubicado por debajo del nive Barranco del Quejigal.	el del núcleo de Yego	en, sobre una plataforma	rocosa y casi cilíndric	ca que emerge del fondo del
JSO ACTUAL: Abandonado	VISITABLE			
PROPIETARIO: No localizado	FUENTE II	NFORMATIVA: Directa		
ECNICO Lorenzo Cara	FECHA:	15/12/01		
BIBLIOGRAFIA: TRILLO SAN JOSÉ/CAR MARTÍN CIVANTOS (ver	A BARRIONUEVO y bibliografía del mu	RODRÍGUEZ LÓPEZ/MAR nicípio)	RTÍN GARCÍA, BLEDA	PORTEROY
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PRO				
	EVECHAMIENTO:			

	NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	The state of the s	
DENOMINACION ELEMENTO: ANTIGUO CUA	RTEL DE MECINA BOMBARON	CODIGO MAPA: 043
TIPO DE ELEMENTO: CUARTEL		
GRUPO: ARQUITECTURA MILITAR		
LOCALIZACION ESPECIFICA : En el noreste de	l núcleo de Mecina, por debajo de la calle Barrio Alto	
DESCRIPCION:		
Edificación de influencia neoclásica, con planta adrillo calizo, y cubierta de teja árabe a dos ag pequeños cajones de mampostería. Cada cuer nojas enmarcada en una moldura formada por un pequeño entablamento cuya cornisa sostier ventanales, también enmarcados por molduras balcón en el centro, con repisa y vano enmarca central aparece, además, entablamiento sobre	a rectangular, tres alturas, construida en cajones de n guas. La fachada principal está dividida en tres cuerpo po consta de tres vanos adintelados. La portada está ladrillos macizos que en la parte superior simulan un ne el balcón superior. A los lados de la portada apareo de ladrillo, con rejas de antepecho con resalto. El cu ado, al igual que los dispuestos a sus lados, por mold el que descansa un frontón curvilineo. A sus lados ha mos de madera. Los tres vanos del cuerpo superior s ura por un entablamiento de friso liso.	os por una platabanda de ladrillos y compuesta por una puerta de dos arco adintelado. Sobre éste aparece cen sendos vanos que forman grande: terpo medio está compuesto por un lura plana de ladrillo. Sobre el vano ay vanos conformados como grandes
ASPECTOS HISTORICOS:		
Fue cuartel de la Guardia Civil hasta hace unos	años.	
NTERES ETNOLOGICO:		
Seguramente es uno de los mejores ejemplos :	de neoclásico del término municipal.	
		
VALORACION INTERES/CALIDAD:		
VALORACION INTERES/CALIDAD:	ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA	ESCASA:
MUY ALTA:	ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA	ESCASA:
MUY ALTA:		
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR	ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA	
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR		
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR PROTECCION SUGERIDA:	ICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MI	
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR PROTECCION SUGERIDA:	ICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MI	UNICIP NINGUNA X
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H ESTADO DE CONSERVACION:	PROTECCION NORMATIVA MI	UNICIP NINGUNA X
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H ESTADO DE CONSERVACION; Está rehabilitado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENT	PROTECCION NORMATIVA MI	UNICIP NINGUNA X
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H ESTADO DE CONSERVACION; Está rehabilitado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENT	PROTECCION NORMATIVA MI	UNICIP NINGUNA X
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H ESTADO DE CONSERVACION: Está rehabilitado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENT MUY BUENA:	PROTECCION NORMATIVA MI	UNICIP NINGUNA X
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H ESTADO DE CONSERVACION: ESTÁ rehabilitado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Persianas de plástico en algunos vanos - Valla metálica próxima - Cableado circundante CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:	PROTECCION NORMATIVA MISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION NO.: BUENA REGULAR: MALA:	UNICIP NINGUNA X
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H ESTADO DE CONSERVACION: ESTÁ rehabilitado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Persianas de plástico en algunos vanos - Valla metálica próxima - Cableado circundante CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:	PROTECCION NORMATIVA MI	UNICIP NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H ESTADO DE CONSERVACION: Está rehabilitado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Persianas de plástico en algunos vanos Valla metálica próxima Cableado circundante CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno semiurbano en el que se mezclan edif	PROTECCION NORMATIVA MI IISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION N O: BUENA X REGULAR: MALA: icaciones y terrazas para el cultivo sobre terreno de r	UNICIP NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H ESTADO DE CONSERVACION: Está rehabilitado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO MUY BUENA: Persianas de plástico en algunos vanos Valla metálica próxima Cableado circundante CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno semiurbano en el que se mezclan edif	PROTECCION NORMATIVA MISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION NO. CO: BUENA: X REGULAR: MALA: icaciones y terrazas para el cultivo sobre terreno de r	UNICIP NINGUNA X
MUY ALTA: PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H ESTADO DE CONSERVACION: Está rehabilitado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENT MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Persianas de plástico en algunos vanos Valla metálica próxima Cableado circundante CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno semiurbano en el que se mezclan edif USO ACTUAL: Vivienda PROPIETARIO: Varios	PROTECCION NORMATIVA MI IISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION N O: BUENA: X REGULAR: MALA: icaciones y terrazas para el cultivo sobre terreno de r VISITABLE V FUENTE INFORMATIVA: Directa	UNICIP NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTOR PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H ESTADO DE CONSERVACION: Está rehabilitado. VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO MUY BUENA: Persianas de plástico en algunos vanos Valla metálica próxima Cableado circundante CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno semiurbano en el que se mezclan edif	PROTECCION NORMATIVA MISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION NO. CO: BUENA: X REGULAR: MALA: icaciones y terrazas para el cultivo sobre terreno de r	UNICIP NINGUNA X

- Inclusión en GR7 Señalización para visita

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA NUCLEO: GOLCO	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASTILLEJO DE GOLCO	CODIGO MAPA: 044
IPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO HUMANO	
BRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS	
OCALIZACION ESPECIFICA : A unos 600 m. Al SE de Golco, en la margen derecha del río	Mecina y cerca del Molino del Castillejo.
DESCRIPCION:	
Pequeño recinto amurallado en su totalidad, a excepción de dos espolones rocosos que u ueron reforzados por alguna construcción, tal vez torres. Los escasos restos que se conservan de este castillo indican que este se componía de tre considerable de muro de mampostería en su única car construido con piedras de mediano tamaño con mortero de cal, apreciandose en su pavin cel segundo, que rodea al primero por sus tres lados, quedan restos de muros al S, tamb cel trecero, que ocupaba la parte norte de la fortaleza, quedan restos de dos posibles torrespolones rocosos ubicados en los ángulos N y E.	es recintos. a exterior, la NO. Tiene una altura de 3 m. Y est nento las huellas del encifrado. ién de mampostería.
ASPECTOS HISTORICOS:	
Se puede datar sobre los siglos VIII y IX. Son restos constructivos de una de las alquerías	de la taha.
NTERES ETNOLOGICO:	
ion pocos los ejemplos de estos restos conocidos o investigados en La Alpujarra. Desta oceso del angosto valle que forma el río Mecina de N a S.	ca el necho de que controlada la unica via de
/ALORACION INTERES/CALIDAD:	
MUY ALTA: APRECIABLE: X	ALGUNA: ESCASA:
PROTECCION ACTUAL	
B.I.C: X CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NOR	MATIVA MUNICIP NINGUNA
PROTECCION SUGERIDA:	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROT	TECCION NORMATIVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Mai estado de conservación, abandonado y cubierto por la vegetación.	
VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:	
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: X	MALA: MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS; No hay.	
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Buena visibilidad sobre el paisaje circundante y, sobre todo, a la vega y al fondo del valle	
JSO ACTUAL: Abandonado VISITABLE ☑	
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa	
ECNICO Lorenzo Cara FECHA: 15/12/01	
BIBLIOGRAFIA: MARTÍN GARCÍA, BLEDA PORTERO, y MARTÍN CIVANTOS/TRILLO SAN bibliografía del municipio)	JOSÉ/MALPICA CUELLO (ver
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION	
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:	

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO:	YEGEN		PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE	MONTENEGRO			CODIGO MAPA: 045
TIPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO HUN	MANO			
GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEO	LOGICAS			
OCALIZACION ESPECIFICA : Situado unos	trescientos metros al S	del Cortijo de los I	Bartolos, en Montenegi	70.
DESCRIPCION:				
Asentamiento romano, con cerámica de los s	ss. I y III dC y un gran co	ontrapeso de almaz	zara romana.	
ASPECTOS HISTORICOS:				
Escasos restos constructivos muy alterados	por tractoreado del ter	reno.		
NTERES ETNOLOGICO:				
Son pocos los ejemplos de estos restos con	ocidos o investigados (m La Alpujarra Med	uid.	
/ALORACION INTERES/CALIDAD:				
MUY ALTA:	ALTA: APR	ECIABLE X	ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL				
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO	RICO ANDALUZ:	PROTECCION NO	ORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
المسيد				
PROTECCION SUGERIDA:		297-4429		geinstra
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO	HISTORICO ANDALUZ	E X PF	ROTECCION NORMATI	VA MUNICIP
ESTADO DE CONSERVACION:				
Relativamente buena.	Land Property			
VALORACION CONSERVACION DE ELEMEN	NTO:			
MUY BUENA:	BUENA X R	EGULAR:	MALA:	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO	s: —			
No hay.				
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:				
Buena visibilidad sobre el paisaje circundan cultivos. Por encima de este asentamiento, e	te; alterado por desmoi en una elevación rocosa	ntes y aterrazado p se encuentra otro	or lo que la mayor part vacimiento prehistório	te de los restos están bajo los :o
building. For orionial de cole documentes,	A1 WILL OID TABLE I TO			
USO ACTUAL: Abandonado	VISITABLE 🗸			
PROPIETARIO: No localizado	FUENTE INFORM	IATIVA: Directa		
TECNICO Lorenzo Cara	FECHA:	15/12/01		
BIBLIOGRAFIA: CARA BARRIONUEVO y RO	DRÍGUEZ LÓPEZ/MAL		bibliografía del munic	ipio)
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTE		.♥ stantage		
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVE				
Posibilidad de integración en sendero por el val	le con observación de ele	mentos históricos, e	tnograficos y naturales.	

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
ENOMINACION ELEMENTO: LA MEZQUI	ITA ~	CODIGO MAPA: 046
IPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO HU	MANO	
RUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUE	OLOGICAS	
OCALIZACION ESPECIFICA: Cerrillo mojo Bombarón.	ón de término entre Bérchules y Alpujarra de la Sierra, a	l lado de la ctra de la sierra desde M-
DESCRIPCION: Despoblado medieval de cronología discuti ASPECTOS HISTORICOS: Escasos restos constructivos de una posib NTERES ETNOLOGICO: Son pocos los ejemplos de estos restos co	ele rábita o morabito medieval.	
/ALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X ALGUN	ESCASA:
111211111111111111111111111111111111111		
PROTECCION ACTUAL		
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA N	
PROTECCION ACTUAL 3.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA:	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA N	IUNICIP NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA N	
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION:	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA N	IUNICIP NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Relativamente buena.	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA NO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION	IUNICIP NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Relativamente buena. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADI No hay. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO CATALOGO PATRIMONIO HIST CATALOGO PATRIMONIO CATALOGO PATRIMONIO HIST CATALOGO PATRIMONIO CATALOGO PATRIMON	PROTECCION NORMATIVA NO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION ENTO: BUENA: REGULAR: X MALA OS:	NUNICIP NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Relativamente buena. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADI No hay. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO CATALOGO PATRIMONIO HIST CATALOGO PATRIMONIO CATALOGO PATRIMONIO HIST CATALOGO PATRIMONIO CATALOGO PATRIMON	PROTECCION NORMATIVA NO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION ENTO: BUENA: REGULAR: X MALA OS:	NORMATIVA MUNICIP X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Relativamente buena. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADI No hay. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Buena visibilidad sobre el paisaje circunda	PROTECCION NORMATIVA NO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION ENTO: BUENA: REGULAR: MALA OS: Inte y, sobre todo, a la vega y al fondo del valle.	NORMATIVA MUNICIP X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Relativamente buena. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: MUY BUENA: CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Buena visibilidad sobre el paisaje circunda USO ACTUAL: Abandonado	PROTECCION NORMATIVA NO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION PROTECCION ENTO: BUENA: REGULAR: X MALA OS: OS: VISITABLE V	NORMATIVA MUNICIP X

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: MECINA BUMBARU	/N	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PEÑON DE LA	RABITILLA		CODIGO MAPA: 047
TIPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO HUMAI	NO		
GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLO	OGICAS		
LOCALIZACION ESPECIFICA : Paraje Pago de I	a Rabitilla, en la margen izquierda del rí	o (cerro en ladera)	
DESCRIPCION: Despoblado de Lauxar, barrio de la antigua pob edificios aislados.	plación medieval. Los restos se extiende	n por la ladera del peñó:	n; encima pudo haber
ASPECTOS HISTORICOS:			
Escasos restos constructivos de una alquería y INTERES ETNOLOGICO: Son pocos los ejemplos de estos restos conoc) jalonaban los cerros de) la taha.
VALORACION INTERES/CALIDAD:			
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X	ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL			
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORI	CO ANDALUZ: PROTECCION NO	ORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:			
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H	ISTORICO ANDALUZ:	OTECCION NORMATIVA	MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Relativamente buena.			
VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO	D:		
MUY BUENA:	BUENA: REGULAR: X	MALA:	MUY MALA:
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:			
Buena visibilidad sobre el paisaje circundante	y, sobre todo, a la vega y al fondo del va	ile.	
USO ACTUAL: Abandonado	VISITABLE 🗹		
PROPIETARIO: No localizado	FUENTE INFORMATIVA: Directa	nggarangan nggarang interessa	
TECNICO Lorenzo Cara	FECHA: 15/12/01		
BIBLIOGRAFIA: No aparece			
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECC	CION/RECUPERACION		
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECH	HAMIENTO:		
Desibilidad de integración en candare por el valle o	on cheangaión de elementos históricos, el	nográficos y naturales	

	NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ALTALAZO)RA	CODIGO MAPA: 048
TIPO DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS		
GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUE	OLOGICAS	
LOCALIZACION ESPECIFICA : Por encima	de la acequia baja, en la margen izquierda del río.	
DESCRIPCION: Ladera aterrazada. ASPECTOS HISTORICOS: Escasos restos constructivos de una de las INTERES ETNOLOGICO: Son pocos los ejemplos de estos restos co		
VALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIST	TORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNIC	IP NINGUNA X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONI	O HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORM	MATIVA MUNICIP X
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Relativamente buena.	O HISTORICO ANDALUZ: The PROTECCION NORM	MATIVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION:	ENTO:	
ESTADO DE CONSERVACION: Relativamente buena. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAD No se aprecian. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO	ENTO: BUENA: REGULAR: MALA: SOS:	MUY MALA:
ESTADO DE CONSERVACION: Relativamente buena. VALORACION CONSERVACION DE ELEME MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAD No se aprecian. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO	ENTO: BUENA: REGULAR: MALA: OOS:	
ESTADO DE CONSERVACION: Relativamente buena. VALORACION CONSERVACION DE ELEMI MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAD No se aprecian. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Buena visibilidad sobre el paisaje circunda USO ACTUAL: Abandonada	ENTO: BUENA: REGULAR: MALA: OOS: OC: ante y, sobre todo, a la vega y a la población.	
ESTADO DE CONSERVACION: Relativamente buena. VALORACION CONSERVACION DE ELEMI MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAD No se aprecian. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Buena visibilidad sobre el paisaje circunda	ENTO: BUENA: REGULAR: MALA: M	

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: MECINA BOMBARO	N	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASTILLE	JO II		CODIGO MAPA: 049
TIPO DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS			
GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQU	EOLOGICAS		
LOCALIZACION ESPECIFICA : Un poco ma	ás debajo de Castillejo I, entre el primero y el	molino.	
DESCRIPCION:			
Yyacimiento prehistórico ideterminado y o	ceramica medieval dispersa.		
ASPECTOS HISTORICOS: Escasos evidencias en terrenos aterrazad	os.		
INTERES ETNOLOGICO:			
Son pocos los ejemplos de estos restos c	onocidos o investigados en La Alpujarra.		
VALORACION INTERES/CALIDAD:			
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE: X	ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL			
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS	TORICO ANDALUZ: PROTECCION NO	ORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:			
B.I.C: CATALOGO PATRIMON	IO HISTORICO ANDALUZ:	OTECCION NORMAT	TIVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: relativamente buena.			
VALORACION CONSERVACION DE ELEM	ENTO:		
MUY BUENA:	BUENA: REGULAR: X	MALA:	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAL	DOS:		
No hay.			
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORN	O: dante y, sobre todo, a la vega y al fondo del v	ralla	
- El paisaje presenta gran belleza.	dulle j, souse todoja m rega y a londo del		
USO ACTUAL: Abandonado	VISITABLE 🗹		
PROPIETARIO: No localizado	FUENTE INFORMATIVA: Directa		
TECNICO Lorenzo Cara	FECHA: 15/12/01		
BIBLIOGRAFIA: TRILLO SAN JOSÉ, C. La Granada: Diputación Pro	a Alpujarra: Historia, arqueología y paisaje: a wincial. 1.992.	nálisis de un territori	o en época medieval.
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PRO	TECCION/RECUPERACION		
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APR	VECHAMIENTO:		
Posibilidad de integración en sendero por el	valle con observación de elementos históricos, et	nográficos y naturales	

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CUEVA DEL REYECILLO	CODIGO MAPA: 050
TIPO DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS	
GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS	
LOCALIZACION ESPECIFICA : Sin especificar	
DESCRIPCION: Una sima con un higuerón en la entrada, se han encontrado restos de la edad del Cobre y del Bronce, q abajo.	ue se extienden también ladera
ASPECTOS HISTORICOS:	
INTERES ETNOLOGICO:	
Son pocos los ejemplos de estos restos conocidos o investigados en La Alpujarra.	
VALORACION INTERES/CALIDAD:	
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNI	CIP NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION NOF	RMATIVA MUNICIP
ESTADO DE CONSERVACION: Relativamente buena.	
VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:	
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA:	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:	
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:	
USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE 🗸	
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO Lorenzo Cara FECHA: 15/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece	
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION	
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:	

MUNICIPIO. ALFOJARRA DE LA SIERRA	THOUSE GRANDA
DENOMINACION ELEMENTO: ARBOLES DE LA IGLESIA DE YEGEN	CODIGO MAPA: 051
TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS	
GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS	
LOCALIZACION ESPECIFICA : Plaza de la iglesia de Yegen	
DESCRIPCION: Conjunto de tres plátanos de sombra (Platanus Hispanica) centenarios, con un tronco de tres metros de di se abren en tres o cuatro grandes ramas.	ametro aproximadamente, que
ASPECTOS HISTORICOS: De principios del siglo XX INTERES ETNOLOGICO: Son de los árboles de mayor tamaño en el núcleo de Yegen.	
VALORACION INTERES/CALIDAD:	
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMA	ATIVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Adecuado estado de conservción.	
VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:	
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: No aparecen CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:	MUY MALA:
Entorno urbano en la parte más baja del pueblo, en la que encontramos edificios de interés como la iglesia	a o la Casa de los Sacristanes.
USO ACTUAL: Ornamental VISITABLE 🗹	
PROPIETARIO: Ayuntamiento FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM FECHA: 17/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece	
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION Abono periódico. PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:	

Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de la Alpujarra.

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASTAÑO	S DE MECINA BOMBARON	CODIGO MAPA: 052
TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANO	OS Y DE CARRETERA CENTENARIOS	
GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URB	ANOS	
LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto a la ca	arretera C-332, al noreste del núcleo de Mecina Bombarón.	
DESCRIPCION: Conjunto de castaños centenarios, con un ramas. ASPECTOS HISTORICOS: No aparece INTERES ETNOLOGICO: Castaños de antigüedad que constituyen u	tronco de dos a tres metros de diametro, que se divide, en ma muestra de los muchos que se pueden encontrar en la p	
VALORACION INTERES/CALIDAD:		water and the second
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE: X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HIS	TORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUI	NICIP NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:		
B.I.C: CATALOGO PATRIMONI	O HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NO	DRMATIVA MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: Algunos presentan oquedades en el tronco.		
VALORACION CONSERVACION DE ELEM	ENTO:	
MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORAD No aparecen. CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO Entorno de media ladera bajo sustrato de arbustos, junto a algunos plátanos de som	O: silíceo, con terrazas, en algunos casos abandonadas, y abo	
USO ACTUAL: Ornamental	VISITABLE 🗹	
PROPIETARIO: No localizado	FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM	FECHA: 19/12/01	
BIBLIOGRAFIA: No aparece		
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PRO	TECCION/RECUPERACION	
Construcción de un arriate perimetral para fa		
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRI	VECHAMIENTO:	

Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de la Alpujarra.

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA	NUCLEO: YEGEN	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DEL I	NGLES	CODIGO MAPA: 053
IPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DES	STACABLE	
RUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL		
OCALIZACION ESPECIFICA : En el barrio A	lto del núcleo de Yegen, junto al Pilar de los Tres Caños.	
DESCRIPCION: Edificio con fachada de alineación irregular, portón de madera con puerta inscrita.	de dos alturas con cubierta plana. Presenta en la fachad	a principal alero de teja. Destaca el
lespués fue vendida sucesivas veces hasta nisma casa también se alojó Pedro Antonio NTERES ETNOLOGICO:	uiló al cacique del pueblo, Don Fernando, que se reservó llegar a su actual propietario, que realizó la reforma que de Alarcón, que pasó una noche en Yegen durante su far nvertirla en casa-museo dedicada al hispanista, con bibli	la transformó. Al parecer, en esta noso viaje a la Alpujarra en 1872.
ALORACION INTERES/CALIDAD:		
MUY ALTA:	ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA:	ESCASA:
	and the second s	
PROTECCION ACTUAL		INICIP NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL S.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO	DRICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MU	INICIP NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA:	DRICO ANDALUZ: The PROTECCION NORMATIVA MU	INICIP NINGUNA X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION:	DRICO ANDALUZ: The PROTECCION NORMATIVA MU	
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA:	ORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MU HISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION NO	ORMATIVA MUNICIP
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Muy transformada VALORACION CONSERVACION DE ELEMEN MUY BUENA:	PROTECCION NORMATIVA MU HISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION NO NTO: BUENA REGULAR: MALA:	ORMATIVA MUNICIP
PROTECCION ACTUAL S.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: S.I.C: CATALOGO PATRIMONIO SSTADO DE CONSERVACION: Muy transformada MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO Casa adyacente Ventanas y rejas de ventanas de nueva fac	PROTECCION NORMATIVA MU HISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION NO NTO: BUENA REGULAR: MALA:	ORMATIVA MUNICIP
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Muy transformada VALORACION CONSERVACION DE ELEMEN	PROTECCION NORMATIVA MU HISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION NO NTO: BUENA: REGULAR: MALA: DS:	ORMATIVA MUNICIP
PROTECCION ACTUAL PROTECCION SUGERIDA: PROTECCION DE LEMENTO PROTECCION DE LEMENTO PROTECCION DEL ENTORNO PROTECCION DEL ENTORNO PROTECCION DEL ENTORNO PROTECCION SUGERIDA PROTECCION ACTUAL PROTECCION SUGERIDA PROTECCI	PROTECCION NORMATIVA MU HISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION NO NTO: BUENA: REGULAR: MALA: DS:	ORMATIVA MUNICIP MUY MALA: X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Muy transformada //ALORACION CONSERVACION DE ELEMEI MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO Casa adyacente Ventanas y rejas de ventanas de nueva fac Cableado CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:	PROTECCION NORMATIVA MU HISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION NO NTO: BUENA REGULAR: MALA: DS:	ORMATIVA MUNICIP MUY MALA: X
PROTECCION ACTUAL B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO ESTADO DE CONSERVACION: Muy transformada MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO Casa adyacente Ventanas y rejas de ventanas de nueva fac Cableado CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Entorno urbano, rodeada de casa en su may nuerto para cultivos de regadío.	PROTECCION NORMATIVA MU HISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION NO NTO: BUENA REGULAR: MALA: OS: tura yoría de nueva planta, a excepción de su extremo suoeste	ORMATIVA MUNICIP MUY MALA: X
PROTECCION ACTUAL S.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTO PROTECCION SUGERIDA: S.I.C: CATALOGO PATRIMONIO STADO DE CONSERVACION: Muy transformada VALORACION CONSERVACION DE ELEMEI MUY BUENA: SELEMENTOS DISONANTES INCORPORADO Casa adyacente Ventanas y rejas de ventanas de nueva fac Cableado CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO: Intorno urbano, rodeada de casa en su may nuerto para cultivos de regadío. USO ACTUAL: Vivienda	PROTECCION NORMATIVA MU HISTORICO ANDALUZ: X PROTECCION NO NTO: BUENA: REGULAR: MALA: DS: tura Voría de nueva planta, a excepción de su extremo suceste	ORMATIVA MUNICIP MUY MALA: X

- Tratamiento paisajistico de la edificación ady
 Tratamiento paisajístico de ventanas y rejas
 Ocultación del cableado

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA NUCLEO: YEGEN	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LOS BARTOLOS	CODIGO MAPA: 054
TPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO HUMANO	
GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS	
OCALIZACION ESPECIFICA : En Montenegro, al levante de la Fuente de La Raja	
DESCRIPCION: .adera sobre monte que corresponde a una antigua ocupación medieval ASPECTOS HISTORICOS: Escasos restos constructivos Restos de una antigua almazara medieval Parece corresponder a una cortijada tadía ss. XV y XVI, de la familia de Aben Humeya.	
NTERES ETNOLOGICO:	
Son pocos los ejemplos conocidos o investigados de estos restos arqueológicos.	
/ALORACION INTERES/CALIDAD:	
MUY ALTA: X APRECIABLE: ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIV	A MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION:	
Relativamente buena	
VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:	
MUY BUENA: BUENA X REGULAR: MALA:	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: Cortijo moderno Desmonte del terreno	
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:	
Buena visibilidad sobre el paisaje circundante. merendero con nacimiento de agua y cocina	
JSO ACTUAL: Ninguno VISITABLE 🗸	
USO ACTUAL: Ninguno VISITABLE ✓ PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Pros. Arqueológica	
FECNICO L. Cara FECHA: 1/12/01	
	RAFIA DEL
BIBLIOGRAFIA: TRILLO SAN JOSE/CARA BARRIONUEVO Y RODRIGUEZ LOPEZ /CASTRO.E (VER BIBLIOGI MUNICIPIO)	
MUNICIPIO)	

MUNICIPIO: ALPUJARRA DE LA SIERRA NUCLEO: MECINA BOMBARON	PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: NUCLEO DE MECINA BOMBARON	CODIGO MAPA: 055
TIPO DE ELEMENTO: PARAJE DE ESPECIAL VALOR HISTORICO	
GRUPO: PARAJES DE ESPECIAL VALOR HISTORICO	
LOCALIZACION ESPECIFICA : En el sureste del término municipal de Alpujarra de la Sierra, al norte de Golco.	
DESCRIPCION: Conjunto de edificaciones dispuestas en barrios unidos a través de las edificaciones que se disponen alrededor comunicación.	de los principales ejes de
ASPECTOS HISTORICOS: No datado	
INTERES ETNOLOGICO: Lugar en el que nació Aben-Aboo, último rey de la Alpujarra y primo de Aben Humeya.	
VALORACION INTERES/CALIDAD:	
MUY ALTA: APRECIABLE X ALGUNA:	ESCASA:
PROTECCION ACTUAL	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP	NINGUNA X
PROTECCION SUGERIDA:	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA	MUNICIP X
ESTADO DE CONSERVACION: La mayor parte del núcleo se encuentra en buen estado.	•
VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:	
MUY BUENA: BUENA: X REGULAR: MALA:	MUY MALA:
ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS: - Algunas edificaciones de nueva planta - Antenas de telefonia movil sobre el núcleo	
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:	
Entorno de media ladera, en la cara sur de Sierra Nevada, bajo sustrato silíceo. El núcleo está rodeado de antigu terrazas para el cultivo de regadío.	ios castaños, junto a
USO ACTUAL: Viviendas VISITABLE ✓	
PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa	
TECNICO JCRM FECHA: 19/12/01	
BIBLIOGRAFIA: CASTRO, E. Guía General de La Alpujarra. Granada. Caja General de Ahorros. 1.995	
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION	
Tratamiento paisaiístico de las edificaciones que se aleian más de la tipología tradicional.	

- Inclusión en Itinerario de la Arquitectura Tradicional
 Señalización para visita

	A NUCLEO: YEGEN	PROVINCIA: G	KANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PENSIO	N DE MANUEL JULIANA	CODIGO MAPA	: 056
TIPO DE ELEMENTO: PARAJE DE ESP	ECIAL VALOR HISTORICO		
GRUPO: PARAJES DE ESPECIAL VAL	OR HISTORICO		
LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto a la	a carretera C-332		
presenta poyo corrido. Destaca el balcó ASPECTOS HISTORICOS:	ampostería, con cubierta horizontal de launa y ak in central.	ero de laja, sobre canes de madera. Al fre	ente
No datada. NTERES ETNOLOGICO: Lugar donde se aloió Gerald Brenan ant	tes de alquilar la casa que luego se conocería con	no Casa del Inglés.	
VALORACION INTERES/CALIDAD:			·
MUY ALTA:	ALTA: APRECIABLE X	ALGUNA: ESCASA:	
PROTECCION ACTUAL			
Manual		Property Control of the Control of t	
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO H	IISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NOF	MATIVA MUNICIP NINGUNA X	4.
	IISTORICO ANDALUZ: TPROTECCION NOF	MATIVA MUNICIP NINGUNA X	
PROTECCION SUGERIDA:		TECCION NORMATIVA MUNICIP X	
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION:			
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Buen estado de conservación general	ONIO HISTORICO ANDALUZ: PRO	TECCION NORMATIVA MUNICIP X	
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Buen estado de conservación general	ONIO HISTORICO ANDALUZ: PRO		
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Buen estado de conservación general VALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPOR	EMENTO: BUENA X REGULAR:	TECCION NORMATIVA MUNICIP X	
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Buen estado de conservación general VALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPOR Reja de ventana inferior	EMENTO: BUENA X REGULAR:	TECCION NORMATIVA MUNICIP X	
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Buen estado de conservación general VALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPOR Reja de ventana inferior CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTOR	EMENTO: BUENA X REGULAR:	TECCION NORMATIVA MUNICIP X MALA: MUY MALA:	
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Buen estado de conservación general VALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPOR Reja de ventana inferior CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTOR	EMENTO: BUENA X REGULAR: RADOS:	TECCION NORMATIVA MUNICIP X MALA: MUY MALA:	
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Buen estado de conservación general VALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPOR Reja de ventana inferior CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTOR Parte alta del núcleo de Yegen, junto a l	EMENTO: BUENA X REGULAR: RADOS: RNO: a carretera C-332 y rodeada de edificaciones de i	TECCION NORMATIVA MUNICIP X MALA: MUY MALA:	
PROTECCION SUGERIDA: B.I.C: CATALOGO PATRIMO ESTADO DE CONSERVACION: Buen estado de conservación general VALORACION CONSERVACION DE ELE MUY BUENA: MUY BUENA: ELEMENTOS DISONANTES INCORPOR Reja de ventana inferior CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTOR Parte alta del núcleo de Yegen, junto a l	EMENTO: BUENA X REGULAR: RADOS: RNO: a carretera C-332 y rodeada de edificaciones de l	TECCION NORMATIVA MUNICIP X MALA: MUY MALA:	

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Sustitución de la reja de la ventana inferior por otra más tradicional.