

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DE ARRIBA DE ALBONDON

CODIGO MAPA: 001

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / BALSA

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Entre la alberca de José Castillo y la Fuente de Arriba, en el margen izquierdo del barranco.

DESCRIPCIÓN:

Alberca de planta rectangular construida en mampostería, de unos dos m de profundidad.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

INTERES ETNOLOGICO:

Alberca de pequeñas dimensiones en la perifería del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación. Fuera de uso

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Invasión por la vegetación.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno periférico, sustrato silíceo con aterrazamientos en la zona más baja del barranco para el cultivo de regadío.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 28/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Retirada de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Sendero de la Rambla de la Alcaicería.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albondón.

MUNICIPIO: ALBONDON NUCLEO: ALBONDON PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DE JOSE CASTILLO CODIGO MAPA: 002

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / BALSA

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al este del núcleo de Albondón, en el barranco que lo rodea por el este

DESCRIPCION:

Alberca de planta rectangular, construida en mampostería de roca metamórfica.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las albercas cercanas al núcleo de población.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, aunque continúa en funcionamiento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Invasión por la vegetación.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco de Gálvez, con aterrazamientos dedicados al cultivo de regadío en las zonas más bajas, junto al cultivo de almendros y algunos olivos en los tramos superiores de las laderas.

USO ACTUAL: Alberca

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 28/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Retirada de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Sedero de la Rambla de la Alcaicería.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albondón.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DE JOSE DE LOS BLANCOS

CODIGO MAPA: 003

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al este del núcleo, en la parte baja del barranco que lo rodea

DESCRIPCION:

Alberca de planta cuadrangular, construida en mampostería, en el margen izquierda del barranco.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las albercas del barranco.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, aunque está en funcionamiento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Recubierta de cemento en su interior.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco de sustrato silíceo, con algunas terrazas dedicadas al cultivo de regadío en las partes má bajas, junto a cultivos de almendros y olivos en las partes superiores; encinas, matorral bajo y chumberas dispersas.

USO ACTUAL: Alberca

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 28/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tratamiento paisajístico del cemento añadido.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Sendero de la Rambla de la Alcaicería.
- Inclusión en el itinerario Etnográfico de Albondón.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBONDON NUCLEO: ALBONDON PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DE LA HUERTA DEL ZAPATERO CODIGO MAPA: 004

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / BALSA

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la margen izquierda del barranco que discurre al este del núcleo.

DESCRIPCION:

Alberca de planta irregular, construida en mampostería, de unos 6 m cuadrados de superficie.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Su planta sigue las irregularidades del barranco.

Tambien llamada "del Peluso".

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Recubrimiento de cemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco de sustrato silíceo, con bancales de regadío en la margen derecha y de secano en la izquierda, dominando los almendros

USO ACTUAL: Alberca

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 28/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Tratamiento paisajístico del recubrimiento de cemento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Sendero de la Rambla de la Alcaicería.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albondón.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBONDON NUCLEO: ALBONDON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DEL GRANADINO CODIGO MAPA: 005
TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / BALSA
GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA
LOCALIZACION ESPECIFICA: En el fondo del barranco que rodea Albondón, por el este, a unos 100 m del núcleo.

DESCRIPCION:

Balsa de planta irregular, construida en mampostería, de unos 2,5 m de profundidad.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las albercas de mayor tamaño junto al núcleo de población.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, aunque está en funcionamiento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Parte de los muros están invadidos por la vegetación.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco de sustrato de silíceo, con algunas terrazas dedicadas al cultivo de regadío en las partes más bajas, junto a cultivos de almendros y olivos en las partes superiores; encinas, chumberas y matorral bajo disperso.

USO ACTUAL: Alberca

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 28/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura
- Retirada de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Sendero de la Rambla de la Alcaicería.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albondón.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBONDON NUCLEO: ALBONDON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE SANTIAGO MANZANO CODIGO MAPA: 006
TIPO DE ELEMENTO: ERA
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto a la carretera GR-433, al oeste del núcleo de Albondón.

DESCRIPCION:

Era circular, empedrada con laja en disposición radial y concentrica.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Curioso resultado de radios y circunferencias en el trazado.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI

ESTADO DE CONSERVACION:

Parcialmente destruida.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Periferia del núcleo. Entorno de media ladera bajo sustrato silíceo, con predominio de cultivos de almendro y vid. Se aprecian algunas encinas aisladas.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 21/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Restricción del acceso a vehículos.
- Reconstrucción.
- Adaptación como mirador evitando la transformación de los valores etnológicos.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albondón.
- Creación de Mirador.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BODEGA DE JOSE CASTILLO

CODIGO MAPA: 007

TIPO DE ELEMENTO: BODEGA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: calle Calvo Sotelo, nº 4

DESCRIPCION:

Bodega de planta irregular, dividida en dos naves por medio de diversos pilares unidos por arcos rebajados. Compuesta por un buen número de barriles de diversos tamaños.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las bodegas de mayor antigüedad y mejor conservadas del término de Albondón.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Algunos elementos de materiale actuales necesarios para la bodega.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con casas de nueva planta y antiguas, en el centro del municipio.

USO ACTUAL: Bodega

VISITABLE

PROPIETARIO: José Castillo

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJRM

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración y acondicionamiento general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Sendero de la Rambla de la Alcaicería.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albondón.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MINAS DE SANTA RITA

CODIGO MAPA: 008

TIPO DE ELEMENTO: INFRAESTRUCTURAS MINERAS

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Barranco de la Mina, al sureste del núcleo.

DESCRIPCION:

Minas cuya boca se encuentra en la parte más baja del barranco, sin que quede ninguna construcción relacionada con la actividad.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Según informaciones de la población local se extraía sulfuro de cobre.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

La boca está ocultada por matorrales.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Estribaciones por el sur de la Sierra de la Contraviesa., bajo sustrato silíceo, con cultivos de almendro, encinas aisladas y restos de matorral bajo.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 21/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Retirada de materiales
- Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario Etnográfico de Albondón.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BODEGA VIÑA LARDON

CODIGO MAPA: 009

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza de la Iglesia

DESCRIPCION:

Edificio de tres alturas, construido en mampostería, con cubierta plana.

La fachada principal presenta en planta baja, portón central con sendos vanos laterales de desarrollo horizontal que corresponden a antiguos huecos cegados parcialmente. La primera planta corresponde a tres balcones de similar factura, protegidos por barandillas. La tercera planta corresponde a una terraza cubierta, abierta al paisaje mediante tres grandes vanos adintelados.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Edificio tradicional.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bien cuidada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubierta con planchas de fibrocemento

Cableado

Foco de luz y persianas de varillas en los ventanales.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con varios edificios de interés.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH

FECHA: 20/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación del cableado
- Sustitución de planchas de fibrocemento por otras de tipología tradicional
- Sustitución del foco luminoso por otro más acorde con la tipología tradicional.
- Reposición de los vanos de la planta baja.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Sendero de la Rambla de la Alcaicería.
- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albufol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON NUCLEO: ALBONDON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CALLE DE LA PAZ CODIGO MAPA: 010
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle de la Paz, números 7 y 9

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de dos alturas, construidas en mampostería con cubierta plana. Presentan en la fachada vanos dispuestos de forma irregular y adintelados. Aparecen también dos entradas a edificaciones conformadas como porches, sobre los que se conforman sendos balcones.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Buen ejemplo de la arquitectura tradicional en el municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Bien conservadas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y contadores de luz

Antenas

Cubiertas con planchas de fibrocemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano tradicional con diversos grados de transformación. Media ladera.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 21/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación del cableado
- Sustitución de planchas de fibrocemento por cubierta más acorde a la tipología tradicional de la zona.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NÚCLEO: ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE ANTONIO LARDON

CODIGO MAPA: 011

TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza de la Iglesia, junto a calle Calvo Sotelo

DESCRIPCION:

Edificación de planta tradicional, de tres alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana y a un agua. La fachada principal está compuesta de un cuerpo, presentando tres vanos adintelados en las alturas inferior y media, dispuestos regularmente. De los inferiores, el central está conformado como puerta principal de entrada a la vivienda; y los laterales como grandes portones. El derecho es de tipo tradicional y el izquierdo mucho más reciente. Los vanos de la altura media están conformados como tres balcones sostenidos por dos canes cada uno, con barandilla de antepecho con decoración de plomos y eses. La tercera altura aparece como dos pequeñas edificaciones añadidas a la edificación en época reciente.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las pocas casas señoriales del núcleo de Albondón.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte del enfoscado está desprendido, y se aprecia el deterioro de algunas partes.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y contador de electricidad

Alero de teja

Altura añadida posteriormente

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera, en la parte baja de Albondón, rodeado de casas de cierta antigüedad y de nueva planta.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: Antonio Lardón

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 21/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación de cableado y contador de luz
- Sustitución de alero de teja por otro más acorde con la tipología tradicional.
- Tratamiento paisajístico de la altura superior.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE ALBERTO AGUILERA

CODIGO MAPA: 012

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Alberto Aguilera

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de tres alturas, construido en mampostería enfoscada, con cubierta inclinada a un agua. Presenta una disposición de vanos irregulares en número de cuatro en la altura inferior, dos como puertas y dos como ventanas. La altura intermedia consta de tres vanos, dos como ventanales y el central como balcón, con rejas de antepecho con resalto, al parecer construidos con posterioridad; y un tercer vano de mayores dimensiones y con forma de arco carpanel.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de bella factura y bien conservada.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte del enladrado está desconchado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Contador de electricidad y cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano de media ladera, con casas de cierta antigüedad unas y con cierta transformación otras.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 28/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Ocultación del cableado y contador de electricidad

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE CALVO SOTELO Nº 2

CODIGO MAPA: 013

TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Calvo Sotelo, nº 2, junto a la plaza de la Iglesia y del ayuntamiento.

DESCRIPCION:

Edificación de posible influencia neoclásica. De palanta irregular y tres alturas, construida en mampostería, con cubierta a dos aguas. La fachada principal está compuesta de tres cuerpos y dividida por una pequeña repisa. Sus vanos están rodeados por una faja. Cada cuerpo presenta tres vanos. En el cuerpo inferior aparece un vano central como puerta principal. A su derecha un gran vano con puerta con hojas de lámina de madera, con clavos gitanos y a su izquierda otro conformado como ventana, con reja de forja de antepecho con resalto en su partesuperior, y decoración de eses y plomillos. El cuerpo intermedio tiene sus tres vanos conformados como balcones con balaustrada de obra, sostenida por repisa y canes. En el cuerpo superior está rematada por un alero corrido. Sobre la cubierta aparece un cuerpo de luces.

ASPECTOS HISTORICOS:

Seguramente de la primera mitad del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las pocas casas señoriales del municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Reformada tras la Guerra Civil de 1936-39. Parte del enfoscado de la moldura está desprendido.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y persianas de varillas de plástico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con distinto grado de transformación.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 20/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación del cableado
- Retirada de las persianas de varilla.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE CALVO SOTELO Nº 4

CODIGO MAPA: 014

TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Calvo Sotelo, nº 4

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de cuatro alturas, construida en mampostería, con cubierta plana a un agua. La fachada principal, e un solo cuerpo, consta de varios vanos en disposición irregular, todos ellos adintelados y con recerco de platabanda. En la altura inferior aparecen dos vanos conformados como puertas de entrada al edificio. Las dos alturas intermedias están compuestas de tres vanos cada una, todos ellos con barandilla de antepecho decorada con eses y cuadraditos, y algunas de ellas con pasamanos de madera. La altura superior es de construcción reciente, dando lugar a una terraza cubierta.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las casas señoriales de la parte baja del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Se conserva correctamente.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y contador de electricidad

Altura superior construida posteriormente

Cubierta de fibrocemento

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano de media ladera, con diversos grados de transformación.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 21/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación de cableado y contador de luz
- Tratamiento paisajístico de la altura añadida posteriormente
- Sustitución de las planchas de cemento por otros elementos más acordes con la arquitectura tradicional

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDONNUCLEO: ALBONDONPROVINCIA: GRANADADENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE LIBERTAD Nº 6CODIGO MAPA: 015TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIALGRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIALLOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Libertad, nº 6, en el Barrio de la Lomilla.

DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular, de tres alturas, construida en hileras y rafas de ladrillo macizo, a soga y tizón, con cajones de tapial. La cubierta es de teja árabe a dos aguas. La fachada principal está dividida en tres cuerpos, divididos a su vez por fajas de ladrillo. El cuerpo inferior presenta un vano adintelado, conformado como puerta principal y recercado por una faja de ladrillo macizo en su parte central. La puerta se compone de dos hojas de lámina de madera con clavos gitanos, con grabados y visagras en forma de tridentos. A su derecha aparece un gran vano adintelado, con puerta metálica a modo de cochera. En el cuerpo intermedio aparecen dos vanos adintelados, ambos rodeados por una faja de ladrillo. El situado sobre la puerta principal está constituido como balcón con repisa que lo sostiene, además de tres cartelas metálicas. La barandilla es de forja, decorada con plomillos y eses. El otro aparece con una reja con antepecho y resalto, de forma semicircular, a modo de pequeño balcón. El cuerpo superior está formado por un frontón, dividido del intermedio por una moldura de ladrillo a modo de entablamiento. El frontón es triangular, con un pequeño vano semicircular a modo de ojo. Toda la fachada tiene mechinales.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las casas señoriales de mayor porte del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

El ala izquierda de la fachada fue amputada y sustituida por una edificación de nueva planta.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y vivienda adosada a su ala izquierda.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con alto grado de transformación.

USO ACTUAL: ViviendaVISITABLE PROPIETARIO: No localizadoFUENTE INFORMATIVA: DirectaTECNICO JCRMFECHA: 20/12/01BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación del cableado
- Tratamiento paisajístico de la edificación adosada.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASAS DE LA CALLE RIOS ROSAS

CODIGO MAPA: 016

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Rios Rosas

DESCRIPCION:

Conjunto de tres edificaciones adosadas, de planta irregular, de dos alturas, construidas en mampostería, con cubierta plana. La fachada principal se compone de un vano por altura, el inferior como entrada al establo, y el superior conformado como una pequeña ventana.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Establos de notable antigüedad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bien conservados.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y aleros de teja

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano de media ladera, con viviendas antiguas con un considerable grado de transformación.

USO ACTUAL: Establo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 21/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación del cableado
- Sustitución del alero de teja por otro más acorde con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASAS DE LA CALLE SAGASTA

CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Sagasta, nº 8 y 10

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de dos alturas, construidas en mampostería, con cubierta a un agua. Las fachadas principales están compuestas de varios vanos, algunos adintelados y otros sementados. Estos últimos corresponden a las puertas que dan entrada al edificio. Los vanos en altura media se conforman mayoritariamente como ventanales que dan paso a un balcón con barandilla de antepecho, decorada con plomos y eses. En los casos en que existe tercera altura esta parece haber sido añadida con posterioridad, dando lugar a una tercera cubierta.

ASPECTOS HISTORICOS:

Segunda mitad del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de interés por sus características.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bien conservadas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y contadores de luz, cubiertas de fibrocemento y persianas de varillas de plástico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano tradicional.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 21/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación del cableado y contadores de la luz
- Sustitución de planchas de fibrocemento por otras de tipología tradicional
- Retirada de las persianas de varillas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON NUCLEO: ALBONDON PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CONJUNTO DE LA CALLE REAL CODIGO MAPA: 018

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real, en el extremo superior

DESCRIPCION:

Conjunto de varias edificaciones, con tinao que las une a las de la otra acera. Adosadas unas a otras, de planta irregular y dos alturas, construidas en mampostería, con cubierta plana. Presentan una disposición de vanos irregular, tanto en su altura inferior como en la superior.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datadas.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de gran belleza con uno de los tinaos que aún se conservan en el pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Rejas de ventanas, canalones para la lluvia y cubieras de fibrocemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano de cierta antigüedad aunque con cierto grado de transformación. Linda con terrazas para el cultivo de olivar y almendral.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 20/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Sustitución de rejas por otras más adecuadas a la tipología tradicional.
- Sustitución de planchas de fibrocemento por cubiertas tradicionales.
- Tratamiento paisajístico de los canalones para el agua.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albufol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA GENERAL GONZALEZ ESPINOSA

CODIGO MAPA: 019

TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el sureste del núcleo, al noreste de la iglesia.

DESCRIPCION:

Plaza de planta irregular, restaurada en época reciente. Rodeada de edificaciones de nueva planta o con cierto grado de transformación, de dos, tres y cuatro alturas, con cubierta plana a dos y cuatro aguas. En los casos más modernos con teja árabe, y en los más tradicionales con materiales tradicionales. Hay tres plátanos de sombra.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Seguramente la plaza principal del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTÁDO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano de nueva planta o con cierto grado de transformación.

USO ACTUAL: Plaza pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 20/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Protección y tratamiento paisajístico de las edificaciones de arquitectura tradicional que aún se conservan.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

No procede

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE ALBONDON

CODIGO MAPA: 020

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Plaza de la Iglesia

DESCRIPCION:

Presenta una planta de tres naves separadas por arcos de medio punto sobre machones rectangulares, aunque las laterales son más cortas que la central y se disponen próximas a la cabecera. Los muros tienen un revoco que no permiten ver los materiales constructivos, pero debió levantarse con la tradicional técnica mixta de ladrillo y cajones de mampostería. La torre, de planta cuadrada, se levanta adosada a los pies y presenta cegados los vanos del primitivo cuerpo de campanas. El actual repite el esquema: un arco de medio punto que se recorta en cada lateral, cornisa de ladrillo en saledizo y tejado a cuatro aguas. La portada se localiza a los pies y presenta dos cuerpos. El inferior repite la tradicional solución con entablamento y pilastras que enmarcan una puerta con arco de medio punto, mientras que el segundo enmarca una ventana y repite el modelo a menor escala con mutilos. A ambos lados de la portada ofrece óculos abocinados que también iluminan la nave. La nave se cubre con una armadura moderna que trata de recrear la original.

ASPECTOS HISTORICOS:

: La actual iglesia de Albondón fue construida entre 1734 y 1736 por Alfonso de Aguirre, maestro de obras del arzobispado, y tasada por Francisco Pérez de Orozco, maestro mayor de las reales obras de la Alhambra. A mediados del siglo XVIII consistía en una nave con sacristía, tribuna y torre, por lo que la ampliación de las naves laterales se tuvo que realizar en la segunda mitad de la centuria o en la primera mitad del siglo XIX, ya que Pascual Madoz la describe en 1845 con tres naves. A finales del siglo XVIII se hicieron las obras del enterramiento y el reducto. Esta iglesia también se debió ver afectada por los terremotos de 1804, ya que dos años más tarde se pagaba al arquitecto Francisco Quintillán y Lois por la obra que tuvo a su cargo en la iglesia de Albondón, aunque cabe la posibilidad de que esta intervención consistiera en la ampliación citada. La torre también se elevó con un nuevo cuerpo de campanas. Durante los trágicos acontecimientos de la guerra civil fue incendiada y perdió su armadura de limabordón, por lo que Regiones Devastadas realizó a mediados del siglo XX un proyecto de reconstrucción.

INTERES ETNOLOGICO:

Hay que destacar su valor simbólico y urbanístico.
Nos permite apreciar distintas fases constructivas en un mismo edificio.
El titular de la iglesia es San Luis, rey de francia. Se eligió echando a suertes entre los distintos nombres de santos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

La iglesia se ha visto afectada por los corrimientos de terreno que están afectando a gran parte de la población.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El tendido eléctrico adosado a la fachada.

A comienzos de los años noventa del pasado siglo fue objeto de una profunda intervención que afectó especialmente al aspecto de la torre.

Placa con el nombre de la plaza

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Gran parte de las viviendas de Albondón han sustituido sus cubiertas tradicionales por planchas de fibrocemento (uralita), que desvirtúan el valor arquitectónico y urbanístico de la población.

USO ACTUAL: Iglesia

VISITABLE

PROPIETARIO: arzobispado de Gran

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO J. Sanchez Real

FECHA: 20/12/01

BIBLIOGRAFIA: MADOZ/VARGAS MUÑOZ/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía municipal)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- El problema más grave es la inestabilidad del terreno sobre el que se asienta la iglesia.-
- Eliminación del tendido eléctrico aéreo.
- Retirada de la placa referente al trazado urbano
- Restauración del enfoscado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Oriental-Granadina
- Inclusión en el sendero de la Rambla de la Alcaicería.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: LOS GALVEZ DE ALBONDON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DEL GRIFO

CODIGO MAPA: 021

TIPO DE ELEMENTO: NACIMIENTO / MANANTIAL

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: 400 m al norte del núcleo de Los Gálvez

DESCRIPCION:

Fuente con pilar de mampostería, de un solo caño, con cuerpo superior también construido en mampostería, en forma de arco rebajado. Presenta unos lavaderos construidos posteriormente.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Fuente que aún mantiene su aspecto original.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Tiene varios trozos desprendidos de la estructura; está invadida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Añadidos de cemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Rivera del Barranco de Gálvez, bajo sustrato silíceo, con cañas, zarzas, matorral bajo degradado y almendros.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 28/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Retirada de la vegetación
- Consolidación de la estructura
- Tratamiento paisajístico de las restauraciones en cemento

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albondón
- Inclusión en el Sendero de la Rambla de la Alcaicería.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBONDÓN NÚCLEO: LOS GALVEZ DE ALBONDÓN PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DEL TORO CODIGO MAPA: 021
TIPO DE ELEMENTO: NACIMIENTO / MANANTIAL
GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Paraje del Grifo. A unos 400 m al norte del núcleo de Los Gálvez.

DESCRIPCION:

Fuente construida en mampostería, con cuerpo superior rematado a modo de frontón con argo rebajado, del que mana el único caño. Presenta unos lavaderos construidos posteriormente.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Fuente que aún mantiene su aspecto original.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Tiene varias partes desprendidas y se encuentra invadida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Añadidos de cemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Rivera del Barranco de Gálvez, destacando vegetación de juncos, cañas, zarzas y matorral degradado. Cultivo de almendros.

USO ACTUAL: Fuente VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 28/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Retirada de la vegetación
- Consolidación de la estructura
- Tratamiento paisajístico de las restauraciones en cemento

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albondón
- Inclusión en el Sendero de la Rambla de la Alcaicería.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBONDON NUCLEO: LOS GALVEZ DE ALBONDON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERA DEL ROMERAL ALTERO CODIGO MAPA: 022
TIPO DE ELEMENTO: ERA
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA: En la margen izquierda del Barranco de la Granja, 1000 m al oeste del núcleo de Los Gálvez.

DESCRIPCION:

Era circular empedrada de unos 24 m de diametro. Encontramos en parte de su perimetro lajas inclinadas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Era de grandes dimensiones y vistosidad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Invasida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Depósito de materiales en las proximidades.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cara sur de la Contraviesa, de sustrato silíceo, con predominio de cultivos de almendro y vid, además de pequeñas zonas en las que aparece matorral degradado.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 21/12/01

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Retirada de vegetación
- Retirada de los materiales depositados en las proximidades.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albondón

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBONDON NUCLEO: LOS GALVEZ DE ALBONDON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DEL ROMERAL ALTERO CODIGO MAPA: 023
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Zona sur del municipio de Albondón, en las cercanías del límite con Albuñol y al este de Los Gávez.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por varias naves adosadas, de planta rectangular, de una u dos alturas. Está construido en mampostería con enlucido blanqueado. Presenta en dos de las naves cubiertas inclinadas a dos aguas, de teja; mientras que el resto presenta cubierta plana de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de estilo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Teja de cubierta no tradicional.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cultivo de almendral, un pequeño chumberal al lado del cortijo, y una palmera.

USO ACTUAL: Cortijo VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Sustitución de las tejas actuales por tejas árabes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: EL CASTILLO

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ANEJO DE LOS FRAILES

CODIGO MAPA: 024

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: 100 m al suroeste de Los Ruices.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta a dos aguas. La fachada de la edificación principal presenta un porche sostenido por gruesas columnas unidas por arcos del tipo deprimido rectilíneo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

En el conjunto aparece también una era de planta circular.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Planchas de fibrocemento en la cubierta.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera silícea, dedicada a los cultivos de almendro y vid. Algunos olivos.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE:

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: JCRM

FECHA: 3/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Sustitución de planchas de fibrocemento por otros elementos de menor impacto paisajístico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBONDON NUCLEO: EL CASTILLO PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: LA FRAGUA CODIGO MAPA: 025
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al norte del paraje Los Borregos, en el noreste del término de Albondón.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de una y dos alturas, construido en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

En el conjunto aparecen también una era empedrada circular y un horno panadero de pequeñas dimensiones.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Diverso grado de conservación, con tendencia al deterioro.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MÁLA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Planchas de fibrocemento en cubiertas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre sustrato silíceo, dedicado a los cultivos de secano como almendro, vid y olivos.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 8/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Restauración.
- Sustitución de planchas de fibrocemento en las cubiertas por elementos tradicionales.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: LOS COZARES

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE LOS COZARES

CODIGO MAPA: 026

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al noroeste de Los Cozares

DESCRIPCION:

Era circular empedrada con materiales metamórficos, de unos 12 m de diametro y rodeada de un muro perimetral.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Las piedras dibujan diversos ródios.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Invasida parcialmente por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Muro perimetral e bloques de hormigón.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, bajo sustrato silíceo, con cultivos de almendros y vides, juntoa a matorral bajo y retamas.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 2/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tratamiento paisajístico del muro perimetral.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albondón

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: LOS COZARES

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE LOS TARIFAS

CODIGO MAPA: 027

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al sur del núcleo de Los Tarifas

DESCRIPCION:

Era circular enlosada con lajas. De unos 12 m de diametro.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Posee un muro perimetral rodeandola por completo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Invasada por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Edificación próxima construida con bloques de cemento; bloque perimetral restaurado con bloque de cemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera silfcea, con cultivos de almendro, juntoa a encinas dispersas y matorral bajo degradado.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Tratamiento paisajístico de la edificación adyacente
- Sustitución de los bloques de cemento del muro perimetral por otro material más tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albondón

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: LOS COZARES

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LOS COZARES

CODIGO MAPA: 028

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al noroeste del núcleo de Albondón, y al este de Los Vargas.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones dispuestas como cubos adosados, de planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mampostería enfoscada y con cubierta plana de launa, a una o dos aguas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto que guarda en buena medida la tipología tradicional alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

La mayoría de las edificaciones se conservan en perfecto estado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Planchas de fibrocemento en las cubiertas, aleros que no conservan la tipología tradicional, antenas y cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, bajo sustrato silíceo, en la cara sur de la Contraviesa, con abundancia de cultivos de secano como almendro y vid, junto a matorral bajo degradado y retamas.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 2/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Sustitución de las planchas de fibrocemento en las cubiertas por elementos acordes con la tipología tradicional
- Ocultación de antenas y cableado
- Tratamiento paisajístico de edificaciones con elementos disonantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APROVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albufol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: LOS COZARES

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LOS TARIFAS

CODIGO MAPA: 029

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al norte del núcleo de Los Cozares, en la cabecera del Barranco de Los Tarifas.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de una altura, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta palma de launa y alero de laja, dispuestas como cubos adosados.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto que conserva su tipología original.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCIÓN SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Varias de las edificaciones presentan sus cubiertas hundidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, bajo sustrato de silíceo, con cultivos de secano, predominando almendros junto a algunas encinas dispersas, matorral bajo degradado y retamas.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE:

PROPIETARIO: varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TÉCNICO: JCRM

FECHA: 29/12/01

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación de las estructuras.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Creación de casas rurales.
- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Aibuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: LOS COZARES

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO EL VINCULO

CODIGO MAPA: 030

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al noreste de Los Cozares

DESCRIPCION:

Edificación de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas, con vanos en disposición irregular. Posee una corraliza adyacente.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo que conserva los elementos de la tipología tradicional.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

El edificio principal se encuentra en perfecto estado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, en la cara sur de la Sierra de la Contraviesa, sobre sustrato silíceo. La vegetación se compone de cultivos de almendros y vides, junto a matorral bajo y encinas dispersas.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 2/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: LOMA DEL AIRE

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO CUCHARERO

CODIGO MAPA: 031

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el extremo suroeste del término de Albondón, al noreste de Los Gálvez.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de una y dos alturas, constridas en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa. Sus vanos presentan una disposición irregular.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Muestra de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Un extremo de la edificación se encuentra derruida.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Almbrada blanca junto al cortijo.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, bajo sustrato silíceo, con cultivos de almendro y vides junto a pitas y matorral bajo degradado.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 28/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de la estructura
- Sustitución de la alambrada por otra más acorde con el paisaje

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en la Ruta Cicloturística de Albondón
- Inclusión en el Sendero de la Rambla de la Alcaicería.
- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON NUCLEO: LOS VARGA PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE LOS GOLPAZOS CODIGO MAPA: 032
TIPO DE ELEMENTO: ERA
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA : Al norte del Cortijo de los Golpazos.

DESCRIPCION:

Era de planta circular, de unos 15 m de diametro.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Presenta un muro perimetral.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Invasida por la vegetación

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El balate que al sostiene ha sido reforzado con cemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno cercano a la linea de cumbres de la Sierra de la Contraviesa., con cultivos de secano junto a encinar disperso.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/12/01

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Retirada de la vegetación
- Tratamiento paisajístico de los refuerzos de cemento realizados al balate.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en la Ruta Cicloturística de Albondón.
- Inclusión en el itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: LOS VARGA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE LOS PILETAS

CODIGO MAPA: 033

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto al Cortijo de los Piletas, al noroeste del núcleo de Los Cozares.

DESCRIPCION:

Era enlosada con lajas, con un pequeño muro perimetral con mampuestos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

La parte enlosada está conformada como un semicírculo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Invasida parcialmente por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antena de televisión.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre sustrato silíceo, con cultivos de almendro y vid, junto a matorral bajo degradado y encinas dispersas.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Ocultación de la antena de TV

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albondón

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: LOS VARGA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: EL CORRALILO

CODIGO MAPA: 034

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el extremo noroeste del término de Albondón, 1000 m al norte del núcleo de Los Morenoslos va

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de una y dos alturas, construidas en mampostería enlucida, con cubierta plana de launa e inclinada a dos aguas, dispuestas siguiendo la pendiente de la ladera.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de bella disposición que aún mantiene ciertas características de la tipología tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte de las cubiertas están hundidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Habitáculos añadidos con posterioridad y construidos con elementos no tradicionales, cubiertas con planchas de fibrocemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, en la margen derecha del Barranco de los Morenos, bajo sustrato silíceo. La vegetación está caracterizada por los cultivos e almendro y vid, junto a encinas y matorral bajo en las zonas de relieve más agreste.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de las estructuras
- Tratamiento paisajístico de los habitáculos añadidos
- Sustitución de planchas de fibrocemento por otros materiales tradicionales.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Creación de casas rurales en las edificaciones abandonadas.
- Inclusión en el itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: LOS VARGA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LOS GOLPAZOS

CODIGO MAPA: 035

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el extremo noroeste del término de Albondón, en el Collado de Canseco.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mampostería, con cubierta plana de launa y a un agua. La disposición de sus vanos es irregular. El acceso a la a la altura superior se hace a través de una escalera en el exterior.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo en buen estado de conservación.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Edificaciones construidas posteriormente que no respetan la tipología tradicional de la zona; cubiertas con planchas de fibrocemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cercano a la divisoria de aguas de la Sierra de la Contraviesa, con cultivos de almendros y vides, junto a algunas encinas dispersas.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Tratamiento paisajístico de las viviendas construidas recientemente
- Sustitución de las planchas de fibrocemento de las cubiertas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en la Ruta Cicloturística de Albondón
- Inclusión en el itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON

NUCLEO: LOS VARGA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LOS ORTILES

CODIGO MAPA: 036

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al noroeste del núcleo de Los Vargas.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta a un agua. Disposición irregular de los vanos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una buena muestra de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Algunos tramos de la cubierta aparecen hundidos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubiertas con planchas de chapa ondulada.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera sur de la Sierra de la Contraviesa, en la cabecera del Barranco de la Abuelita, de sustrato silíceo, en el que aparecen almendros y vides, junto a zonas aisladas con matorral degradado o encinas.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Sustitución de las cubiertas por otras más acordes con la tipología tradicional.
- Consolidación de la estructura.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en al Ruta Cicloturística de Albondón.
- Inclusión en el itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.

MUNICIPIO: ALBONDON NUCLEO: LOS VARGA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LOS PILETAS CODIGO MAPA: 037

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : 1000 m al norte del núcleo de Los Vargas.

DESCRIPCION:

Cortijo conformado por cubos adosados de planta irregular, de una altura, contruidos en mampostería, con cubierta plana de launa y a un agua. Vanos en disposición irregular.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo que conserva en parte la tipología tradicional.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Correcto estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubiertas con planchas de chapa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre sustrato silíceo, con cultivos de almendro y vid, además de algunas encinas y matorral bajo degradado.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Sustitución de planchas de fibrocemento en las cubiertas por elementos tradicionales.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Albondón-Albuñol-Murtas.