

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: TIMAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DE LAS ERAS DE TIMAR

CODIGO MAPA: 001

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto al cementerio de Timar.

DESCRIPCION:

Balsa de forma elíptica en parte natural y en parte construida en mampostería.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

INTERES ETNOLOGICO:

De interés por su antigüedad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación, ya que está invadida por la vegetación y con gran cantidad de lodo, aunque hace su función.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Algunas máquinas de construcción en los alledaños.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera con abundantes aterrazamientos en los que proliferan los almendros y olivos, sobre los que encontramos matorral bajo con afloramientos de roca madre.

USO ACTUAL: Balsa

VISITABLE:

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: JCRM

FECHA: 27/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Retirada de vegetación y de los lodos del fondo
- Retirada de las máquinas de construcción próximas

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario del Agua del Conjunto Lobras-juviles.

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: LOBRAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DEL BARRANCO DEL LAGARTO CODIGO MAPA: 002

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el pajare conocido como Loma Layón, al sur del núcleo de Lobras.

DESCRIPCION:

Balsa de planta cuadrangular construida en mampostería, de 3 m aproximadamente de largo por 4 m de ancho, enfoscada en su interior.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Balasa de interés por su antigüedad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION.NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte del enfoscado está desprendido, al igual que algunos mampostes.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Suave loma sobre sustrato de silíceo con encinas dispersas, monte bajo degradado y cultivos residuales.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 30/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de la estructura
- Restauración del enfoscado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario del Agua de Conjunto Lobras-Juiles.

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: LOBRAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCAS DE LAS CAÑAS

CODIGO MAPA: 003

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el paraje conocido como Las Cañas, al sur del núcleo de Lobras.

DESCRIPCION:

Conjunto de cinco balsas de 4 m cuadrados, construidas en mampostería vista y dispuestas junto a las terrazas que regaban.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datadas.

INTERES ETNOLOGICO:

De interés por la localización en las terrazas a las que irrigaban.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy invadidas por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Recubrimiento posterior en cemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno agrícola con variedad de cultivos de regadio y numerosos aterrazamientos.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 30/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Retirada de vegetación
- Tratamiento paisajístico del los recubrimientos

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Itinerario del Agua del Conjunto Lobras-juviles.

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: LOBRAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BALSA DE ARRIBA DE LOBRAS CODIGO MAPA: 004

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / BALSA

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En las estribaciones de Lobras, al norte.

DESCRIPCION:

Balsa de forma elíptica, de 8 m aproximadamente de diámetro.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Una de las pocas balsas del término municipal de tan grandes dimensiones y antigüedad aún en funcionamiento.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Funciona correctamente.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Revestida por dentro y por fuera de cemento y bloques.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, de sustrato metamórfico, con matorral, almendros y encinas ladera arriba. Por debajo encontramos las estribaciones urbanizadas del núcleo de Lobras.

USO ACTUAL: Balsa

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tratamiento paisajístico del revestimiento interior y exterior.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario del Agua del Conjunto Lobras-Juñiles.

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: LOBRAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BALSA DE LA PLACETA DE LOBRES CODIGO MAPA: 005

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / BALSA

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el extremo sur del núcleo de Lobras.

DESCRIPCION:

Balsa de planta circular de 20 m aproximadamente de diametro, construida en mampostería, que llena la acequia de Lobras, y que riega numerosas terrazas por debajo del municipio.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Parece ser de gran antigüedad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Funciona correctamente.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Recubrimiento de cemento de gran parte de la balsa; y muros adyacentes construidos en materiales actuales.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Estrabaciones del núcleo de Lobras, con terrazas justo debajo para diversos cultivos, todos de regadío. Por encima edificaciones que conservan solo en parte los elementos de la arquitectura popular de la zona.

USO ACTUAL: Balsa

VISITABLE

PROPIETARIO: Propiedad pública

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 26/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tratamiento paisajístico del enfoscado de cemento y de los muros adyacentes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario del Agua del Conjunto Lobras-Juñiles.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: CUESTA DE ALMENDROS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE BOLUMOR CODIGO MAPA: 006
TIPO DE ELEMENTO: ERA
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izquierda de la rambia de Cámaras, próximo al Cortijo de Bolumor

DESCRIPCION:
Era circular de unos 15 m de diametro, enlosada con lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datada.

INTERES ETNOLOGICO:
Es una de las pocas eras que existen en la zona del municipio que corresponde a la Sierra de la Contraviesa.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Invasada por la vegetación, con parte de los mampuestos que la sostenían desprendidos, al igual que el talud.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Estribaciones de ladera norte de la Contraviesa,, con almendros y olivos cultivados, encinas dispersas y bosque de galería en los barrancos.

USO ACTUAL: Abandonada VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO JCRM/ASH FECHA: 30/11/01
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación del talud y el balate
- Retirada de vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el posible alojamiento rural de Bolumor.

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: LOBRAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERAS DE LAS VENTEZUELAS

CODIGO MAPA: 007

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el paraje de Las Venzueelas, al noreste del núcleo de Lobras.

DESCRIPCION:

Eras de circulares de 12 m aproximadamente de diametro, empedradas y dispuestas en distintos niveles de altitud.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Sonde interés por no haber muchas en el término de Lobras y por su cercanía a Lobras.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Invasidas por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Estribaciones de la ladera sur de Sierra Nevada, de sustrato metamórfico y con vegetación de matorral bajo degradado en las zonas más elevadas. Más abajo olivos y álamos en las zonas bajas del barranco.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Retirada de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Incluir en Itinerario Etnográfico de Lobras

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: LOBRAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERAS DE LOS LLANOS CODIGO MAPA: 008

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el paraje conocido como Los Llanos, junto a la carretera de Lobras, al sur del núcleo de Lobras.

DESCRIPCION:

Conjunto de dos eras, la mayor circular, de 20 m aproximadamente de diametro, empedrada con cuarcita y algunos esquistos. La menor es de planta cuadrangular con el suelo de tierra.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Seguramente es la mayor era del municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado a pesar de no estar en uso e invadida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Pequeñas edificaciones adjuntas con elementos no característicos de la arquitectura tradicional. Escombros diversos en el entorno y aparcamientos.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno periférico del núcleo de Lobras, con diversos aterrazamientos para el cultivo, algunos ya abandonados, con almendros y olivos.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: Propiedad pública

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 30/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Retirada de vegetación
- Tratamiento paisajístico de la edificación adyacente
- Retirada de escombros diversos

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Incluir en Itinerario Etnográfico de Lobras

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: CUESTA DE ALMENDROS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE LOS MORONES

CODIGO MAPA: 009

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el barrio de Los Morones.

DESCRIPCION:

Era circular de unos 10 m de diametro, enlosada con lajas metamórficas, además de piedras más estrechas que dibujan varios radios. Consta también de un muro perimetral que rodea algo más de la mitad de la era.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

INTERES ETNOLOGICO:

Es la única era en Los Morones.

VALORACION INTERÉS/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy transformada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Capa de cemento para sujetar las lajas; muro perimetral construido con bloques de hormigón y con cubierta de fibrocemento; así como materiales de construcción y maquinaria depositada en los alrededores.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Núcleo rural de notable antigüedad, con algunas transformaciones, localizado en una ladera de la cara norte de la Contraviesa, con vegetación predominante de almendros cultivados y encinas dispersas.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 28/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Tratamiento paisajístico del muro perimetral y los habitáculos adyacentes
- Retirada de materiales de construcción

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Sendero del barranco del Lagarto.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: TIMAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERILLA DE JOSE LAS ERAS CODIGO MAPA: 010

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Bajo el Prado del Perdigón, al este del núcleo de población.

DESCRIPCION:

Era circular de 12 m aproximadamente de diametro, enlosada con lajas. Presenta a su alrededor un pequeño muro perimetral de mampostería.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Elemento fundamental en las transformaciones agroalimentarias para el autoconsumo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy invadida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, bajo el Cerro de los Riscos, con abundancia de de matorral degradado y retamas.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Retirada de vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Incluir en Itinerario Etnográfico de Lobras

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: TIMAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERAS DE PEÑON HUNDIDO

CODIGO MAPA: 011

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto al cementerio de Timar y a Peñon Hundido

DESCRIPCION:

Conjunto de dos eras circulares, construidas a distintas alturas y empedradas con rocas metamórficas que dibujan diferentes radios.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de la pocas eras del municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Son utilizadas como aparcamiento por los visitantes del cementerio próximo, lo que ha provocado in cierto grado de deterioro.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Algunas basuras.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, en su parte superior con matorral bajo degradado y en media e inferior con sucesivos aterrazamientos en los que encontramos principalmente almendros y olivos.

Balsa próxima construida en hormigón

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 27/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Retiradas de las basuras
- Impedir el acceso a las eras a los vehículos
- Tratamiento paisajístico de la balsa cercana

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Incluir en Itinerario Etnográfico de Lobras

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: CUESTA DE ALMENDROS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE BOLUMOR CODIGO MAPA: 012
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA: En la confluencia de la Rambla de Cámaras con el río Guadalfeo, a unos dos km al sur de Lobras.

DESCRIPCION:

Molino de planta rectangular, construido en mampostería, con cubierta plana de launa. Consta de dos cubos circulares de unos cuatro metros de altura. Ambos tienen un caz independiente que lleva el agua a través de un pequeño acueducto de un solo vano conformado por un arco de medio punto, construido en mampostería.

ASPECTOS HISTORICOS:

Anterior al siglo XVI.

INTERES ETNOLÓGICO:

Molino de singular construcción en lo referente a sus cacas, lo que le da un especial interés.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Todas las cubiertas están hundidas, y está invadido por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Valle con laderas aterrazadas en las que aparecen cultivos de almendros.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: Hermanos Lara

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 27/11/01

BIBLIOGRAFIA: RODRIGUEZ MONTEOLIVA, F. Lobras y Timar, estudios sobre la repoblación de la Alpujarra, Ayuntamiento de Lobras, Granada 2001

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Retirada de la vegetación
- Consolidación de estructuras

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Sendero del Barranco del Lagarto
- Inclusión en el Itinerario de los Molinos del Conjunto Lobras-Juviles.

MUNICIPIO: LOBRASNUCLEO: TIMARPROVINCIA: GRANADADENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE TIMARCODIGO MAPA: 013TIPO DE ELEMENTO: MOLINOGRUPO: LA AGROINDUSTRIALOCALIZACION ESPECIFICA : Al este del núcleo de población.

DESCRIPCION:

Molino de harina de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa. El molino consta de un cubo de tres cuerpos con cárcavo conformado como arco de medio punto. La planta inferior estaba destinada al molino en sí, mientras que la superior estaba destinada al alojamiento del molinero y la familia.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Gran interés etnográfico e histórico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Todas sus cubiertas están hundidas. Parte de los muros están derruidos, y han desaparecido varias hojas de puertas y ventanas. Aún conserva las piedras de moler y unos rodeznos metálicos. En las cercanías aparecen unas vigas, seguramente de la cubierta del molino.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Alambrado para parra en su parte superior; basuras y mampostes amontonados en su interior. Pequeño huerto en su interior también, vallado y rodeado de un muro. Balsa de cemento construida justo encima.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno periférico con aterrazamientos para cultivos de regadío y acequia que pasa junto al molino.

USO ACTUAL: AbandonadoVISITABLE PROPIETARIO: No localizadoFUENTE INFORMATIVA: DirectaTECNICO JCRMFECHA: 29/11/01BIBLIOGRAFIA: RODRIGUEZ MONTEOLIVA, F. Lobras y Timar, estudios sobre la repoblación de la Alpujarra, Ayuntamiento de Lobras, Granada 2001

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Retirada de basuras, huerto y emparrado
- Consolidación de la estructura
- Tratamiento paisajístico de muros y alambradas próximas
- Eliminación de la balsa adyacente al molino

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de los Molinos del Conjunto Lobras-juviles
- Creación de un museo molinero de Timar

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: CUESTA DE ALMENDROS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DEL TAJO DEL AGUA

CODIGO MAPA: 014

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje Cuesta de los Almendros, al sureste de Lobras.

DESCRIPCION:

Edificación de planta rectangular construida en mampostería, de dos alturas y cubierta plana. Consta de un cubo y un cárcavo, conservando aún las piedras de moler.

ASPECTOS HISTORICOS:

Anterior al siglo XVI.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los molinos de mayor antigüedad del término municipal.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

La mayoría de las cubiertas están hundidas; y buena parte de los habitáculos están invadidos por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Rambla del río Guadalfeo, con algunas terrazas, hoy abandonadas, que albergan vegetación de ribera, y ladera arriba abundancia de pitas.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: Ana Gualda Correa

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 27/11/01

BIBLIOGRAFIA: RODRIGUEZ MONTEOLIVA, F. Lobras y Timar, estudios sobre la repoblación de la Alpujarra, Ayuntamiento de Lobras, Granada 2001

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de la estructura
- Retirada de vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de los Molinos del Conjunto Lobras-Juviles.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: CUESTA DE ALMENDROS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE EN MEDIO CODIGO MAPA: 015

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el margen izquierdo del río Guadalfeo, al este del Cortijo de la Cuesta del Molino Abajo

DESCRIPCION:

Molino conformado por varias edificaciones agrupadas, construidas en mampostería, de una o dos alturas, con cubierta plana de launa. Consta de dos cubos con sus correspondientes cárcavos. Conserva las piedras de moler.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Es, seguramente, el molino de mayores dimensiones del municipio. También llamado Molino de Boyas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Se encuentra en estado ruinoso. La mayoría de las cubiertas están hundidas; está invadido por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Chimenea añadida con posterioridad, construida con ladrillos.
Cubiertas añadidas de fibrocemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Valle del Guadalfeo, con abundante vegetación de álamos, espinos y matorral. En las laderas abundan los cultivos de almendro, junto a algunos olivares y encinas dispersas.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH

FECHA: 28/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Retirada de la vegetación
- Consolidación de las estructuras

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Itinerario de los Molinos del Conjunto Lobres-Juviles.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: CUESTA DE ALMENDROS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: VENTA DE BOLUMOR CODIGO MAPA: 016
TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA: En la confluencia entre la rambla de Cámaras y el río Guadalfeo, dos km al sureste de Lobras

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de una, dos y tres alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Lugar clave en la comunicación y abastecimiento en la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Presenta gran parte de las cubiertas hundidas; y está invadido por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tejado de vigas de cemento y basuras.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Zona de contacto entre Sierra Nevada y Sierra de la Contraviesa, en la afluencia del barranco de Cámaras y el Guadalfeo. De sustrato silíceo, con vegetación natural de retamas, zarzas y algunos álamos, junto a cultivos de almendros y olivos.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH

FECHA: 30/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura
- Retirada de la vegetación, la basura y los escombros

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Sendero del Barranco del Lagarto.

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: TIMAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALMAZARA DE TIMAR CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al sureste de Timar, sobre una terraza.

DESCRIPCION:

Edificación de planta cuadrangular de una altura, construcción en mampostería, con cubierta plana de launa. Presenta tres habitáculos, en uno de los cuales aparecen las piedras para machacar la aceituna.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las pocas almazaras del término municipal, y seguramente la más antigua.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Todas las cubiertas están hundidas, así como parte de los muros invadidos por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cara sur de Sierra Nevada. Media ladera de sustrato silíceo carbonatado, con abundancia de terrazas para el cultivo de regadío.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: Juan Martín

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de la estructura
- Retirada de vegetación y escombros

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Incluir en Itinerario Etnográfico de Lobras

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: TIMAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MINAS DE LOS CASARONES

CODIGO MAPA: 018

TIPO DE ELEMENTO: INFRAESTRUCTURAS MINERAS

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto al cementerio.

DESCRIPCION:

Mina de la que se extraía mercurio, con un conjunto de edificaciones adyacentes construidas en mampostería con diferentes habitáculos para la extracción y tratado del mercurio. Aún conserva parte de la maquinaria.

ASPECTOS HISTORICOS:

Seguramente construida en la segunda mitad del siglo XIX, cesó su actividad en las primeras décadas del siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Son las únicas del término de Timar junto con las que se encuentran al este.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

La mayoría de las cubiertas están hundidas, y algunos edificios están totalmente derruidos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Materiales de construcción, maquinaria y escombros.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, en su parte superior con matorral bajo degradado, y en la media e inferior con sucesivos aterrazamientos en los que encontramos almendros y olivos.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE:

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: JCRM

FECHA: 27/11/01

BIBLIOGRAFIA: RODRIGUEZ MONTEOLIVA, F. Lobras y Timar, estudios sobre la repoblación de la Alpujarra, Ayuntamiento de Lobras, Granada 2001

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Retirada de escombros, materiales y maquinaria
- Consolidación de las estructuras
- protección y conservación de la maquinaria antigua de la explotación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Propuesta de museo minero

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: TIMAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MINAS DE TIMAR CODIGO MAPA: 019

TIPO DE ELEMENTO: INFRAESTRUCTURAS MINERAS

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el Prado del Perdigón, al este de Timar.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones construidas en mampostería, en las que podemos apreciar diferentes salas, así como la chimenea y otros compartimentos. Predominio de edificios de una altura.

ASPECTOS HISTORICOS:

Inició la explotación de mercurio en el siglo XIX, y se cerró en los años 30 del siglo XX

INTERES ETNOLOGICO:

Junto con las Minas de Los Casarones forman el conjunto minero del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO:

ESTADO DE CONSERVACION:

Estado ruinoso, invadidas por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera de materia calcáreo, muy transformado por la acción antrópica, poblada de matorral bajo degradado y retama.

USO ACTUAL: Abandonadas VISITABLE:

PROPIETARIO: Familia Rodriguez Ac FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: JCRM FECHA: 29/11/01

BIBLIOGRAFIA: RODRIGUEZ MONTEOLIVA, F. Lobras y Timar, estudios sobre la repoblación de la Alpujarra, Ayuntamiento de Lobras, Granada 2001

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de las estructuras
- Retirada de la vegetación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Propuesta de museo minero

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: LOBRAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CALERAS DE LOBRASAN CODIGO MAPA: 020

TIPO DE ELEMENTO: CALERA/YESERA

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el barranco de Lobras, al suroeste del núcleo de Lobras.

DESCRIPCION:

Dos caleras de 6 m aproximadamente de diametro, de planta circular, construidas en mampostería.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Seguramente son las únicas caleras que se conservan en el municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Invasidas por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno con sustrato de transición del siliceo al callareo, con vegetación de bosque de galería en la parte más profunda de sus barrancos, y en la zona superior almendros y matorral bajo degradado.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 30/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Retirada de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Incluir en Itinerario Etnográfico de Lobras

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: LOBRAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CALLE DE LAS ERAS

CODIGO MAPA: 021

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el sur del núcleo de Lobras.

DESCRIPCION:

Conjunto de casa siguiendo la tipología de la arquitectura popular de la zona. De planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mampostería enfoscada y con alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de interés por ser muestra de la arquitectura popular de la comarca.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Conserva su utilidad.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubiertas de fibrocemento; puertas, rejas y otros elementos que no se adaptan a la tipología del conjunto.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Estribaciones por el sur del núcleo de Lobras, junto a otras edificaciones de menor importancia y junto a la Balsa de la Placeta.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Sustitución de cubiertas
- Ocultamiento del cableado
- sustitución de rejas y ventanas

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Lobras-Juñiles.

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: LOBRAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE AGUSTIN LARA

CODIGO MAPA: 022

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En la Plaza de la Iglesia.

DESCRIPCION:

Edificación de planta cuadrangular, de dos alturas construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana, con fachada de un cuerpo, con cuatro vanos adintelados, dos por altura. En la parte inferior uno de ellos constituye la entrada a la vivienda franqueada por una puerta de dos hojas con motivos geométricos, y a su lado aparece una ventana con reja de antepecho y resalto. Los dos vanos superiores son sendos balcones, uno mayor que otro, con baranda de antepecho decorada con cuadraditos y sostenidas por cartelas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una edificación de gran porte y que responde a la tipología de la arquitectura tradicional.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno a pesar de no estar en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado en la fachada y contador de luz junto a la puerta.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Plaza central del pueblo, en la que encontramos también el ayuntamiento, la iglesia y otras edificaciones de interés.

USO ACTUAL: Deshabitada.

VISITABLE

PROPIETARIO: Agustin Lara

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 26/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Ocultación del cableado y del contador de luz.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Lobras-Juviles.

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: LOBRAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE EUGENIO RODRIGUEZ

CODIGO MAPA: 023

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la Plaza de la Iglesia

DESCRIPCION:

Edificación de planta cuadrangular de dos alturas, construida en mampostería enlucida, con cubierta plana. La fachada presenta cuatro vanos. Los dos inferiores son la puerta de entrada al edificio, uno, y el otro una ventana con reja de antepecho. Los dos superiores son sendos balcones con barandillas de forja decorada con cuadraditos y volutas, sostenidos por cartela de metal..

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Gran interés por ser una edificación de gran porte que se corresponde con algunas elementos de la arquitectura señorial de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno a pesar de no estar en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado de la fachada.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Plaza central del pueblo.

USO ACTUAL: Deshabitada

VISITABLE:

PROPIETARIO: Eugenio Rodriguez Vi

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: JCRM

FECHA: 28/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Ocultación de cableado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Lobras- Juviles

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: LOBRAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LOS ALMENDROS

CODIGO MAPA: 024

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el sur del núcleo.

DESCRIPCION:

Casa de planta poligonal, de una altura, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas. La mitad de la fachada principal está remetida, dando lugar a un pequeño patio delantero por el que se accede a la puerta de entrada, constituida por un vano adintelado, con otro vano a su lado conformado como una ventana. Debajo del patio de entrada aparece un pequeño corral. En la fachada trasera presenta un tinajo, además de varios vanos, también adintelados.

ASPECTOS HISTORICOS:

En la primera mitad del siglo XX fue la escuela de niños del pueblo.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa popular de interés por su historia y su tinajo, de los mejor conservados del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

En perfecto estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El castigadero ha sido sustituido por bloques de cemento; antena y cableado en la fachada.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con viviendas tradicionales pero transformadas.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Familia Almendros

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Sustitución de los bloques por el beril tradicional
- Ocultación de cableado y antena.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Lobras- Juviles

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: LOBRAS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DEL TIO MATEICO CODIGO MAPA: 025
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: En la Plaza de la Iglesia.

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de dos alturas, construida en mampostería. Su fachada principal presenta tres vanos por altura, dos de los inferiores constituidos como puertas, y un tercero como ventana enrejada. Los superiores son tres balcones con barandilla de forja con plomos y eses, presentando mas vuelo y decoración, el central.
La cubierta es plana de launa, presentando lumbreira con cubierta a dos aguas. Destaca el alero de lajas, una parte de las cuales, las que se encuentran sobre los balcones, se encuentran soportadas por canchillos de madera, ofreciendo mayor vuelo a fin de proteger a estos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Edificación de gran porte, que refleja el poder económico local de sus primeros propietarios.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Deteriorada por otros usos que no corresponden al original.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado en la fachada y diversas rejas y rejillas que no se corresponden con la tipología tradicional. La lumbreira con cubierta no se adapta a la tipología de la zona. Cableado y antena en la cubierta.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Plaza central del núcleo.

USO ACTUAL: Corrales

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 26/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Retirada del cableado y de las cajas de registro de la luz
- Sustitución de rejas y rejillas por otras más acordes
- Tratamiento paisajístico de la lumbreira

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Lobras- Juviles

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: CUESTA DE ALMENDROS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE BOLUMOR CODIGO MAPA: 028
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: En la Rambla de Cámaras, al sur de Loma Cayón.

DESCRIPCIÓN:

Edificación de apreciables dimensiones, de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería enlucida, con cubierta de teja árabe a dos aguas. Los vanos de la fachada son adintelados correspondiendo a puertas los centrales, mientras los demás son ventanas. Adosada a la construcción principal encontramos otra de menor tamaño, con cubierta plana de launa. Frente al edificio principal aparecen corrales y cuadras.

ASPECTOS HISTORICOS:

Aproximadamente de la segunda mitad del sigloXIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Elemento característico del poblamiento diseminado anterior.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Semiderruido. Buena parte de la cubierta está hundida.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de ribera con abundancia de álamos, zarzas, taray, retama y algunas encinas dispersas.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH

FECHA: 28/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración completa.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Propuesta de creación de un alojamiento.

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: TIMAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: NUCLEO DE TIMAR

CODIGO MAPA: 027

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al norte del núcleo de población.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones en su mayoría conservando la tipología tradicional, de una y dos alturas, dispuestas de forma escalonada siguiendo el desnivel de la ladera.

ASPECTOS HISTORICOS:

Posible origen pre-romano.

INTERES ETNOLOGICO:

Gran valor paisajístico y arquitectónico del entorno en su conjunto.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy malo en genera, encontrándose algunas de las casas derrumbadas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado diverso; elementos varios en las edificaciones como cubieras o barandillas; pavimento de las calles en cemento; y poyetes contruidos recientemente.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera de sustrato calizo, con matorral bajo y pitas en su parte superior, así como aterrazamientos para cultivos de regadio.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 27/11/01

BIBLIOGRAFIA: RODRIGUEZ MONTEOLIVA, F. Lobras y Timar, estudios sobre la repoblación de la Alpujarra, Ayuntamiento de Lobras, Granada 2001

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación de cableado y antenas
- Tratamiento paisajístico del conjunto y especialmente de las edificaciones de nueva planta y de los poyetes de nueva construcción

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Creación de casa de turismo rurales en las casa abandonadas
- Inclusión en el itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Lobras-Juviles

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: CUESTA DE ALMENDROS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE BOLUMAR CODIGO MAPA: 028
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA : En la Rambla de cámaras, al sur de Loma Cayón.

DESCRIPCION:

Construcción de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería enlucida, con cubierta de teja árabe a dos aguas. Los vanos de la fachada son adintelados y los inferiores centrales se conforman como puertas de entrada, mientras los demás son ventanas. En la cubierta presenta una lumbrera. Adosada a la construcción principal encontramos otra construcción de iguales características, salvo su tamaño, más reducido, y su cubierta, en este caso plana de launa. Frente a la fachada encontramos un corral construido en mampostería enfoscada y otra construcción también de mampostería seguramente utilizada como establo.

ASPECTOS HISTORICOS:

Aproximadamente de la segunda mitad del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la vida rural tiempo atrás.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Semiderruido. Buena parte de la cubierta está hundida.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de ribera con abundancia de álamos, zarzas, taray, retama y algunas encinas dispersas.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 28/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación de las estructuras.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Propuesta de creación de hotel rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: LOBRAS NUCLEO: CUESTA DE ALMENDROS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LA JOYA PARRA CODIGO MAPA: 029
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: En la margen izquierda del barranco del Lagarto, al noroeste de Los Morones

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta rectangular, adosadas o exentas, construidas en mampostería, con cubierta plana de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Las situadas más al sur tienen las cubiertas hundidas y están en situación de ruina. La edificación situada al norte está en buenas condiciones.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco situado sobre sustrato silíceo, con abundancia de de cultivos de almendro y encinas dispersas.

USO ACTUAL: Abandonado/Viviend

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH

FECHA: 28/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración de las edificaciones.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de Arquitectura tradicional del Conjunto Lobras-Juviles.

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: CUESTA DE ALMENDROS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LA GUALCHA

CODIGO MAPA: 030

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izquierda del Barranco del Lagarto, en la cara norte de la Contraviesa.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones adosadas de planta cuadrangular, construidas en mampostería, de una o dos alturas, con cubierta de una o dos aguas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de notable antigüedad en el baranco del Lagarto.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Algunas viviendas están en ruinas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubiertas de fibrocemento en algunas edificaciones y presencia de un edificio enfoscado de cemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera bajo sustrato de silíceo, con cultivos de almendros, encinas dispersas, algunos álamos en los barrancos y matorral bajo degradado.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 28/11/01

BIBLIOGRAFIA: No parece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de las estructuras de las edificaciones en peor estado
- Tratamiento paisajístico de las cubiertas y de las edificaciones más transformadas

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Sendero del Barranco del Lagarto

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: LOBRAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DE LA IGLESIA DE LOBRAS

CODIGO MAPA: 031

TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el centro del núcleo.

DESCRIPCION:

Plaza de planta cuadrangular rodeada de edificaciones de una y dos alturas, con varios árboles (olmos y acacias). En su extremo norte se encuentra la iglesia de Lobras, con portada en arco de medio punto y cubierta de teja árabe. Al sur aparecen varias edificaciones de tipología tradicional. Al este y al oeste la mayoría de las construcciones son de nueva planta o renovadas, entre ellas el ayuntamiento.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Constituye la plaza central del núcleo de Lobras, y por tanto el centro administrativo e histórico del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, se utiliza como ayuntamiento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Edificaciones de nueva planta que no se ajustan a la tipología tradicional; cableado diverso; pavimento y polletes al norte y este.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Plaza

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 26/11/01

BIBLIOGRAFIA: No Aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tratamiento paisajístico de las edificaciones al este y oeste de la plaza y de los polletes
- Retirada del cableado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

No procede.

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: TIMAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ESCUELA DE TIMAR

CODIGO MAPA: 032

TIPO DE ELEMENTO: ESCUELA

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el sureste de Timar.

DESCRIPCION:

Edificio de planta cuadrangular, de una altura, construido en mampostería enlucida, con cubierta de teja árabe a dos y cuatro aguas. La fachada principal presenta una parte central remetida, con dos vanos adintelados que son las puertas, a cuyos lados aparecen otros vanos adintelados también, que constituyen las ventanas. En mitad del espacio que divide un vano de otro aparece una semicolumna. A los lados de la parte central aparecen sendos muros sobresaltados, cada uno con dos vanos adintelados como ventanas, rodeadas de una faja que en la parte inferior se convierte en moldura. Toda la fachada está rematada de moldura a modo de frontón. En los lados presenta otro vano de las mismas características de los anteriores.

ASPECTOS HISTORICOS:

De finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una buena muestra de la arquitectura del momento.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte del enfoscado está desprendido.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Emparrado de metal en su fachada principal; persianas de caña en algunas ventanas; varillas metálicas para evitar la entrada de vehículos

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera con sustrato carbonatado, con terrazas para cultivos de regadío.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 29/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Restauración del enfoscado
- Retirada del emparrado metálico
- Sustitución de vallas metálicas por otras más acordes con la tipología de la zona

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Incluir en Itinerario Etnográfico de Lobras

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: CUESTA DE ALMENDROS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: VENTA DEL EMPALME

CODIGO MAPA: 033

TIPO DE ELEMENTO: TIENDA / VENTA DE CARRETERA

GRUPO: ESPACIOS COMERCIALES O DE ESPECTACULOS

LOCALIZACION ESPECIFICA : En la carretera A-345, junto al Cordel de Adra

DESCRIPCION:

Edificación de planta rectangular de una altura, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana rematada por un alero. En su fachada principal presenta un porche remetido, cuya viga principal es sostenida por una columna redonda, con un capitel vaído en su parte superior. A los lados del porche aparecen sendos vanos que forman dos ventanas adinteladas. El porche da paso a tres vanos adintelados, dos de ellos como puertas y un tercero como ventana, con una curiosa moldura rodeandola. En su costado izquierda presenta un vano adintelado conformandose como una puerta.

ASPECTOS HISTORICOS:

Seguramente de la segunda mitad del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Venta de interés por su antigüedad y características arquitectónicas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Presenta parte del enfoscado desprendido, y algunos elementos rotos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Aparece a su izquierda un habitáculo adosado construido recientemente, sin conservar la tipología de la Venta. Ventana izquierda con elementos no tradicionales.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Divisoria de aguas de la Contraviesa, dese la que se divisan barrancos de una y otra vertiente, con abundancia de almendros, encinas, retams y matorral bajo degradado.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 28/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Tratamiento paisajístico del habitáculo adosado y de la ventana izquierda
- Retirada de basuras
- Reparación del enfoscado y puertas

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de Agricultura tradicional del Conjunto Lobras-Juñiles.

MUNICIPIO: LOBRASNUCLEO: LOBRASPROVINCIA: GRANADADENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE LOBRASCODIGO MAPA: 034TIPO DE ELEMENTO: IGLESIAGRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSALOCALIZACION ESPECIFICA : En la Plaza de la Iglesia, en el punto más alto del municipio.

DESCRIPCION:

Presenta una nave con una tosca armadura, tribuna de madera a los pies y capilla mayor diferenciada abovedada. La primitiva nave tiene adosada en el lateral de la epístola una nave más estrecha, comunicada mediante arcos de medio punto sobre machones. Los muros de la capilla mayor son de fábrica mixta de ladrillo y cajones de mampostería con alero de ladrillo en saledizo, mientras que el lateral de la nave tiene un esgrafiado que imita sillares y la fachada está totalmente revocada. En la fachada se localiza la portada, que consiste en un arco de medio punto que se recorta directamente en el muro, aunque presenta una decoración, posiblemente moderna, que imita cantería. La torre se localiza en la cabecera y tiene simples vanos en el campanario y tejado a cuatro aguas.

ASPECTOS HISTORICOS:

: La primitiva iglesia de Lobras se arruinó por los años 1560, acudiendo en 1567 Juan de Maeda y Bartolomé de Villegas a trazar un nuevo templo y marcar las zanjas para levantarlo. La rebelión morisca estalló cuando todavía no estaba terminado, destruyendo parte de lo construido, por lo que se procedió a levantar un nuevo templo por el albañil Francisco Gutiérrez y el carpintero Juan Alonso entre 1595 y 1597. A finales del Seiscientos estaba en buen estado, pues los vecinos sólo pedían al arzobispo una imagen de un crucificado y una pila bautismal. A mediados del siglo XVIII constaba de una nave, sacristía y campanario de una campana que, con toda seguridad, sería una espadaña. Según Pascual Madoz el actual edificio fue levantado en 1766 por haberse arruinado el anterior. De nuevo, en 1884 se inició una reconstrucción por haberse desprendido una de las paredes, cayéndose la armadura. Tenía entonces una nave y capilla mayor, lo que indica que la nave lateral es posterior a esta fecha

INTERES ETNOLOGICO:

Pese a su modestia, su exterior nos muestra el tratamiento que recibían los templos en el siglo XVIII mediante la imitación de ladrillos en el revoco.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Especialmente las cubiertas se encuentran en mal estado, con problemas de humedad. Y parte del enfoscado se ha desprendido.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Como en la inmensa mayoría de las iglesias que recoge este inventario, el tendido eléctrico está adosado al exterior del edificio.

Poyete en el lado derecho de la fachada principal.

Habitáculo adosado al campanario

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Las construcciones que rodean la plaza y el entorno de la iglesia son viviendas de una y dos plantas que, en general, se encuentra en buen estado de conservación y mantienen la fisonomía tradicional.

USO ACTUAL: IglesiaVISITABLE PROPIETARIO: Obispado de GranadFUENTE INFORMATIVA: DirectaTECNICO J. Sánchez RealFECHA: 15/10/01BIBLIOGRAFIA: GÓMEZ-MORENO CALERA/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación del cableado

- Tratamiento paisajístico del poyete añadido a la fachada y del habitáculo adosado al campanario

- Restauración adecuada del enfoscado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Oriental Granadina.

MUNICIPIO: LOBRASNUCLEO: TIMARPROVINCIA: GRANADADENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE TIMARCODIGO MAPA: 035TIPO DE ELEMENTO: IGLESIAGRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSALOCALIZACION ESPECIFICA: En el extremo E. del núcleo urbano de Timar.

DESCRIPCION:

Se trata de una iglesia de una nave muy corta y capilla mayor diferenciada mediante un arco toral que al exterior se manifiesta mediante contrafuertes. Toda la estructura presenta sillares de refuerzo en las esquinas y un revoco de mortero que imita sillares y protege la fábrica de ladrillo y mampostería. La fachada presenta un sencillo frontón y una portada con arco de medio punto entre pilastras y entablamento. La torre se localiza en la cabecera y su parte baja está ocupada por la sacristía. El cuerpo de campanas presenta un vano de medio punto en cada lateral y tejado a cuatro aguas. Adosada a los pies aparece una construcción de cronología posterior que en su parte baja está ocupada por la capilla bautismal.

Tanto la nave como la capilla mayor se cubren con sencillas armaduras.

ASPECTOS HISTORICOS:

La primitiva iglesia de Timar se salvó del saqueo durante la rebelión de Las Alpujarras, aunque Alonso López de Carvajal dice que era de las antiguas, por lo que posiblemente sería una vieja mezquita consagrada. A finales del siglo XVI hacía obra Juan Alonso y el albañil Juan Bautista. En el siglo XVII manifestaba problemas de cimentación, que al cabo del tiempo motivaría su ruina. Así, en 1638 Bartolomé del Campo de unas condiciones para rehacer su muro delantero por haber cedido el terreno. En 1685, Gabriel Macías hizo una sacristía y un campanario, por no oírse la campana en la mitad del lugar. Finalmente se construyó una iglesia nueva y en 1705 el maestro albañil Juan de Muros reconoció los cimientos e hizo la tasación. Entre 1705 y 1706 el albañil Agustín Rodríguez, vecino de Laujar, trabajaba en la obra, siendo sustituido por Francisco Carrillo. La manufactura de la armadura corrió a cargo de Francisco Márquez, que utilizó madera de álamo y tres cerezos. En el reconocimiento de 1754 tenía una quiebra que atravesaba la iglesia, y en el siglo siguiente estaba de nuevo en ruinas. Se elaboró un informe en el que se dice que necesitaba rehacerse de nuevo el testero de los pies por haberse corrido el terreno. En 1860 se hizo un reparo.

INTERES ETNOLOGICO:

Es un claro ejemplo de la pervivencia de la arquitectura religiosa mudéjar en nuestra comarca a comienzos del siglo XVIII. Destaca el tratamiento exterior, con sillares en las esquinas e imitación mediante esgrafiado en el resto de los paramentos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Las armaduras presentan problemas de humedad, al igual que la parte inferior de los muros. La cubierta presenta algunos desperfectos, lo que produce goteras. Uno de los tirantes están a punto de desprenderse. La campana está partida.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El tendido eléctrico sobre los tejados y en la fachada; pequeñas viviendas adosadas a los laterales, con cubiertas que no guardan la tipología tradicional.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Rodeada de viviendas que mantienen la fisonomía tradicional, aunque algunas están arruinadas.

USO ACTUAL: IglesiaVISITABLE: PROPIETARIO: Obispado de GranadFUENTE INFORMATIVA: DirectaTECNICO: J. Sánchez RealFECHA: 15/10/01BIBLIOGRAFIA: CRESSIER/GÓMEZ-MORENO CALERA/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Eliminar el tendido eléctrico.
- El encalado de la fachada contrasta con el resto de los paramentos originales.
- Reparación de la cubierta y de uno de los tirantes
- retirada de materiales de construcción y vehículos de la fachada
- tratamiento paisajístico de las construcciones adosadas
- Reparación de la campana

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Oriental Granadina.

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: LOBRAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ENCINA DEL CERRO VENTILLA

CODIGO MAPA: 036

TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS

GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS

LOCALIZACION ESPECIFICA : Adyacente a la carretera que une Lobras con la A-348, a 1500 m al sur del núcleo de población.

DESCRIPCION:

Encina centenaria de tronco dividido en dos ramas grandes de 180 cm de grueso cada una.

ASPECTOS HISTORICOS:

De finales del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las encinas de mayor antigüedad en la carretera de acceso a Lobras.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno a pesar de su proximidad a la carretera.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera, con abundancia de almendros y algunas encinas dispersas.

USO ACTUAL: Decorativo

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 27/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Adecuación del terreno, necesaria para favorecer la retención del agua en la zona circundante a la planta.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de Árboles Centenarios y en la publicación correspondiente.

MUNICIPIO: LOBRAS

NUCLEO: LOBRAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: OLIVOS DE LAS ERAS

CODIGO MAPA: 037

TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS

GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la carretera de Lobras a la A-248, a unos 500 m del sur de la población.

DESCRIPCION:

Conjunto de varios olivos junto a la carretera de Lobras, de 1,5 a 2 m de diametro en los troncos. De porte mediano, abriéndose el tronco en varias ramas.

ASPECTOS HISTORICOS:

Aproximadamente un siglo de antigüedad.

INTERES ETNOLOGICO:

Posiblemente sean los olivos más antiguos del término.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Algunos presentan parte de las raices al aire por efecto de la construcción de la carretera.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Pequeña edificación proxima con elementos que no se adaptan a la arquitectura tradicional de la zona.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de cultivos, algunos aterrizados, sobre materiales mayoritariamente silíceos, con predominio de olivos y almendros, junto a los que se encuentran las Eras de Los Llanos.

USO ACTUAL: Aprovechamiento agr

VISITABLE

PROPIETARIO: Maria Castillo

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 30/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Construcción de un muro de contención en el talud
- Tratamiento paisajístico de la construcción próxima.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Incluir en Itinerario de Arboles Centenarios y en la publicación correspondiente.