

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DEL BARRANCO DE LOS PRADOS

CODIGO MAPA: 001

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al noroeste del núcleo de Trevélez, a unos 1,5 km del Barranco de los Prados.

DESCRIPCION:

Alberca de forma ovoidal, de pequeño tamaño, ubicada a media ladera. Está formada por muros de tierra coronados por piedras. Estos muros son de tierra para defenderse mejor de las ratas de la zona.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Alberca antigua conformada por muros de tierra.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, de substrato silíceo con herbazal, matorral de monte bajo y manzanos dispersos.

USO ACTUAL: Alberca

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DEL COMUN CODIGO MAPA: 002

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Ai norte de Trevélez, a unos 2050 m de altitud.

DESCRIPCION:

Alberca de forma ovoidal, excavada en la tierra . Presenta actualmente agua almacenada.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Alberca de apreciable interés paisajístico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular debido al estado de abandono en que se encuentra.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de sustrato silíceo colonizado por herbazal y monte bajo. Hazas abandonadas.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: Comunidad de regan

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE JUAN PEREZ

CODIGO MAPA: 004

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Eztremo norte del núcleo de Trevélez.

DESCRIPCION:

Era de forma circular, de un radio aproximado de 6 m, enlosada con lajas y sustentada por un muro de mampostería que le permite mantener la horizontalidad.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua era de Trevélez.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno formado por el núcleo al sur, sobre substrato de silíceo aterrazado, observandose varias hazas cultivadas, así como algunos álamos dispersos.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJMh

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE LA CRUZ CODIGO MAPA: 005
TIPO DE ELEMENTO: ERA
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA : Al oeste del núcleo de Trevélez.

DESCRIPCION:
Era de forma circular, ubicada sobre un pequeño terreno llano que hay justo al borde de una media ladera. Está enlosada con lajas de material metamórfico, abarcando una superficie circular de unos 5 m de radio. También hay sendos bancos de mampostería ubicados en el borde extremo oriental de la era, así como una fuente igualmente de mampostería, creandose un espacio cuya funcionalidad ha derivado de la de era a la de mirador.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datada.

INTERES ETNOLOGICO:
Era de trilla bien conservada.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno montañoso dominado por la presencia de la carretera y las vistas de Trevélez, así como un medio de substrato silíceo con vegetación en la que se pueden observar nogales, majuletos, álamos, herbazal y matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Mirador

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 18/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE LA LOMA

CODIGO MAPA: 006

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al suroeste de Trevélez, en la Loma de los Peñoncillos.

DESCRIPCION:

Era de forma circular, enlosada con lajas, de unos 5 m de radio. Presenta un muro de mampostería perimetral que se adapta a la pendiente del terreno, con el fin de darle horizontalidad a la era.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua era de Trevélez.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, debido a su abandono y cierto deterioro.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, en substrato silíceo cubierto de herbazal, con presencia de pinar de repoblación y rosál silvestre disperso.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE LAS PEÑUELAS CODIGO MAPA: 007

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al noroeste del núcleo de Trevélez, a 1 km siguiendo el Barranco de los Prados.

DESCRIPCION:

Era de forma circular, enlosada con lajas, de un radio de unos 6 m. Presenta un muro perimetral de mampostería adaptado a la pendiente del terreno, proporcionando así horizontalidad a la era. Presenta herbazal en las juntas, entre las lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Espacio característico de las primeras transformaciones agrarias en el entorno.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, de substrato silíceo, en el que se observan diversos aterrazamientos del terreno, cultivados o abandonados. Alamos dispersos.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERA DEL CORTIJO HAZA CORREA CODIGO MAPA: 008
TIPO DE ELEMENTO: ERA
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al noroeste del núcleo de Trevélez, a 1,5 km siguiendo el Barranco de los Prados.

DESCRIPCION:

Era de forma ovalada, de considerable tamaño, enlosada con lajas, ubicada al frente del Cortijo. Presenta un pequeño muro de mampostería que se adapta a la pendiente, dándole horizontalidad a la era.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Elemento característico de las transformaciones agrarias históricas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera y substrato silíceo, formado por herbazal y monte bajo.

USO ACTUAL: Abandonada VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERA EL FUERTE CODIGO MAPA: 009
TIPO DE ELEMENTO: ERA
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA : Zona alta del Barrio Alto:

DESCRIPCION:

Era de forma circular, de unos 5 m de radio, enlosada con lajas. Se encuentra ubicada sobre un saliente del terreno, quedando así asomada a modo de "balcón" natural, pudiendose divisar desde ella el núcleo de Treveléz.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua era de Treveléz.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre substrato silíceo formado por diversos bancales cultivados, así como vegetación de herbazal, zarzal, castaños, álamos y manzanos.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusion en el Itinerario Etnográfico de Treveléz.
- Aprovechamiento como mirador.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

denominación ELEMENTO: ERAS DE LA HAZA FUNES

CODIGO MAPA: 010

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al este de Trevélez, por el camino a Capileira.

DESCRIPCION:

Eras de forma semicircular dispuestas escalonadamente y enlosadas con lajas. Presentan muros de mampostería seca que se adaptan a la pendiente del terreno con el fin de dotar a las eras de horizontalidad. Su radio es de unos 4 m.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datadas.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de eras bien conservadas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY-BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre substrato silíceo, presentando diversos bancales cultivados, así como herbazal, zarzal y manzanos.

USO ACTUAL: Abandonadas

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: EL MOLINILLO

CODIGO MAPA: 011

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto al puente del río Chico, en el Barrio Medio.

DESCRIPCION:

Antiguo molino convertido actualmente en almacén, del que solo queda un edificio de planta rectangular construido en mampostería enfoscada y blanqueada. Consta de dos alturas, cubierta plana de launa con alero de lajas, presentando vanos adintelados con gran portón metálico en la primera planta y ventanas en el resto de vanos. El único vestigio que indica su antigua función de molino viene dado por una placa cerámica con el nombre de "El Molinillo", así como por dos piedras del molino flanqueando el gran portón metálico.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo molino de Trevélez.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación, ya que ha perdido de del todo su tipología como molino.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

La restauración hecha al edificio, que le ha hecho perder su aspecto de molino.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano formado por el núcleo de Trevélez, así como la presencia del río Chico y su vegetación riparia con álamos, castaños y herbazal.

USO ACTUAL: Almacén

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general para devolverle su aspecto y tipología de molino.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO ALTERO

CODIGO MAPA: 012

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: margen izquierda del río Trevélez, al este de Trevélez.

DESCRIPCION:

Antiguo molino construido en mampostería a piedra vista seca, encontrándose casi totalmente caído, quedando únicamente parte de la estructura que conformaba el caz y algún resto de muro.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo molino de Trevélez.

EVALUACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación al encontrarse caído en su práctica totalidad.

EVALUACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Ninguno destacables.

CONDICION Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno formado por el río Trevélez, en un medio de substrato silíceo con vegetación de álamos, nogales, sauces, castaños, herbazal y zarzal.

ESTADO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJMH

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE ANTONIO ESPINOSA

CODIGO MAPA: 013

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izquierda del río Chico, a unos 300 m aguas arriba del Barrio Alto.

DESCRIPCION:

Antiguo molino del que hoy solo quedan los restos del muro, construido en mampostería, de lo que un día fue el caz, no observándose ningún otro resto.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo molino de Trevélez.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Derruido en gran parte.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno formado por el río Chico, enmarcado en un medio de substrato silíceo con una vegetación de herbazal, matorral, álamo, sauce y castaño disperso.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Trevélez.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: FABRICA DE LA LUZ DE TREVELEZ CODIGO MAPA: 014
TIPO DE ELEMENTO: CENTRAL HIDROELECTRICA
GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen derecha del río Trevélez, justo por debajo del núcleo en dirección este.

DESCRIPCION:

Edificación de tres alturas, contruida en mampostería enfoscada, detrás de la cual aparece una gran cubo, de piedra vista y de planta rectangular, con la base asentada sobre una media ladera muy pronunciada. En la parte trasera, detrás del cubo, se encuentran los restos del caz.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Primer suministro hidroeléctrico a la población

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MÚNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación debido a de abandono en que se encuentra. Cubierta hundida.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el río Trevélez y el núcleo de población, sobre sustrato silíceo en media ladera, con vegetación de herbazal, álamos y castaños.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE
PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJM/ASH FECHA: 19/03/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general o consolidación urgente.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BARRIO ALTO DE TREVELEZ

CODIGO MAPA: 016

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona alta del núcleo.

DESCRIPCION:

Barrio más antiguo de Trévlez, que conserva aún en sus casas la tipología y estilo alpujarreño originales, construidas en mampostería a piedra vista blanqueada, de una o varias alturas, con cubiertas planas de launa y aleros de lajas, vanos adintelados distribuidos irregularmente. También presenta un entramado urbano de calles estrechas, sinuosas y empinadas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Barrio más antiguo de Trévlez y en el que mejor se conserva el estilo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano y balates cultivados, junto a castaños y álamos.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Trévlez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE JACINTO

CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Pereza.

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de una altura, construida en mampostería a piedra vista y blanqueada, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Presenta dos vanos adintelados que alojan sendas puertas de madera para acceder a la casa y al corral, encontrando, además, un pequeño vano adintelado encima del corral que aloja una pequeña ventana.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa antigua de Trevélez que conserva la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular debido a su abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Trevélez.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
 DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE JUAN CODIGO MAPA: 018
 TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
 GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
 LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real.

DESCRIPCION:
Casa de palta cuadrangular, que hace esquina con la Calle Real. Construida en mampostería enfoscada y blanqueada, de tres alturas, con cubierta plana de launa con alero de lajas. Presenta vanos adintelados distribuidos irregularmente, encontrándonos puertas de madera y ventanas en la primera altura; balcones con barandilla de forja en la segunda altura y ventanas en la tercera.

ASPECTOS HISTÓRICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Casa que conserva la tipología y estilos alpujarreños originales.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Juan

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Trevélez.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
 DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE ROSARIO HIPOLITA CODIGO MAPA: 019
 TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
 GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
 LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Perezá.

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de dos alturas, construida en mampostería a piedra vista y blanqueada, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Presenta un pequeño porche, en esquina, desde donde se accede a la vivienda y a la cuadra. La primera planta presenta una terraza cubierta, hoy cerrada por un ventanal, protegida por una barandilla de hierro.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLÓGICO:

Casa antigua que conserva su tipología alpujarreña tradicional.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADÓ DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y antenas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Segunda residencia

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM/H/ASH

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Trevélez.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE ANTONIO MANZANO CODIGO MAPA: 020
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real.

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, construida en mampostería enfoscada y blanqueada, de tres alturas, con cubierta plana de launa y alero de lajas. La fachada, de gran estrechez, presenta en primera planta balcón con barandilla, mientras que en la segunda aparece cámara abierta.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Una de las casas del núcleo que mejor conserva sus características primitivas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Apreciable deterioro por su abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: Antonio Manzano

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM/HASH

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración evitando la pérdida de las características primitivas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Trevélez.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE ROSARIO ESPINOSA CODIGO MAPA: 021
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real.

DESCRIPCION:

Casa de dos alturas, de planta rectangular con esquina levemente redondeada. Construida en mampostería a piedra vista blanqueada, presenta cubierta plana de launa y alero de lajas. En la fachada principal aparecen dos únicos vanos, los cuales se encuentran distribuidos de forma irregular, sirviendo de puerta en la planta baja y de ventana en la superior.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua vivienda que conserva, en gran medida, la tipología alpujarreña.
La puerta de puertas de madera, de nueva fábrica, demuestra el interés por la conservación de los valores paisajísticos de la vivienda.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

- Reja de nueva factura en la ventana.
- Pérdida de la piedra vista en la adaptación de la nueva puerta.
- Cableado.
- Antenas de televisión.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE

PROPIETARIO: Rosario Espinosa FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM/ASH FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Mantenimiento de la tipología.
- Sustitución de la reja por otra de factura mas tradicional y conservación.
- Búsqueda de alternativas para el resto de las disonancias.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Trevélez.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: TINAILLO DE LA CALLE CUESTA CODIGO MAPA: 022
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Cuesta.

DESCRIPCION:

Precioso tinaillo que da acceso a corrales y vivienda a través de una acentuada rampa. Se encuentra constuido por un forjado de rollizos que asientan sobre muros de mampostería, uno de los cuales presenta vano rectangular. Está precedido por un voladizo triangular, con alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Elemento característico de la arquitectura alpujarreña, en este caso de configuración intrincada.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Construcciones en el entorno que no conservan la tipología tradicional.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Tinac VISITABLE

PROPIETARIO: Via pública. FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM/ASH FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración poniendo suma atención para evitar la pérdida de los valores tradicionales.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LA JOYA

CODIGO MAPA: 023

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Noroeste de Trevélez, ladera izquierda del río Chico, a 1,5 km.

DESCRIPCION:

Cortijo de notable presencia, construido en mampostería y ubicado a media ladera, e dos alturas, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Presenta vanos adintelados para alojar puertas y ventanas, contando además, con una era circular enlosada con lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo antiguo que conserva la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general, a pesar de estar abandonado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en un medio de substrato silíceo con afloramientos de material metamórfico y vegetación de herbazal, matorral, sauce y álamos.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.
- Estudiar su posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

denominación ELEMENTO: CORTIJO DE LA LOMA

CODIGO MAPA: 024

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Sureste de Trevélez, en la Loma de los Peñoncillos.

DESCRIPCION:

Cortijo sobre media ladera, construido en mampostería a piedra vista, de una altura, con cubierta plana de launa. Presenta vanos dintelados para puertas, estando dotado de una era y de un abrevadero.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo cortijo de estilo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regula, debido al estado de abandono en que se encuentra.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera de substrato silíceo, con vegetación de matorral disperso, pinar de repoblación y rosal silvestre disperso.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.
- Estudiar su posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO EL VISILLO

CODIGO MAPA: 025

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al oeste de Trevélez y al este de la Loma de los Peñoncillos.

DESCRIPCION:

Cortijo sobre media ladera, construido en mampostería seca, de una altura, con cubierta plana de lauan y alero de lajas. Presenta un pequeño balate sujeto por un muro de mampostería seca. Sus vanos son adintelados, alojando puerta o ventana.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo cortijo que conserva la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, debido al estado de abandono en que se encuentra.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera enmarcado en un medio de substrato silíceo cubierto de herbazal, matorral de monte bajo, tomillar disperso, zarzal, escaramujo y manzanos.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.
- Estudiar su posible uso como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO HAZA CORREA CODIGO MAPA: 026
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA : Al norte de Trevélez, a unos 2050 m de altitud.

DESCRIPCION:

Cortijo construido en mampostería a piedra vista, formado por dos naves de planta rectangular adosadas, de una altura, con cubierta plana de launa y aleros de lajas. Presenta vanos adintelados con puertas de madera para acceder a vivienda y cuadras. Al frente aparece una era de trilla.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de apreciable tamaño que cuenta con alberca y era, conservando la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO:

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, debido al estado de abandono en que se encuentra.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno formado por grandes hazas aterrazadas, con muros de mampostería, antaño cultivadas y hoy cubiertas por verdes prados, distinguiéndose algún cerezo.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE
PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJM/HASH FECHA: 19/03/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APROVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.
- Estudiar su posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO HAZA JULIAN

CODIGO MAPA: 027

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al nor-noroeste del núcleo de Trevélez, a 1 km.

DESCRIPCION:

Cortijo de planta rectangular, de una altura, construido en mampostería a piedra vista y blanqueada, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Presenta vanos adintelados, así como una era circular alyacente, enlosada con lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo cortijo bien conservado.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Noi destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera y substrato silíceo, con herbazal, matorral de monte bajo y mamzanos dispersos, encuadrado en un entorno aterrazado.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.
- Estudiar su posible uso como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: VENTA DE LA LATA CODIGO MAPA: 028
TIPO DE ELEMENTO: TIENDA / VENTA DE CARRETERA
GRUPO: ESPACIOS COMERCIALES O DE ESPECTACULOS
LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto al Puente del Barranco de los Castaños, bajo la carretera..

DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular, construido en mampostería a piedra seca, de dos alturas, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Presenta dos vanos adintelados por altura, con puertas en la planta baja y pequeñas ventanas en la superior.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña bien conservado.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera formado por el barranco de los castaños, con afloramientos de material metamórfico. Vegetación de herbazal, matorral de bajo porte, castañar, quejigal y álamos dispersos..

USO ACTUAL: Segunda residencia

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TÉCNICO FJM/ASH

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Conservación de la tipología.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LA MESETA CODIGO MAPA: 029
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Haza de la Choza, en la Loma de Chordi, a 2240 m. de altitud.

DESCRIPCION:

Cortijo de planta rectangular, construido en mampostería, en piedra vista, de una altura, con cubierta plana.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación debido al estado de abandono en que se encuentra. Cubierta hundida.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de alta montaña, enmarcado en un medio de sustrato silíceo con algunos afloramientos de material metamórfico. Vegetación de enebro, sabinar y piornal.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TÉCNICO: FJM/ASH

FECHA: 20/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Estudiar su posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DE LA IGLESIA CODIGO MAPA: 030
TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona centro de Trevélez.

DESCRIPCION:

Pequeña plaza de forma triangular que se encuentra presidida por la iglesia, y rodeada por varios edificios y viviendas. Está asfaltada.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Plaza pública presidida por la iglesia.

VALORACION INTERÉS/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Plaza pública VISITABLE
PROPIETARIO: Ayuntamiento FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJM FECHA: 19/03/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Tratamiento paisajístico para dotarla de un aspecto más típico.
- Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE COLON

CODIGO MAPA: 031

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA:

DESCRIPCION:

Fuente de un caño, construida en mampostería enfoscada, enlosada con lajas, que vierte agua a un pequeño pilar rectangular que tiene una salida que comunica el agua con dos pilas lavaderos adyacentes. La fachada de la fuente es sencilla, encontrándose enloda y escalonada. Se encuentra junto a una calle de pronunciada pendiente. Forma un conjunto con el denominado Lavadero Colón.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Fuente antigua de Trevélez.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Trevélez.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DE ARRIBA

CODIGO MAPA: 032

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Posadas.

DESCRIPCION:

Fuente ubicada bajo un tinajo, formada por dos caños que parten de un frontón cubierto por lajas, y que vierte el agua sobre un pilar rectangular cubierto también por lajas. Forma un conjunto con el denominado Lavadero de Arriba.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua fuente de Trevélez.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Excesiva linealidad como consecuencia de su restauración.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 20/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Trevélez.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DE LA CUESTA

CODIGO MAPA: 033

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Cuesta.

DESCRIPCION:

Fuente de dos caños adosados a un muro de mampostería enfoscada y enlosado con lajas. Vierten el agua sobre una pequeña cantarera, desde la cual esta toma salida tanto a la derecha como a la izquierda, pasando así a un pequeño pilar rectangular de mampostería enfoscada y a dos pilas lavaderos adyacentes. Forma un conjunto con el denominado Lavadero de la Cuesta.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua fuente de Trévlez.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Caños no acordes con la tipología tradicional.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano en el que destaca la presencia de un castaño.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Tratamiento paisajístico para dotarla de un aspecto más típico.
- Mantenimiento y conservación de la fuente.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Trévlez.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trévlez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DE LA PLACETILLA

CODIGO MAPA: 034

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Real.

DESCRIPCION:

Antigua fuente de dos caños que se encuentra restaurada. Está construida en mampostería a piedra seca de material metamórfico, presentando además un pequeño tinajo con vigas de madera y cubierta de launa con alero de lajas. Forma un conjunto con el denominado Lavadero de la Placetilla.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de antigua fuente hoy restaurada y tinajo, elemento característico de la arquitectura alpujarreña que hace aparecer un tramo de calle a modo de pequeño túnel.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Trevélez.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NÚCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DE FALLARIQUE

CODIGO MAPA: 035

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al sur de Trevélez, junto a la carretera en dirección al cementerio.

DESCRIPCION:

Fuente de dos caños ubicada en el talud de una ladera junto a la carretera. Presenta un gran muro de mampostería a piedra vista adosado a dicha ladera, del que salen dos caños que vierten agua a un pequeño pilar hecha en sillares de tapial enfoscados con cemento. Presenta lajas en el suelo circundante a la fuente.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua fuente de Trevélez junto a la carretera.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por la presencia de la carretera, así como por el Barranco del río Trevélez, pudiendo observarse una vegetación de herbazal, zarzal. Álamo, sauce y castaño.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Trevélez.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DEL SERVO CODIGO MAPA: 036

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al sur de Trevélez, junto a la carretera, cerca del cruce que lleva al Barrio Medio.

DESCRIPCION:
Fuente ubicada en un espacio rehundido de un muro de mampostería, de material metamórfico, abierto mediante un arco de medio punto. En el fondo se encuentra inserto el único caño.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datada.

INTERES ETNOLOGICO:
Antigua fuente de curiosa configuración.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Recipiente de plástico en su interior para la recogida del agua.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Ubicada junto a la carretera, se aprecia en el entorno castañar, alameda y algún manzanos.

USO ACTUAL: Fuente VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM/ASH FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Alternativa para el recipiente de recogida del agua.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario del Agua de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DEL MELLIZO

CODIGO MAPA: 037

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Cárcel.

DESCRIPCION:

Fuente de un solo caño ubicada bajo un pequeño tinao construido en mampostería a piedra vista blanqueada y vigas de madera en la cubierta. La fuente se encuentra enlosada en lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de fuente y tinao, elemento característico de la arquitectura alpujarreña que hace aparecer un tramo de calle a modo de pequeño túnel.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Tratamiento paisajístico para dotarla de un aspecto más típico.
- Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE LAVADERO DEL BARRIO ALTO

CODIGO MAPA: 038

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona oriental del Barrio Alto.

DESCRIPCION:
Fuente y lavadero ubicados bajo un tinajo de planta cuadrangular construido en mampostería a piedra vista blanqueada y con cubierta de lana de launa con alero de lajas sustentado por vigas de madera. La fuente ha sido restaurada, encontrándonos con tres pilas lavadero de nueva fábrica.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datada.

INTERES ETNOLOGICO:
Conjunto de fuente, lavadero y tinajo, elemento característico de la arquitectura alpujarreña que hace aparecer un tramo de calle a modo de pequeño túnel.

VALORACION INTERÉS/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Ningunos. Fuente y lavadero de nueva fábrica.

CONDICION Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano del Barrio Alto junto a medio natural de substrato silíceo y afloramientos metamórficos, con vegetación de herbazal, zarzal, castaños.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APROVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario del Agua de Trevélez.

Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LAVADERO COLON

CODIGO MAPA: 039

TIPO DE ELEMENTO: LAVADERO

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACIÓN ESPECIFICA: Calle Perezá.

DESCRIPCION:

Lavadero formado por dos pilares contruidos en mampostería y enfoscadas en cemento, que reciben agua procedente de una fuente adyacente, denominada Fuente Colón con la que forma un conjunto.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Lavadero antiguo de Trevélez.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buén estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Ornamental

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Trevélez.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LAVADERO DE ARRIBA

CODIGO MAPA: 040

TIPO DE ELEMENTO: LAVADERO

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Posadas.

DESCRIPCION:

Lavadero ubicado bajo un tinajo y formado por tres pilas de lavadero, estando el frontón y las paredes externas cubiertas por lajas. Las pilas se encuentran algo deterioradas. Forma un conjunto con la denominada Fuente de Arriba.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de lavadero y tinajo, elemento característico de la arquitectura alpujarreña que hace aparecer un tramo de calle a modo de pequeño túnel.

EVALUACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

EVALUACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Ninguno destacables.

CONDICION Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Ornamental

VISITABLE:

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 20/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APROVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario del Agua de Trevélez.

Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

denominación ELEMENTO: LAVADERO DE LA CUESTA

CODIGO MAPA: 041

TIPO DE ELEMENTO: LAVADERO

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Calle de la Cuesta.

DESCRIPCIÓN:
Lavadero construido en mampostería enfoscada, enlosado con lajas y formado por dos pilas lavadero hechas en cemento. Presenta la superficie deteriorada. Se encuentran junto a la denominada Fuente de la Cuesta, de la que recibe el agua.

ASPECTOS HISTÓRICOS:
No datada.

INTERES ETNOLÓGICO:
Conjunto de lavadero y fuente, ejemplo del aprovechamiento del agua.

VALORACIÓN INTERÉS/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCIÓN ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCIÓN NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCIÓN SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCIÓN NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Mal estado de conservación.

VALORACIÓN CONSERVACIÓN DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Caño que no guarda la tipología del conjunto.

CALIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Ornamental

VISITABLE:

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFÍA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCIÓN/RECUPERACIÓN:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APROVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Trevélez.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

denominacion ELEMENTO: LAVADERO DE LA PLACETILLA

CODIGO MAPA: 042

TIPO DE ELEMENTO: LAVADERO

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real.

DESCRIPCION:
antiguo lavadero actualmente restaurado, construido en mampostería seca de piedra metamórfica, la parte restaurada, y de mampostería a piedra vista la parte antigua no restaurada. Presenta una balsa en forma de L dividida en varios compartimentos, siendo uno de ellos más grande y los otros más pequeños y sirviendo de lavaderos.. Todo ello se ubica bajo un tinajo sujeto por un pilar que hace de esquina, cuya cubierta es plana de launa y con alero de lajas, estando conformado por vigas de madera. El lavadero presenta la imagen de San Antonio. Forma un conjunto con la denominada Fuente de la Placetilla.

SPECTOS HISTORICOS:

o datado.

INTERES ETNOLOGICO:

conjunto de lavadero, fuente y tinajo, elemento característico de la arquitectura alpujarreña que hace aparecer un tramo de calle a modo de equieño tunel.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

uen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

o destacables.

UALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

ntorno urbano.

USO ACTUAL: Ornamental

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

ECNICO: FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario del Agua de Trevélez.

Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PUENTE DEL BARRANCO DE LOS CASTAÑOS

CODIGO MAPA: 043

TIPO DE ELEMENTO: PUENTE

GRUPO: LAS COMUNICACIONES

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la carretera general, sobre el Barranco de los Castaños, al sur del núcleo.

DESCRIPCION:

Pequeño puente construido en mampostería a piedra seca. Presenta tres vanos de arco de medio punto revestidos en cemento, apoyados sobre dos pilares de mampostería seca, de forma alargada y de extremos redondeados. Presenta un pretíl de obra a modo de barandilla. Sobre el pasa la carretera general.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Puente de mampostería buen ejemplo de la ingeniería civil de hace años.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno formado por el propio Barranco de los castaños, enmarcado en un medio de substrato silíceo y de vegetación de herbazal, juncal, zarzal, castaño, alameda y quejigal.

USO ACTUAL: Puente

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PUENTE DEL RIO CHICO

CODIGO MAPA: 044

TIPO DE ELEMENTO: PUENTE

GRUPO: LAS COMUNICACIONES

LOCALIZACION ESPECIFICA: Barrio Bajo de Trevélez.

DESCRIPCION:

Puente construido en mampostería sobre el río Chico a su paso por el núcleo urbano de Trevélez. Está formado por un único vano con arco de medio punto revestido en cemento. Presenta un pretíl también de mampostería. Sobre él pasa una calle asfaltada destinada al tránsito de peatones y vehículos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo puente de mampostería inserto en el núcleo urbano.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA-MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano en el que destaca la presencia del río Chico y su vegetación riparia.

USO ACTUAL: Puente

VISITABLE:

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PUENTE DEL RIO GRANDE DE TREVELEZ CODIGO MAPA: 045
TIPO DE ELEMENTO: PUENTE
GRUPO: LAS COMUNICACIONES
LOCALIZACION ESPECIFICA: Sobre el Río Trevélez a su paso junto al núcleo urbano.

DESCRIPCION:

Puente de apreciables dimensiones, construido en mampostería. Presenta tres arcos rebajados con dovelaje hormigonado, apoyados sobre dos pilas, con sus lados menores redondeados a modo de tajamares semicilíndricos. Los pretiles están conformados como barandillas de hormigón prefabricado.

ASPECTOS HISTORICOS:

Mediados del Siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Buen ejemplo de la ingeniería de caminos de la época.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno en el que destaca el río Trevélez y el núcleo urbano. Destaca la vegetación de ladera con álamos, castaños y encinar.

USO ACTUAL: Puente VISITABLE:
PROPIETARIO: Público FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO: FJM/HASH FECHA: 19/03/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE TREVELEZ

CODIGO MAPA: 046

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA: La iglesia se levanta en la zona alta del Barrio Bajo de Trévlez.

DESCRIPCION:

Presenta una nave rectangular y capilla mayor diferenciada de planta cuadrada. Al interior se cubre con un techo de hormigón y ladrillo. A los pies se localiza una portada moderna y arrimada a la cabecera en el lado del evangelio se levanta la torre de planta cuadrada y con dos vanos de medio punto en cada lateral del cuerpo de campanas, que muestra también una peculiar decoración de pilastrillas que no llegan abajo. Todo el exterior, salvo el cuerpo de campanas, está enlucado.

ASPECTOS HISTORICOS:

La primitiva iglesia de Trévlez se levantó entre 1565 y 1568 por Acasio Hernández, albañil, y Juan de Coterillo, cantero. Recién terminada, es destruida por los moriscos durante el levantamiento, por lo que a finales del siglo XVI se atiende a su reconstrucción, que corrió a cargo de Cristóbal de Cañabete y Luis de Barrionuevo, carpintero y albañil respectivamente. En 1716-17 se hicieron obras por parte del albañil Joseph Merino y el carpintero Francisco Márquez reparó la armadura con madera de castaño y álamo comprada a diferentes vecinos. En el reconocimiento de 1754, realizado por el maestro mayor Fernández Bravo, tenía dos naves, sin duda por haberse ampliado por el aumento de vecindad. Se acabó entonces la nueva capilla mayor, sacristía y el cuerpo de campanas de la torre. En el siglo XIX se hicieron varias intervenciones, entre las que destaca la realizada en 1809, que costó 13.000 reales.

Durante la guerra civil perdió sus armaduras y la Dirección General de Regiones Devastadas hizo un proyecto de reconstrucción a mediados del pasado siglo.

INTERES ETNOLOGICO:

Tiene valor simbólico, urbanístico y paisajístico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

La reconstrucción del techo con hormigón y ladrillo no fue la más acertada desde el punto de vista estético.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Las viviendas del entorno de la iglesia conservan la fisonomía tradicional, pero en la parte baja del pueblo, en torno a la carretera, la presión urbanística ha sido muy negativa.

USO ACTUAL: Iglesia

VISITABLE:

PROPIETARIO: Arzobispado de Gran

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: J. Sánchez Real

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: GÓMEZ-MORENO CALERA/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusion en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Occidental Granadina.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE LA VIRGEN DE LAS NIEVES

CODIGO MAPA: 047

TIPO DE ELEMENTO: ERMITA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Pico del Mulhacén, al norte del municipio.

DESCRIPCION:

Pequeña ermita construida en la propia roca metamórfica del pico, estando formada por un vano con arco de medio punto que aloja una reja de hierro y un cristal, y en cuyo interior se encuentra la imagen de la Virgen de Fátima.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua ermita ubicada en el pico más alto de la península.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de alta montaña formado por el pico Mulhacén, enmarcado en un medio rocoso de naturaleza metamórfica y con apenas vegetación.

USO ACTUAL: Ermita

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 20/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conversación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Occidental Granadina.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION.ELEMENTO: ERMITA DE SAN ANTONIO

CODIGO MAPA: 048

TIPO DE ELEMENTO: ERMITA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Cárcel, en el Barrio Medio.

DESCRIPCION:

Ermita de planta rectangular, de gran altura y con cubierta de teja a dos aguas. Presenta en la primera altura un vano adintelado que aloja un portón de madera de dos hojas batientes decoradas en bajorrelieve. Este vano se encuentra localizado en la parte central de la fachada, parte esta que se encuentra resaltada en toda la altura de la fachada. Por encima del vano se encuentran dos vanos con arco en herradura que alojan sendos ventanales con sus respectivos montantes en herradura. La fachada culmina con la cornisa a dos aguas, que da paso al tejado, encontrándose dicha cornisa partida para permitir así la aparición de una pequeña fachada con vano en arco de medio punto que aloja la campana de la ermita. Este campanario culmina en un tejadillo a dos aguas, que a su vez está rematado por una cruz de hierro. Anteriormente esta ermita estaba dedicada a San Benito, cambiándose su advocación a San Antonio tras la guerra civil de 1936-39.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglos XVII - XVIII.

INTERES ETNOLOGICO:

Ermita con más de 300 años de antigüedad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Ermita

VISITABLE

PROPIETARIO: Arzobispado de Gran

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 19/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Occidental Granadina.

MUNICIPIO: TREVELEZ

NUCLEO: TREVELEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CEMENTERIO DE TREVELEZ

CODIGO MAPA: 049

TIPO DE ELEMENTO: CEMENTERIO

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al sur del núcleo de Trevélez, en la ladera izquierda del río Trevélez, junto a la carretera.

DESCRIPCION:

Cementerio ubicado en media ladera, presenta una forma cuadrangular. Se encuentra rodeado por un muro de mampostería enfoscada y blanqueada, con acceso directo desde la carretera hasta la puerta misma. Esta es de hierro con dos hojas batientes. Se han descubierto unas inscripciones mozárabes que dicen: "Reguante Mammet regem sarracenorum Florisindus diaconus fecit hanc senlora".

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cementerio de especial disposición con respecto al río.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION-CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera y substrato silíceo formado por antiguos banales, así como vegetación de cipreses en el interior. Herbazal, alameda, mamzanos, castañar y piñar de repoblación.

USO ACTUAL: Cementerio

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Trevélez.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TREVELEZ NUCLEO: TREVELEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: RUINAS DEL MULHACEN CODIGO MAPA: 050
TIPO DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS
GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS
LOCALIZACION ESPECIFICA: Cima del Pico Mulhacén, en el límite noroeste del municipio.

DESCRIPCION:

Conjunto de tres pequeñas edificaciones construidas en piedra seca, que constituían antiguos refugios. La primera construcción mira al oeste, y las otras dos al lado sur. Una de ellas presenta dos vanos de arco rebajado, en testero y pies, que conforman ventana y puerta respectivamente. Cerca aparece vértice geodésico y pequeña hornacina excavada en la roca, con una imagen de la Virgen de las Nieves protegida por cristal y reja.

ASPECTOS HISTORICOS:

Datan de 1867, siendo construidos por militares y gente de Trevélez para situar el enlace geodésico entre Europa y Africa, para lo cual subieron una máquina de vapor con el objeto de hacer señales a los otros militares situados en Argelia.

INTERES ETNOLOGICO:

A principios del siglo XX el pueblo de Trevélez reconstruyó el primero de los edificios que mira al sur para usarlo como ermita de la Virgen de las Nieves. Todos los años el 5 de agosto el pueblo sube en romería y allí se celebra una misa.

El padre de Boabdil, Muley-Hacen, pidió ser aquí enterrado, cima, motivo por el que se le asignó su nombre a esta cima.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI

ESTADO DE CONSERVACION:

Los tres edificios han perdido el techo, encontrándose en peor estado el que mira al oeste.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Argamasa de yeso en algunas juntas. Restos de basura.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de alta montaña, excepcional punto de mira de Andalucía Oriental.

USO ACTUAL: Abandonadas

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JEG/ASH

FECHA: 20/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de los restos.
- Eliminación de elementos disonantes.
- Limpieza de basuras.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario Etnográfico de Trevélez.