

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TURÓN

NUCLEO: LA NORIA DE TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE LA VENTILLA

CODIGO MAPA: 001

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPÓ: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Extremo occidental del municipio, en el cruce con la carretera que lleva a La Rábita.

DESCRIPCION:

Era de planta circular, con superficie empedrada y rodeada por un muro perimetral de mampostería que se adapte al terreno para dotarla de horizontalidad. Dicho muro sobresale por encima d ella era, convirtiéndose en ~~un~~ pequeño paravientos. Se encuentra enfoscado en cemento.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua era con pequeño murete paravientos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

mal estado de conservación, debido a su abandono y a la presencia de vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, de substrato silíceo, dominado por la presencia de la carretera y matorral de monte bajo como tomillar, bolinar y almendro disperso.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 24/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Turón.
- Aprovechamiento como mirador.

MUNICIPIO: **TURON**

NUCLEO: **LA NORIA DE TURON**

PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **MINAS DE LOS CASMIROS**

CODIGO MAPA: **002**

TIPO DE ELEMENTO: **INFRAESTRUCTURAS MINERAS**

GRUPO: **EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **3 km al sur del núcleo de Turón.**

DESCRIPCION:

Minas dispersas por tdo el Cerro del Calar, de las que se extrae plomo y fluorita.

ASPECTOS HISTORICOS:

Según informaciones locales datan de época fenicia.

INTERES ETNOLOGICO:

Minas de gran antigüedad que han sido explotadas más o menos pero siempre hasta hoy en día inclusive.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI

ESTADO DE CONSERVACION:

Abandonadas unas y muy transformadas otras.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Relieve alomado de substrato calcáreo, con vegetación de matorral bajo degradado, así como algunas zonas con cultivo de almendro.

USO ACTUAL: **Minas o abandonada**

VISITABLE

PROPIETARIO: **Varios**

FUENTE INFORMATIVA: **Manuel Torres**

TECNICO **JCRM**

FECHA: **22/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Estudio histórico de todas las galerías.
- Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: LA NORIA DE TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LA HORTEZUELA

CODIGO MAPA: 003

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el paraje Los Llanos, al sur del núcleo de Turón.

DESCRIPCION:

Cortijo de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Muestra de la arquitectura popular de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Deterioro general, y en particular las cubiertas hundidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de suave pendiente en la ladera sur de la Sierra de la Contraviesa, sobre substrato alternante. Vegetación de matorral bajo, encinas aisladas y cultivos de almendro.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura.
- Restauración de las cubiertas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: **TURON**

NÚCLEO: **LA NORIA DE TURON**

PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO DE LOS LLANOS ALTOS**

CODIGO MAPA: **004**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **2 km al sureste del núcleo de Turón.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones adosadas, de planta irregular, de una altura, construidos en mampostería, con cubierta plana de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

En el conjunto aparece una era de planta circular y de gran tamaño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Deterioro general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Coche averiado sobre la era.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Relieve alomado sobre substrato alternante. Vegetación de matorral bajo degradado y cultivos de almendro.

USO ACTUAL: **Abandonado**

VISITABLE

PROPIETARIO: **No identificado**

FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM**

FECHA: **22/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de las estructuras.
- Retirada del coche averiado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: LA NORIA DE TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DEL CALAR DE BALBUENA

CODIGO MAPA: 005

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: 3 km al oeste de La Noria.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por dos naves adyacentes, de planta rectangular, construidas en mampostería enfoscada y blanqueada, con cubierta plana de fauna y alero de lajas. Presenta vanos adintelados distribuidos irregularmente. Cuenta además con una era circular empedrada, de unos 8 m de radio, con muro perimetral de mampostería adaptado a la pendiente del terreno para dotar de horizontalidad a la era.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo y era de estilo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular debido a su abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno alomado de substrato silíceo, con vegetación de almendral, bolinar, pino y tomillar.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: LA NORIA DE TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DEL MONTEALTO

CODIGO MAPA: 006

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen derecha del Barranco de la Almecilla, 3 km al oeste de La Noria.

DESCRIPCION:

Cortijo de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, construido en mampostería enlucida, con cubierta plana.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

El conjunto, ubicado en la cabecera de la Rambla de Turón, se encuentra aterrazado.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Habitado en la actualidad, aunque su estado de conservación es regular.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubierta de chapa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre substrato básico y afloramientos de roca metamórfica, con cultivos de almendral, encinas dispersas, álamos y monte bajo.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de la chapa de la cubierta por una tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: LA NORIA DE TURON

PROVINCIA: GRANADA

ENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LA HUERTA

CODIGO MAPA: 007

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Extremo occidental del paraje La Huerta.

DESCRIPCION:

Cortijada de gran tamaño formada por varias naves adosadas, de planta rectangular, de dos alturas, construidas parcialmente en mampostería enfoscada o ladrillo enfoscado y blanqueado. Presenta distintos tipos de cubierta en cada nave, pudiéndose observar un tejado a dos aguas, cubierta plana de launa y cubierta inclinada de uralita. Los vanos son adintelados, encontrándose distribuidos de forma irregular. Se observa también una nave aledaña de nueva construcción.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada de gran tamaño que conserva elementos característicos de su tipología original alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Placas solares y cubiertas de uralita.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno montañoso de substrato silíceo, con vegetación predominante de almendro, además de bolina, tomillo y herbazal.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 24/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Tratamiento paisajístico para dotarle de más aspecto alpujarreño.
- Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.
- Estudiar posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: **TURON**

NUCLEO: **LA NORIA DE TURON**

PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO LA NORIA**

CODIGO MAPA: **008**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al oeste del núcleo, entre los parajes de Los Nevazos y La Hortezuela.**

DESCRIPCION:

Cortijada de grandes dimensiones, formada por varias naves adosadas dispuestas escalonadamente para salvar la pendiente del terreno. Construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa u alero de lajas, de una o dos alturas. Presenta vanos distribuidos irregularmente.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada de grandes dimensiones de estilo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno alomado de substrato silíceo, con vegetación de almendral, encinar disperso, bolinar y tomillar.

USO ACTUAL: **Abandonado**

VISITABLE

PROPIETARIO: **No identificado**

FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **FJM**

FECHA: **23/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **no aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.
- Estudiar su posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: LA NORIA DE TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LA RAMBLILLA

CODIGO MAPA: 009

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona occidental del municipio, al oeste de Los Nevazos.

DESCRIPCION:

Cortijo de planta rectangular, construido en mamposteria con enfoscado y blanqueado, de una altura, con cubierta plana de lauan y alero de lajas. Presenta vanos adintelados distribuidos irregularmente. Presenta también un pequeño soportal que da acceso a la puerta de entrada a la casa, así como una pequeña nave cuadrangular blanqueada y con cubierta inclinada de uralita.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubierta de uralita en pequeña nave adyacente.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno alomado, de substrato silíceo, con vegetación de bolinar y almendral.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJMh

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.
- Estudiar su posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: LA NORIA DE TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS MAXIMOS

CODIGO MAPA: 010

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Zona oeste del municipio, al norte del paraje los Nevazos.

DESCRIPCION:

Cortijada de gran tamaño, formada por varias naves adosadas, de planta rectangular, dispuestas escalonadamente para salvar la pendiente del terreno. Construidas en mampostería enfoscada y blanqueada, de una alfura, con cubierta plana de launa y aleros de lajas. Presenta vanos adintelados irregularmente distribuidos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua cortijada de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno alomado de substrato silíceo, con vegetación de almendros, encinas, higueras, tomillar, bolinas y espinar.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.
- Estudiar su posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: LA NORIA DE TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS NEVAZOS

CODIGO MAPA: 011

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al oeste del núcleo de Turón.

DESCRIPCION:

Coertijo de planta rectangular, de varios compartimentos, de una altura. Construido en mampostería enfoscada y blanqueada. Presenta un gran soportal con tres vanos de arcos segmentados, cubierta plana de lauan y aleros de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo cortijo de estilo alpujarreño con gran soportal de tres vanos de arco segmentado.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno alomado y substrato silíceo, con vegetación formada por bolinar y almendral.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.
- Estudiar su posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: LA NORIA DE TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO ROMERO

CODIGO MAPA: 012

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Zona oeste del municipio, al este-sureste del paraje La Huerta.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por naves adosadas, de planta rectangular, dispuestos escalonadamente para salvar la pendiente del terreno. Construidos en mampostería enfoscada y blanqueada, de una altura, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Presenta vanos adintelados. En la fachada principal presenta además un soportal sujeto por pilares. Adyacente se encuentra otro cortijo de nueva construcción que no guarda la tipología alpujarreña.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Coertijo que conserva la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación pese al abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antenas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, de substrato silíceo, con vegetación de matorral de monte bajo dominado por bolinar, además de almendral e higueras dispersas.

USO ACTUAL: Abandonado/en vent

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 24/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.
- Estudiar su posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: LA NORIA DE TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ESCUELA DE LOS MAXIMOS

CODIGO MAPA: 013

TIPO DE ELEMENTO: ESCUELA

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En la Cortijada de Los Máximos.

DESCRIPCION:

Escuela formada por dos naves adosadas, de planta rectangular, construidas en ladrillo con enfoscado y blanqueado, de una altura. Una de las naves presenta cubierta plana de lauan con alero de teja, y la otra cubierta inclinada de uralita. Su fachada presenta tres vanos de arco rebajado que alojan ventanas adinteladas, así como otro vano adintelado también que aloja puerta de madera.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua escuela de los cortijos circundantes a la zona de Los Máximos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

mal estado de conservación debido a su abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno alomado de substrato siliceo, con vegetación de herbazal, bolinar y almendral con encinas dispersas.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: TUNEL DE LA ERMITA

CODIGO MAPA: 014

TIPO DE ELEMENTO: TUNEL DE ACEQUIA

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto a la Ermita de Fátima, junto al camino.

DESCRIPCION:

Tunel de acequia excavado en materiales cuaternarios. En su salida presenta un arco de medio punto en mampostería.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la ingeniería popular que se conserva en el municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO:

ESTADO DE CONSERVACION:

Actualmente en uso, si bien parte del arco se encuentra deteriorado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Loma de suave pendiente sobre substrato carbonatado y afloramientos de roca carbonatada, con cultivos aterrazados de almendral, olivar y cítricos.

USO ACTUAL: Acueducto de acequia

VISITABLE:

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: APS

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación general
- Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DE LA ERMITA

CODIGO MAPA: 015

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto a la Ermita de la Virgen de Fátima.

DESCRIPCION:

Alberca de medianas dimensiones, de planta rectangular, construida en mampostería de roca carbonatada.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Situada en un paraje de gran belleza.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular dada su falta de uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Enlucido de cemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco estrecho, sobre substrato silíceo y afloramientos de roca caliza, con cultivos de olivar, almendral, así como monte bajo.

USO ACTUAL: Alberca

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Turón.

MUNICIPIO: **TURON**

NUCLEO: **TURON**

PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ALBERCA DE SAN MARCOS**

CODIGO MAPA: **016**

TIPO DE ELEMENTO: **ALBERCA / BALSA**

GRUPO: **EL AGUA EN LA AGRICULTURA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al sur de la Ermita de San Marcos, junto a la ramblilla de acceso al núcleo.**

DESCRIPCION:

Alberca de medianas dimensiones, de planta rectangular. Construida en mampostería de roca carbonatada, encontrándose adosada al talud por uno de sus lados.

ASPECTOS HISTORICOS:

Primera mitad del siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Una de las pocas albercas que se econservan en la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Invasida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Rambla sobre substrato básico y afloramientos de roca caliza, con cultivos de olivar, almendral, chumberas y monte bajo.

USO ACTUAL: **Abandonada**

VISITABLE

PROPIETARIO: **No identificado**

FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS**

FECHA: **23/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **no aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

denominacion ELEMENTO: ERA DEL CLERIGO

CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al noroeste del núcleo de Turón.

DESCRIPCION:

Era de planta circular, empedrada con materiales calcáreos. Posee un muro perimetral.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Una de la múltiples eras del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Invasida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en la periferia del núcleo de Turón. Vegetación compuesta de matorral bajo degradado y cultivos de almendro.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Limpieza de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERAS DEL CALVARIO

CODIGO MAPA: 018

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona oriental del núcleo, bajo la Ermita de San Marcos.

DESCRIPCION:

Conjunto de eras de forma circular, de un aradio de unos 6 m, con la superficie empedrada. Estas eras se encuentran dispuestas de forma escalonada y separadas entre sí. Presentan muros de mampostería en su perímetro, adaptándose al perfil del terreno con el objeto de dotarlas de horizontalidad. Una de las eras tiene uso reservado para el aterrizaje del helicóptero de urgencias médicas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datadas.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguas eras empedradas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación, a pesar de su estado de abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por la Ermita de San Marcos al norte, un camino asfaltado y vegetación de almendro y olivar.

USO ACTUAL: Abandonadas

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 24/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERAS DEL MARCHAL

CODIGO MAPA: 019

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el paraje El Marchal, al norte del núcleo de Turón.

DESCRIPCION:

Conjunto de dos eras, de planta circular, ambas empedradas y rodeadas por un muro perimetral.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Eras en bella disposición.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

margen derecha de la Rambla de Turón, sobre substrato predominantemente silíceo. Vegetación de cultivos de almendro y algunos olivos.

USO ACTUAL: Abandonadas

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Turón.

MUNICIPIO: **TURON**

NUCLEO: **TURON**

PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **MOLINO DE TURON**

CODIGO MAPA: **020**

TIPO DE ELEMENTO: **MOLINO**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA: **Junto a la Ramblilla de Turón, en el mismo núcleo.**

DESCRIPCION:

Molino de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, construido en mampostería de roca metamórfica, con cubierta a un agua.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Se movía por tracción animal.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular debido al abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y cubierta de chapa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del núcleo de Turón, junto a viviendas de tipología tradicional transformadas.

USO ACTUAL: **Abandonado**

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: **No identificado**

FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS**

FECHA: **23/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **no aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Turón.

MUNICIPIO: TURÓN

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALMAZARA DE FAUSTINO

CODIGO MAPA: 021

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Bajillo, en el extremo suroeste del núcleo.

DESCRIPCION:

Antigua almazara de Turón, ubicada en un solar con un muro perimetral de mampostería en cuyo interior encontramos una casa y los restos de una antigua almazara. Estos restos consisten en dos piedras de moler sueltas y el empiedro sobre el que se molía.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua almazara de Turón.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

mal estado de conservación, debido a su abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno formado por el núcleo al norte, y por cultivos al sur.

USO ACTUAL: Segunda vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 24/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE DON JUAN AGUIRRE

CODIGO MAPA: 022

TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En centro del núcleo, sobre el ayuntamiento y la iglesia.

DESCRIPCION:

Edificio de grandes dimensiones, de planta cuadrangular, construido en mampostería de roca carbonatada y enlucido. Presenta grandes vanos adintelados con rejas de forja en resalto. El conjunto se encuentra cubierto a cuatro aguas. Hacia el este y oeste presenta un huerto cercado por un muro perimetral de mediana altura, al que se accede por un portón de madera.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

En el centro de la cubierta se levanta un cuerpo de luces de planta cuadrada, con cubierta de teja árabe a cuatro aguas, presentando vanos adintelados.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte de la vivienda está en estado ruinoso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico, cubiertas de chapa y ventanas disonantes.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del núcleo de Turón, junto a viviendas tradicionale transformadas.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración de la casa, conservando su estilo original.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.
- Propuesta de albergue rural.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE REAL

CODIGO MAPA: 023

TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real, en el centro del núcleo.

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería de roca carbonatada y enlucida. Presenta cubierta plana y alero de teja árabe sobre moldura, así como vanos adintelados en disposición y forma regular, en número de cinco por altura. En la primera planta aparecen cuatro vanos adintelados con rejas en resalto, y sobre este un pequeño tejeroz, y en el centro una portada con recerco. En la planta superior aparecen cinco balcones de arco segmentado con recerco y baranda de forja con decoración de espirales.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX y principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las casas señoriales más destacables del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico, enlucido de cemento y cubierta de chapa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del núcleo, junto a viviendas de la época bastante transformadas.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 22/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Tratamiento paisajístico.
- Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA ALTA DE LA RAMBLILLA

CODIGO MAPA: 024

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Margen izquierda de la ramblilla que divide al núcleo.

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, construido en mampostería, de dos alturas, con cubierta plana. Presenta vanos adintelados en número de tres por altura, siendo los superiores balcones con barandas de forja y decoración de plomos, cuadradillos y espirales.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las viviendas mejor conservadas del núcleo, con reja de antepecho y resalto hasta la mitad en planta baja.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Presenta humedades a pesar de estar habitada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y cubierta de chapa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del núcleo urbano de Turón, junto a viviendas tradicionales.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Eliminación de las humedades.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE REAL Nº 1

CODIGO MAPA: 025

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real, nº 1.

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería de roca carbonatada. Presenta vanos adintelados en disposición y forma irregular, apareciendo alguno con rejas en resalto bajo un pequeño tejeroz.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Presenta un tablón de tablonos y clavos gitanos en su fachada este.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, debido al abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y cubierta de chapa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del núcleo de Turón, junto a viviendas tradicionales transformadas.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: APS

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de la cubierta de chapa por otra más acorde con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE REAL Nº 3

CODIGO MAPA: 026

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real, nº 3.

DESCRIPCION:

Edificio de planta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería, con cubierta plana. Presenta vanos adintelados en disposición irregular.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Situada en la calle Real, junto a las viviendas de más porte del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular debido a su abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y cubierta de chapa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central, junto a viviendas tradicionales transformadas.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 22/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de la cubierta de chapa por otra más acorde con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APROVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA ESQUINA

CODIGO MAPA: 027

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la esquina de la Calle Real y la Plaza del Generalísimo.

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería de roca carbonatada y enlucida. Presenta cubierta a un agua y vanos en disposición y forma irregular.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Posee dos balcones con barandá de forja y decoración de plomos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, aunque presenta algunos desconchones y falta de blanqueado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y cubierta de chapa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central, junto a viviendas tradicionales transformadas.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 22/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Sustitución de la cubierta de chapa por otra más adecuada.
- Tratamiento paisajístico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA IGLESIA

CODIGO MAPA: 028

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto a la iglesia, en su lado sudeste.

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, construido en mampostería de roca carbonatada enlucida, con cubierta a un agua. Presenta vanos adintelados en disposición y forma irregular con rejas de forja.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Una de las casas populares de más porte del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, a pesar de estar habitada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y cubierta de chapa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno central del núcleo, junto a la iglesia y viviendas tradicionales transformadas.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 22/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de la cubierta por otra más acorde con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

denominación elemento: CASA DE LA PLACETA DE SAN MARCOS

CODIGO MAPA: 029

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Placeta de San Marcos.

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería de roca carbonatada, con cubierta plana. Presenta vanos adintelados en disposición irregular, con rejas de forja en resalto, con un balcón de apreciables dimensiones con baranda de forja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las casas mejor conservadas de esta parte del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, aunque actualmente está habitada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubierta de chapa y tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio urbano, junto a la Ermita de san Marcos, vivienedas tradicionales transformadas y de nueva planta.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: APS

FECHA: 22/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de la cubierta de chapa por otra más acorde con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DEL CAMINO DEL CEMENTERIO

CODIGO MAPA: 030

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECÍFICA: En la salida oeste del núcleo, en dirección al camino del cementerio.

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, de dos alturas. Construido en mampostería enlucida, con cubierta a dos aguas. Presenta vanos adintelados con recerco de platabanda.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Presenta un pequeño huerto trasero.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, aunque está habitada actualmente.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubierta de chapa y tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central junto a viviendas tradicionales transformadas.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 22/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de la cubierta de chapa por otra más acorde con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASAS DE LA CALLE MAXIMOS

CODIGO MAPA: 031

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Máximos, junto a la ramblilla que divide al pueblo.

DESCRIPCION:

Conjunto de viviendas tradicionales, de planta cuadrangular, de dos alturas, construidas en mampostería de roca carbonatada y enlucida, con cubiertas a un agua. Presenta vanos adintelados con rejas de forja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datadas.

INTERES ETNOLOGICO:

Se trata de un conjunto de viviendas tradicionales en buen estado de conservación.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubiertas de chapa, puertas metálicas y tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del núcleo, junto a la Ermita de San Marcos y viviendas tradicionales y de nueva planta.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE:

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de cubiertas de chapa por otras más acordes con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NÚCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DEL CAMINO DEL CEMENTERIO

CODIGO MAPA: 032

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al oeste del ayuntamiento, en el camino del cementerio.

DESCRIPCION:

Cortijo de medianas dimensiones, e planta cuadrangular, construido en mampostería de roca carbonatada enlucida. Presenta cubierta a un agua, así como vanos adintelados en disposición y forma irregular con rejas de forja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de arquitectura residencial del municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y cubierta de chapa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio periférico del núcleo, junto a viviendas tradicionales y cultivos aterrazados de olivar y almendral.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 22/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de la cubierta por otra más acorde con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: EL MARCHAL DE ABAJO

CODIGO MAPA: 033

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el paraje El Marchal, 2 km al norte del núcleo de Turón.

DESCRIPCION:

Edificación de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería enfoscada, con cubierta de teja árabe a dos aguas. En su fachada principal aparecen tres vanos en disposición irregular, uno de ellos como puerta de acceso a la edificación, y los otros dos como ventanas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Adosado a uno de sus lados aparece una terraza con naranjos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Cubiertas hundidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de suave pendiente, sobre substrato de materiales predominantemente silíceos, con vegetación compuesta de cultivos de almendro y olivo.

USO ACTUAL: Corral

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración de las cubiertas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DEL GENERALISIMO

CODIGO MAPA: 034

TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona sureste del municipio.

DESCRIPCION:

Plaza de planta rectangular, presidida por un jardin circular central, con una farola de cuatro lámparas en el centro, así como bancos a su alrededor. Está rodeada de viviendas y el ayuntamiento.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Plaza principal del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Plaza pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 24/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DE ARRIBA

CODIGO MAPA: 035

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Extremo norte del núcleo de Turón.

DESCRIPCION:

Fuente de dos caños que desaguan sobre un pilar rectangular construido en piedra carbonatada de cantería, estando blanqueado su exterior. La fuente está actualmente seca al haber canalizado el agua que le llegaba.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua fuente de Turón.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular debido a su abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Escombros.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por la presencia del lavadero, la carretera y almendral.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 24/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DE LA PLOMERA

CODIGO MAPA: 036

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al sureste del núcleo de Turón, junto al Cerro del Portachuelo.

DESCRIPCION:

Fuente compuesta de un caño, con un pilar construido en mampostería. Su agua alimenta un lavadero. En las proximidades aparece también una alberca.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Una de las fuentes del término de Turón.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Parece restaurada recientemente.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Postes para vallado metálico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de abrupta geografía, en la margen derecha del Barranco de las Zorras. Vegetación de matorral bajo y cultivos de almendro y olivo.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 22/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Retirada de postes metálicos.
- Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Turón.
- Creación de adecuación recreativa.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DEL CHORREON

CODIGO MAPA: 037

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto a la escuela de Santa Lucía.

DESCRIPCION:

Fuente de medianas dimensiones adosada. Consta de un pilar de planta rectangular, con una endadura central a modo de arco deprimido rectilíneo. Construida con sillares de roca carbonatada y mampuestos. Hacia el este aparece un abrevadero corrido, para aprovechar el agua.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

El único caño con que cuenta es de bronce y tiene la forma de una serpiente, recordando el arte precolombino.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Perfecto estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Enlucido de cemento y tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio periurbano, junto a la Ermita de Fátima y cultivos aterrazados de almendral y olivar.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: APS

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Eliminación del enlucido de cemento y sustitución por otro más acorde.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLÉO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE SECA

CODIGO MAPA: 038

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al sur del núcleo, en el camino del cementerio.

DESCRIPCION:

Fuente de medianas dimensiones, de planta rectangular. En el cuerpo inferior cuenta con un pilón construido con sillares de roca caliza, sobre el que aparecen dos caños. El conjunto se encuentra rematado por dos frontones circulares, entre los cuales hay un resalte en forma de pica.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Una de las fuentes de mayor porte del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Pintura roja sobre la fuente.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera de suave pendiente sobre substrato básico y afloramientos de roca carbonatada, con olivar, almendral, cítricos e higueras.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 22/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Turón.
- Inclusión en el Sendero del Cementerio:

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: POZO DE FAUSTINO

CODIGO MAPA: 839

TIPO DE ELEMENTO: POZO

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Entre la Plaza del Generalísimo y la Almazara de Jerónimo.

DESCRIPCION:

Pozo de pequeñas dimensiones, situado en un pequeño huerto particular. De planta cuadrada se encuentra cubierto por un pequeño muro de mampostería enlucida.

ASPECTOS HISTORICOS:

Data del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los pozos más antiguos de la población.

VALORACIÓN INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, encontrándose actualmente en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Enlucido de cemento y bloques de hormigón.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio urbano junto a viviendas tradicionales.

USO ACTUAL: Pozo

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 22/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de los bloques de hormigón por mampostería o enlucido.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: POZO DEL BARRIO ALTO

CODIGO MAPA: 040

TIPO DE ELEMENTO: POZO

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al oeste del núcleo, en el camino de la Ermita de Santa Lucía.

DESCRIPCION:

Pozo de medianas dimensiones, de planta circular, construido en mampostería de roca carbonatada. Se encuentra cubierto, presentando un vano adintelado hacia el este cerrado por una ventana de tablonces de madera.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la ingeniería del agua en el núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, aunque está en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Enlucido de cemento en el exterior, cubierta de chapa y tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio periférico del núcleo, junto a viviendas tradicionales transformadas, cultivos aterrazados de olivar, almendral y cítricos.

USO ACTUAL: Pozo

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de la chapa por otro material más acorde con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LAVADERO DE FUENTE SECA

CODIGO MAPA: 041

TIPO DE ELEMENTO: LAVADERO

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Camino del cementerio, junto a la Fuente Seca.

DESCRIPCION:

Lavadero constituido por dos pequeñas balsas de planta rectangular construidas en mamposteria de roca carbonatada. Se encuentra separada por unos dos metros, contando una de ellas con cuatro pilas, y la otra, de mayores dimensiones, con nueve. Las pilas están formadas por grandes lajas de micaesquistó.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Se encuentra situado en un paraje de gran belleza.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, a pesar de ser usado ya por las gentes del pueblo.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera de suave pendiente sobre substrato silíceo y afloramientos de roca carbonatada, con cultivos aterrazadps de olivar, almendral e higueras.

USO ACTUAL: Ornamental

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 22/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Turón.
- Inclusión en el Sendero del Cementerio.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LAVADERO DE TURON

CODIGO MAPA: 042

TIPO DE ELEMENTO: LAVADERO

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Extremo norte del núcleo.

DESCRIPCION:

Lavadero ubicado bajo edificio de planta rectangular, con cubierta de teja a cuatro aguas, construido en mampostería a piedra vista y blanqueado. Presenta en sus cuatro laterales vanos con arco de medio punto de ladrillo. Las esquinas están formadas por pilares de ladrillo. En su interior hay diez pilas lavadero de nueva fábrica apoyados sobre muro de ladrillo. Presenta bajo la cubierta una armadura de madera.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Lavadero antiguo hoy restaurado.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Escombros en su interior.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de substrato silíceo dominado por la presencia de la carretera y con vegetación predominante de almendros.

USO ACTUAL: Ornamental

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 24/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Retirada de escombros.
- Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Turón.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TURON NUCLEO: TURON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: LAVADERO DEL CORTIJO DEL MARCHALEJO CODIGO MAPA: 043
TIPO DE ELEMENTO: LAVADERO
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL
LOCALIZACION ESPECIFICA: KM. 21.3 aprox. de la carretera Beninar - Turón.

DESCRIPCION:

Conjunto de fuente, abrevadero, balsa y lavadero, construido en mampostería. La balsa, de apreciables dimensiones, es de planta rectangular, asentándose las piedras de lavar, a modo de bisel, sobre en el muro.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de gran valor etnológico y paisajístico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación y en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera de suave pendiente con afloramientos de roca madre. Vegetación compuesta por higueras, pinar y monte bajo. Cultivos de almendro.

USO ACTUAL: Conjunto de aprovec

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directo

TECNICO APS

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Turón.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

denominacion elemento: IGLESIA DE TURON

CODIGO MAPA: 044

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el núcleo urbano de Turón, el lateral del evangelio delimita una plaza.

DESCRIPCION:

La iglesia de Turón tiene tres naves separadas por pilares cruciformes y cabecera con crucero. La nave central, brazos del transepto y capilla mayor se cubren con bóvedas de medio cañón con lunetos, mientras que las naves laterales ofrecen bóvedas vaídas y el crucero tiene una cúpula sobre pechinas. Adosada al lado del evangelio se encuentra la antigua sacristía, que presenta tres tramos de bóvedas vaídas separadas por arcos fajones que arrancan de placas recortadas. En este mismo lateral se conserva un camarín cegado con cúpula sobre pechinas. La torre se levanta a los pies y cuenta con pilastras en las esquinas y vanos con decoración variada. El cuerpo de campanas presenta dos vanos en cada lateral y se cubre con un capitel de teja y pizarra. Presenta dos portadas con entablamento y pilastras toscanas que enmarcan una puerta con arco de medio punto. Los muros son de rafas y cintas de ladrillo, y cajones de mampostería. En la nave central se conserva decoración esgrafiada con forma de corazones y en el exterior del camarín se aprecia el revoco de mortero con imitación de sillares.

ASPECTOS HISTORICOS:

La primitiva iglesia de Turón se hizo entre 1539 y 1542, siendo albañil Juan Meléndez y carpintero Rodrigo de Olmedo. Quemada por los moriscos durante la rebelión, en 1595 hacia la obra de carpintería Cristóbal de Espinosa. En la visita de 1634 se afirma que era muy pequeña y necesitaba ampliarse, siendo reconstruida en la segunda mitad de la centuria por el veedor Juan Luis de Ortega. Entre 1711 y 1716 se amplió mediante una cabecera con transepto. Al frente de las obras estuvieron el albañil Manuel Pérez y el carpintero Francisco Márquez. Según el reconocimiento de 1754 del maestro mayor Fernández Bravo necesitaba levantar un cuerpo más a la torre porque no se oían bien las campanas en los distintos barrios de Turón.

A principios del siglo XIX fue ampliada, prolongándole la nave principal y añadiéndole las dos laterales. A mediados de siglo presentaba desperfectos en muros, solerías y tejados, por lo que en 1853 el arquitecto Antonio López León y Lara redactó un proyecto de reparación. De nuevo, en 1884 se vio afectada por un terremoto, restaurándose posteriormente.

INTERES ETNOLOGICO:

Tiene un alto valor simbólico, urbanístico y paisajístico. Especialmente la cabecera y la torre son interesantes muestras de la arquitectura barroca granadina.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Hace unos años fue objeto de una importante intervención y se repararon las cubiertas y el interior del templo, aunque no se actuó en la sacristía ni el camarín.

Presenta humedad en la parte baja de los muros.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Algunas de las viviendas de Turón están ruinosas y otras han sustituido su cubierta tradicional por una plancha de fibrocemento.

USO ACTUAL: Iglesia

VISITABLE

PROPIETARIO: Arzobispado de Gran

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO J. Sánchez Real

FECHA: 22/03/02

BIBLIOGRAFIA: GUILLÉN MARCOS/GÓMEZ-MORENO CALERA/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración del camarín y sacristía.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Occidental Granadina.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TURON NUCLEO: TURON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE LAS ANIMAS DE TURON CODIGO MAPA: 045
TIPO DE ELEMENTO: ERMITA
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al noroeste del núcleo de Turón. Bajo la carretera de Cadíar.

DESCRIPCION:

Edificación de planta rectangular, construida en mampostería, con cubierta de teja árabe a dos aguas. A los pies presenta un porche al que se accede mediante un gran vano con arco de medio punto, abierto a los lados por otros dos de similar factura, en este caso cerrados a media altura. Sobre el hastial aparece una cruz de forja. La portada, interior al porche, presenta igualmente arco de medio.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.
INTERES ETNOLOGICO:
Antigua ermita del municipio que presenta un curioso espacio frontal, de utilidad para reuniones y protección de la interperie.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Cubierta hundida y parte del enfoscado deteriorado. Presenta sendos contrafuertes a los pies que reflejan la inestabilidad, ya antigua, del conjunto.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de suave pendiente, con afloramientos de roca madre carbonatada. Vegetación de matorral de bajo porte. Cultivos de almendros y olivos.

USO ACTUAL: Abandonada VISITABLE
PROPIETARIO: Ayuntamiento FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO JCRM/ASH FECHA: 22/03/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación.
Restauración general a cargo de empresa especializada a fin de evitar la pérdida de los valores arquitectónicos tradicionales del edificio.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Occidental Granadina.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TURON NUCLEO: TURON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE SANTA LUCIA CODIGO MAPA: 046
TIPO DE ELEMENTO: ERMITA
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Ver mapa.

DESCRIPCION:

Ermita de pequeñas dimensiones, de planta rectangular, embovedada, con cubierta de teja árabe a dos aguas. El espacio interior se encuentra abierto al paisaje mediante dos vanos con arco de medio punto, situandose el acceso a los pies. Al fondo se encuentra el camarín cerrado por una pequeña puerta de madera. Sobre el hastial aparece una pequeña cruz metálica.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Preciosa arquitectura que permite el resguardo de los devotos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, aunque presenta desconchones y falta de blanqueado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Situada junto a un bancale sobreelevado con potente balate, con plantación de almendros.

USO ACTUAL: Ermita VISITABLE
PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO APS/ASH FECHA: 23/03/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Blanqueado de la fachada.
- Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujerra Occidental Granadina.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TURON NUCLEO: TURON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE SAN MARCOS DE TURON CODIGO MAPA: 047
TIPO DE ELEMENTO: ERMITA
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIZACION ESPECIFICA: La ermita de San Marcos se levanta en el núcleo, en la cumbre de un pequeño cerro frente a la iglesia parroquial.

DESCRIPCION:

Presenta una nave con coro elevado a los pies y bóveda de medio cañón con lunetos y arcos fajones que arrancan de una cornisa con placas recortadas. La cabecera consiste en un crucero sin desarrollo lateral, cubierto con una cúpula ciega sobre pechinas y decoración de estuco, y capilla mayor con bóveda de medio cañón y lunetos. Tras la capilla mayor se abre el camarín de la imagen de San Marcos, de planta cuadrada y bóveda vaída. La fachada está enmarcada por dos airoas torres con agudo chapitel de teja y pizarra. La sencilla portada presenta entablamento y pilastras enmarcando una puerta con arco de medio punto. Los muros son de ladrillo y mampostería y el exterior de la nave tiene contrafuertes laterales. En el lateral de la epístola tiene adosadas distintas dependencias y la subida al camarín.

ASPECTOS HISTORICOS:

Según la tradición, La imagen de San Marcos fue traída por el labrador Valerio Ramírez, natural de las Brozas (Portugal), y colocada en su ermita en 1646. No obstante, la construcción actual parece obra del siglo XVIII y, según Pascual Madoz, fue concluida en 1836. La parte más antigua corresponde a la nave y el camarín debió ser levantado en el siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

El camarín de San Marcos es el mejor ejemplo de camarín-torre de la comarca. Este camarín es la manifestación arquitectónica de una de las devociones más importantes de la comarca. Una segunda ermita de San Marcos fue construida en la última década del S XX en el Km. 28'9 de la carretera de Cadiar, en el lugar donde la tradición dice que tras un intento de sacar del municipio la imagen del santo, esta se "hizo pesada", obligando a su retorno.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

La bóveda de la nave central está ligeramente despiomada y presenta algunos problemas de humedad en los muros y cubiertas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El cable del tendido eléctrico adosado al exterior del edificio.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Algunas viviendas del entorno han sustituido la tradicional cubierta de launa por planchas de fibrocemento.

USO ACTUAL: Ermita VISITABLE

PROPIETARIO: Arzobispado de Gran FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO J. Sánchez Real FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: LUPIÁÑEZ LUPIÁLEZ/MADOZ/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Eliminación del cable eléctrico exterior.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Occidental Granadina.

MUNICIPIO: **TURON**

NUCLEO: **TURON**

PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACIÓN ELEMENTO: **CERRILLO DEL LLANETE**

CODIGO MAPA: **048**

TIPO DE ELEMENTO: **ASENTAMIENTO HUMANO**

GRUPO: **YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS**

LOCALIZACION ESPECIFICA: **Paraje El Llanete, al SE de la población.**

DESCRIPCION:

Asentamiento prehistórico sobre un cerrillo con escasos restos visibles.

ASPECTOS HISTORICOS:

Asentamiento prehistórico.

INTERES ETNOLOGICO:

Son pocos los ejemplos de estos restos conocidos o investigados en La Alpujarra.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Relativamente bien conservado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Buena visibilidad sobre el paisaje circundante, con vegetación predominante de matorral bajo degradado.

USO ACTUAL: **Abandonado**

VISITABLE

PROPIETARIO: **No identificado**

FUENTE INFORMATIVA: **Prospección arqueol**

TECNICO **Lorenzo Cara**

FECHA: **23/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Excavación y estudio.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Occidental Granadina.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: EL CASTILLEJO

CODIGO MAPA: 049

TIPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO HUMANO

GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto al mojón de término con Beninar, cerca de la carretera.

DESCRIPCION:

Muy escasos restos constructivos de una de las rábitas o morabitos medievales que jalonaban los cerros de la taha.

ASPECTOS HISTORICOS:

Rábita medieval.

INTERES ETNOLOGICO:

Son pocos los ejemplos de estos restos conocidos o investigados en La Alpujarra.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy deficiente estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Buena visibilidad sobre el paisaje circundante.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Prospección arqueol

TECNICO Lorenzo cara

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Excavación y estudio.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

-Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Occidental Granadina.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: YACIMIENTO DEL MARCHAL

CODIGO MAPA: 050

TIPO DE ELEMENTO: NECROPOLIS

GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA: 2 km al norte de Turón.

DESCRIPCION:

Según informaciones locales se han encontrado enterramientos con grandes losas.

ASPECTOS HISTORICOS:

Se le atribuye a la Cultura del Argar.

INTERES ETNOLOGICO:

Pendiente de definir su interes según resultados de excavaciones y estudio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

No se conoce su actual estado de conservación ya que están enterrados.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno alomado en la ladera sur de la Sierra de la Contraviesa. Substrato predominantemente silíceo, con vegetación de matorral bajo, almendros y olivos.

ESTADO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Manuel Torres

TECNICO JCRM

FECHA: 23/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Excavación y estudio urgentes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Occidental Granadina.

MUNICIPIO: **TURON**

NUCLEO: **TURON**

PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **OLIVOS DE SANTA LUCIA**

CÓDIGO MAPA: **051**

TIPO DE ELEMENTO: **ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS**

GRUPO: **ELEMENTOS NATURALES URBANOS**

LOCALIZACION ESPECIFICA: **En el camino de la Ermita de Santa Lucía, al oeste del núcleo.**

DESCRIPCION:

Conjunto de olivos de carácter centenario, dispuestos en varias terrazas.

ASPECTOS HISTORICOS:

Olivos centenarios.

INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los pocos ejemplos de árboles centenarios que se encuentran en el municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Pequeña rambra sobre sustrato básico y afloramiento de roca caliza, con cultivos aterrazados de olivar y almendral.

USO ACTUAL: **Agrícola**

VISITABLE

PROPIETARIO: **No identificado**

FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS**

FECHA: **23/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Árboles Centenarios de La Alpujarra y en la publicación correspondiente.
- Inclusión en el Sendero del Cementerio.

MUNICIPIO: TURON

NUCLEO: TURON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: OLIVOS DEL CAMINO DEL CEMENTERIO

CODIGO MAPA: 052

TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS

GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al este del camino del cementerio, en el lado sur del núcleo.

DESCRIPCION:

Conjunto de olivos dispuestos en varias terrazas. Algunos de los ejemplares tienen casi tres metros de diámetro en el tronco.

ASPECTOS HISTORICOS:

Olivos centenarios.

INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los pocos ejemplos de árboles centenarios en el municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA, MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera de suave pendiente sobre substrato básico y afloramientos de roca caliza, con cultivos de almendros y olivos.

USO ACTUAL: Agrícola

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 22/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de La Alpujarra y en la publicación correspondiente.
- Inclusión en el Sendero del Cementerio.