

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: LAS CANTERAS PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: ACUEDUCTO DEL MOLINO DE LAS CALZADILLAS CODIGO MAPA: 001  
TIPO DE ELEMENTO: ACUEDUCTO DE ACEQUIA  
GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izq. del río Ugijar, junto al molino de Las Calzadillas.

## DESCRIPCION:

Acueducto construido en mamapostería, con un arco levemente paltado sobre grandes arranques del mismo material.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

## INTERES ETNOLOGICO:

Garantizaba el riego de la vega de la falda oeste del Cerro del Castillo.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Deteriorado, presenta grandes grietas verticales.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Conducción recubierta de bloques de hormigón.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Olivar.

USO ACTUAL: Acueducto

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 5/07/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Restauración completa.
- Eliminación de elementos disonantes.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión para visita en el Sendero de los Molinos de Ugijar y desde el Sendero GR-142.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LAS CANTERAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: NORIA DE LAS CALZADILLAS

CODIGO MAPA: 002

TIPO DE ELEMENTO: NORIA DE EXTRACCION

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izq. del río Ugijar, frente a la población de Las Canteras.

DESCRIPCION:

Noria establecida sobre una amplia plataforma sobreelevada.

ASPECTOS HISTORICOS:

Según información local, dejó de funcionar en el siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los pocos elementos de este tipo existentes en la comarca.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Completamente derruida, solo conserva parte de la plataforma y sus dos pilares de mampostería, soporte del sistema de extracción.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Aterrazamientos cercanos.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Monte bajo grado, suelo desnudo. Rambla del río Ugijar.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: Jose Ibañez

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 5/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación de restos.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Señalización para visita desde el Sendero de los Molinos de Ugijar y desde el GR-142.

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: LAS CANTERAS PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE AHÍ DELANTE DE LAS CANTERAS CODIGO MAPA: 003  
TIPO DE ELEMENTO: ERA  
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Núcleo de Las canteras, al otro lado del baranquillo que surca el mismo por el sur.

DESCRIPCION:

**Era empedrada de pequeñas dimensiones.**

ASPECTOS HISTORICOS:

**No datado**

INTERES ETNOLOGICO:

**Junto con la era principal, constituían uno de los elementos vitales de las transformaciones agrícolas para el autoconsumo.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Debido a su todavía esporádico uso, se conserva en estado aceptable, si bien se aprecia la pérdida de parte del empedrado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**No destacables.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Monte bajo degradado, olivar y almendral.**

USO ACTUAL: Era de trilla

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 21/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión para visita en el Sendero de los Molinos de Ugijar.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LAS CANTERAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE LAS CANTERAS

CODIGO MAPA: 004

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Parte baja del núcleo de Las Canteras.

DESCRIPCION:

Era circular, de apreciable tamaño, empedrada en canto rodado, con núcleo central y diversos radios de nivelación.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Era colectiva principal de la población.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general del empedrado con restauración relativamente reciente. Invasión parcial por cementación de la plaza mirador y el kiosko.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Kiosko sobre una parte de la era y basura en el entorno y bajo la misma.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cortijada de Las Canteras, de apreciable valor paisajístico. Monte bajo y olivar.

USO ACTUAL: Mirador/plaza pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 2/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Estudio para el desplazamiento parcial del kiosko y recuperación completa del pavimento de la era.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Mantenimiento de su actual uso como espacio lúdico recreativo y mirador.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LAS CANTERAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA DEL CORTIJO DE LOS PALOMARES

CODIGO MAPA: 005

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izq. Del río Ugijar, frente a Las Canteras

DESCRIPCION:

Era circular de 20 m. de diámetro, aproximadamente, empedrada con cantos rodados y perímetro enmarcado por lajas en su lado oriental y por muro de mampostería en el lado occidental.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Elemento representativo de la actividad de transformación agrícola de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Vegetación espontánea.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Olivar, almendral. Junto a cortijo de grandes dimensiones.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: J. Ibañez Palomar

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 5/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Eliminación de la vegetación espontánea.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Punto de descanso e interpretación del paisaje de los Senderos GR-142 y Sendero de Los Molinos de Ugijar.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LAS CANTERAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE ESCARIANTES

CODIGO MAPA: 006

TIPO DE ELEMENTO: MATADERO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izq del río Ugijar, 500 m aprox., aguas arriba desde el río Darrical.

## DESCRIPCION:

Ubicado bajo una peña y el tajo de Escariantes, está formado por un gran edificio de disposición longitudinal, en cuya parte central se encuentran dos potentes cubos solidarios, en una sólida estructura de planta cuadrangular, con remates cilíndricos en la boca de los cubos.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datado. Posiblemente, S. XIX.

## INTERES ETNOLOGICO:

La parte superior de los cubos y parte final, ya ramificada del caz, se encuentra decorada con un mosaico de cantillos de micaesquitos.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Edificio derruido. Buena conservación de los cubos. Cárcavos no perceptibles por invasión del cañaveral.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Rambla del río Ugijar. Potentes tajos.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: Conf. Hidrog. Del Sur

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 5/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Desescombro.
- Control de la vegetación espontánea.
- Consolidación de restos.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Señalización para visita en los senderos Gr-142 y de Los Molinos de Ugijar.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LAS CANTERAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE LAS CALZADILLAS

CODIGO MAPA: 007

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Marge izq del río Ugijar, frente a Las Canteras.

DESCRIPCION:

Presenta un caz de mampostería con rectificación en su trayecto por cedimiento, que tiende a un cubo cilíndrico. En la parte inferior aparece un gran cárcavo de bóveda de medio cañón con dovelas de lajas en el arco. En el exterior aparecen antiguas piedras de moler.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los molinos de mayor antigüedad de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO:  NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO:

ESTADO DE CONSERVACION:

Completamente derruido, salvo en lo que se refiere a los elementos citados anteriormente. El caz se encuentra partido por la acción de las raíces de una higuera.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Vegetación espontánea y paredes de ladrillo de la almazara contigua.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cultivos de olivar y cañaveral.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE:

PROPIETARIO: J. Ibañez Palomar

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: ASH

FECHA: 5/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Desescombro y consolidación de los restos.
- Eliminación de la higuera.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión para visita en senderos de Los Molinos de Ugijar y GR-142.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LAS CANTERAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE SOLIMAN

CODIGO MAPA: 008

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izq del rio Ugijar, 300 m aguas arriba de Las Canteras.

DESCRIPCION:

Ubicado a resguardo de las crecidas, edificio de tres alturas, escalonado. Conserva dos cubos solidarios, dispuestos en "V", contruidos en mampostería, con una plataforma superior de enrasamiento común. Cárcavos de bóveda de medio cañón semicegados.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Parte de un amplio conjunto de molinos dispuestos en ambas márgenes del río Ugijar.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:  NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Edificio en ruina con parte de la techumbre derruida. Cubos en buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Bosque de galería de rambla encajada. Roquedo de areniscas aflorante. Monte bajo degradado.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: Desconocido

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: ASH

FECHA: 2/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación de restos.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Señalización para visita desde el Sendero de Los Molinos de Ugijar.



MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LAS CANTERAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE TREPASIERRA

CODIGO MAPA: 009

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izq del río Ugijar, frente al núcleo de Las Canteras.

DESCRIPCION:

Restos del caz y cubo de planta cuadrangular, construido en mampostería y ladrillo de añajar.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

Este molino se considera anterior al molino de Trepasierra, que figura en el mapa del IGN, en la margen opuesta del río Ugijar, el cual desapareció por la falta de uso y la transformación agrícola del entorno.

INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los múltiples molinos que caracterizaban esta zona de Ugijar.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Completamente ruinoso, solo quedan restos de cubo y caz.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Dique sobre el molino y talud generado por nueva pista de acceso.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Monte bajo degradado, cañaveral, cultivos marginales.

USO ACTUAL: abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: J. Ibañez Palomar

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 2/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación de restos.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Sendero de los Molinos de Ugijar, una vez funcione la depuradora.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LAS CANTERAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALMAZARA DE LAS CALZADILLAS

CODIGO MAPA: 010

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izq del rio Ugijar, frente al núcleo de Las canteras.

**DESCRIPCION:**

Edificio de apreciables dimensiones, sustentado por muros y grandes pilares de mampostería. Conserva, parcialmente derruidos, trojes y otros espacios específicos. Conserva maquinaria con motor, conos de molturación y prensa de escasa antigüedad..

**ASPECTOS HISTORICOS:**

Ha sufrido diversas transformaciones, como es el paso de la utilización de energía hidráulica a motor diesel.

**INTERES ETNOLOGICO:**

Almazara de gran capacidad productiva, ubicada en un espacio de relativa baja densidad.

**VALORACION INTERES/CALIDAD:**

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

**PROTECCION ACTUAL**

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI  NINGUNA

**PROTECCION SUGERIDA:**

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI

**ESTADO DE CONSERVACION:**

Completamente derruida, amenaza con sepultar los elementos que aún conserva.

**VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:**

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

**ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:**

Cubierta de fibrocemento.

**CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:**

Entorno agrícola desarrollado en zona de expansión aluvial del río Ugijar.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: J. Ibañez Paiomar

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 5/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION**

Consolidación y restauración general.

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:**

Señalización para visita desde el Sendero de Los Molinos del Río Ugijar y desde el GR-142.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LAS CANTERAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LAS CANTERAS

CODIGO MAPA: 011

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Núcleo de Las Canteras, al S de la población de Ugijar.

DESCRIPCION:

Conjunto de casas tradicionales que conforman una cortijada de casas escalonadas, de apreciable interés paisajístico. Destacan la gran profusión de tinaos y porches.

ASPECTOS HISTORICOS:

Posible origen medieval.

INTERES ETNOLOGICO:

En este espacio se ha desarrollado históricamente una apreciable industria tradicional de extracción y talla de piedra de cantería, realizada con arenisca. Con este material se realizaban piletas, sillares y piedras de moler. El último cantero enterrado en el cementerio de Ugijar, era conocido como el picapedrero.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

La mayor parte de las viviendas conservan la tipología tradicional, si bien con algunas transformaciones.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y algunas casas transformadas. Fuente circular de dos platos con animales y niños.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio ensanchado del río Ugijar, con una vega de apreciable valor paisajístico.

USO ACTUAL: Residencial

VISITABLE

PROPIETARIO: Diversos particulares

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 2/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de algunas viviendas.
- Recuperación estética de aquellas más transformadas.
- Eliminación de elementos disonantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Adaptación para alojamiento rural de algunas de las casas no utilizadas.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: LAS CANTERAS PROVINCIA: GRANADA  
 DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LOS PALOMARES CODIGO MAPA: 012  
 TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE  
 GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
 LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izq del río Ugijar, frente a la desembocadura del río Yator.

**DESCRIPCION:**

Edificio de grandes dimensiones, compuesto de varios módulos adosados. El principal, de dos plantas, presenta cubierta a dos aguas de teja árabe. En la fachada se observan tres vanos por planta, regularmente distribuidos, correspondiendo al centro de la planta baja la portada. Al frente aparece un porche con tres pilares sobre los que descansa un antepecho de ladrillo en rombo.

**ASPECTOS HISTORICOS:**

No datada.

**INTERES ETNOLOGICO:**

Bajo el cortijo aparece una pequeña construcción de palnta triangular con un vano en el vértice más apuntado, el cual mira hacia la vega. Esta construcción presenta una moldura múltiple perimetral, a modo de arquitrabe, de la que solo quedan algunos restos. De función dudosa, puede haber sido balcón romántico o puesto de vigilancia sobre la vega.

**VALORACION INTERES/CALIDAD:**

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

**PROTECCION ACTUAL**

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

**PROTECCION SUGERIDA:**

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

**ESTADO DE CONSERVACION:**

El módulo principal corre riesgo de derrumbamiento y los módulos contiguos han perdido su cubierta. Presenta, también, varias grietas y pérdida de parte del enfoscado. Pérdida de cubierta y desmoronamiento parcial de la construcción triangular.

**VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:**

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

**ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:**

No destacables.

**CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:**

Olivar, almendral y cultivos de frutales. Bosque de ribera con cañaveral y álamos dispersos.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE

PROPIETARIO: J. Ibañez Palomar FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH FECHA: 5/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION**

Restauración completa.

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:**

Señalización para visita desde el Sendero GR-142 y Sendero de Los Molinos del Río Ugijar.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: LAS CANTERAS PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE LAS CANTERAS CODIGO MAPA: 013  
TIPO DE ELEMENTO: ERMITA  
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Parte central de la población.

## DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular, de una altura con cubierta plana, alero de cubierta árabe con tres chorreras cilíndricas de cerámica esmaltada con decoración, para la evacuación del agua. Presenta dos vanos enrejados recercados, una puerta simple de duelas y clavos, con acceso mediante escalinata. Interior uniforme.

## ASPECTOS HISTORICOS:

Antiguamente escuela pública, hasta que fue cerrada en los años 60, momento en que fue instalada la ermita.

## INTERES ETNOLOGICO:

Dejó de funcionar como escuela, trasladándose a los niños a la escuela hogar de Ugijar.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado dentro de su aspecto general.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Enlosado del interior y escalinata de acceso con plaqueta de gres. Cableado.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano aceptablemente conservado. Pequeña placeta frente a la ermita que formaba parte del espacio de recreo de la escuela.

USO ACTUAL: Ermita VISITABLE   
PROPIETARIO: Ayuntamiento FUENTE INFORMATIVA: Aurelia Fernandez  
TECNICO ASH FECHA: 2/08/01  
BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación, conservando la estética tradicional.
- Empedrado del espacio frontal.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LAS CANTERAS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CRUZ DEL VIACRUCIS DE LAS CANTERAS

CODIGO MAPA: 014

TIPO DE ELEMENTO: HUMILLADERO / CRUZ

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Pared exterior de la casa de Manuel Sanchez, en el Barrio Alto, al lado W de la antigua era, hoy ermita.

## DESCRIPCION:

Pequeña cruz de madera embutida en un muro de mampostería.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

## INTERES ETNOLOGICO:

Posiblemente, formaba parte de un antiguo viacrucis distribuido por la población.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Apreciable deterioro por el paso del tiempo.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Deposito de basuras. Residuos en las chumberas lejanas.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno periurbano con plantación de algunas especies alóctonas. Chumberas.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: A. Fernandez Enciso

TECNICO ASH

FECHA: 2/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Tratamiento de consolidación del muro y de la propia cruz, eliminando la cal de esta última para hacerla más perceptible.  
- Eliminación de elementos disonantes.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: LAS CANTERAS PROVINCIA: GRANADA  
 DENOMINACION ELEMENTO: LOS ESCARIANTES CODIGO MAPA: 015  
 TIPO DE ELEMENTO: CASTILLO  
 GRUPO: ARQUITECTURA MILITAR  
 LOCALIZACION ESPECIFICA: Peñón entre los ríos Ugijar y Lucainena.

DESCRIPCION:  
**Peñón entre dos ríos, que vigila los caminos naturales de penetración a la Alpujarra media; acantilados inmensos y posición defensiva privilegiada.**  
**Escasos restos constructivos de alquería y castillo entre cultivos de almendros.**  
**También poblado en altura romano.**

ASPECTOS HISTORICOS:  
**Ocupado desde los primeros momentos de la presencia musulmana en la península. Utilizado en califato, reino nazarí, etc.**  
**Fue centro administrativo del área y sirvió de base para la rebelión de Zugay Ben Qutba y Yasin Ben Yahya, en el S. VII contra el emir Hixan I. Citado por Al-Uari junto con el de Juliana en el S. XII, por el Idriso en el S XII y por Ibn Al- Jatib en el S. XIV**

INTERES ETNOLOGICÓ:  
**Son pocos los ejemplos de estos restos conocidos o investigados en La Alpujarra.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:  
 MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL  
 B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:  
 B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:  
 Relativamente buena

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:  
 MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:  
 No destacables

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:  
**Buena visibilidad sobre el paisaje circundante que domina toda la Alpujarra media y, sobre todo, al fondo del valle y presa de Beninar.**  
**Accesible por el camino público que parte desde Los Llanillos de ugijar**

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE   
 PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Prosp. Arqueológica  
 TECNICO L. Cara FECHA: 15/09/01  
 BIBLIOGRAFIA: Ver bibliografía del municipio.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION  
 PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:  
 Posibilidad de integración en sendero por el valle con observación de elementos históricos, etnográficos y naturales.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: CHERIN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ARCO DEL CANAL

CODIGO MAPA: 016

TIPO DE ELEMENTO: ACUEDUCTO DE ACEQUIA

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Crtra Comarcal, tramo Las Balsicas-Cherín Km 7

## DESCRIPCION:

**Esbello acueducto para el paso de acequia sobre la carretera comarcal, compuesto por un solo vano de gran luz, construido en mampostería, de arco escarzano con jambas, impostas, dovelas y cornisa en piedra de cantería.**

## ASPECTOS HISTORICOS:

**Finales del siglo XIX, principios del XX.**

## INTERES ETNOLOGICO:

**Importante obra de ingeniería civil en relación a lo común en el entorno y la época. Apreciable interés arquitectónico.**

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

**Buen estado, si bien, debido al ensanchamiento de la carretera que se desarrolla en la actualidad se corre el riesgo de desaparición.**

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**Grandes taludes de la nueva carretera.**

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Monte bajo degradado, olivar, naranjal.**

USO ACTUAL: Puente de acequia

VISITABLE

PROPIETARIO: Com. Regantes

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 26/07/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

**Dado lo inevitable, a estas alturas, de la demolición del acueducto, se sugiere, como mal menor, su traslado, bajo la dirección técnica adecuada a otro emplazamiento, si es posible conservando su función actual y de no ser así, al menos, con función decorativa e histórica.**

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

**Inclusión en Itinerario del Agua del municipio.**



MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: CHERIN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: Balsa de las Mesetas

CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Crtrea Cherín-Laroles, frente al molino de Las Mesetas.

DESCRIPCION:

Balsa de grandes dimensiones, con planta poligonal irregular.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

INTERES ETNOLOGICO:

Recogía el agua desde el molino de Las Mesetas<sup>etab</sup>, a fin de garantizar el riego en todo el entorno bajo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Completamente transformada

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Conducción de entrada. Trazado de la futura carretera del Puerto de La Ragua.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cultivos de regadío con naranjal, olivar y álamos.

USO ACTUAL: Riego

VISITABLE

PROPIETARIO: Com. Regantes

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 27/07/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Adaptación, en la medida de lo posible a la estética tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el conjunto rural del Molino de Las Mesetas.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: CHERIN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE LAS MESETAS

CODIGO MAPA: 018

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Carretera Cherín-Laroles Km 1,6

DESCRIPCION:

Molino de apreciables dimensiones, con cubierta plana. De dos plantas, con dos líneas de trabajo. Presenta un cubo de mampostería con base cuadrangular, con dos escalones y torre semicilíndrica en tres cuerpos escalonados. El cubo se divide en su interior para atender a dos líneas, con salida mediante dos cárcavos de mampostería de bóveda de medio cañón, uno de mayor altura que otro. En el interior conserva los dos juegos de piedras y la cabria en perfecto estado. El edificio presenta exteriormente una escalera para acceder a la segunda planta.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Conocido también como molino Borja, funcionó en la última época con energía tanto hidráulica como eléctrica. Tenía una antigua cernedera mediante la cual era posible la obtención de cuatro tipos distintos de harina. Podría volver a funcionar de ser colocado un nuevo rodezno.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Conserva parte esencial de estructura y maquinaria, si bien ha perdido elementos clave, como son los rodeznos; ya que solo conserva uno en estado precario.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubierta de chapa metálica, baldosines de escalera y entrada.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de regadío en lecho mayor episódico de inundación.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE  buena disposición

PROPIETARIO: M. Corral Rodríguez

FUENTE INFORMATIVA: Propietario

TECNICO ASH

FECHA: 27/07/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración completa, conservando, en la medida de lo posible, la estética primitiva.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Instalación de una casa rural

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: CHERIN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALMAZARA SAN BLAS

CODIGO MAPA: 019

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Crtra Cherin-Laroles bajo el núcleo de Cherin.

DESCRIPCION:

Edificio de una planta, de apreciable altura. Conserva el sistema de molturación, mediante rulos, y prensa hidráulica.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

INTERES ETNOLOGICO:

Almazara de apreciable antigüedad que recog hoy, todavía, la producción de la localidad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Se aprecian diferencias, fruto de la antigüedad del elemento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Elementos de nueva obra.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Rambla de Cherin, carretera local.

USO ACTUAL: Almazara

VISITABLE  pedir cita

PROPIETARIO: B. Reinoso

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 27/07/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tratamiento de adaptación, en la medida de lo posible, a la estética tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en itinerario Etnográfico del municipio.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: CHERIN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ANTIGUA ALMAZARA DE CHERIN

CODIGO MAPA: 020

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: C/ del Rfo (C/ Cuesta), frente al lavadero.

## DESCRIPCION:

Edificio de gran tamaño, de una altura, donde se conserva una importante cantidad de grandes bidones metálicos para el almacenamiento del aceite, sistema de molturación con caldera, tolva, tornillo sinfín-alimentador, sistema de impulsión, tres conos de granito de gran tamaño, así como prensa hidráulica y tinajas.

## ASPECTOS HISTORICOS:

**Siglo XIX**

## INTERES ETNOLOGICO:

Almazara antigua que permita la transformación in situ de la producción y el abastecimiento al conjunto de la población.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Inutilizada para su uso, pero de gran atractivo etnográfico.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano transformado.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: Enrique Martinez

FUENTE INFORMATIVA: Josefa Rodriguez Vel

TECNICO ASH

FECHA: 26/07/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Dado que la almazara ha sido recientemente vendida y va a ser demolida, como única solución para la conservación de la maquinaria, sería necesario que esta fuera adquirida por el ayuntamiento para instalarla en zona pública.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Itinerario Etnográfico del municipio.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: CHERIN PROVINCIA: GRANADA  
 DENOMINACION ELEMENTO: HORNO DE LAS MESETAS CODIGO MAPA: 021  
 TIPO DE ELEMENTO: HORNOPANADERO  
 GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL  
 LOCALIZACION ESPECIFICA : Crtra Cherin-Laroles, Km 1,6 en el Molino de Las Mesetas

**DESCRIPCION:**

Espacio rectangular con techumbre de viga de hormigón y ladrillo, con un horno de gran tamaño, construido en ladrillo macizo; de planta circular con bóveda muy rebajada. Vano central para introducción del pan y otro lateral para la leña. Conserva una amasadora mecánica de hierro.

**ASPECTOS HISTORICOS:**

Construido en los años 50 del siglo XX, dejó de funcionar en los 60.

**INTERES ETNOLOGICO:**

Formaba un conjunto que completaba el ciclo completo de producción con molienda y elaboración panadera.

**VALORACION INTERES/CALIDAD:**

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

**PROTECCION ACTUAL**

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

**PROTECCION SUGERIDA:**

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

**ESTADO DE CONSERVACION:**

Pérdida de ladrillos en torno a la boca del horno, así como de las puertas correspondientes.

**VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:**

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

**ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:**

Residuos en el interior.

**CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:**

Carretera local, cultivos de regadío y gran balsa de riego.

USO ACTUAL: Almacén agrícola

VISITABLE

PROPIETARIO: M. Corral Rodriguez

FUENTE INFORMATIVA: M. A. Corral Sanchez

TECNICO ASH

FECHA: 27/07/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION**

Restauración completa, aún sin alcanzar la capacidad de uso.

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:**

Inclusión en el conjunto turístico rural del Molino de Las Mesetas.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: CHERIN PROVINCIA: GRANADA  
 DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE MIGUEL PEREZ CODIGO MAPA: 022  
 TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE  
 GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
 LOCALIZACION ESPECIFICA : En las Cuatro Esquinas.

**DESCRIPCION:**

Edificio de gran porte, con tres alturas, cubierta plana y alero de teja árabe. La fachada se distribuye en dos cuerpos separados por una pequeña faja que también enmarca verticalmente el conjunto en su lateral izquierdo, figurando, también en resalto, una falsa pilastra achaflanada en la esquina. En la planta baja de la fachada principal aparecen dos puertas, una principal y otra de servicio. En la primera planta, dos balcones con vanos adintelados recercados y con barandilla de forja. En el segundo cuerpo aparece en esquina un aterrazo cubierta, abierta abierta al paisaje mediante dos grandes vanos adintelados, simulando arcos deprimidos rectilíneos, encontrándose protegidos por antepechos de barrotes.

**ASPECTOS HISTORICOS:**

Posiblemente, S XIX.

**INTERES ETNOLOGICO:**

Una de las casas populares de mayor porte y mejor conservadas de la población.

**VALORACIÓN INTERES/CALIDAD:**

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

**PROTECCION ACTUAL**

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

**PROTECCION SUGERIDA:**

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

**ESTADO DE CONSERVACION:**

Aparenta buen estado de conservación.

**VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:**

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

**ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:**

Cableado

**CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:**

Entorno urbano transformado.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE  Exterior

PROPIETARIO: Miguel Perez Guillen

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 27/07/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION**

- Restauración de los puntos interiores más débiles.
- Eliminación del cableado o al menos agrupación del mismo, para evitar el efecto "maraña".

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:**

Inclusión en Itinerario de la Arquitectura Histórica del municipio.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: CHERIN PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DEL TIO MANUEL GAPITO CODIGO MAPA: 023

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : C/ Río 3, cerca de la plaza de la localidad

## DESCRIPCION:

Pilar de pequeño tamaño con vaso de una sola pieza, de piedra caliza, que recibe el agua de un caño de hierro curvo. En un lateral se aprecia un pequeño seno para el aliviadero.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

## INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los pocos pilares que se conservan sin transformar en exceso, en lo que se refiere al vaso.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCIÓN ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCIÓN NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Se aprecian algunos repellos inadecuados, sobreelevación de la calle, cuerpo frontal muy transformado y desequilibrado.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Mole hormigonada sobre el pilar.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano tradicional

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 26/07/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCIÓN/RECUPERACION

estudio para la recuperación del entorno inmediato y frontón del pilar, evitando su pérdida definitiva. La restauración debe realizarse evitando una transformación, como ha ocurrido en otros pilares de la población, lo que ha dado lugar a la pérdida de su calidad histórica-etnográfica.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Itinerario del Agua del municipio.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: CHERIN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PUENTE DE CHERIN

CODIGO MAPA: 024

TIPO DE ELEMENTO: PUENTE

GRUPO: LAS COMUNICACIONES

LOCALIZACION ESPECIFICA: Crtra. Comarcal, tramo Las Blasicas-Ugijar, sobre el río Cherín, junto al núcleo de población.

DESCRIPCION:

Puente de estructura metálica adintelada, de gran desarrollo longitudinal, con pila central y arranques en sillares, con una gran aleta curva a levante, construida en mampostería.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Puente de mayor longitud, si bien de baja altura, de la comarca. Adjudicado a la escuela del ingeniero frances Eiffel.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Rambla muy ancha con cultivos de regadío. Población de Cherín.

USO ACTUAL: Puente

VISITABLE

PROPIETARIO: Junta de Andalucía

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 26/07/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Señalización para visita
- Inclusión en Itinerario de la Arquitectura Histórica del municipio.



MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: CHERIN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PUENTE DEL RIO MAIRENA

CODIGO MAPA: 025

TIPO DE ELEMENTO: PUENTE

GRUPO: LAS COMUNICACIONES

LOCALIZACION ESPECIFICA : Crtra. Comarcal, salida W de Cherin.

DESCRIPCION:

Puente construido en mampostería, de un solo vano con arco de medio punto, con dovelas y jambas en sillares de piedra caliza del mismo material que la cornisa, albardilla de pretil y arranques, intradós y pretil en ladrillo. Presenta doble aleta ( la que corresponde al W de planta curva y gran desarrollo longitudinal).

ASPECTOS HISTORICOS:

Principios del siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Obra civil de importancia en la época.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Pérdida de alguna parte de la albardilla y de su composición parcial de ladrillo.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Conducción de desagüe sobre talud lateral.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco, cultivos de almendros y olivar.

USO ACTUAL: Puente

VISITABLE

PROPIETARIO: Junta de Andalucía

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 27/07/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración de los ladrillo sy albardilla del pretil.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Itinerario de la Arquitectura Histórica del municipio.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: CHERIN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE CHERIN

CODIGO MAPA: 026

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Centro- este de la localidad. Preside el conjunto urbano de Cherin.

**DESCRIPCION:**

Presenta una nave cubierta con una armadura de limabordón, con tirantes y cuadrales sobre canes de traza manierista, y capilla mayor cuadrada con cúpula ciega y encamionada sobre pechinas que arrancan de placas recortadas. A los pies de la nave se sitúa una tribuna, a la que se accede desde el antiguo baptisterio, adosado en el lateral del evangelio. Tras la cabecera se localiza la torre y sacristía. Los muros se levantan con la tradicional técnica de ladrillo y cajones de mampostería y se remata con una interesante cornisa de dados de ladrillo. A los pies, la portada repite también el tradicional esquema de portada latericia toscana, enriquecida aquí con una tarja -ménsula- que desciende desde el entablamento hasta la clave del arco. La airosa torre, ofrece un cuerpo de campanas con vanos dobles en cada lateral entre pilastras y un tejado a cuatro aguas rematado con una veleta de hierro. Advocación a San Bartolomé.

**ASPECTOS HISTORICOS:**

Son muy escasas las referencias documentales sobre esta iglesia. Saqueada por los moriscos, una década más tarde, en enero de 1579, se dice que la iglesia era de las antiguas y estaba "cayéndose y sin recaudo ninguno". Es posible que, como apunta el profesor Gómez-Moreno Calera, se tratara de la antigua mezquita adaptada a templo cristiano. La actual iglesia debió construirse a finales del siglo XVI o, más probablemente, a comienzos del XVII, ya que la armadura es una obra del Seiscientos. En 1736 se llevan a cabo obras y reparos, destacando la construcción de un rebellín delante de la iglesia. En la segunda mitad del siglo XVIII se amplió con la actual capilla mayor y, posiblemente, se elevó la torre con un nuevo cuerpo de campanas.

**INTERES ETNOLOGICO:**

Es un bello ejemplo de iglesia mudéjar que se amplía con una capilla mayor de concepción barroca. También tiene un alto valor urbano y paisajístico.

**VALORACION INTERES/CALIDAD:**

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

**PROTECCION ACTUAL**

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

**PROTECCION SUGERIDA:**

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

**ESTADO DE CONSERVACION:**

Hace escasos años fue objeto de una intervención arquitectónica que afectó especialmente a las cubiertas y con resultados estéticos exteriores discutibles.

**VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:**

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

**ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:**

La última intervención arquitectónica ha eliminado el faldón de tejado que existía sobre la fachada y lo ha sustituido por una especie de frontón que nada tiene que ver con la imagen tradicional del edificio y que es un elemento ajeno a la arquitectura religiosa mudéjar. También aparece adosada al lateral de la epístola una construcción moderna que, si bien no afecta la visión del conjunto de la iglesia, oculta la portada lateral.

Color ocre amarillento y gris verdoso en cajones, modillones y entablamento de la portada. Barandillas de nueva factura a ambos lados de la portada, pintura roja en ladrillos de la escalinata o poyo exterior. Sistema de iluminación no consonante.

**CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:**

Las viviendas del entorno de la iglesia en gran medida conservan la tipología tradicional, sin embargo, las nuevas construcciones que se han levantado últimamente en las proximidades del río empobrecen los valores paisajísticos de la población.

USO ACTUAL: Iglesia

VISITABLE

PROPIETARIO: Obispado de Granad

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO J. Sanchez real

FECHA: 26/07/01

BIBLIOGRAFIA: GÓMEZ-MORENO CALERA, José Manuel/HENARES CUELLAR Y LOPEZ GUZMAN/ SÁNCHEZ REAL, Javier.  
(Ver bibliografía del municipio)

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION**

En el futuro sería necesario restituir el perfil antiguo del tejado.

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:**

Inclusión en Itinerario de la Arquitectura Religiosa de La Alpujarra Oriental Granadina.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: UGIJAR PROVINCIA: GRANADA  
 DENOMINACION ELEMENTO: UNQUELLAR CODIGO MAPA: 027  
 TIPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO HUMANO  
 GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS  
 LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto a la ctra., en dirección a Picena y por encima de la acequia, muy cerca del Cortijo del Molino.

**DESCRIPCION:**

**Despoblado medieval, una de las alquería de la antigua taha.**

**ASPECTOS HISTORICOS:**

**Escasos restos constructivos; noticias sobre necrópolis cercana**

**INTERES ETNOLOGICO:**

**Son pocos los ejemplos de estos restos conocidos o investigados en La Alpujarra**

**VALORACION INTERES/CALIDAD:**

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

**PROTECCION ACTUAL**

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

**PROTECCION SUGERIDA:**

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

**ESTADO DE CONSERVACION:**

**Relativamente buena; en gran parte coincide con las zonas cultivadas.**

**VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:**

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

**ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:**

**No destacables.**

**CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:**

**Buena visibilidad sobre el paisaje circundante y, sobre todo, a la vega y al fondo del valle.**

USO ACTUAL: abandono

VISITABLE  accesible por la carretera

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Prosp. Arqueológica

TECNICO L. Cara

FECHA: 16/09/01

BIBLIOGRAFIA: TRILLO SAN JOSÉ, C. (1992): La Alpujarra. Historia, arqueología y paisaje. Análisis de un territorio en época Medieval. Granada. TRILLO SAN JOSÉ, C. (1994): La Alpujarra antes y después de la conquista castellana. Granada.

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION**

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:**

**Posibilidad de integración en sendero por el valle con observación de elementos históricos, etnográficos y naturales.**

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: JORAIRATAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ACUEDUCTO DEL BARRANCO DEL HIGUERAL

CODIGO MAPA: 028

TIPO DE ELEMENTO: ACUEDUCTO DE ACEQUIA

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Acequia sobre el Bco. del Higueral, bajo la carretera Ugijar-Jorairatar, unos 100 m al N del río Yator.

**DESCRIPCION:**

Acueducto construido en mampostería, formado por un solo vano de arco rebajado, con dos cuerpos escalonados. Se aprecian claramente los arranques de un arco anterior con dovelas de laja de gran tamaño, sobre los que se ha montado un nuevo arco.

**ASPECTOS HISTORICOS:**

No datado. Sucesión de diversas obras de transformación en diversas épocas.

**INTERES ETNOLOGICO:**

Potente estructura para atravesar el barranco por parte de la acequia, con sucesivas transformaciones.

**VALORACION INTERES/CALIDAD:**

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

**PROTECCION ACTUAL**

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

**PROTECCION SUGERIDA:**

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

**ESTADO DE CONSERVACION:**

Algunas transformaciones le han hecho perder gran parte de su calidad arquitectónica.

**VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:**

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

**ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:**

Ladrillo hueco en los laterales del canal.

**CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:**

Carretera local, romeral-retamal degradado, barranco con cañaveral. Olivar.

USO ACTUAL: Acueducto

VISITABLE

PROPIETARIO: Com. Regantes

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 4/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION**

Sustitución de los laterales de ladrillo por piedra del lugar.

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:**

Señalización para visita desde la carretera y desde el río Yator.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: JORAIRATAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE JORAIRATAR

CODIGO MAPA: 029

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Extremo oriental de la población, en su parte alta.

DESCRIPCION:

Era de grandes dimensiones, de planta rectangular y regular, empedrada en canto rodado, rodeada de grandes bloques. En el lado norte aparecen dos pequeños almacenes, uno de ellos de nueva factura, para guardar herramientas y producción. En uno de los almacenes se conserva una máquina de trilla.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

INTERES ETNOLOGICO:

Lugar de concentración de las labores de trilla para el conjunto de la población.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Pavimento en estado aceptable, si bien se aprecia falta de mantenimiento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Almacén de ladrillo en ruinas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno periurbano con escuelas públicas, vivienda y olivar.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 3/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Restauración completa.
- Derribo del almacén de ladrillo.
- Restauración del antiguo almacén construido en mampostería y tapial.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Creación de un parque mirador con respeto íntegro del pavimento de la era.
- Traslado de la maquinaria de aventar al museo de Jorairatar.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: JORAIRATAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE EN MEDIO

CODIGO MAPA: 030

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izq de la Rambla del río Yator, bajo la carretera de Jorairatar. P.K. 4.400 aprox.

DESCRIPCION:

Edificio de grandes dimensiones, construido en mampostería, con cubo, en la parte posterior, escalonado con último cuerpo cilíndrico-

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Elemento principal de la agroindustria local del entorno.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Derruido casi en su totalidad. Cárcavo imperceptible, debido a la gran cantidad de vegetación espontánea.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Pinturas sobre coto de caza en la fachada.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Rambla de apreciable anchura en la zona. Monte bajo degradado. Tajo de material esquistoso.

USO ACTUAL: Abandono

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 1/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de restos.
- Desescombros.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Señalización para visita desde el Sendero GR-142

MUNICIPIO: UGJAR

NUCLEO: JORAIRATAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DEL TUERTO

CODIGO MAPA: 031

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Margen drcha del río Yator, bajo la crtra de Jorairatar, P.K. 2.600

DESCRIPCION:

Molino de apreciables dimensiones, con edificio principal compuesto de varias estancias en dos alturas, la correspondiente a la planta baja semienterrada. Presenta un potente caz en mampostería que atiene a dos cubos, el primero, integrado en la obra, se sitúa en la esquina de un ángulo de 90°, que describe el caz. El segundo se encuentra al final del caz que, para llegar a este, atraviesa un vano con arco escarzano, con dovelas en ladrillo de alfahar. Este último cubo, de planta cuadrangular, se encuentra escalonado en tres cuerpos, siendo el último cilíndrico. Ambos cubos, de no gran altura, presentan en su boca un cilindro anular de material cerámico.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Base para la transformación del cereal y consumo de la población de Jorairatar y su entorno.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Edificio completamente en ruinas, con techumbres hundidas. No se aprecia el cárcavo, debido a la gran cantidad de maleza.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Rambla del río Yator, cañaveral, cultivos abandonados.

USO ACTUAL: Abandono

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 1/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Desescombro y consolidación de la obra.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Punto de descanso en el Sendero GR-142.
- Señalización para visitas desde el mismo.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: JORAIRATAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALMAZARA DE D. CONSTANTINO

CODIGO MAPA: 032

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Parte occidental de la población, junto a la iglesia.

DESCRIPCION:

Edificio de grandes dimensiones con altos techos. Conserva en el interior conos de granito, motores eléctrico y diesel, prensa y otros elementos.

ASPECTOS HISTORICOS:

De gran antigüedad, fue transformada en los años 50, con incorporación de la actual maquinaria.

INTERES ETNOLOGICO:

Conserva alguna maquinaria de interés para la arqueología industrial.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

En plena obra de transformación de edificio.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tejado y balcón velados en la fachada.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno periurbano, con viviendas e iglesia de la localidad.

USO ACTUAL: En obras

VISITABLE

PROPIETARIO: D. Carlos Sanchez

FUENTE INFORMATIVA: D. Marino

TECNICO: ASH

FECHA: 4/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración completa, conservando, en la medida de lo posible, los elementos característicos de la antigua función.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Itinerario Etnológico de Jorairatar.



MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: JORAIRATAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALMAZARA SAN GABRIEL

CODIGO MAPA: 033

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Plaza de La Fuente.

DESCRIPCION:

Edificio de gran tamaño, de un altura, con cubierta plana en las alas y a dos aguas en la nave central. Presenta en la fachada hastial, bajo el que aparece un frontón de madera con cuatro hojas batientes. Alero de laja,

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Conserva en el interior parte del antiguo sistema de molturación y prensado.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Transformada en gran medida, conservando rasgos importantes de valor etnológico.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y cubierta de fibrocemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Plaza con fuente monumental y lavadero.

USO ACTUAL: Almazara

VISITABLE  previa cita

PROPIETARIO: industrias Reinoso

FUENTE INFORMATIVA: Manuel Lupion

TECNICO ASH

FECHA: 4/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tratamiento para la conservación de la maquinaria antigua.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Itinerario Etnografico de Jorairatar.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: JORAIRATAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE DON RICARDO

CODIGO MAPA: 034

TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : C/ de La Fuente nº 2 y 4.

DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular, con grandes dimensiones, de dos alturas. Fachada en dos cuerpos separados por una moldura rematada en una cornisa de teja árabe sobre tablero, canes de madera, bajo los que aparece decoración en dientes de sierra. Vanos de la planta baja con rejas en resalto y portada centrada, recercada por faja y moldura. Planta superior con vanos igualmente recercados, conformados por balcones sustentados por repisa de piedra de cantería sobre pares de ménsulas, protegidas por barandillas de espirales. Cubierta plana de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del S. XIX, principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los edificios más nobles de la población.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Pérdida parcial de tablero y canes, así como de las repisas de los balcones. Se aprecian grietas y pérdida del enfoscado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado. Una de las barandillas del balcón es de nueva factura. Chorreras de fibrocemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con un huerto al frnte, destaca una antigua palmera.

USO ACTUAL: abandono parcial

VISITABLE  exterior

PROPIETARIO: varios propietarios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 3/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Restauración completa.
- Eliminación de elementos disonantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Lugar adecuado para un establecimiento hotelero, dentro de un proyecto más de desarrollo del turismo rural en la población.  
Inclusión en Itinerario Etnográfico de Jorairatar.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: JORAIRATAR PROVINCIA: GRANADA  
 DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE DOÑA LORETO CODIGO MAPA: 035  
 TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL  
 GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
 LOCALIZACION ESPECIFICA : Parte alta del poniente de la población, C/ del Rinconcillo.

**DESCRIPCION:**

Casa de planta rectangular, de grandes dimensiones, construida con cajones de mampostería que presentan pechinales, con esquinales e hiladas de ladrillo. Presenta portada enmarcada, transformada a los pies, sobre la que aparece un balcón con repisa, igualmente transformado. Los vanos se encuentran irregularmente distribuidos, siendo todos ellos adintelados, salvo los del semisótano que se abren al norte, que están formados por arcos escarzanos con dovelas de ladrillo, incluyendo una gran portada a este lado que se correspondería con la bodega. En el interior de esta aparece una arquería central sustentante de grandes arcos de ladrillo, de medio punto, apoyados en pilas del mismo material con impostas levemente resaltadas. En el interior aparecen siete chimeneas, por transformación a principios del XIX. Se conservan caballeriza y horno de pan.

**ASPECTOS HISTORICOS:**

Siglo XVII. Construido como residencia de sacerdotes, pasó a manos privadas a principios del S. XX. En 1.990 se transforma la parte alta con la creación de una terraza.

**INTERES ETNOLOGICO:**

En ella se ubicaron por largo tiempo las escuelas de la población. En sus bajos se celebraban las bodas y bautizos de la misma. Desde 1.994 alberga un museo de enseres, aperos y antigüedades.

**VALORACION INTERES/CALIDAD:**

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

**PROTECCION ACTUAL**

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

**PROTECCION SUGERIDA:**

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

**ESTADO DE CONSERVACION:**

Aceptable estado de la estructura principal, si bien ha perdido, por transformaciones de elementos importantes, como portada y cubierta primitiva, que ha sido transformada en una terraza.

**VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:**

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

**ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:**

Cableado y escudos cerámicos de motivos imperiales incorporados al paramento.

**CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:**

Entorno periurbano con vivienda, algunas en ruinas, y olivar.

USO ACTUAL: Casa-museo

VISITABLE

PROPIETARIO: J.A. Jimenez Tovar

FUENTE INFORMATIVA: Folleto Museo de Jor

TECNICO ASH

FECHA: 4/08/01

BIBLIOGRAFIA: Folleto Museo Histórico de La Alpujararra/ La Voz de LA Alpujarra N° 7. 1.999

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION**

Estudio para la posible recuperación de la estética primitiva en algunos elementos transformados.

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:**

- Mantenimiento del uso como museo etnográfico y de antigüedades.
- Inclusión en Itinerario Etnográfico de Jorairatar.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: JORAIRATAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE TOVAR

CODIGO MAPA: 036

TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Extremo nororiental de la población, sobre la carretera de acceso.

DESCRIPCION:

Edificio de planta cuadrangular, de dos alturas, con cubierta plana y alero de teja árabe y ladrillo con chorreras de cerámica. Portada de ladrillo con arco adintelado, enmarcada por pilastras con entablamento superior que, posiblemente, correspondería con la antigua repisa de un balcón sobre portada. Portón de una hoja batiente con clavos y puerta recortada interior.

En el lateral norte aparece en planta superior un balcón central con barandilla de forja sobre cartelas de hierro y tajaroz superior. Este balcón se encuentra flanqueado por sendos balcones menores, uno de ellos cegado y el segundo con antepecho de balastrada de madera. Bajo el balcón central aparece una ventana cerrada por reja en resalto.

El paramento exterior presenta una decoración de falsos sillares esgrafiados.

ASPECTOS HISTORICOS:

Casa barroca, posiblemente de los siglos XVII-XVIII.

INTERES ETNOLOGICO:

Una de las casas señoriales de la población que conserva, pese a su deterioro, los rasgos fundamentales de la arquitectura de la época.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Debido al abandono, se aprecia deterioro en balcón, paramentos, cubierta y alero.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado. Poste eléctrico al frente.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno periurbano con viviendas, olivar y carretera local.

USO ACTUAL: Residencia

VISITABLE  exterior

PROPIETARIO: Federico Tovar y otro

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 4/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración completa a cargo de empresa especializada.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Itinerario Etnológico de Jorairatar.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: JORAIRATAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA PLAZA PUERTA ATRÁS

CODIGO MAPA: 037

TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Plaza Puerta Atrás, a espaldas de la iglesia.

DESCRIPCION:

Edificio de grandes dimensiones, de tres alturas, con cubierta de teja árabe. A su izquierda, presenta un retranqueo a la altura de la primera planta, con una terraza protegida por barandilla y peto de ladrillo en rombo. Vanos en fachada distribuidos regularmente. En planta baja presenta 2 puertas de acceso, una adintelada y otra con arco segmentado, así como balcón hasta el suelo, protegida por reja de forja con plomo. Un segundo vano del mismo tipo se encuentra parcialmente cegado, quedando diáfano solo un montante. En la primera planta, aparecen cuatro grandes balcones y uno menor, protegidos por barandillas (también de forja con plomos) sobre repisas molduradas, mientras que en la segunda los vanos se corresponden con ventanas balcón de similar traza y menor tamaño que las anteriores.

Remata la fachada una gran cornisa sobre tablero y canes.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los edificios de mayor porte de la población.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general con cubierta y tablero resturados. No obstante, se aprecia el deterioro del paramento en zócalo y franja sobre el mismo.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado. Cierre de ladrillo bajo la terraza de la primera planta.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Plaza pública con lateral de la iglesia. Huerto.

USO ACTUAL: 2ª residencia

VISITABLE  exterior

PROPIETARIO: D. Carlos Sanchez

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 3/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración completa y retirada de elementos disonantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Itinerario Etnográfico de Jorairatar.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: JORAIRATAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DE JORAIRATAR

CODIGO MAPA: 038

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Plaza de la Fuente

DESCRIPCION:

Fuente circular formada por un gran cilindro nillado del que manan ocho caños, rematado por una cruz de forja, rodeada por un vaso de piedra de cantería, de arenisca, donde se aprecian los desgastes producidos por el apoyo de los cántaros, material utilizado en el conjunto.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XIX, en el anillo sobre los caños aparece inscripción con distintas dataciones de difícil lectura.

INTERES ETNOLOGICO:

Fuente principal que gamtizaba el abastecimiento a la población. Curiosamente su estructura responde a una fuente decorativa, no siendo adecuada a las necesidades de la población.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Relativamente bien conservadas, a pesar de los sucesivos repellos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cartel sobre la cruz de agua no potable.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano degradado. Contiguo a l a fuente está el lavadero del pueblo, del que no se hace ficha por su completa transformación. Este, antiguamente, estaba realizado en opiedra de cantería.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 3/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Restauración completa mediante mortero específico.
- Refirada de elementos disonantes.
- Sustitución de caños de hierro por otros de latón o bronce más acorde con las opiezas originales.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Itinerario Etnográfico de Jorairatar.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: JORAIRATAR PROVINCIA: GRANADA  
 DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE JORAIRATAR CODIGO MAPA: 039  
 TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA  
 GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA  
 LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza de la iglesia. Barrio W del núcleo.

**DESCRIPCION:**  
 Presenta una nave cubierta con bóveda de medio cañón con lunetos y arcos fajones que arrancan de pilastras. La capilla mayor, ochavada, ofrece una bóveda de esfera con lunetos. En el lado del evangelio, conserva a los pies el antiguo baptisterio, desde el que se accede al coro, mientras que junto a la cabecera se encuentra la capilla de San Gabriel y la sacristía. En el lado opuesto, abiertas mediante arcos de medio punto, presenta otras dos capillas. Las portadas, situadas a los pies y en el lateral del evangelio, son las tradicionales toscanas de ladrillo y la torre, arrimada a la cabecera, muestra un cuerpo de campanas con dos vanos de medio punto rehundidos en cada lateral.

**ASPECTOS HISTORICOS:**  
 La referencia documental más antigua sobre la iglesia de Jorairátar se remonta a 1534 en que se acaba de pagar al albañil Juan Meléndez el destajo de la obra. En 1562 trabajaban en ella el albañil Andrés Mateos y el carpintero Melchor de Xerez. Saqueada por los moriscos, fue reparada por el albañil Juan Bautista y de 1590 a 1595 por el carpintero Juan Alonso "el Viejo". En el reconocimiento de 1625 se decía que era pequeña, pensando en alargarla, como de hecho se haría más tarde pues en el reconocimiento de Fernández Bravo de 1754 ya tenía una nave y capilla mayor cuadrada. No obstante, seguía siendo reducida para el vecindario, por lo que Fernández Bravo propuso la construcción de una tribuna a los pies a la que se accedería desde la torre. Posteriormente se reformó o reconstruyó -Madoz da la fecha de terminación en 1780- puesto que a mediados del Setecientos la torre se encontraba a los pies y hoy se levanta en la cabecera. En 1945 se redactó un proyecto de reconstrucción por parte de Regiones Devastadas

**INTERES ETNOLOGICO:**  
 La modestia de su fábrica y las transformaciones sufridas hacen que tenga más valores paisajísticos y urbanos que arquitectónicos o artísticos.

**VALORACION INTERES/CALIDAD:**  
 MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

**PROTECCION ACTUAL**  
 B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

**PROTECCION SUGERIDA:**  
 B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

**ESTADO DE CONSERVACION:**  
 Buen estado general, si bien se aprecia el deterioro de paramentos en partes bajas.

**VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:**  
 MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

**ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:**  
 Cableado. Vivienda adosada. Reloj de la torre.

**CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:**  
 Entorno urbano degradado en el entorno de la torre. Huerto.  
 La iglesia está plenamente integrada en el conjunto urbano, destacando su volumen entre el caserío tradicional.

USO ACTUAL: Iglesia VISITABLE   
 PROPIETARIO: Obispado de Granad FUENTE INFORMATIVA: Directa  
 TECNICO J. Sanchez real FECHA: 3/08/01  
 BIBLIOGRAFIA: GÓMEZ-MORENO CALERA, José Manuel/SÁNCHEZ REAL, Javier (VER BIBLIOGRAFÍA DEL MUNICIPIO)

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION**  
 Restauración completa y eliminación de elementos disonantes.

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:**  
 Inclusión en Itinerario de la Arquitectura Religiosa de La Alpujarra Oriental Granadina.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: JORAIRATAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE LAS ANIMAS

CODIGO MAPA: 040

TIPO DE ELEMENTO: ERMITA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Camino de la Ermita, a 100 m del cementerio.

DESCRIPCION:

Pequeña construcción de planta cuadrangular con cubierta a dos aguas de teja árabe. El acceso se realiza mediante rampa doble y escalinata. Puerta de hoja de duelas, con parte superior enrejada. Pequeño espacio ajardinado cercado, de nueva creación en su entorno. Remata la cubierta una cruz de forja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Forma parte de la antigua estrategia de santificación de caminos y accesos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Conserva los rasgos originales, a pesar de su transformación. Presentando nueva techumbre interior con cielo raso. Se aprecia deterioro de algunas partes del paramento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Valla metálica, bolsas de plástico en el interior, solería no tradicional.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Olivar y almendral.

USO ACTUAL: Religioso

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 4/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Eliminación del vallado, con sustitución, si es necesario, por barandilla. Restauración del paramento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Itinerario Etnográfico de Jorairatar.



# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: JORAIRATAR PROVINCIA: GRANADA  
 DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE SAN GABRIEL CODIGO MAPA: 041  
 TIPO DE ELEMENTO: ERMITA  
 GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA  
 LOCALIZACION ESPECIFICA: Extremo W de la población, sobre el cementerio.

**DESCRIPCION:**

Nave de cruz latina, con una nave muy corta que hace que parezca de cruz griega. Salvo la nave, que ha perdido su cubierta, la capilla mayor y brazos del transepto ofrecen bóvedas de medio cañón, mientras el crucero presenta una cúpula sobre pechinas. A los pies se encuentra la portada latericia, con arco de medio punto entre pilastras toscanas y entablamento, muy similar a la portada lateral de la iglesia parroquial. También la torre, arrimada al lado del evangelio de la cabecera, repite el esquema del cuerpo de campanas de la parroquial. Hay que destacar la presencia de pilastras en el exterior del crucero y los herrajes de la puerta.

**ASPECTOS HISTORICOS:**

No hemos encontrado documentación sobre esta ermita, aunque su tipología y las similitudes con la torre y la portada de la iglesia parroquial nos permiten aventurar una cronología para la segunda mitad del siglo XVIII.

**INTERES ETNOLOGICO:**

Es una de las ermitas de mayor tamaño y calidad arquitectónica de la comarca.

**VALORACION INTERES/CALIDAD:**

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

**PROTECCION ACTUAL**

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

**PROTECCION SUGERIDA:**

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

**ESTADO DE CONSERVACION:**

Estado ruinoso con grietas en la torre. Cubierta parcialmente hundida. Riesgo de derrumbe.

**VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:**

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

**ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:**

Cableado. Vivienda adosada.

**CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:**

La ermita está rodeada de viviendas que mantienen la tipología de la arquitectura tradicional alpujarreña. Entorno urbano de borde. Olivar.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE  exterior

PROPIETARIO: Obispado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO J. Sanchez real FECHA: 3/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION**

Dado su interés arquitectónico, es necesaria una restauración urgente. Necesidad de que la obra la realice una empresa especializada.

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:**

Inclusión en Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Oriental Granadina. Uso cultural.

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: JORAIRATAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASTILLO DE JORAIRATAR CODIGO MAPA: 042

TIPO DE ELEMENTO: CASTILLO

GRUPO: ARQUITECTURA MILITAR

LOCALIZACION ESPECIFICA: Ladera N del Peñón de la Cruz, sobre pequeña elevación diferenciada de 985 m de altitud, a 1Km, aproxim. Al S de la población.

DESCRIPCION:

Hondonada rodeada de riscos y peñas con restos de muros de mampostería.  
La protección como BIC sería genérica, como castillo, no figurando en catálogo de forma específica.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Punto dominante para el control defensivo de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Solo presenta algunos restos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Tajos y riscos. Monte bajo.

USO ACTUAL: Abandono

VISITABLE  diffcil acceso

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Bibliografía

TECNICO ASH

FECHA: 4/08/01

BIBLIOGRAFIA: Martín García., M y otros. Inventario de la arquitectura militar de la provincia de Granada. Dip. Prov. de Granada. 1.999.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Estudio arqueológico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: JORAIRATAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MUSEO HISTORICO DE LA ALPUJARRA

CODIGO MAPA: 043

TIPO DE ELEMENTO: MUSEO

GRUPO: MUSEOS Y COLECCIONES

LOCALIZACION ESPECIFICA: Extremo SW del núcleo de población.

DESCRIPCION:

Edificio señorial que alberga una enorme colección de objetos, unos relacionados con la historia popular de la zona y otros incorporados desde ambientes foráneos.

ASPECTOS HISTORICOS:

Comenzó a funcionar en los primeros años de la década de los 90 del S. XX.

INTERES ETNOLOGICO:

La mayor colección de antigüedades de La Alpujarra. Denota un apreciable esfuerzo y decisión para su acumulación.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Edificio transformado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Gran cantidad de antigüedades y otros elementos que no lo son tanto.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano de borde.

USO ACTUAL: Museo

VISITABLE

PROPIETARIO: J.A. Jimenez Tovar

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 5/08/01

BIBLIOGRAFIA: Folleto del Museo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Selección y datación de los elementos.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Estudio para una posible selección que establezca finalmente dos museos diferenciados:

- a) Museo Etnográfico de La Alpujarra
- b) Museo Antigüedades.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LOS MONTOROS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALJIBE DE LA CUESTA

CODIGO MAPA: 044

TIPO DE ELEMENTO: ALJIBE GANADERO

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA : C° de Los Montoros, antes de iniciar el descenso hacia las poblaciones de Los Montoros y Las Canteras.

DESCRIPCION:

Restos de antiguo aljibe, construido en mampostería con mortero de cal y enfoscado interior. Bóveda de medio cañón peraltada.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Garantizaba el abastecimiento ganadero en la línea de las cumbres de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Semideruido, queda aproximadamente un tercio de lo que fue la construcción.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Roturación en el entorno.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Monte bajo degradado y almendral.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 4/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de restos y dragado.
- Establecimiento de un pequeño perímetro de protección.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Señalización para visita desde la carretera de Los Montoros.

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: LOS MONTOROS PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: ERA DEL CORTIJO LOS BLANQUIZARES CODIGO MAPA: 045  
TIPO DE ELEMENTO: ERA  
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Cortijo Blanquizaras, sobre el cruce de las crtras de Jorairatar y Los Montoros.

DESCRIPCION:  
Era de trilla circular de aproximadamente 16 metros de diámetro, con pavimento de canto rodado en disposición radial.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Espacio de autotransformación de los productos locales.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, si bien se advierte deterioro en algunas zonas del pavimento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Vegetación espontánea y residuos.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Monte bajo degradado y olivar. Cultivos abandonados.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: ASH

FECHA: 1/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración completa.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Creación de un parque mirador que domina toda La Alpujarra oriental.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LOS MONTOROS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE LOS MONTOROS

CODIGO MAPA: 046

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: A 200 m aprox, en la parte oriental del núcleo de Los Montoros.

DESCRIPCION:

Conjunto de dos eras escalonadas circulares. La alta, de mayor tamaño, presenta un gran muro balate perimetral de protección, construido en mampostería y mortero de cal con albardilla a dos aguas. En su lado sur presenta pequeño almacén del mismo material, con cubierta plana de launa. El pavimento es de canto rodado, encontrándose la mitad del empedrado sujeto por mortero. La baja, más pequeña, también en canto rodado presenta almacén y muro perimetral en bloques de hormigón.

ASPECTOS HISTORICOS:

La era mayor presenta en el balate una cartela con inscripción relativa a la fecha de construcción en 1.910.

INTERES ETNOLOGICO:

Conserva una máquina de aventar. La cartela de la era alta hace referencia a la prohibición de manipulación. Única era detectada, hasta el momento, con pavimento de mampostería con mortero.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Pérdida parcial del muro perimetral de la era alta.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Construcción en bloques de hormigón de la caseta y el muro perimetral en la era baja.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Monte bajo degradado. Apreciables vistas sobre el río Yator.

USO ACTUAL: Abandono

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 4/08/01

BIBLIOGRAFIA: No Aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Restauración del muro de la era alta.
- Enfoscado y blanqueado de caseta y muro perimetral de la era baja.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Creación de un parque mirador que conserve íntegramente la arquitectura de las eras.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LOS MONTOROS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DEL TENIENTE

CODIGO MAPA: 047

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izq. Rambla del río Yator, a 1 Km aprox al W de núcleo de Los Montoros.

## DESCRIPCION:

Edificio de dos alturas, escalonado en el terreno mediante diversas estancias. Presenta dos cubos gemelos de cuerpo cilíndrico en mampostería, atendidos en un solo caz, así como dos cárcavos de bóveda de cañón, también en mampostería. Al frente ofrece una sucesión de porches con peto de ladrillo en rombo.

En este mismo conjunto existe una antigua almazara movida con energía hidráulica.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

## INTERES ETNOLOGICO:

Centro fundamental de transformación agraria en la cortijada de Los Montoros.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Parte de las estancias se encuentran derruidas.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cultivos de regadío y secano. Rambla del río Yator con bosque de galería residual formado por sauces, tarajes y cañaveral.

USO ACTUAL: Labores agrícolas

VISITABLE  exterior

PROPIETARIO: Hdros J.J. Linares

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 4/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Reconstrucción de las partes dañadas.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión para visita en Sendero GR-142 del río Yator.

Estudio para comprobar la viabilidad de una posible instalación ecoturística "blanda" en esta construcción.

MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LOS MONTOROS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALMAZARA DEL MOLINO DEL TENIENTE

CODIGO MAPA: 048

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izq del río Yator, a 1 Km, aprox. del núcleo de Los Montoros.

DESCRIPCION:

Edificio de dos alturas con porche frontal y terraza protegida por peto de ladrillo en rombos. En el interior conserva sistema de molturación tradicional con conos, así como prensa y otros elementos colaterales.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada la construcción. Dejó de funcionar a mitad de la década de los 90 del S. XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Una de las pocasalmazaras de La Alpujarra movida por energía hidráulica en sus comienzos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Conserva gran parte de su capacidad transformadora, si bien la pérdida de uso está favoreciendo su deterioro.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Transformación en obra.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Rambla del río Yator. Molino de grano que comparte el edificio.

USO ACTUAL: Sin uso

VISITABLE  exterior

PROPIETARIO: Hdros J.J. Linares

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 4/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración completa.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Señalización para visitas desde el sendero del río Yator.

Estudio para comprobar la viabilidad de una posible instalación ecoturística "blanda" en esta construcción.



MUNICIPIO: UGIJAR

NUCLEO: LOS MONTOROS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LOS MONTOROS

CODIGO MAPA: 049

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : , 5 Km al sur de la población de Ugijar, en la margen izq. del río Yator.

DESCRIPCION:

Conjunto de casas tradicionales ubicadas escalonadamente en la ladera.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Aparecen múltiples tinaos y porches que caracterizan la antigua vivienda rural alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Se aprecia cierto abandono y transformaciones en algunas de las viviendas, a pesar de lo cual el conjunto conserva un alto valor paisajístico.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado, introducción de componentes arquitectónicos no tradicionales.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cultivos aterrazados de olivar, monte bajo degradado con apertura de cárcavas. Amplia rambla del río Yator con bosque de galería residual.

USO ACTUAL: 1ª y 2ª residencia

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 4/08/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Estudio de conjunto para la recuperación de la estética tradicional en las distintas construcciones que hayan sido alteradas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en Sendero GR-142
- Recuperación de las viviendas tradicionales mediante la creación de casas rurales.

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: LOS MONTOROS PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: ALJIBE DEL CORTIJO LOS BLANQUIZARES CODIGO MAPA: 050  
TIPO DE ELEMENTO: ALJIBE  
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Cruce de la carretera de Jorairatar con la de Los Montoros.

DESCRIPCION:  
**Aljibe construido en mampostería casi en su totalidad con bóveda de medio cañón. Acceso adintelado en el lateral de la bóveda, junto al testero. Vano de carga casi cegado en uno de los testeros. Óculo en el centro de la bóveda.**

ASPECTOS HISTORICOS:  
**No datado**

INTERES ETNOLOGICO:  
**Garantizaba el abastecimiento en un medio semiárido, mediante la captación de la escorrentía superficial.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:  
MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL  
B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:  
B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:  
**Semicomatado por barro y con deterioro de la estructura de acceso.**

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:  
MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:  
**Residuos en el interior. Pequeño muro de bloques en una de las esquinas. Señalización diversa.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:  
**Monte bajo degradado y olivar. Carretera local.**

USO ACTUAL: Abandono VISITABLE   
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa  
TECNICO ASH FECHA: 1/08/01  
BIBLIOGRAFIA: No aparece

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION**

- Limpieza
- Restauración completa
- Eliminación de elementos disonantes.

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:**

Señalización para visitas.

MUNICIPIO: UGJAR

NUCLEO: LOS MONTOROS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

CODIGO MAPA: 051

TIPO DE ELEMENTO: ERMITA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Parte oriental del núcleo de población.

DESCRIPCION:

Construcción de planta rectangular, con cubierta a 4 aguas en teja árabe. Espadaña sobre portada con arco de medio punto para el hueco de campana, sobre el que se encuentra una cruz de hierro forjado profusamente decorada. Tras esta, aparece un pequeño cuerpo sobreelevado desde la cubierta a dos aguas, para el acceso a la campana. Portada a los pies, adintelada, con puerta inscrita en arco rebajado.

En el interior pequeña sacristía en un lateral. Capilla mayor no diferenciada con juego de triple homacina. Techumbre enfoscada con tirantes de rollizos de madera vista. En el muro sur aparece un óculo,

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Se aprecian restos de antiguo trazado en el paramento exterior de falsos sillares.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Reciente restauración que le ha incorporado un zócalo de laja y transformado la portada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

cableado, buzón de correos y especies arbóreas alóctonas (Melia) en el exterior; altar y plinto de sagrario en ladrillo.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno periurbano con viviendas tradicionales y olivar.

USO ACTUAL: Ermita

VISITABLE

PROPIETARIO: Obispado de Granad

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 4/08/01

BIBLIOGRAFIA: No localizado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Eliminación de elementos disonantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Sendero GR-142 del río Yator.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: UGIJAR NUCLEO: UGIJAR PROVINCIA: GRANADA  
 DENOMINACION ELEMENTO: ACUEDUCTO DE LOS ARCOS CODIGO MAPA: 052  
 TIPO DE ELEMENTO: ACUEDUCTO DE ACEQUIA  
 GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA  
 LOCALIZACION ESPECIFICA: Sobre la Rambla de Los Arcos, junto a la crtra. Comarcal Ugijar-Valor.

**DESCRIPCION:**

Acueducto de amplio desarrollo longitudinal construido en mampostería, formado por cuatro vanos de arcos de medio punto con dovelas de micaesquisto. Estos se encuentran nivelados entre si en la parte superior, presentando distinta altura en función del declive del terreno, siendo los que corresponden al lado norte los que recogen el paso del agua. Presenta un tajamar apuntado en la pila que descansa sobre el cauce. Se aprecian los mechinales correspondientes a la estructura del andamiaje.

**ASPECTOS HISTORICOS:**

Posible origen romano, según D. Joaquín Rincón.

**INTERES ETNOLOGICO:**

Una de las conducciones históricas de mayor importancia en el entorno

**VALORACION INTERES/CALIDAD:**

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

**PROTECCION ACTUAL**

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

**PROTECCION SUGERIDA:**

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

**ESTADO DE CONSERVACION:**

Buen estado general, si bien se aprecia vegetación espontánea en la obra y pérdida de algunos mampuestos. El tajamar de la parte posterior se encuentra afectado por el apoyo de una tubería.

**VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:**

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

**ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:**

Valla metálica para cuyo anclaje ha sido utilizada la propia obra del acueducto. Conducción de agua en canal y tubo apoyado sobre el tajamar.

**CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:**

Rambla y cultivos abandonados.

USO ACTUAL: Acueducto

VISITABLE

PROPIETARIO: Com. Regantes

FUENTE INFORMATIVA: Joaquín Rincón

TECNICO ASH

FECHA: 25/07/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION**

- Adquisición de terrenos colindantes.
- Retirada de la valla anclada sobre la fábrica.
- Establecimiento de una alternativa a la conducción apoyada en el tajamar.

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:**

Establecimiento de un pequeño punto de descarso. Señalización desde la carretera.