

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO EL PALOMAR CODIGO MAPA: 049
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: 800 M. aprox. al norte de El Acebuche, en la zona norte del municipio.

DESCRIPCION:

Cortijada de varias casas de planta rectangular, de una y dos alturas, con cubiertas planas y de teja, dispuestas escalonadamente para adaptarse al terreno.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 16/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible aprovechamiento como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DE LOS MORENOS CODIGO MAPA: 001
TIPO DE ELEMENTO: NACIMIENTO / MANANTIAL
GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA
LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje de Los Morenos

DESCRIPCION:

Fuente formada por cuatro pequeñas balsitas construidas en mampostería y enlosadas con lajas, dispuestas de forma escalonada.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Fuente de gran atractivo paisajístico y etnológico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno alomado dominado por el matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 24/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: NACIMIENTO DEL RIO CODIGO MAPA: 002

TIPO DE ELEMENTO: NACIMIENTO / MANANTIAL

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el borde noroeste del núcleo de Albuñol

DESCRIPCION:
Nacimiento natural de aguas termales ferruginosas que contiene indicios de que antiguamente fue una pequeña balsa usada por los más pudientes para bañarse, debido a las propiedades curativas del agua. Además esta agua era utilizada también por una antigua central hidroeléctrica situada junto al Molino del Sol.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Nacimiento de aguas ferruginosas usadas antiguamente como balneario.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Invernaderos.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno dominado por un terreno lunizado y por juncos.

USO ACTUAL: Nacimiento VISITABLE
PROPIETARIO: Público FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJM FECHA: 17/01/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION
Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
Estudiar la posibilidad de sus aprovechamiento como baños termales.

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ACUEDUCTO DEL MOLINO DEL SOL CODIGO MAPA: 003

TIPO DE ELEMENTO: ACUEDUCTO DE ACEQUIA

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona este del núcleo de Albuñol, en la margen izquierda de la Rambla.

DESCRIPCION:
Acueducto construido en mampostería formado por cinco vanos adintelados, sobre los que se encuentra la acequia que conduce el agua.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado

INTERES ETNOLOGICO:
Gm antigüedad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Regular. Presencia de grietas que denotan cierta debilidad de la estructura.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno dominado por el Molino del Sol.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE
PROPIETARIO: María Clotilde Rivas FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJMH FECHA: 17/01/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION
Consolidación y restauración

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
- Inclusion en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BALSA DE LA LUZ

CODIGO MAPA: 004

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / BALSA

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona occidental del núcleo, junto a la carretera principal.

DESCRIPCION:

Balsa construida en mampostería, que actualmente se encuentra muy oculta por los invernaderos y matorrales. De ella partía un canal de agua que llegaba hasta la central hidroeléctrica, siendo este canal eliminado por el paso de la carretera. Esta balsa almacenaba el agua que surtía a la central hidroeléctrica.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Balsa de gran utilidad para la producción de electricidad en su momento.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Carretera e invernaderos.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Carretera e invernaderos.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: no localizado

FUENTE INFORMATIVA: _____

TECNICO FJM

FECHA: 17/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALJIBE DEL CORTIJO EL BARCO CODIGO MAPA: 005

TIPO DE ELEMENTO: ALJIBE

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al sur de la parte alta del Barranco de Chilches.

DESCRIPCION:

Aljibe construido en mampostería, con pequeña bóveda de medio cañón, presentando una entrada para el agua por un extremo, así como un vano cuadrangular por el que acceder al agua almacenada.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Aljibe de gran antigüedad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el Cortijo de el Barco y por matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol
- Inclusión en el Itinerario de los Aljibes de la Contraviesa Sur

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALJIBE DEL CORTIJO DE LA BALSILLA

CODIGO MAPA: 006

TIPO DE ELEMENTO: ALJIBE

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el Cortijo de la Balsilla, situado en el paraje del mismo nombre.

DESCRIPCION:

Aljibe de tipología alpujarreña, construida en mampostería y excavado en el terreno, presentando a nivel del suelo una base rectangular que sirve de techo. Por un extremo de esta base entra el agua, mientras que por el otro extremo existe un pequeño vano por el que poder acceder al agua almacenada.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Aljibe de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el propio Cortijo de la Balsilla.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 24/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol
- Inclusión en el Itinerario de los Aljibes de la Contraviesa Sur

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE AGUSTIN LORENTE

CODIGO MAPA: 007

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Cruce de la Avenida de Andalucía con la calle Calvario.

DESCRIPCION:

Construcción de dos alturas, estando la primera en sótano, presentando en lo alto una terraza con una barandilla corrida de balastras hecha de obra, alzándose sobre esa misma terraza una tercera altura culminada por una abierta a cuatro aguas de teja. La fachada presenta vanos adintelados distribuidos regularmente, habiendo servido antiguamente este edificio para albergar el Molino de Agustín Lorente.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo molino de Albuñol.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, en genera, salvo en la planta baja, que se ve más descuidada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

no destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Edificio protegido

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 17/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Albuñol

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE NATALIO CODIGO MAPA: 008
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Detrás del Molino de Agustín Lorente, en el cruce de la Avenida de Andalucía y Calle Calvario.

DESCRIPCION:

Casa de planta cuadrangular, construida en mampostería enfoscada, de tres alturas, con cubierta a cuatro aguas de teja, presentando vanos con arco rebajado en las dos primeras alturas, y adintelados en la tercera, contando el vano de entrada con un montante semicircular. Esta casa se encuentra construida en pendiente, presentando una piedra de moler en una de sus paredes, teniendo un color parduzco en sus fachadas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo molino de Albuñol.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Las estructuras propias del molino se encuentran destruidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Letrero luminoso de plástico con el nombre de un antiguo "pub" que hubo allí hubicado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE LA CENÁFRICA CODIGO MAPA: 009
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Confluencia del Barranco de las Yeseras y el Barranco del Cura.

DESCRIPCION:

Construcción de planta rectangular, construida en mampostería con enfoscado y enlucido, con cubierta a dos aguas de teja roja. Presenta tres vanos adintelados en la segunda planta, a modo de ventanas, y dos en la primera para alojar sendas puertas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo molino de Albuñol.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, debido a su abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Invernaderos..

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por la propia Rambla de Aldaya y los Invernaderos colindantes.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 17/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Albuñol
- Aprovechamiento como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LA MOLINETA DE ALBUÑOL CODIGO MAPA: 010

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona occidental del núcleo de Albuñol, en el paraje de Las Cenicillas.

DESCRIPCION:

Varias construcciones de mampostería de una y dos alturas, con cubiertas a dos aguas de teja, en las que se conservan los cárcavos molino, presentando vanos adintelados para alojar puertas y ventanas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Molino bien conservado que guarda la tipología tradicional.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Se encuentra bien conservado, manteniendo aún las piedras, que han sido restauradas, así como toda la tipología tradicional interior y exterior de la casa, gracias al empeño puesto por los dueños.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Invernaderos colindantes.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por la presencia de invernaderos.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Maria Clotilde Rivas

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 17/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Albuñol
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol
- Aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LAGAR DE LOS GALVEZ

CODIGO MAPA: 011

TIPO DE ELEMENTO: LAGAR

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la Cortijada de Los Galvez.

DESCRIPCION:

Lagar hoy destruido por un tornado. Se puede observar su prensa con su junta de madera.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Lagar antiguo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal conservado debido a los daños que le ocasionó el tornado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por la Cortijada de los Galvez.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

MUNICIPIO: ALBUÑOL NÚCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BODEGA DE LOS AMATES CODIGO MAPA: 012

TIPO DE ELEMENTO: BODEGA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al noroeste del Cerro del Gato.

DESCRIPCION:

Antigua bodega de vino en la que se conservan antiguos toneles dentro de los cuales se guarda el vino.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Bodega antigua aún en funcionamiento.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el Cortijo de los Amates.

USO ACTUAL: Bodega VISITABLE Con cita previa

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: TALLER DE TALABARTERIA CODIGO MAPA: 013

TIPO DE ELEMENTO: TALLER TRADICIONAL

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Barranquillo

DESCRIPCION:
Taller tradicional de talabartería aún en funcionamiento. El propietario se dedica a las labores propias talabarteras en sus ratos libres, por simple afición.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Taller talabartero tradicional en funcionamiento.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Muy buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno urbano.

USO ACTUAL: Taller talabartero VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJM FECHA: 16/01/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
- Inclusion en el Itinerario Etnográfico de Albuñol
- Creación de una escuela taller de talabartería.

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: TALLER TONELERO DE ANTONIO RIVAS CÓDIGO MAPA: 014
TIPO DE ELEMENTO: TALLER TRADICIONAL
GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Instituto

DESCRIPCION:
Taller tradicional tonelero aún en funcionamiento, llevado por un jubilado.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Taller tonelero tradicional.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA, MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Taller tonelero

VISITABLE

PROPIETARIO: Antonio Rivas

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CANtera DE MARMOL

CODIGO MAPA: 015

TIPO DE ELEMENTO: INFRAESTRUCTURAS MINERAS

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izquierda de la Rambla del Cura o de Las Angosturas.

DESCRIPCION:

Antigua cantera de marmol, de la que aún se conservan grandes bloques paralelepípedicos de marmol esparcidos por la ladera de la rambla.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua cantera.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA-MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el barranco y el matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TÉCNICO FJM

FECHA: 22/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Señalización de bajo impacto.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario Etnográfico de Albuñol

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MINA DE CINABRIO CODIGO MAPA: 016

TIPO DE ELEMENTO: INFRAESTRUCTURAS MINERAS

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje de Cuesta Alacranes

DESCRIPCION:

Antiguas minas de cinabrio de las que se conservan las bocas de mina, cuya cueva se introduce en la montaña, pudiendose observar distintas galerias.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguas minas de plomo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el terreno montañoso, con matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Abandonadas

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 22/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

- Señalización de bajo impacto

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE HAZA MORA CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el paraje de Haza Mora.

DESCRIPCION:

Casa construida en mampostería enfoscada, enlucida y blanqueada, ubicada en media ladera, y formada por varias naves adosadas de planta rectangular, presentando vanos adintelados y cubierta plana.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Posible aprovechamiento como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA AVENIDA DE ANDALUCIA Nº 25 CODIGO MAPA: 018
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Avenida de Andalucía, nº 25

DESCRIPCION:

Construcción de planta rectangular. De dos y tres alturas, con cubierta a cuatro aguas de teja. La fachada presenta zócalo enlosado y cinco vanos adintelados recercados por molduras. El vano central es la puerta de entrada, estando el resto dedicados a ventanas o portones de entrada a almacén o corral. La segunda planta presenta cinco vanos adintelados y recercados por molduras que tienen balcones con barandilla de forja. Estos vanos se distribuyen regularmente, siendo el primero, tercero y quinto más grandes que el segundo y cuarto. La tercera planta presenta una terraza con barandilla corrida que ocupa la parte central del edificio, estando los laterales formados por sendos vanos adintelados, recercados y abalconados, sobre los cuales se encuentra la cubierta de teja. La terraza se encuentra sobre una gran ménsula.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de gran porte.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH FECHA: 24/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA AVENIDA DE ANDALUCIA Nº 31 CODIGO MAPA: 019
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Avenida de Andalucía, nº 31

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de dos alturas, con cubierta plana de uralita. Presenta tres vanos adintelados en la primera planta para alojar una puerta de madera y dos ventanas (a ambos lados). La segunda planta es de color ocre, presentando una barandilla de balaustres que se encuentra sobre la cornisa que separa las dos plantas. Esta barandilla se continua en alto con tres pilares, entre los cuales se hayan sendos ventanales.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa antigua de singular atractivo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubiertas de uralita.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 24/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Sustitución de los elementos disonantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE ANGEL CODIGO MAPA: 020
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Angel

DESCRIPCION:

Casa antigua construida en mampostería con enfoscado y blanqueado, de planta rectangular y cubierta plana. Presenta además un tinaco a través del cual pasa la Calle Angel.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas...

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE CALVARIO CODIGO MAPA: 021
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Calvario

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de tres alturas, con cubierta a dos aguas de teja roja, coronada por una veleta. Presenta zócalo en planta inferior, además de dos vanos por altura, de los que los dos inferiores presentan puerta de madera y portón metálico, mientras que el resto son balcones con barandillas de forja. En su fachada hay una cartela en la que se lee: "Obras Públicas: Almacén".

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de gran porte.

VALORACION INTERÉS/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Portón metálico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Biblioteca pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE DEL DEAN RIVAS SANTIAGO CODIGO MAPA: 022
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle del Dean Rivas Santiago.

DESCRIPCION:

Casa antigua de 1888, de tres alturas separadas por molduras. Presenta tres vanos adintelados por altura, alojando puerta de madera el inferior central, mientras que el resto de vanos son ventanas con sendos balcones y sus correspondientes barandas de forja. En la primera planta existen entre vano y vano unas molduras que simulan un rectangulo sobre el que se haya un triangulo a modo de frontón. Además de esto la primera planta también presenta zócalo de laja. La cubierta es plana.

ASPECTOS HISTORICOS:

Datada en 1888.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de gran porte y atractivo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación de la casa.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusion en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE FEDERICO GARCIA LORCA CODIGO MAPA: 023
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Federico García Lorca

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, construida en pendiente, presenta tres y cuatro alturas, con cubierta a dos aguas de teja roja. Presenta vanos con arco segmentado distribuidos regularmente, siendo los vanos centrales más grandes que los laterales. Todos estos vanos presentan rejas de forja excepto los de la primera planta.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de gran porte y atractivo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE GRANADA CODIGO MAPA: 024
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Granada

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de tres alturas mas terraza, con cubierta de uralita. La fachada es blanca y presenta tres vanos de arco segmentado en segunda y tercera planta, con recerco por molduras, mientras que la primera planta presenta tres vanos adintelados.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de gran porte.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE GRANADA Nº 2 CODIGO MAPA: 025
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACIÓN ESPECIFICA : Calle Granada, nº 2

DESCRIPCIÓN:

Casa de planta poligonal, de tres alturas mas terraza con cubierta de uralita. Presenta zócalo y tres vanos adintelados en la primera planta, mientras que en el resto de alturas los vanos son de arco segmentado, presentando balcones con sus correspondientes barandillas de forja.

ASPECTOS HISTÓRICOS:

No datado.

INTERES ETNOLÓGICO:

Casa alpujarreña de gran porte.

VALORACIÓN INTERÉS/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCIÓN ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCIÓN SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACIÓN CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCIÓN/RECUPERACIÓN

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APROVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DEL CRISTO CODIGO MAPA: 026
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real, nº 4

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de tres alturas sobre la que se alza pequeño ático con cubierta a cuatro aguas de teja. Presenta tres vanos adintelados por altura, alojando los de la planta inferior sendas puertas. Los de la segunda planta presentan balcones con barandillas de forja, al igual que los vanos laterales de la tercera planta. El vano central de esta tercera planta es de arco de medio punto, alojando en su interior una pequeña hornacina con la imagen de un Cristo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de gran porte con pequeña hornacina.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE REAL Nº 6 CODIGO MAPA: 027
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real, nº 6

DESCRIPCION:
Casa de planta rectangular, de tres alturas, con cubierta plana, con tres vanos adintelados por altura, presentando balcón y barandilla los vanos de la segunda y tercera planta.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Casa de gran porte.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJM FECHA: 14/01/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION
Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA D ELA CALLE REAL Nº 8

CODIGO MAPA: 028

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Real, nº 8

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de tres alturas, con cubierta plana, formado por varios vanos de arco segmentado en número de tres por altura, presentando balcones y barandillas de forja los de la segunda y tercera planta, mientras que los de la primera aloja puerta central y ventanas laterales.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de gran porte.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO

CODIGO MAPA: 029

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza del Ayuntamiento.

DESCRIPCION:

Caa de planta rectangular, de dos alturas, con cubierta inclinada a tres aguas de teja. En la fachada nos encontramos con cinco vanos adintelados en la primera planta, de los que dos son puertas y los otros ventanas. En la segunda planta hay otros cinco vanos adintelados, siendo el segundo y cuarto más pequeños que los otros, presentando estos vanos más grandes sendos balones cons sus correspondientes barandillas de forja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de gran porte.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: no localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LAS MARGARITAS CODIGO MAPA: 030
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Frente a la iglesia.

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de dos alturas, con cubierta a dos aguas de teja, con alero sobre modillones. Presenta tres vanos adintelados por altura. De la planta inferior el vano inferior está recercado por moldura. Los vanos de la segunda planta presentan balcones y barandillas de forja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de gran porte en la que estuvo alojado Pedro Antonio de Alarcón escribiendo parte de su obra.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LOS CANALIZOS CODIGO MAPA: 031
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Los Canalizos

DESCRIPCION:

Casa de planta poligonal, de dos alturas, con cubierta a cuatro aguas de teja. Presenta una nave central con dos vanos de arco rebajado en la primera planta y balcón con baranda balaustrada de obra en la segunda. De esta nave central sobresalen a sus lados y al frente sendas naves cuadrangulares con vano inferior que aloja puerta de madera y otro vano superior con balcón y barandilla de forja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Vivienda de gran porte y atractivo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Vallado metálico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por la carretera y el núcleo de Los Canalizos

USO ACTUAL: Semiabandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 22/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE REAL Nº 11 Y 13 CODIGO MAPA: 032
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real, nº 11 y 13

DESCRIPCION:

Casas de planta rectangular, de tres alturas, con cubierta a dos aguas de teja con alero de modillones. Presenta vanos adintelados que presntana su vez balcones y barandillas de forja en la segunda y tercera planta.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa rehabilitada de gran porte.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CONJUNTO DE LA CALLE GRANADA CODIGO MAPA: 033
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Granada.

DESCRIPCION:

Conjunto o barrio formado por casas que guardan tipología alpujarreña a pesar de las modificaciones sufridas, presentando fachadas blancas, vanos adintelados y cubiertas planas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casas de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CONJUNTO DE LA PALMA CODIGO MAPA: 034
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA : Barrio de la Palma.

DESCRIPCION:
Conjunto o barrio formado por casas que guardan la tipología alpujarreña a pesar d elas modificaciones.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.
INTERES ETNOLOGICO:
Casas de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Cableado eléctrico
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno urbano

USO ACTUAL: Viviendas VISITABLE
PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJMH FECHA: 14/01/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION
Restauración, mantenimiento y conservación.
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LAS MORAS CODIGO MAPA: 035
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Lindando con Murtas y Turón, en la Rambla Huarea. En la Cortijá Las Moras.

DESCRIPCION:
Cortijo formado por dos naves de planta rectangular, construidas en mampostería de una altura, con vanos adintelados y cubiertas planas.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general, salvo por el deterioro de parte del enfoscado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno barrancoso, con matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible aprovechamiento como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LAS FLORES CODIGO MAPA: 036
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izquierda de la Rambla de Albuñol, junto al puente de la carretera nacional.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por varias naves adosadas, de planta rectangular, de una y dos alturas, con cubiertas planas de launa. Presenta enfoscado y blanqueado en algunas naves, mientras que otras están en piedra vista. El cortijo se encuentra encaramado a media ladera, disfrutando de una buena vista.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno atomado dominado por matorral de monte bajo, chumberas, además de afloramientos de materiales arcillosos.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 24/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación de la tipología.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible aprovechamiento como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO ALCAIDE CODIGO MAPA: 037
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al oeste del Cerro del Gato

DESCRIPCION:

Cortijada formada por casas de mampostería enfoscada, enlucida y blanqueada.. Presentan una y dos alturas, vanos adintelados y cubiertas a dos aguas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado en general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el almendral y matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO ANTONES CODIGO MAPA: 038

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Entre las Angosturas y la Hoya Guillén.

DESCRIPCION:

Cortijada de varias casa de mampostería enfoscada, enlucida y blanqueada, de una altura, con cubiertas inclinadas de teja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MÁLA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 24/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NÚCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO BUENAVISTA

CODIGO MAPA: 039

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al sureste del Cerro del Gato.

DESCRIPCION:

Cortijo de gran tamaño, de planta cuadrangular, de dos alturas mas terraza en la cubierta, con patio y aljibe interiores, con gran cantidad de habitaciones en su interior.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo con patio interior, con siete arcos de arco de medio punto.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general a pesar de su abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Matorral de monte bajo y almendral.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como albergue rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO CASAFUERTE CODIGO MAPA: 040

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Paraje Casafuerte

DESCRIPCION:

Cortijada formada por varias casas de mampostería enfoscada y enlucida, de una altura, con cubiertas a dos aguas de teja, unas y algunas planas de launa, otras. Presenta vanos adintelados.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de chumberas, almendros y matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 16/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE DOÑA MARIA CODIGO MAPA: 041

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Ai norte de Los Chulines.

DESCRIPCION:

También llamado del Señorito. Gran cortijo de planta rectangular, de dos alturas, con cubierta a cuatro aguas de teja y vanos adintelados, distribuidos regularmente, además de presentar un soportal en la fachada sustentado por siete pilares.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de grandes dimensiones.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Coche abandonado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Almendros y viñas.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como albergue rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LA BALSILLA

CODIGO MAPA: 042

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Paraje de la Balsilla.

DESCRIPCION:

Cortijada de varias viviendas de tipología alpujarreña, con construcciones de mampostería de planta rectangular, de una altura, con cubierta plana de launa, además de encontramos con aljibes.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno con presencia de almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No ocalizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 16/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LA CUESTA CODIGO MAPA: 043

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje de El Maurel.

DESCRIPCION:

Cortijada formada por varias viviendas, ubicadas sobre el cerro escalonadamente para salvar la pendiente. Mantiene la tipología alpujarreña, con cubiertas de teja o de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada de tipo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

mantenimiento y recuperación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible aprovechamiento como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: LOS COLORAOS CODIGO MAPA: 044
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al norte del paraje de Los Coloraos.

DESCRIPCION:
Cortijada de varias viviendas de una altura, con vanos adintelados y cubiertas de teja o launa, dispuestas escalonadamente, guardando la tipología alpujarreña. También presenta era enlosada de unos 6 m de diámetro.

ASPECTOS HISTORICOS:

Recibe el nombre, al defender los primitivos propietarios ideas liberales durante el llamado Trienio Liberal frente a las opciones conservadoras, alineándose con el llamado Movimiento Colorao en Almería.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Monte bajo y almendral.

USO ACTUAL: Cortijo VISITABLE
PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJMH FECHA: 15/01/02
BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración, mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LOS PAMPOLOS CODIGO MAPA: 045

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izquierda d ela Rambla Huarec.

DESCRIPCION:
Cortijada de varias viviendas de mampostería a piedra vista, de una altura, con cubierta plana y dispuestas escalonadamentea media ladera.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Cortijada alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Regular, debido al abandono de muchas de las casas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno dominado por la Rambla de Huarec.

USO ACTUAL: Semiabandonado VISITABLE
PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJMH FECHA: 10/01/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION
Restauración de la cortijada.
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
Posible aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DEL MATORRAL

CODIGO MAPA: 046

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al sureste de Loma Colorada.

DESCRIPCION:

cortijo formado por viviendas rectangulares, construidas en mampostería enfoscada y enlucida, con cubierta plana de launa, ubicadas en media ladera.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE:

PROPIETARIO: no localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO EL ACEBUCHE CODIGO MAPA: 047

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Paraje El Acebuche

DESCRIPCION:

Cortijada de varias casas de tipología alpujarreña.

ASPECTOS HISTORICOS:

No dados

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Almendo y monte bajo.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 16/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO EL BARCO

CODIGO MAPA: 048

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al sur de l Cerro del Gato

DESCRIPCION:

Cortijada de varias naves adosadas, de planta rectangular, de las que solo quedan en pie los muros de mampostería a piedra vista, guardando la tipología alpujarreña.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación, estando semiderruido.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Almendral y viñas.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración del cortijo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS PALOMOS CODIGO MAPA: 049
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al norte de El Acebuche

DESCRIPCION:

Cortijada de varias casas de planta rectangular, de una y dos alturas, con cubiertas planas y de teja, dispuestas escalonadamente para adaptarse al terreno.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 18/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS AMATES

CODIGO MAPA: 050

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Noroeste del Cerro del Gato

DESCRIPCION:

Cortijada de varias casas de una y dos alturas, con cubierta plana de teja, dispuestas a lo largo del camino que las atraviesa, y conservado la tipología alpujarreña.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datados.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno en general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de almendral y viñedo.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

MÚNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS COLICHES

CODIGO MAPA: 051

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen derecha de la rambla de Huarec.

DESCRIPCION:

Cortijo de varias naves rectangulares adosadas, ubicadas escalonadamente, de una altura, con cubierta plana, construidas en mampostería enfoscada y blanqueada.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Monte bajo y almendros.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS CORROS

CÓDIGO MAPA: 052

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al sur del paraje Los Morenos

DESCRIPCION:

Cortijada de varias casas de tipología alpujarreña en distinto estado de conservación y transformación, dispuestas a lo largo del camino que las atraviesa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de almendral.

USO ACTUAL: Viviendas y semiaba

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 24/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración, mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS GONZALEZ

CODIGO MAPA: 053

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Oeste de la Rambla de Huarec, cerca del limite de Murtas.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por varias naves rectangulares, de una altura, adosadas y en disposición escalonada, con cubiertas planas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datados.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de monte bajo y almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS MARIAS CODIGO MAPA: 054
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen derecha de la Rambla de Las Angosturas

DESCRIPCION:

Cortijo de tipología alpujarreña, formado por tres casas de las que dos son de más reciente construcción.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado en general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 22/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación,

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS MORENOS

CODIGO MAPA: 055

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el Paraje Los Morenos

DESCRIPCIÓN:

Cortijada formada por varias casas de planta rectangular, muy juntas y dispuestas escalonadamente para salvar la pendiente del terreno. Conserva la tipología alpujarreña.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, debido a que algunas construcciones están caídas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Monte bajo y almendral.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 24/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS PALOMOS CODIGO MAPA: 056

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al norte y margen izquierda de la Rambla de las Angosturas.

DESCRIPCION:

Cortijo de varias naves adosadas dispuestas escalonadamente.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno en general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 22/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como cas rural.

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS PREÑADOS

CODIGO MAPA: 057

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Sureste del Cerro del Gato

DESCRIPCION:

Cortijo de varias naves adosadas dispuestas escalonadamente.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo alpujarreño

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno en general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Matorral de monte bajo y almendral

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible aprovechamiento como casa rural

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS SEVILLANOS

CODIGO MAPA: 058

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al norte de la Hoya Guillén

DESCRIPCION:

Cortijada de gran tamaño formada por vaías casas dispuestas escalonadamente y siguiendo las curvas de nivel.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno en general a pesar de cierto deterioro.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Monte bajo y almendral

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 24/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración, conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible aprovechamiento como casa rural

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS RIVAS CODIGO MAPA: 059
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al norte de la Hoya Guillén.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por varias casas dispuestas escalonadamente para salvar el terreno.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno en general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Matorral de monte bajo y almendra.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 23/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración, mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible aprovechamiento como casa rural

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO ROMERAL HONDERO

CODIGO MAPA: 060

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al sur del Paraje La Rosa

DESCRIPCION:

Cortijo construido en mampostería a piedra vista, de planta rectangular, con cubierta plana que presenta varias transformaciones, aunque conserva su tipología alpujarreña.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, debido a laas transformaciones sufridas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Empleo de ladrillo.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Monte bajo y almendros.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración, mantenimiento y consrevación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible aprovechamiento como casa rural

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO SACRISTAN CODIGO MAPA: 061

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al oeste del Paraje Los Sevillanos.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por casas de una y dos alturas, dispuestas escalonadamente, con cubierta plana.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datad.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno en general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Monte bajo.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 24/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible aprovechamiento como casa rural

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO ZAMARRA

CODIGO MAPA: 062

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al norte de El Acebuchar

DESCRIPCION:

Cortijo formado por varias naves adosadas, de una altura por lo general, construidas en mampostería y cubierta plana, dispuestas escalonadamente para salvar el terreno.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno en general, a pesar de un cierto deterioro.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el almendral.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 16/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible aprovechamiento como casa rural

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE ALBUÑOL CODIGO MAPA: 063
TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza del Ayuntamiento

DESCRIPCION:

Plaza de planta rectangular, dominada por un pequeño parque rectangular con bancos, fuente, árboles y barandilla perimetral de obra, encontrándose a su alrededor el ayuntamiento y otras casas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Plaza de pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Plaza pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PUENTE DE LOS TRES OJOS CODIGO MAPA: 064
TIPO DE ELEMENTO: PUENTE
GRUPO: LAS COMUNICACIONES
LOCALIZACION ESPECIFICA: Barranco Romeral.

DESCRIPCION:

Puente construido en mampostería, con tres grandes arcos de medio punto y perfil de obra. Por él pasa una carretera actualmente en uso.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Puente antiguo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno barrancoso dominado por el matorral bajo.

USO ACTUAL: Puente

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

-Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PUENTE DEL CAUTOR CODIGO MAPA: 085
TIPO DE ELEMENTO: PUENTE
GRUPO: LAS COMUNICACIONES
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al sur de la Majada de los Cuernos.

DESCRIPCION:

Puente construido en mampostería con sillares en un único arco de medio punto. Igualmente presenta pretil de piedra.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Puente de apreciable antigüedad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco con matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Puente

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Tratamiento de conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CAMINO DE LA FUENTE DE LOS MORENOS CODIGO MAPA: 066
TIPO DE ELEMENTO: CALZADA HISTORICA
GRUPO: LAS COMUNICACIONES
LOCALIZACION ESPECIFICA: Paraje de Los Morenos.

DESCRIPCION:

Camino empedrado de época histórica, deteriorado por el paso de personas y bestias para llegar a la Fuente de los Morenos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Camino empedrado.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

regular, debido a la pérdida de parte del camino.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Monte bajo y almendro.

USO ACTUAL: Camino

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 24/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración y conservación del camino.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
 DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE ALBUÑOL CODIGO MAPA: 067
 TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA
 GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
 LOCALIZACION ESPECIFICA: En el núcleo urbano de Albuñol

DESCRIPCION:

Presenta planta de cruz latina y naves laterales que se inscriben en un perímetro exterior rectangular. El crucero tiene una cúpula sobre pechinas, en tanto que los brazos del transepto, capilla mayor y nave central se cubren con bóveda de medio cañón con lunetos. Las naves están separadas por arcos de medio punto sobre pilares rectangulares. A ambos lados del presbiterio se sitúan la sacristía y el cuerpo de los trastos, desde el que se accede al camarín del Nazareno, abierto en el centro del testero del lado de la epístola. La fachada ofrece un cuerpo central de cantería rematado con un frontón, y portada con entablamento y pilastras enmarcando la puerta con arco de medio punto. En este caso, los capiteles han sido sustituidos por mutilos. En el lateral se abre otra portada de características similares pero más sencilla. La fachada está enmarcada por dos torres gemelas que están rematadas con un airoso chapitel de pizarra. Salvo en los pies, que es de cantería, el resto del edificio se levantó en ladrillo y mampostería con sillares de refuerzo en las esquinas.

ASPECTOS HISTORICOS:

La primitiva iglesia de Albuñol se reconstruyó en la segunda mitad del siglo XVII con una torre fuerte con almenas, por el miedo que había a los desembarcos de los piratas berberiscos. En 1670-71 trabajó el cantero Pedro Luis Estévez y, en los años siguientes, Salvador Martín, maestro de albañilería, y Juan Martín de la Morenica, que haría la armadura de la nave. Las obras debieron acabar hacia 1676, ya que este año Sebastián Pérez doraba los escudos de armas del arzobispo Gaspar Roys Mendoza. Este templo fue ampliado con una capilla mayor cuadrada y sacristía nueva, cuya obra se terminó en 1753 y estuvo dirigida por Pedro Fernández Bravo. Por entonces se hallaba descubierta la torre y las campanas colgaban de las almenas, por lo que el maestro mayor del arzobispado propuso que se elevaran para que pudieran oírse en todo el pueblo. En 1796 se compraron varias casas para acometer la ampliación, que se prolongó hasta 1803. La intervención, dirigida por Juan de Mata Velasco, enmascaró la vieja fábrica con la construcción de una nueva cabecera, naves laterales y una fachada con torres gemelas.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una buena muestra de la arquitectura religiosa neoclásica de la comarca.
 Tiene un gran valor simbólico y urbanístico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Hace unos años se repararon las cubiertas y, más recientemente, se ha solado y reparado el interior.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El cable eléctrico que recorre la fachada.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

La iglesia se levanta en pleno casco urbano, rodeada de algunas de las viviendas más singulares de Albuñol. Destacan algunas muestras de arquitectura historicista, aunque las obras modernas no siempre respetan el urbanismo.

USO ACTUAL: Iglesia VISITABLE
 PROPIETARIO: Arzobispado de Gran FUENTE INFORMATIVA: Directa
 TECNICO J. Sánchez Real FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: GILA MEDINA/GUILLÉN MARCOS/MANZANO CAMARENA y VARGAS LORENTE/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Eliminación del tendido eléctrico aéreo.
- Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Baja Alpujarra.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL

NUCLEO: ALBUÑOL

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DEL CORTIJO DE LA CUESTA

CODIGO MAPA: 068

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona noroccidental del municipio, en las cercanías del límite con Sorvilan, localizada en el Cortijo de la Cuesta.

DESCRIPCION:

Iglesia de planta rectangular, construida en mampostería con enfoscado, enlucido y blanqueado, con cubierta de teja a dos aguas. La fachada principal presenta un vano central adintelado, con puerta de madera y un vano adintelado pequeño a la izquierda en el que se encuentra una ventana. La fachada se continua en altura con un pequeño vano con arco de medio punto en el que queda alojada la campana, culminando con una pequeña cubierta cementada a dos aguas, sobre la que se ubica una cruz latina. En su interior unicamente se conserva el altar, que es muy modesto, conservando las imágenes de la Virgen de Fátima y un Criso Crucificado.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada. Anteriormente fue utilizada como escuela.

INTERES ETNOLOGICO:

Es la iglesia de un cortijo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

regul estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por la presencia de almendral y algún invernadero.

USO ACTUAL: Almacén de almendra

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración de la iglesia.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Baja Alpujarra.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CONVENTO DE CRISTO REY CODIGO MAPA: 069

TIPO DE ELEMENTO: CONVENTO

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Granada

DESCRIPCION:

Edificio de gran tamaño, de planta poligonal, de tres alturas, con cubierta de teja con alero sobre modillones. Presenta vanos adintelados distribuidos regularmente. En la primera planta el vano central está recercado por moldura y aloja una puerta, mientras que los laterales son ventanas enrejadas. Los vanos de la segunda planta están recercados y presentan balcones con barandilla de forja. Los de la tercera planta son vanos simples que alojan ventanas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Aloja convento y escuela.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO-ACTUAL: Escuela

VISITABLE

PROPIETARIO: Convento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 17/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Baja Alpujarra.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE SAN ANTONIO CODIGO MAPA: 070
TIPO DE ELEMENTO: ERMITA
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIZACION ESPECIFICA : Zona oriental del núcleo de Albuñol

DESCRIPCION:

Ermita de planta rectangular, con zócalo en fachada y vano de arco de medio punto, con portón de madera de dos hojas batientes. Sobre la fachada se alza frontón triangular con cornisa perimetral y vano de de arco de medio punto en él, que aloja la campana. Por encima se alza nuevo frontón triangular con cornisa perimetral de menor tamaño.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Ermita.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano e Albuñol e invmaderos.

USO ACTUAL: Ermita

VISITABLE

PROPIETARIO: Iglesia

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Baja Alpujarra.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE SAN MARCOS CODIGO MAPA: 071
TIPO DE ELEMENTO: ERMITA
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Barrio de San Marcos.

DESCRIPCION:

Ermita de planta rectangular, con fachada sobre escalinata. Presenta vano central de arco segmentado enmarcado por moldura adintelada, encontrándose la fachada igualmente enmarcada. Sobre la fachada se alza un frontón con óculo central y uno con arco de medio punto superior, donde se aloja la campana, estando coronado este frontón por una cruz de forja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Ermita.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Ermita

VISITABLE

PROPIETARIO: Iglesia

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Baja Alpujarra.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CRUZ DE SAN ANTONIO CODIGO MAPA: 072
TIPO DE ELEMENTO: HUMILLADERO / CRUZ
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Frente a la Ermita de San Antonio.

DESCRIPCION:

Cruz sobre escalinata, situada frente a la Ermita de San Antonio. Pintada en blanco.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Cruz/humilladero

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por la presencia de la ermita, el núcleo urbano e invernaderos.

USO ACTUAL: Cruz

VISITABLE

PROPIETARIO: Ermita

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Baja Alpujarra.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CRUZ DEL CALVARIO CODIGO MAPA: 073
TIPO DE ELEMENTO: HUMILLADERO / CRUZ
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Calvario

DESCRIPCION:

Cruz situada en la calle calvario, sobre plinto.

ASPECTOS HISTORICOS:

Datada antes de la Guerra Civil (1936-1939)

INTERES ETNOLOGICO:

Cruz/humilladero

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Cruz

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Baja Alpujarra.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
 DENOMINACION ELEMENTO: CUEVA DE LOS MURCIELAGOS CODIGO MAPA: 074
 TIPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO HUMANO

GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA: A unos 2,5 km al NE de Albuñol, en la margen izquierda de la Rambla de Aldayar, paraje de las Majadas de Campos.

DESCRIPCION:
 Uno de los más antiguos y espectaculares hallazgos prehistóricos del siglo XIX. Cueva en la que se encontraron esqueletos de hombres y mujeres vestidos con trajes de labor, uno de ellos con una magnífica diadema de oro, cestería y objetos diversos. Enterramiento colectivo en forma de círculo. Se encontraban en muy buen estado de conservación debido a la capa de guano depositada por los murciélagos.

ASPECTOS HISTÓRICOS:
 Neolítico media final (3500 años A.C.). Descubierta en 1831 por Juan Martín. Manuel de Gongora catalogó los objetos en 1868, y fueron depositados en el Museo Nacional de Arqueología de Madrid y en el Museo Arqueológico y Etnográfico Provincial de Granada.

INTERES ETNOLOGICO:
 En ella se encontraron trajes de esparto, armas de piedra y hueso, cestería, calzados cerámica, madera y adornos de metal como la corona de oro que ceñía uno de los esqueletos. En los cestillos se encontraron semillas secas de una variedad de amapola del opio utilizada alucinógenos. Es probable que fuera una cueva de enterramiento.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Las exploraciones mineras posteriores provocaron grandes destrozos en la cueva.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Ninguno destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Buenas vistas sobre el valle y fácil acceso relativamente

USO ACTUAL: Yacimiento arqueológico

VISITABLE Camino previsto

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Prospección arqueológica

TECNICO: Lorenzo Gara

FECHA: 17/01/02

BIBLIOGRAFIA: CARRASCOSA SALAS/GABINETE PEDAGOGICO DE BB. AA. DE GRANADA/GONGORA MARTINEZ/ALFARO GINER/CACHO QUESADA; PAPI RODES; SANCHEZ-BARRIGA FERNANDEZ y MATHIAS (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Oriental Granadina.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PRENSA DE LOS AMATES CODIGO MAPA: 075

TIPO DE ELEMENTO: OTROS ELEMENTOS

GRUPO: OTROS ELEMENTOS

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al noroeste del Cerro del Gato

DESCRIPCION:

Prensa de vino bien conservada, con su junta de madera, que actualmente se sigue usando.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Prensa de vino.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado e conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Interior de una casa.

USO ACTUAL: Prensa

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LOS CASTILLAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DEL CAÑUELO CODIGO MAPA: 076

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Márgen derecha de la Rambla Albuñol

DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular, de una altura, construido en mampostería enfoscada, con cubierta plana, que fue un antiguo molino, conservando aún algunas puertas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo molino.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Invernaderos.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno domonado por la presencia de invernaderos.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 16/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Albuñol

- Posibilidad de aprovechamiento como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LOS CASTILLAS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO PACO PACO CODIGO MAPA: 077
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen derecha de la Rambla de Albuñol

DESCRIPCION:
Edificio de planta rectangular, de dos alturas, que alojó en su interior un antiguo molino del que aún conserva algunos elementos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo molino

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por la presencia de los invernaderos.

USO ACTUAL: Segunda vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 16/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de los Molinos de Albuñol
- Aprovechamiento como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LOS CASTILLAS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO BAJO CODIGO MAPA: 078
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Cortijo Bajo

DESCRIPCION:

Conjunto o barrio formado por viviendas que guardan la tipología alpujarreña, habiendo sufrido pocas transformaciones.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Muros contruidos en ladrillo.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano e invernaderos.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 16/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LOS CASTILLAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA E SAN PEDRO DE LOS CASTILLAS CODIGO MAPA: 079

TIPO DE ELEMENTO: ERMITA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza de la Iglesia del núcleo de Los Castillas.

DESCRIPCION:

Ermita de planta rectangular, con cubierta de teja a dos aguas. Presenta en su fachada principal un vano adintelado, con puerta de madera con dos hojas batientes, recercado en su mitad superior por platabanda de color ocre. También presenta zócalo de igual color. En su parte superior, la fachada presenta cornisa, sobre la que se alza un frontón triangular partido con cornisa perimetral. Sobre este frontón se alza pequeño vano con arco de medio punto, en el que queda ubicada la campana. Por encima se define pequeña cubierta a dos aguas, sobre la cual se dispone una cruz de forja. El alero lateral de teja se encuentra apoyado sobre una mensula sustentada por canes.

ASPECTOS HISTORICOS:

Mediados del siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Ermita construida con las donaciones hechas por los vecinos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCALA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Ermita

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 16/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Baja Alpujarra.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LOS CHAULINES PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJADA DE LOS CHANLINES CODIGO MAPA: 080

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Los Chaulines, en la zona occidental del municipio de Albuñol.

DESCRIPCION:

Es la mayor cortijada de Albuñol, formada por un conjunto de casa de planta rectangular o cuadrangular dispuestos escalonadamente y guardando una tipología alpujarreña.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Gran cortijada alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno alomado formado por almendros y matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LA ERMITA PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LA ERMITA CODIGO MAPA: 081
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al noroeste de El Acebuchar

DESCRIPCION:

Gran cortijada formada por casas de tipología alpujarreña, adaptándose a la orografía del terreno. Cuenta con cementerio y ermita propias.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Gran cortijada de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación, debido al deterioro y estado de destrucción de gran parte de sus casas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el almendral.

USO ACTUAL: Semiabandonado VISITABLE:

PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJMH FECHA: 16/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LA ERMITA PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CEMENTERIO DEL CORTIJO LA ERMITA CODIGO MAPA: 082
TIPO DE ELEMENTO: CEMENTERIO
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIZACION ESPECIFICA : Al noroeste del Paraje El Acebuchal.

DESCRIPCION:

Cementerio de gruesos muros de mampostería enfoscada y blanqueada, con puerta de forja alojada en vano de arco segmentado sobre el que se encuentra una cruz latina. Data de 1934, como reza en la propia puerta.

ASPECTOS HISTORICOS:

1934

INTERES ETNOLOGICO:

Cementerio antiguo perteneciente a una cortijada.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno en el que abunda el almendral y el monte bajo.

USO ACTUAL: Cementerio

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 16/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: EL POZUELO PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE DE EN MEDIO CODIGO MAPA: 083
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle de En medio

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de doa alturas, con cubierta plana y vanos adintelados distribuidos rregularmente para ventanas, mientras que la puerta se encuentra en un vano de arco segmentado. Presenta en la fachada dos dedicatorias por parte de "La Cora: provincia alpujarreña", hacia Don Alfonso Zamora y Don Francisco Maldonado Valverde.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Casa antigua donde resi dio un discípulo de Varela.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: EL POZUELO PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE DE EN MEDIO Nº 2 CODIGO MAPA: 084

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle de En medio, nº 2

DESCRIPCION:
Casa de planta rectangular, construida en mampostería con enfoscado y enlucido, con cubierta plana y alero de laja, presentando vanos adintelados para alojar puertas y ventanas.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Casa de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado general, salvo cierto deterioro del enlucido.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Cableado eléctrico

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno urbano.

USO ACTUAL: Semiabandonada VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJM FECHA: 10/01/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:
Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: EL POZUELO PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DEL ANTIGUO MOLINO CODIGO MAPA: 085
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Extremo oriental del núcleo de El Pozuelo.

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de dos alturas, con cubierta plana, construida en mampostería con enfoscado y enlucido deteriorado. Presenta cuatro vanos por altura, siendo todos adintelados, excepto el que da acceso a la sala donde estaba el molino, que es segmentado. Los vanos inferiores alojan puertas, mientras que los superiores son ventanas, presentando dos de ellos balcones con sendas barandillas de forja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa antigua que alojó un molino.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general, con cierto deterioro en su fachada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano e invmaderos.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: EL POZUELO PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: HUAREA CODIGO MAPA: 086

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Cerca de la desembocadura de la Rambla de Huarea

DESCRIPCION:

Conjunto formado por viviendas de tipología alpujarreña que se encuentran dispuestas escalonadamente para adaptarse al terreno.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUSERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por la Rambla de Huarea, así como por los invernaderos de la zona.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE

PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVÉCHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: EL POZUELO PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: TORRE DE HUAREA CODIGO MAPA: 087
TIPO DE ELEMENTO: TORRE VIGIA
GRUPO: ARQUITECTURA MILITAR
LOCALIZACION ESPECIFICA: Km 47 de la CN-340 Motril-Almería

DESCRIPCION:

Torre de defensa en la costa. De forma troncocónica y planta circular, de 8 m de diámetro, construida en mampostería de lajas de pequeño tamaño, conservando parte del enfoscado exterior de mortero de cal. La parte norte se encuentra caída. Conserva restos de pavimento de la habitación y parte del enlucido interior del mortero de cal, así como restos del apoyo de la bóveda de mampostería que la cubría.

ASPECTOS HISTORICOS:

Edificada en el siglo XVI.

INTERES ETNOLOGICO:

Torre del sistema de vigilancia marítima durante varios siglos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bastante malo, con la zona norte y sureste caídas y con posibilidad de desplome de toda la zona oeste, ya que se encuentra agrietada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Es la última de las torres de la provincia de Granada, a 1 km del límite con Almería. Frente al mar. Invernaderos en las proximidades.

USO ACTUAL: Turístico VISITABLE
PROPIETARIO: Público FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJMH FECHA: 16/01/02

BIBLIOGRAFIA: MARTÍN GARCÍA, BLEDA PORTERO, MARTÍN CIVANTOS/POSADAS LOPEZ (ver bibliografía municipal)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración urgente para evitar su desplome.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en las rutas establecidas por el centro de Interpretación de las Defensas Marítimas de la Costa Granadina, con sede en Castillo de Baños.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LA RABITA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BODEGAS REÑOL CODIGO MAPA: 088

TIPO DE ELEMENTO: BODEGA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto al mar, 1 km al oeste de La Rábita

DESCRIPCION:
Construcciones de mampostería ubicadas en zona aterrazada, que alojan unas antiguas bodegas. Presentan zócalo que simula sillares, así como enlucido degradado. Los vanos presentan arcos rebajados de ladrillo. Las cubiertas se encuentran caídas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguas bodegas a pie de costa.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal conservado debido al abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera aterrazada, sin apenas vegetación y a pocos metros del mar.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE:

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 24/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación y restauración

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LA RABITA PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CALLEJON DE LA CALLE CASTILLO CODIGO MAPA: 089
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Castillo

DESCRIPCION:

Callejón estrecho formado por viviendas de una altura, construidas en mampostería con enfoscado y enlucido, presentando zócalo y vanos adintelados.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Callejón de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Viviendas VISITABLE

PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LA RABITA PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE LOS CARROS Nº 2 CODIGO MAPA: 090
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Los Carros, nº 2

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de dos alturas, construida en mampostería con enfoscado y enlucida. Presenta cubierta plana y aleros de lajas, vanos adintelados an ambas alturas, uno de ellos es un balcon con barandilla.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa antigua de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, debido al abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusion en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LA RABITA PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE DE LOS CARROS Nº 4 CODIGO MAPA: 091
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle de Los Carros

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, dispuesta escalonadamente para salvar la pendiente del terreno. Tiene una altura, cubierta plana, zócalo y vanos adintelados destinados a puertas y ventanas, presentando estas últimas enrejado.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa antigua de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION-NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LA RABITA PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE CARRETERA CODIGO MAPA: 092
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Carretera

DESCRIPCION:

Casa de planta cuadrangular, construida en mampostería, con enfoscado y enlucido, de dos alturas, con cubierta plana, presenta vanos adintelados en sus fachadas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

casa alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LA RABITA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE CASTILLO Nº 74 CODIGO MAPA: 093

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Castillo, nº 74

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de dos alturas, con vanos adintelados en la primera planta y mirador en la segunda, con antepecho de obra. Presenta cubierta plana.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de tipología alpujarrefia.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LA RABITA PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA D ELA CALLE EXPLANADA DE MAR CODIGO MAPA: 094
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Explanada de Mar

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de tres alturas, con cubierta a dos aguas de teja, construida en mampostería con enfoscado deteriorado. Presenta vanos de arco segmentado en la primera y segunda planta, y adintelado en la tercera, en la que también presenta balcón-terraza con peto de obra mirando al mar.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa antigua de tipo alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LA RABITA PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DEL MERCADO-CALLE EXPLANADA CODIGO MAPA: 095
TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza del Mercado y Calle Explanada

DESCRIPCION:

Dos plazas de planta triangular unidas por el paseo marítimo, con viviendas al norte y el mar al sur.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Lugares de encuentro social.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano y el mar.

USO ACTUAL: Plaza pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Albuñol-Albondón-Murtas.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LA RABITA PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CONDUCCION DE BETETAS CODIGO MAPA: 096
TIPO DE ELEMENTO: CONDUCCION DE AGUA
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Barranco de Betetas.

DESCRIPCION:

Conducción construida en mampostería en el Barranco de Betetas. Conducía agua desde el nacimiento hasta el núcleo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conducción antigua de agua.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno formado por la boca del Barranco de Betetas, con matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Albuñol

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: LA RABITA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE LA RABITA CODIGO MAPA: 097

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el núcleo urbano de La Rábita, la fachada se abre a la calle principal de la población.

DESCRIPCION:

Presenta una nave rectangular con capillas laterales comunicadas entre sí. La nave está bien iluminada con las ventanas de los muros laterales y las tres que se localizan en la fachada. La torre, de planta cuadrada, consiste en cuatro cuerpos separados por una cornisa, con un vano de medio punto en el lateral de la fachada. Ésta presenta una coronación triangular escalonada y una portada ligeramente adelantada con puerta de medio punto y tejadillo. La nave se cubre con una curiosa armadura de madera con parejas de tirantes sobre canes que recuerda las soluciones mudéjares de los siglos pasados.

ASPECTOS HISTORICOS:

El origen de la actual parroquia de La Rábita se encuentra en una ermita que estaba dedicada a N^o S^a de las Angustias y parece que se encontraba dentro del castillo. En 1887 se recibe una Real Orden del Ministerio de Gracia y Justicia por el que se manda que el arquitecto diocesano Juan Monserrat forme el proyecto y presupuesto para la construcción de un nuevo templo. El inicio de las obras se demoraría por problemas económicos y en 1909 concede el gobierno un crédito de 50.000 pesetas para su construcción. Finalmente, el templo no se levantó hasta la década de los años veinte.

INTERES ETNOLOGICO:

Este templo se inscribe dentro del historicismo romántico. Conserva la única armadura neomudéjar de la comarca.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Hace pocos años fue objeto de una restauración, aunque sigue teniendo problemas de humedad en la parte baja de los muros.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El cable eléctrico que recorre el exterior del edificio.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

La arquitectura tradicional de La Rábita prácticamente ha desaparecido como consecuencia de la presión urbanística que ha acarreado el turismo.

USO ACTUAL: Iglesia

VISITABLE

PROPIETARIO: Arzobispado de Gran

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO J. Sánchez Real

FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: MANZANO CAMARENA y VARGAS LORENTE/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía municipal)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Impermeabilización de los muros.
- Eliminación del tendido eléctrico del exterior.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Baja Alpujarra.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
 DENOMINACION ELEMENTO: CASTILLO ARABE NAZARI DE LA RABITA CODIGO MAPA: 098
 TIPO DE ELEMENTO: CASTILLO
 GRUPO: ARQUITECTURA MILITAR
 LOCALIZACION ESPECIFICA: Al norte del núcleo de La Rábita.

DESCRIPCION:
 Castillo compuesto de tres partes diferentes, dos primeras de obra árabe, formados por un recinto trapezoidal con patio central, delimitado por murallas de adarve y peto alto con troneras, además de un gran torreón adosado al norte. La tercera parte, construida en el siglo XVIII, está situada al sur de la anterior, y está formada por un baluarte con dos torres preparadas para tener artillería.

ASPECTOS HISTORICOS:
 Origen árabe, reformada en el siglo XVI, contrucción añadida en el siglo XVIII. Castillo defensivo de la costa.

INTERES ETNOLOGICO:
 En su origen fue un "ribat" árabe, del que se conserva la gran torre. Posteriormente fue transformado en un castillo cristiano. Puerta costera de La Alpujarra.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
 MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
 B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
 B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
 Buen estado de conservación, aunque muy transformado para adaptarlo a su actual uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
 MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
 No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
 A los pies del Castillo se extiende el núcleo La Rábita. Amplia vista del mar.

USO ACTUAL: Cuartel de la Guardia VISITABLE
 PROPIETARIO: Público FUENTE INFORMATIVA: Directa
 TECNICO FJM FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: MARTÍN GARCÍA, BLEDA PORTERO y MARTÍN CIVANTOS/POSADAS LOPEZ/COLECCIÓN NUESTRA ANDALUCÍA (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Mantenimiento y conservación del castillo
- Recuperar su estado original cuando cambie de uso.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en las rutas que establezca el Centro de Interpretación de las Defensas de La Costa Granadina, con sede en Castillo de Baños.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CERRO DE LA CASERIA CODIGO MAPA: 101
TIPO DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS
GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS
LOCALIZACION ESPECIFICA: Unos 600 m al NW de Albuñol, en la margen izquierda de la rambla.

DESCRIPCION:
Restos prehistóricos y de la Edad Media. Es posible que fuera uno de los barrios de la población medieval.
ASPECTOS HISTORICOS:
Prehistoria y Edad Media.
INTERES ETNOLOGICO:
Su estudio puede facilitar información sobre el poblamiento del lugar.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA
PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Parcialmente destruido por la erosión y el desmonte de cultivos de secano.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No aparecen.
CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Buenas vistas sobre el valle y fácil acceso.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE
PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Prospección arqueol
TECNICO: Lorenzo Cara FECHA: 21/01/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:
Excavación de urgencia para precisar su estado y conservación.
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Oriental Granadina.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CERRO DE LA PUNTA CODIGO MAPA: 102

TIPO DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS

GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA: Unos 10 km en línea recta y hasta 15 por carretera, al S-W de Albuñol, en la costa.

DESCRIPCION:

Restos prehistóricos, romanos y de la Edad Media; es posible que llegara a contar con alguna defensa para defender la rada.

ASPECTOS HISTORICOS:

Prehistoria, época romana y Edad Media.

INTERES ETNOLOGICO:

Su estudio facilitará información sobre el proceso de poblamiento de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Parcialmente destruido por la erosión y desmonte de cultivos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cerrillo en prolongación montañosa, con fuerte valor estratégico al dominar la rada de Melicena (Sorvilán). Buenas vistas sobre el pequeño valle de la rbla de Sta Catalina y fácil acceso al quedar inmediato a la Ctra Nac- 340.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Prospección arqueol

TECNICO Lorenzo Cara

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Excavación de urgencia para precisar su estado y conservación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Oriental Granadina.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CERRO DE LA RABITA CODIGO MAPA: 103
TIPO DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS
GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA: Unos 5 km m al SE de Albuñol, en la margen derecha de la rambla; cerro inmediatamente por encima de la torre-castillo de La Rábita, a unos 100 a 300 de esta barriada.

DESCRIPCION:

Restos prehistóricos, romanos y de la Edad Media; es posible que fuera uno de los barrios de la población medieval.

ASPECTOS HISTORICOS:

Prehistoria, época romana y Edad Media.

INTERES ETNOLOGICO:

Su estudio proporcionará información sobre el proceso de poblamiento de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Parcialmente destruido por la erosión y desmonte de cultivos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cerrillo en prolongación montañosa, con fuerte valor estratégico sobre el fondo de la rambla, la playa y la población de La Rábita. Buenas vistas sobre el valle y fácil acceso.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Prospección arqueol

TECNICO Lorenzo Cara

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: CARA BARRIONUEVO, L y RODRIGUEZ LOPEZ, J.M. "La Romanización de las Montañas. Los primeros siglos de la presencia romana en La Alpujarra". FARUA Nº2. 1.999.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Excavación de urgencia para precisar su estado y conservación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Oriental Granadina.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CERRO DEL AHIJON CODIGO MAPA: 104
TIPO-DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS
GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS
LOCALIZACION ESPECIFICA : Unos 800 m al NW de Albuñol, en la margen izquierda de la rambla.

DESCRIPCION:

Restos prehistóricos y de la Edad Media; es posible que fuera uno de los barrios de la población medieval.

ASPECTOS HISTORICOS:

Prehistoria y Edad Media.

INTERES ETNOLOGICO:

Su estudio facilitará información sobre el proceso de poblamiento en la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Parcialmente destruido por la erosión y desmonte de cultivos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cerrillo en prolongación montañosa, con fuerte valor estratégico sobre el fondo de la rambla.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Prospección arqueol

TECNICO Lorenzo Cara

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Excavación de urgencia para precisar su estado y conservación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Oriental Granadina.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA

denominación ELEMENTO: CERRO DEL BARRANCO CODIGO MAPA: 105

TIPO DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS

GRUPO: YACÍMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA: Unos 300 m al N de Albuñol, en la margen izquierda de la rambla.

DESCRIPCION:
Restos prehistóricos y romanos. Posible estructura defensiva que mostraría un poblado estratégico.

ASPECTOS HISTORICOS:
Prehistoria y época romana.

INTERES ETNOLOGICO:
Este estudio facilitará información sobre el proceso de poblamiento en la zona.

EVALUACION INTERES/CALIDAD:
 MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
 I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
 I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Parcialmente destruido por la erosión y desmonte de cultivos.

EVALUACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
 MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Cerrillo en prolongación montañosa, con fuerte valor estratégico sobre el fondo de la rambla. Buenas vistas sobre el valle y la población; fácil acceso.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Prospección arqueol

TECNICO Lorenzo Cara FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:
Excavación de urgencia para precisar su estado y conservación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Oriental Granadina.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MÚNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACIÓN ELEMENTO: LAS YESERAS CODIGO MAPA: 106
TIPO DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS
GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS
LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Unos 100 m al N de Albuñol, en la margen izquierda de la rambla.

DESCRIPCIÓN:

Restos prehistóricos y de la Edad Media; es posible que fuera uno de los barrios de la población medieval. Noticias del hallazgo de una necrópolis.

ASPECTOS HISTÓRICOS:

Prehistoria y Edad Media.

INTERÉS ETNOLÓGICO:

Su estudio facilitará información sobre el proceso de poblamiento en la zona.

VALORACIÓN INTERÉS/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCIÓN ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCIÓN NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCIÓN SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCIÓN NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Parcialmente destruido por la erosión y desmonte de cultivos.

VALORACIÓN CONSERVACIÓN DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO:

Cerrillo en piedemonte montañoso, con fuerte valor estratégico sobre el fondo de la rambla y la población. Buenas vistas sobre el valle y fácil acceso.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE:

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Prospección arqueol

TECNICO: Lorenzo Cara

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCIÓN/RECUPERACIÓN:

Excavación de urgencia para precisar su estado y conservación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Oriental Granadina.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALBUÑOL NUCLEO: ALBUÑOL PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: LOS CHILCHES CODIGO MAPA: 107
TIPO DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS

GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA : Unos 6 km al S-SW de Albuñol, en la cima de los montes pero inmediato al camino real, posible tramo de la vía romana que comunicaba Adra con Almuñécar.

DESCRIPCION:

Las informaciones verbales anuncian los restos de una fortaleza, aunque hay topónimo cercano denominado "Castellón".

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Su estudio facilitará información sobre el proceso de poblamiento de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

parcialmente destruido por la erosión y desmonte de cultivos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Altura en montaña, con fuerte valor estratégico sobre las comunicaciones de la zona. De difícil acceso.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Prospección arqueol.

TECNICO Lorenzo Cara

FECHA: 21/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Excavación de urgencia para precisar su estado y conservación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Oriental Granadina.