

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DE LAS PALOMAS CODIGO MAPA: 001

TIPO DE ELEMENTO: NACIMIENTO / MANANTIAL

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Carretera entre Almegijar y el río Guadalfeo.

DESCRIPCION:

Nacimiento de agua a través de una pared caliza, de la que sale una conducción artificial que dirige el agua hacia el caño de una fuente que presenta una pequeña balsa con frontón superior triangular, con cornisa perimetral.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Fuente a la salida de un nacimiento.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general, salvo por unas pintadas y una cierta sensación de descuido.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Pintadas en la pared frontal de la balsa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Huertas de naranjos y limoneros.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 13/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Mantenimiento general
- Eliminación de la pintada en la balsa

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Itinerario Etnológico de Almegijar

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BALSA DE LA HAZA DEL RINCON CODIGO MAPA: 002

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / BALSA

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Paraje de la Haza del Rincón.

DESCRIPCION:

Balsa circular construida en mampostería, de pequeño tamaño, cuyos muros están blanqueados y que presenta un buen estado general.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

INTERES ETNOLOGICO:

Balsa de tipología alpujarreña en buen estado.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general, aunque se aprecia su falta de uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno agrarizado y almendros.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 14/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Adcentamiento general
- Recuperación de su funcionalidad

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Itinerario Etnológico de Almegljar

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ABREVADERO DE LA CALLE DANIEL NOGUESOL CODIGO MAPA: 003

TIPO DE ELEMENTO: ABREVADERO

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Daniel Noguesol

DESCRIPCION:

Abrevadero construido con siete grandes bloques calizos de cantería, en cuyas juntas se localizan unas pequeñas vigas de hierro. El conjunto define un espacio rectangular de unos 1,5 m cuadrados por 0,5 m de profundidad, al que le llega agua a través de una tubería que se abre en la pared en su extremo derecho.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado, aunque quizás de principios del siglo XX

INTERES ETNOLOGICO:

Se trata de un antiguo abrevadero, de unos cien años de antigüedad que ún hoy es utilizado.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano

USO ACTUAL: Abrevadero

VISITABLE

PROPIETARIO: Propiedad pública

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 3/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Itinerario Etnológico de Almegjar

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE DEBAJO DE ALMEGIJAR

CODIGO MAPA: 004

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona sur del núcleo

DESCRIPCION:

Almazara constituida por todos los elementos tradicionales de este tipo de fábrica, que aún hoy sigue funcionando durante la época en que se recoge el olivar.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

INTERES ETNOLOGICO:

Almazara con todos sus elementos que permite conocer de primera mano la forma de trabajo y el estilo de vida de antaño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Almazara

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 13/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tareas generales de conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Itinerario Etnológico de Almegjar

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LAGAR DE JOSE MARTIN CODIGO MAPA: 005

TIPO DE ELEMENTO: LAGAR

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el Cortijo de la Plantonada Media

DESCRIPCION:

Lagar con prensa de madera de encina de más de 100 años, con bodega en el piso inferior.

ASPECTOS HISTORICOS:

Tiene unos 100 años de antigüedad

INTERES ETNOLOGICO:

Destaca el hecho de ser de madera de encina de más de 100 años.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno agrarizado dominado por el olivar.

USO ACTUAL: Ninguna VISITABLE

PROPIETARIO: José Martín Martín FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM FECHA: 28/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tareas generales de conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Itinerario Etnológico de Almegijar

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MINAS DEL CONJURO

CODIGO MAPA: 006

TIPO DE ELEMENTO: INFRAESTRUCTURAS MINERAS

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la carretera que va desde el Portichuelo de Cástaras hasta el Cruce del Conjuro.

DESCRIPCION:

Antigua mina de hierro en superficie, de la que puede ver una gran pared vertical como consecuencia de la extracción del mineral y la consiguiente pérdida de montaña. También se puede observar la antigua maquinaria utilizada.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Mina de hierro a cielo abierto.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general teniendo en cuenta la situación de abandono

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno transformado como consecuencia de la actividad minera.

USO ACTUAL: Abandonadas

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 3/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tratamiento paisajístico

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Itinerario Etnológico de Almegjar

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE ANTONIO SAEZ CODIGO MAPA: 007

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Estación

DESCRIPCION:

Casa de planta poligonal, de dos alturas, construida en mampostería con enfoscado, con cubierta plana de launa con alero de lajas. Presenta su fachada cuatro vanos adintelados, dos por altura. Los vanos inferiores alojan sendas puertas de entrada, de las cuales una es la entrada a la vivienda y la otra ala cuadra. Los vanos superiores alojan sendas ventanas, presentando además sendos balcones de forja, decorados con espirales. En su cubierta presentan chimenea troncocónica.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Es una casa que guarda la tipología tradicional alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Antonio Sáez

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 3/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación de la casa

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Almegijar-Cástaras-Torvizcón.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE CESAR LOPEZ MARQUEZ CODIGO MAPA: 008

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle San José

DESCRIPCION:

Edificio de estilo eclectista de planta poligonal, de dos alturas, construido en mampostería con enfoscado enlucido y cubierta plana de launa con teja perimetral sobre cornisa. Presenta fachada blanqueada, con zócalo enfoscado, encontrando cuatro vanos adintelados por piso, distribuidos regularmente. De los vanos inferiores el segundo por la izquierda aloja la puerta de entrada a la vivienda, la cual se halla elevada por un escalón. El resto de vanos contienen sendas ventanas, con sus correspondientes rejas de antepecho con la parte superior resaltada. Los cuatro vanos de la segunda planta alojan ventanas con sendos balcones de forja decorados con motivos florales. Estos vanos superiores se encuentran además, anmarcados por una moldura superior, de la que caen por sus extremos sendas falsas pilastras, que recorren menos de la mitad de la longitud de los vanos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa tradicional de estilo eclectista.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación debido a su poco cuidado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: César López Márquez

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 4/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Almegijar-Cástaras-Torvizcón.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CAS DE JOSE SAEZ

CODIGO MAPA: 009

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza de la Constitución

DESCRIPCION:

Casa de planta cuadrangular construida en mampostería enlucida y blanqueada. Presenta dos alturas con fachada de un cuerpo. La fachada presenta zócalo inferior, además de un gran vano adintelado que aloja portón de madera con puerta rematada de una hoja batiente y adornada con clavos gitanos. En la segunda planta se observa un gran aljimez con dos vanos con arco de medio punto separados por el parteluz, pudiéndose ver a través de este aljimez parte del interior de la vivienda. Presenta cubierta plana de launa con alero de laja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ÉTNOLOGICO:

Cas de tipología alpujarreña en al que destaca el aljimez.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido y cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: José Sáez

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 3/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación de la casa.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Almegijar-Cástaras-Torvizcón.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE JOSE VASCO CODIGO MAPA: 010

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza de la Constitución.

DESCRIPCION:

Casa de planta poligonal, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, blanqueada y con cubierta plana de launa con aleros de laja. Se encuentra ubicada en un recobeco que hace la plaza, adoptando su fachada una forma cóncava. Presenta zócalo y dos vanos adintelados que alojan sendas puertas de entrada en la primera planta, presentando además un pequeño tinao sobre el que se ubica una terraza con su correspondiente barandilla de forja. Además de esta terraza, la segunda planta presenta un pequeño vano adintelado que aloja una ventana, más un segundo vano de mayor tamaño que presenta una barandilla de antepecho decorada con espirales.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cas típica alpujarreña con una ubicación particular y curiosa.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCALA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: José Vasco

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 3/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación de la casa

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Almegjar-Cástaras-Torvizcón.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE FRANCISCO HIDALGO

CODIGO MAPA: 011

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real, nº 16

DESCRIPCION:

Casa e planta poligonal construida en mampostería con enfoscado, blanqueada y con cubierta plana de launa con chimenea apuntada. Presenta pequeño tinajo que da paso a dos pequeñas fachadas haciendo esquina, conteniendo una de ellas un vano adintelado en el que se aloja una pequeña escalinata que da paso a la puerta de entrada, y la otra un vano adintelado que contiene una ventana con reja de antepecho en resalte.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Vivienda de carácter alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado electrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Hijos de Francisco Hi

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 4/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación de la casa

Eliminación del cableado electrico

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Almegjar-Cástaras-Torvizcón.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA E PILAR

CODIGO MAPA: 012

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Estación

DESCRIPCION:

Casa de planta poligonal, de una altura, construida en mampostería con enfoscado y blanqueado, con cubierta plana de launa con alero de lajas. Presenta un pequeño tinajo cuyo techo está hecho de cañizo, que da paso a tres vanos adintelados. Dos de estos vanos se encuentran en la fachada del fondo; alojando uno de ellos la puerta de entrada a la vivienda, y el otro una ventana remetida en la pared, definiendo un amplio alfeizar. El tercer vano se encuentra en la pared lateral derecha del tinajo, y aloja una puerta de entrada. A la izquierda del tinajo la casa se continua con fachada que presenta dos vanos adintelados, sirviendo uno de ellos como ventana, y el otro como puerta de entrada a la vivienda.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Caa de tipología alpujarreña con un peculiar atractivo por su ubicación a cierta altura tras muro de piedra; así como por el tinajo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Pilar

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 3/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación de la cas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Almegjar-Cástaras-Torvizcón.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE PLACIDO MENDEZ

CODIGO MAPA: 013

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Daniel Noguero

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, construida en mampostería con enfoscado y blanqueada, con cubierta plana de launa con tejado perimetral. Presenta cinco vanos adintelados, de los que el primero y tercero desde la izquierda alojan puertas de entrada, y el resto, ventanas. El vano de entrada de la izquierda da paso a la vivienda. La casa presenta un pequeño patio exterior en cuyo borde hay una barandilla, la cual se continúa en altura con la pared, que da a la calle Daniel Noguero.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de tipología alpujarreña bien conservada.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antenas y cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Plácido Méndez

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 3/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación de la cas

Eliminación de cableado y reubicación de antenas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Almegjar-Cástaras-Torvizcón.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE JOSE SAEZ SAEZ

CODIGO MAPA: 014

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Plaza de la Constitución

DESCRIPCION:

Casa de planta cuadrangular, de dos alturas, construida en mampostería con enfoscado, blanqueada y cubierta plana de launa, con alero de lajas. Su fachada presenta un vano adintelado en la primera planta, que aloja un portón de madera de una hoja batiente, decorada con con varios filas de clavos gitanos, y una puerta remarcada. En la segunda planta aparece un aljimez con sus dos arcos de medio punto y su parteluz, que sirve de mirador y a través de los cuales se ve parte del interior de la vivienda.

ASPECTOS HISTORICOS:

no datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Destaca el aljimez y la tipología alpujarreña de la casa.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antena y tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: José Sáez Sáez

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 3/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y restauración de la casa.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Almegijar-Cástaras-Torvizcón.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA TIA MANUELA CODIGO MAPA: 015

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Revueftas

DESCRIPCION:

Cas típica alpujarreña de planta cuadrangular, construida en mampostería con enfoscado, enlucido y blanqueado, presentando cubierta plana de launa con aleros de laja. Presenta vanos adintelados que alojan puertas de entrada ala vivienda, así como vanos también adintelados en la segunda planta que presentan pequeñas barandillas de balcón o rejas de antepecho.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de tipología alpujarreña

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Buen estado de conservación

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 13/12/01

BIBLIOGRAFIA: No localizado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento de la casa

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Almegíjar-Cástaras-Torvizcón.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASAS DE LA CALLE FLORES

CODIGO MAPA: 016

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Flores

DESCRIPCION:

Casas de tipología alpujarreña, de planta cuadrangular o rectangular, construidas en mampostería enlucida y blanqueada, con cubierta plana de launa y alero de lajas, presentando vanos adintelados que alojan puertas en planta baja inferior, y vanos adintelados en segunda planta con sendos balcones, los cuales se encuentran bellamente adornados con macetas y flores de jardín.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

INTERES ETNOLOGICO:

Decoración floreada de sus balcones.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: NO localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 13/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento de la casa

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Almegijar-Cástaras-Torvizcón.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: NOTAEZ PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: NUCLEO DE NOTAEZ CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Núcleo de Notáez

DESCRIPCION:

Núcleo pequeño de población cuyas viviendas guardan su tipología alpujarreña original al haber sufrido muy pocas transformaciones, y cuyo trazado urbano está formado por calles angostas, laberínticas y en pendiente. El resultado final es un núcleo que conserva aún sus rasgos originales y tradicionales alpujarreños.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Es un buen ejemplo de barriada tradicional alpujarreña con todo su sabor típico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antenas de TV y tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano muy poco transformado y paisaje agrarizado con olivar y frutales.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 5/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación del núcleo

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Almegíjar-Cástaras-Torvizcón.

Promoción turística

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO CABEZUELAS CODIGO MAPA: 018

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Estribaciones sur de la Sierra de la Contraviesa, cerca del limite municipal con Cástaras.

DESCRIPCION:
Cortijo de tipología alpujarreña, construido en mampostería enlucida y formado por varias naves adosadas, presentando vanos adintelados en sus dos alturas para alojar puertas y/o ventanas, además de cubierta plana de launa con alejo perimetral de teja roja.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado

INTERES ETNOLOGICO:
Cortijo en el que se observan partes antiguas bien conservadas junto a otras algo transformadas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Alero de teja roja.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno agrario dominado por el olivar.

USO ACTUAL: Cortijo VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJMH FECHA: 14/12/01
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION
Mantenimiento y conservación del cortijo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
Inclusión en el Sendero de los Lagares.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO CARACOL CODIGO MAPA: 019

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje Loma del Cerrajón.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por varias naves adosadas, construido en mampostería con el enfoscado deteriorado o perdido. Presenta cubiertas planas de launa semiderruidas. Aún conserva la tipología tradicional alpujarreña, estando enclavado en un paraje dominado por el almendral.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo alpujarreño cuya restauración ofrece un gran potencial para uso en turismo rural.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

mal estado de conservación debido al abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno agrarizado dominado por el almendral.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 10/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación y restauración del cortijo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Estudiar la posibilidad de su uso como casa rural.

Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Almegjar-Cástaras-Torvizcón.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO CROMAS CODIGO MAPA: 020

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el paraje de la Loma del Cerrajón

DESCRIPCION:

Cortijo formado por varias naves adosadas, construido en mampostería enfoscada y enlucida con fachadas blanqueadas y vanos adintelados en las dos alturas, con cubierta plana de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de gran porte que mantiene su funcionalidad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno agrarizado dominado por el almendral y olivar.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 10/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación del cortijo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Sendero de los Lagares.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR , NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO CERRAJON CODIGO MAPA: 021

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el Paraje Cerrajón.

DESCRIPCION:

Conjunto de construcciones adosadas hechas en mampostería y de una altura. La mayoría presentan los muros en pie, mientras que buena parte de las cubiertas están caídas. También presenta una era, a cuyo pie se halla la ermita y un edificio de uso común.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de gran tamaño con un atractivo paisaje, inmerso en un almendral que refleja fielmente la forma de vida rural de las personas que lo habitaron.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación al estar gran parte de las cubiertas caídas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

NO destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno agrarizado rodeado por almendros y encinar disperso.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM FECHA: 10/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación y restauración del cortijo

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Estudiar la posibilidad de su empleo como casa rural

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE CARDUJAR CODIGO MAPA: 022

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Entre los núcleos de Almegjar y Notáez, junto a la carretera.

DESCRIPCION:

Cortijo con varias naves hechas en mampostería, con enfoscado, con cubierta plana de launa, aleros de laja y chimenea troncocónica. Presenta varios vanos adintelados de entrada al cortijo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Actualmente en uso, dedicado al ganado, manteniendo su tipología primitiva.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación debido a la falta de un adecuado mantenimiento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por la carretera y matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 14/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración del cortijo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Sendero de Montañismo-Escalada de Almegjar.

Estudiar la posibilidad de su uso para casa rural.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE MAURAN ALTO CODIGO MAPA: 023

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje de La Umbria, junto a la carretera de Almegjar, km 3,5

DESCRIPCION:

Cortijo formado por varias naves adosadas construidas en mamposteria sin enfoscado y de una altura. Está construido sobre pendiente en media ladera, presenta cubierta plana de launa y aleros de laja con chimeneas cuadrangulares. La vivienda se ubica en la parte más alta, mientras que los corrales están más abajo.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Cortijo que guarda la tipología tradicional alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación, presentando las corralizas algo deterioradas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media montaña, cultivos de almendral y afloramientos de material calizo.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM FECHA: 6/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación y restauración del cortijo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Estudiar la posibilidad de su empleo como casa rural.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJOS DE LA HOYA DE MAGALITE

CÓDIGO MAPA: 024

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el paraje de la Hoya de Magalite.

DESCRIPCION:

Conjunto de varios cortijos de planta cuadrangular y una altura, contruidos en mampostería con enfoscado y enlucido la mayoría, además de poseer cubierta plana de launa, teniendo algunos aleros de laja y otros, teja. Tambien presentan chimeneas cuadrangulares. Los vanos son adintelados, y en ellos alojan puertas o ventanas con sus correspondientes rejas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Buen ejemplo de conjunto de cortijos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Gran atractivo paisajístico dese el que se puede observar Sierra Nevada y la Contraviesa; con almendros y matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 6/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y restauración de las construcciones que lo precisen.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LA PLANTONADA

CODIGO MAPA: 025

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje La Plantonada, junto al barranco de La Toba.

DESCRIPCION:

Conjunto de viviendas construidas en mampostería, con cubierta plana de launa y plantas cuadrangulares. Pintado blanco. Algunas tienen cubierta de PVC y existe una pequeña de nueva construcción. Algunas de las viviendas están destruidas en parte.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Conserva la tipología tradicional alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación, ya que algunas viviendas presentan muros caídos y enfoscado deteriorado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de atractivo paisajístico en el que se observa almendral y encinar disperso, además de barranco de La Toba, que presenta un bello bosque de galería de ribera.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 28/11/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación restauración

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Sendero de los Lagares

Aprovechamiento como casas rurales

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO EL CASTILLEJO CODIGO MAPA: 026

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto a la carretera A-348

DESCRIPCION:
Construcción ubicada en media ladera, con dos naves adosadas, de planta cuadrangular. La nave principal está algo transformada al haberse hecho una segunda altura. Presenta enfoscado, enlucido y blanqueado, con varios vanos adintelados que alojan puertas y ventanas con sus respectivas rejas. La cubierta es plana y de launa, con dos pequeños altillos para el acceso.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Buen estado de conservación y uso como cortijo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Antenas y placas solares.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Cultivos de olivar, encinar, almendral, cauce del río Guadalfeo y carretera.

USO ACTUAL: Cortijo VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJM FECHA: 5/12/01
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RÉCUPERACION
Conservación y adecuación de su aspecto a la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
Estudiar la posibilidad de su uso como casa rural.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO EL GRADIRO CODIGO MAPA: 027

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Zona alta de la Loma del Cerrajón, en la Sierra de la Contraviesa

DESCRIPCION:
Conjunto de cortijos adosados dispuestos a lo largo de una pequeña calle hormigonada de fuerte pendiente. Están contruidos en mampostería enfoscada y blanqueada, con cubiertas planas de launa, manteniendo la tipología tradicional de la Alpujarra.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado

INTERES ETNOLOGICO:
Conjunto bien conservado, con la curiosidad de estar en pendiente.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno agrícola dominado por el almendral.

USO ACTUAL: Viviendas VISITABLE
PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJMH FECHA: 14/12/01
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION
Mantenimiento y conservación del cortijo.
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
**Inclusión en Sendero de los Lagartos.
Posible empleo como casa rurales.**

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO EL NOGAL CODIGO MAPA: 028

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje El Nogal, al norte del municipio.

DESCRIPCION:

Cortijo de una altura, construido en mamposteria a piedra vista, con cubierta plana de launa y alero de lajas, conservando la tipologia tradicional alpujarreña.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Típico cortijo alpujarreño

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno agrario dominado por el almendral

USO ACTUAL: Cortijo VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh FECHA: 6/12/01

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posibilidad de uso como casa rural.

MUNICIPIO: ALMEGJAR NUCLEO: ALMEGJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LA CASERIA DEL MERCADO CODIGO MAPA: 029

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el norte del municipio d Almegjar, entrando por la carretera de Cástaras.

DESCRIPCION:
Conjunto formado por once viviendas que mantienen la tipología alpujarreña a pesar de las modificaciones sufridas en algunas de sus construcciones. Construidas en mampostería con enfoscado y enlucido, presentando cubiertas planas de launa, con aleros de laja y chimeneas cuadrangulares. Dentro del conjunto encontramos un curadero de jamones, corrales, pajares, una pequeña alberca y una era.

ASPECTOS HISTORICOS:
Antigua propiedad de unmarqués que dominaba la zona.

INTERES ETNOLOGICO:
Cortijo de grandes dimensiones enclavado en un bello paraje, que refleja fielmente el estilo de vida y trabajo en los grandes latifundios.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno natural agrarizado, con Sierra Nevada al norte y la Sierra de la Contraviesa al sur.

USO ACTUAL: Viviendas VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM FECHA: 6/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación del conjunto y posible adecuación de su aspecto para aproximarlos a la tipología alpujarreña.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural y/o centro agroturístico.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LA SOLANA CODIGO MAPA: 030

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al oeste del núcleo de Almegíjar, siguiendo un camino.

DESCRIPCION:

Cortijo de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería enfoscada, con cubierta de teja roja a dos aguas. Presenta vanos adintelados en ambas alturas, alojando puertas de entrada el vano inferior y ventanas el resto.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo con cubierta de teja, algo particular en la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación, con algunas partes derruidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Alambrada que bordea la entrada.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el olivar

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 13/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación y restauración.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

uso como casa rural

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS PEREZ

CODIGO MAPA: 031

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Entre los parajes de Barbacana, Moralia y Las Chorreras.

DESCRIPCION:

Edificio de planta poigonal y una altura, construido en mampostería sin enfoscar una parte y enfoscada otra. La cubierta es plana y de launa, con alero de laja, excepto en una de las naves que es de teja. Presenta vanos adintelados, de los que dos alojan puertas de entrada a vivienda y corral, y los otros alojan ventanas con sendas rejas de resalto.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarrefia.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno agrarizado con predominio del almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 10/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación del cortijo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Estudiar la posibilidad de su empleo como casa rural.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS MUDICOS

CODIGO MAPA: 032

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto al río Guadalfeo

DESCRIPCION:

Construcción sobre media ladera, con varias naves adosadas de planta rectangular, construido en mampostería con enfoscado y enlucido de la nave principal, que aloja la vivienda, que presenta dos alturas.. La primera planta presenta tres vanos adintelados que alojan puertas de entrada, mientras que la segunda tiene vanos adintelados que alojan ventanas, además de un aljimez cuyo parteluz hace esquina. En cuanto a las cubiertas, señalar que son planas y de launa con aleros de laja y una chimenea cuadrangular.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo a orillas del río Guadalfeo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Placa de energía solar.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno natural dominado por el cauce del río Guadalfeo, junto a vegetación de ribera, sobre todo álamo, y cultivo de olivar.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 5/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación del cortijo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Estudiar la posibilidad de su uso como casa rural.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS RAMONES

CODIGO MAPA: 033

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen derecha del río Guadalfeo

DESCRIPCION:

Cortijo de gran tamaño formado por varias construcciones de mampostería enlucida y blanqueada, aunque con evidentes signos de transformación.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de gran tamaño

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Placas solares.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el almendral

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 14/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tratamiento paisajístico para acercarlo a la tipología alpujarreña.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Sendero de los Lagares.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO MINA CODIGO MAPA: 034

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En las cercanías de la margen derecha del río Guadalfeo.

DESCRIPCION:

Cortijo de planta rectangular construido en mampostería enlucida, con cubierta plana de launa y alero de laja. Guarda la tipología alpujarreña.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el río Guadalfeo, matorral de monte bajo y terreno agrícola dedicado a los cítricos.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 6/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación del cortijo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Estudiar la posibilidad de su uso como casa rural

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO MAJADA ROMERO

CODIGO MAPA: 035

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje Loma del Cerrajón, en la Sierra de la Contraviesa.

DESCRIPCION:

Cortijo de planta cuadrangular formado por dos naves principales dispuestas escalonadamente para salvar la pendiente del terreno. Guarda la tipología alpujarreña.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Matorral de monte bajo, almendral y encinas dispersas.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 10/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Estudiar la posibilidad de aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO MARIA ANTONIA CODIGO MAPA: 036

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Zona alta de Loma del Cerrajón.

DESCRIPCION:

Cortijo de varias naves adosadas dispuestas escalonadamente para salvar la pendiente del terreno. Construido en mampostería enlucida, con cubiertas planas de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de grandes dimensiones que guarda la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Matorral de monte bajo y almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 14/12/01

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Sendero de los Lagares

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO PEÑON DE LOS DIONISIOS CODIGO MAPA: 037
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen derecha del Barranco de la Barbena

DESCRIPCION:
Cortijo formado por varias naves adosadas, dispuesto escalonadamente para salvar la pendiente. Están contruidos en mampostería enfoscada, con cubiertas planas de launa, aleros de laja y vanos adintelados. Tiene una era comunitaria.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Cortijo de tipología alpujarreña enmarcado en un bello paraje.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacados.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por olivar y almendral

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 13/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración de la cortijada.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO PARADO SECO

CODIGO MAPA: 038

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Zona alta de la Loma del Cerrajón.

DESCRIPCION:

Cortijo abandonado construido en mampostería, con cubierta plana de launa, alero de laja y chimenea apuntada.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo que conserva la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación por su abandono y descuido.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el almendral.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 14/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración del cortijo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso como casa rural.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA CUEVA DE LA HAZA DEL RINCON

CODIGO MAPA: 039

TIPO DE ELEMENTO: CUEVA RESIDENCIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje Haza del Rincón

DESCRIPCION:

Casa construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y de dos alturas, cuyo interior está excavado en la pared caliza de la propia montaña.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una casa-cueva de las que no hay muchas en la zona y son un ejemplo de la adaptación de los recursos naturales a la vida cotidiana.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno agrario dominado por la presencia del almendral.

USO ACTUAL: Semiabandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 14/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DE LA CONSTITUCION DE ALMEGIJAR CODIGO MAPA: 040
TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Plaza central.

DESCRIPCION:

Pequeña plaza asfaltada, de planta poligonal presidida por el ayuntamiento, localizandose a ambos lados de la misma viviendas de diferente época y estilos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Es la plaza principal y unica del pueblo

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano

USO ACTUAL: Plaza pública

VISITABLE

PROPIETARIO: propiedad pública

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 6/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y restauración de casas colindantes, con el fin de darles un mayor aspecto alpujarreño.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Itinerario Etnológico de Almegjar

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ESCUELA DE BALBOMERO NOGUERAL CODIGO MAPA: 041

TIPO DE ELEMENTO: ESCUELA

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Daniel Nogueral

DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular de dos alturas y cubierta de teja a cuatro aguas. Presenta entradas en las dos esquinas del edificio que dan a la calle. Estas entradas presentan tres arcos de medio punto contruidos en ladrillo a soga y tizón, tras los cuales se abre un vestíbulo que da paso a una fachada con dos vanos adintelados enmarcados por fajas de ladrillo. Uno de los vanos aloja una puerta de entrada, y el otro una ventana. El resto d ela fachada entre ambas entradas presenta cinco pilastras de ladrillo a soga tizón que dfine cuatro partes, en cada una de las cuales aparece un vano adintelado enmarcado por fajas de ladrillo y con alfeizar saliente a la fachada. En dichos vanos se ubican sendas ventanas.

ASPECTOS HISTORICOS:

Data de tiempos de la Segunda República (1931-1936).

INTERES ETNOLOGICO:

Es una escuela antigua aún en uso y en buen estado de conservación.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano

USO ACTUAL: Escuela

VISITABLE

PROPIETARIO: Propiedad pública

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 3/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento de su actividad.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Itinerario Etnológico de Almegíjar

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: NOTAEZ PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ESCUELA DE NOTAEZ CODIGO MAPA: 042

TIPO DE ELEMENTO: ESCUELA

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle de la Escuela

DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular de dos alturas y cubierta de teja a cuatro aguas. Presenta entradas en dos esquinas el edificio. Estas entradas presentan tres arcos de medio punto contruidos en ladrillo a soga y tizón, tras los cuales se abre un vestíbulo que da paso a una fachada con dos vanos adintelados enmarcados por fajas de ladrillo. Uno de los vanos aloja una puerta de entrada y el otro una ventana. El resto de la fachada entre ambas entradas presenta cinco pilastras de ladrillo a soga y tizón, entre las que se encuentran vanos adintelados enmarcados por fajas de ladrillo y alfeizar saliente a la fachada. En dichos vanos se ubican sendos ventanales.

ASPECTOS HISTORICOS:

Data de tiempos de la Segunda República (1936-1939)

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de construcción de escuelas de la época.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano

USO ACTUAL: Marginal

VISITABLE

PROPIETARIO: Propiedad pública

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 14/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Itinerario Etnológico de Almegljar

Posible uso como albergue rural

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DE LA CALLE DANIEL NOGUEROL

CODIGO MAPA: 043

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Daniel Noguero!

DESCRIPCION:

Fuente con seis caños, construida en mampostería, con enlucido en cal que refleja falsos sillares. Sobre esta mampostería se disponen seis bloques calizos dispuestos horizontalmente y presentando una choquedades denominadas cantareras, en las que se ponian los cátaros para llenarlos de agua. Sobre estos bloques calizos se alza una pequeña fachada, en la que se distingue una parte inferior enlucida a la que le siguen seis bloques calizos de los que salen los caños. Por encima de estos bloques se ubica un frontón triangular con cornisa perimetral. La fuente se sitúa sobre una superficie hecha de losa caliza.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Se trata de una fuente antigua con un peculiar atractivo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA

REGULAR:

MALA:

MUY MALA

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: propiedad pública

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 3/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación de la fuente

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Itinerario Etnológico de Almegijar

MUNICIPIO: ALMEGIJAR

NUCLEO: ALMEGIJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LAVADERO DE LAS POZAS

CODIGO MAPA: 044

TIPO DE ELEMENTO: LAVADERO

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Paseo de los Tristes

DESCRIPCION:

Lavadero construido en mampostería enfoscada y sillares calizos utilizados como lavadero. Adopta una forma rectangular dividida en tres porciones similares. Cada una de estas partes adopta forma de balsa para recoger el agua. A ambos lados de estas balsitas se disponen sillares calizos inclinados que son utilizados en las labores de lavado.

ASPECTOS HISTORICOS:

Se trata de uno de los elementos más antiguos del pueblo.

INTERES ETNOLOGICO:

Es un antiguo lavadero que refleja fielmente su antigua utilidad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación por el desuso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano en el que destaca el cementerio.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: Propiedad pública

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 3/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y restauración del lavadero

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Itinerario Etnológico de Almegíjar

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: NOTAEZ PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACIÓN ELEMENTO: IGLESIA DE NOTAEZ CODIGO MAPA: 045
TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Plaza de la Iglesia

DESCRIPCIÓN:
Presenta una nave cubierta con una armadura sencilla de limabordón, con los pares perfilados y la tabazón muy reformada. La capilla mayor es de planta cuadrada y ofrece una bóveda valda. Arrimada a la cabecera, en el lado de la epístola, se encuentra la sacristía y la torre, esta última de planta cuadrada y con un vano de medio punto en cada lado del campanario, que se cubre con un tejado a cuatro aguas. La fábrica es de ladrillo y cajones de mampostería, aunque todo el exterior está encalado. A los pies, y sobre la puerta se conserva un escudo de cantería del arzobispo don Francisco de Perea y Porras.

ASPECTOS HISTÓRICOS:
La primera iglesia de Notáez se levantó en los años 1548 a 1557, siendo albañil Alonso Velázquez y carpintero Alonso de Contreras. En 1550 se cortaron álamos para la obra de la iglesia y en 1556 se pagaron 30 ducados a Alonso Velázquez en cuenta de la albañilería de la torre, que creemos que se trataría de una torre-fuerte. Este templo debió ser quemado por los moriscos durante la rebelión, pues en la visita de 1578-79 la que había era "de las pequeñas antiguas", es decir, muy probablemente una mezquita que se rehabilitaría tras la destrucción de la iglesia. A finales del siglo XVI se atiende a su reparación, pero no debió una intervención muy sólida, pues en el reconocimiento realizado por Francisco Barrientos en 1624 estaba la iglesia sin cubrir. Un años después se compra madera de castaño para hacer la armadura, que fue tasada en 1630 por Bartolomé del Campo. Bajo la prelatura de don Francisco de Perea y Porras (1720-1733) se debieron acometer importantes obras, ya que se escudo aparece sobre la portada. En 1746, el maestro Pedro Fernández Bravo hizo una sacristía nueva y en la segunda mitad de la centuria se amplió la iglesia mediante la construcción de una nueva capilla mayor y, posiblemente, la torre.

INTERES ETNOLÓGICO:
Es un ejemplo de iglesia mudéjar que fue ampliada con una sencilla solución barroca. Su volumen destaca sobre el caserío y tiene un alto valor urbanístico, simbólico y paisajístico.

VALORACIÓN INTERÉS/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCIÓN ACTUAL
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCIÓN NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCIÓN SUGERIDA:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCIÓN NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:
Buen estado de conservación, aunque tiene problemas de humedad en la parte baja de los muros.

VALORACIÓN CONSERVACIÓN DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
El tendido eléctrico afecta a la visión exterior del templo. Especialmente el escudo de la fachada se ve perjudicado por los cables que lo rodean y la farola que hay debajo.
La última intervención en la armadura no ha sido muy acertada.

CALIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO:
La arquitectura y el urbanismo de Notáez, en general, se encuentra bien conservado.

USO ACTUAL: Iglesia VISITABLE
PROPIETARIO: Obispado de Granad FUENTE INFORMATIVA: Directa
TÉCNICO: FJM FECHA: 14/12/01
BIBLIOGRAFÍA: GÓMEZ-MORENO CALERA/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCIÓN/RECUPERACIÓN
Eliminación del tendido eléctrico que afecta al exterior del templo.
Restauración de la armadura de la nave.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Oriental Granadina

MUNICIPIO: ALMEGJAR

NUCLEO: NOTAEZ

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DEL CRISTO DE LA SALUD

CODIGO MAPA: 046

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el centro del núcleo de Notáez.

DESCRIPCION:

La iglesia consiste en una nave rectangular cubierta con una armadura de limabordón muy reconstruida con maderos irregulares. Los muros, de fábrica mixta de ladrillos y cajones de mampostería, están coronados por una cornisa de ladrillos en saledizo. A los pies se localiza la portada latericia toscana, con pilastras enmarcando el arco de medio punto y entablamento. Sobre ella se sitúa una hornacina, que repite de forma simplificada la traza de la portada, y está enmarcada por sendos óculos abocinados. Adosada a la cabecera se encuentra la sacristía, la antigua vivienda del cura y la torre, que es de planta cuadrada y el campanario tiene un vano en cada lateral, tejado a cuatro aguas y una estructura de hierro rematada por una cruz.

ASPECTOS HISTORICOS:

La primitiva iglesia de Almegjar se trazó en 1529 y fue tasada en 1532. En 1530 Rodrigo de Gibaja trabajaba a destajo en la obra de albañilería. La torre estaba exenta y contaba con un puente levadizo. Quemada en la rebelión de los moriscos, entre 1594-97 fue reconstruida por los maestros Pedro Núñez, carpintero, y Antonio Rodríguez, albañil.

En 1725 el maestro de albañilería Matías Merino llevó a cabo el derribo y apeo de los materiales de la iglesia vieja. Un año más tarde dio comienzo a la obra de la iglesia nueva, que fue tasada en 1728 por Alfonso de Aguirre. Matías Merino también tuvo que componer una casa, que sirvió de iglesia mientras que se levantaba la nueva.

Un expediente elaborado en 1863 informa que la capilla mayor, añadida hacía mucho tiempo, se había hundido por lo que se quería reconstruir; sin embargo, parece que a la porte no se hizo y el templo quedó en su estado primitivo.

INTERES ETNOLOGICO:

Aunque la armadura está desvirtuada por una torpe reparación, es una muestra más de la pervivencia del mudéjar en la comarca.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, aunque presenta humedad en la parte inferior de los muros.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Un cable eléctrico recorre todo el exterior de la iglesia que delimita la plaza.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Tanto el urbanismo como la arquitectura del entorno de la iglesia mantiene la fisonomía tradicional. Los árboles de la plaza proporcionan una visión agradable.

USO ACTUAL: Iglesia

VISITABLE

PROPIETARIO: Obispado de Granad

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 5/12/01

BIBLIOGRAFIA: GÓMEZ-MORENO CALERA/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Es necesario tratar de impermeabilizar los muros.

Enterrar el tendido eléctrico para que no distorsione la visión de la iglesia.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de la Arquitectura religiosa de la Alpujarra Oriental Granadina

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE CERRAJON CODIGO MAPA: 047

TIPO DE ELEMENTO: ERMITA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto al Cortijo Cerrajón

DESCRIPCION:
Edificio de planta cuadrangular construido en mampostería con enfoscado y blanqueada. Con cubierta de teja a dos aguas, coronada por una cruz de forja. La fachada presenta vano con arco de medio punto que aloja una puerta metálica que define un arco segmentado. Por encima del arco de medio punto se halla un pequeño "óculo" con forma triangular. Junto al vano de entrada se hallan dos bellas yedras.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado

INTERES ETNOLOGICO:
Se trata de una ermita junto a un cortijo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno agrarizado dominado por almendral y algún encinar disperso.

USO ACTUAL: Ermita VISITABLE
PROPIETARIO: Iglesia FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJM FECHA: 10/12/01
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION
Conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
Inclusión en el itinerario de Arquitectura religiosa de la Alpujarra Oriental Granadina..

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CERO DE LA CRUZ CODIGO MAPA: 048

TIPO DE ELEMENTO: HUMILLADERO / CRUZ

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el Cerro de la Cruz, a la entrada del pueblo.

DESCRIPCION:

Cruz de obra, blanqueada, apoyada sobre un pilar cilíndrico construido en mampostería, que a su vez se ubica sobre una base mayor, también cilíndrica, hecha igualmente de mampostería.

ASPECTOS HISTORICOS:

La cruz actual fue hecha por Manuel Coca, y sustituyó a la antigua cruz de madera que antes había.

INTERES ETNOLOGICO:

Elemento material en torno al cual se realizaban practicas religiosas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Pinos y una panorámica general desde el núcleo de Almegjar hasta el río Guadalfeo.

USO ACTUAL: Cruz/humilladero

VISITABLE

PROPIETARIO: Propiedad pública

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 5/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento del elemento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Itinerario Etnológico de Almegjar

MUNICIPIO: ALMEGIJAR NUCLEO: ALMEGIJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORRALES DEL CASTILLO CODIGO MAPA: 049

TIPO DE ELEMENTO: OTROS ELEMENTOS

GRUPO: OTROS ELEMENTOS

LOCALIZACION ESPECIFICA: Barrio de El Castillo

DESCRIPCION:
Corralizas construidas en mampostería de planta cuadrangular con cubierta plana de launa, que actualmente se usan como corrales de ovejas y cabras.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Corrales antiguos aún en uso

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado de conservación

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No destacables

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno urbano límite con el campo, en el que predomina el almendral e higueras.

USO ACTUAL: Corrales VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH FECHA: 5/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION
Conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
Itinerario Etnológico de Almegjar