MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ERAS DE BUBION** CODIGO MAPA: **001**

TIPO DE ELEMENTO: **ERA**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **: Bajo el núcleo de población de Bubión en dirección al río**

DESCRIPCION:

Conjunto de dos eras escalonadas, de apreciables dimensiones, enlosadas con laja. La eras norte presenta planta elíptica, aprovechando parcialmente como solería la propia roca madre, que ha sido enrrasada. La ubicada al sur, por su parte, es de planta rectangular.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datadas.

INTERES ETNOLOGICO:

Núcleo central de la actividad colectiva agraria en el municipio. Grandes vistas sobre el valle. Curiosa maquina aventadora de gran tamaño ubicada sobre la era.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [X] ALTA: [ ] APRECIABLE: [ ] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [ ]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general debido al mantenimiento que recibe. No obstante, el hormigonado de parte de las juntas de la solería, resta atractivo al elemento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Hormigonado de juntas. Murete semicircular construido en la era sur, con el fin de practicar el tiro al plato. Antiguo tractor.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Bancales parcialmente en producción. Pequeña construcción de nueva fábrica, de servicios municipales.

USO ACTUAL: **Recreativo** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Ayuntamiento** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **ASH** FECHA: **13/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Eliminación de elementos disonantes. Creación de un panel cerámico con esquema cartográfico de los principales elementos paisajísticos que se ven desde la era. Traslado del tractor, que se supone se conserva como elemento patrimonial, al exterior de la era.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso agrícola
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira.
- Espacio para actividades culturales.
- Uso recreativo.

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **MOLINO DE ALGUASTAR** CODIGO MAPA: **002**

TIPO DE ELEMENTO: **MOLINO**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Margen Izquierdo del Barranco del Tejar, sobre la carretra que une Bubión con Capileira.**

DESCRIPCION:

Molino de grano, construido en mampostería con piedra vista del lugar, de planta rectangular. Son observables dos cárcavos de pequeño tamaño, de bóveda rebajada. En la parte trasera aparecen restos del cubo de presión.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Función agrotransformadora histórica. Cárcavos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☒ APRECIABLE: ☐ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☒ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☒ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Estado ruinosos con hundimiento de cubiertas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☒

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ubicado bajo un tajo de naturaleza metamórfica. Vegetación dominada por álamos y matorral, así como gran profusión de zarzales. Bancales aterrazados al este. Acequia de Los Lugares que llega al molino desde un salto de apreciable altura.

USO ACTUAL: **Abandonado** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado.** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **ASH** FECHA: **21/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación de restos.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira.

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **MOLINO DEL PUENTE DE BUBION** CODIGO MAPA: **003**

TIPO DE ELEMENTO: **MOLINO**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **500m aprox. al SO del núcleo de Capileira, en la márgen izquierda de Río Poqueira. Su ubicación en zona de límite de Término Municipal, lleva a contradicciones entre diversos informadores sobre la pertenencia del molino a Bubión o Capileira.**

DESCRIPCION:

Molino tradicional, de grano, construido en mampostería con piedra vista. Es todavía perceptible, a pesar de su estado ruinoso, un cubo estructurado en dos cuerpos verticales y tres cárcavos de medio cañón.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Función histórica de transformación agraria. Cubo, y cárcavos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☒ APRECIABLE: ☐ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☒ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☒ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Estado ruinoso con cubiertas hundidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: ☒ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Adosado a la roca madre de micaesquisto. Río Poqueira que discurre encajonado entre materiales metamórficos horadados por la erosión hídrica. Vegetación dominada por álamos y castaños.

USO ACTUAL: **Abandonado** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Herederos de Carmen** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **ASH** FECHA: **21/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación de restos.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **TALLER DEL TELAR** CODIGO MAPA: **004**

TIPO DE ELEMENTO: **TALLER TRADICIONAL**

GRUPO: **EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Trinidad**

DESCRIPCION:

Conjunto de dos telares en perfecto estado de funcionamiento, alojados en el interior de una vivienda tradicional restaurada.

ASPECTOS HISTORICOS:

Según información local, tiene al menos un siglo de antigüedad. Su actual propietaria los adquirió en la década de los 80 del pasado siglo.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los pocos telares tradicionales que se conservan en el municipio y la comarca.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Restaurado recientemente y en perfecto estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [X] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Situado en el interior de una edificación de tipo tradicional, rodeada a su vez de edificaciones similares, sobre un entorno de media ladera.

USO ACTUAL: **Telar** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Nade Favreau** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **19/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **HORNO DE NADE** CODIGO MAPA: **005**

TIPO DE ELEMENTO: **HORNOPANADERO**

GRUPO: **EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Trinidad**

DESCRIPCIÓN:

Horno panadero tradicional que conserva todos los elementos originales.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado. Posiblemente principios del S. XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los pocos hornos que se conservan en el municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Perfecto estado de conservación y funcionamiento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ubicado en una edificación tradicional, situada en una de las zonas más antiguas del núcleo.

USO ACTUAL: **Ornamental** VISITABLE ☐

PROPIETARIO: **Nade Favreau** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **19/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

No procede

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **TINAOS DE LA CALLE ALCALDE JUAN PEREZ RAMON** CODIGO MAPA: **006**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Alcalde Juan Pérez Ramón**

DESCRIPCION:

Conjunto de dos tinaos sobre sendas edificaciones de planta irregular y de dos alturas. Construidos en mampostería, con cubierta plana de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datados.

INTERES ETNOLOGICO:

Muestra de la arquitectura popular de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Aparentemente bien conservados.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera . Rodeado, en su mayor parte, de edificaciones de tipo tradicional.

USO ACTUAL: **Viviendas y vía públi** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **18/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DE LA CALLE PARRAS** CODIGO MAPA: **007**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Parras**

DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero sostenido por canes. Su fachada principal presenta tres vanos por altura, los superiores como balcones, y los inferiores como ventanas, a excepción del central, que constituye la puerta del edificio. Todos los vanos, e excepción de este último, presentan arco segmentado.

ASPECTOS HISTORICOS:

Edificio de influencia eclecticista, de final del siglo XIX o primeros del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Buen ejemplo de la influencia aclecticista en la arquitectura de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado, antena y canal de desagüe.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera . Rodeado de edificaciones tradicionales y de nueva planta.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado.** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **18/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación de antena, cableado y canal de desgüe.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DE LA ESQUINA DE LA CALLE VUELTA** CODIGO MAPA: **008**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Esquina de las calles Vuelta y Estación.**

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de tauna y alero de laja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

En uno de sus laterales presenta un porche y una terraza a modo de tinao.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

En estado de abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: [X] MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera de sustrato silíceo. Rodeado de edificaciones de tipo tradicional, en su mayoría, con diverso grado de transformación.

USO ACTUAL: **Abandonada** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado.** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **18/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura
- Ocultación del cableado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DE LOS CARRASCOSAS** CODIGO MAPA: **009**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Estación**

DESCRIPCION:

Edificación de planta rectangular, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas sotenido por tablero y canes de madera. Su fachada principal presenta tres vanos por altura. En la planta baja dos de los vanos corresponden a puertas y el tercero a una ventana protegida por reja de antepecho con resalto. La altura superior tiene vanos conformados como balcones, con barandillas decoradas con plomos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Muestra de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

El tablero que sostiene el alero presenta cierto deterioro.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Puertas de acceso a la edificación.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera. Rodeado de edificaciones de tipo tradicional, con diverso grado de transformación.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO: **JCRM** FECHA: **18/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Restauración del tablero del alero.
- Sustitución de puertas de acceso a la edificación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CONJUNTO DE LA CALLE BARRIO BAJO** CODIGO MAPA: **010**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Barrio Bajo**

DESCRIPCION:

Conjunto de dificaciones de planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mamposteria enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de laja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Muestra de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Algunas de las casas han sido sometidas a transformación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Periferia del núcleo de Bubión, sobre media ladera. Rodeado de edificaciones de tipo tradicional, en general con pocas transformaciones.

USO ACTUAL: **Viviendas** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **18/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CONJUNTO DE LA CALLE HONDILLO** CODIGO MAPA: **011**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Hondillo**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Sobre la calle aparecen tres tinaos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Bella muestra de uno de los elementos caracteristicos de la arquitectura popular alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Deterioro del encalado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y contadores de la luz.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera de sustrato silíceo. Rodeado de edificaciones tradicionales, mayoritariamente, con diversó grado de transformación.

USO ACTUAL: **Viviendas** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **18/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Blanqueado
- Ocultación del cableado y de los contadores de la luz

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira

ÚNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

ENOMINACION ELEMENTO: **CONJUNTO DE LA CALLE NIVEL** CODIGO MAPA: **012**

IPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

RUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

OCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Nivel**

ESCRIPCION:

onjunto de edificaciones de planta irregular, de dos alturas, construidas en mampostería, con cubierta plana de launa. Presenta en ntrada sendos porches en ambas alturas.

SPECTOS HISTORICOS:

o datadas.

ITERES ETNOLOGICO:

na de las casas presenta una puerta recercada destacable..

ALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

ROTECCION ACTUAL

.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

ROTECCION SUGERIDA:

.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

STADO DE CONSERVACION:

isiblemente deteriorado.

ALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

LEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

ableado.

ALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

ntorno urbano. Rodeado de edificaciones de tipo tradicional, mayoritariamente, con mayor o menor grado de transformación.

SO ACTUAL: **Viviendas** VISITABLE [✓]

ROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

ECNICO **JCRM** FECHA: **19/02/02**

IBLIOGRAFIA: **No aparece**

RIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado.

RIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CONJUNTO DEL RINCON DEL ANGEL** CODIGO MAPA: **013**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Rincón del Angel**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de una y dos alturas, de planta irregular, construidas en mampostería, en parte enfoscada, dispuestas en un darve. Presenta cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la arquitectura y entramado urbano histórico de la comarca..

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

P.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

P.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Relativamente bueno, estando una de las casas en obras.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antenas, cableado, contadores de la luz, alero de fibrocemento y bajantes.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano escalonado. Rodeado de edificaciones de tipo tradicional.

USO ACTUAL: **Viviendas** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **21/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado, antenas, contadores y bajantes.
Sustitución del alero de fibrocemento por otro de tipo tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DEL MUSEO DE BUBIÓN** CODIGO MAPA: **014**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECÍFICA : **Plaza de la Iglesia**

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas sostenido por canes. Todos los vanos de la planta inferior están constituidos como puertas, mientras que los de la altura superior aparecen como balcones recercados.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

En su interior aparecen más de 500 elementos utilizados tradicionalmente por la población en la vida diaria.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Parcialmente abandonada, con las puertas y ventanas rotas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: [X] MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y canal de desgüe.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera de sustrato siliceo. Situado en la Plaza de la Iglesia, junto a edificios de interés.

USO ACTUAL: **Semiabandono.** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado.** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **18/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación del cableado y del canal de desagüe
- Restauración de la carpintería.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **NUCLEO DE BUBION** CODIGO MAPA: **015**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Margen izquierda del río Poqueira.**

DESCRIPCION:

Núcleo de población constituido por edificaciones adosadas, escalonadas de una y dos alturas, construidas en mampostería, con cubierta plana de launa. Muchas de ellas de notable antigüedad.

ASPECTOS HISTORICOS:

Posible origen medieval.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de gran belleza en el marco natural del Barranco de Poqueira.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [X] ALTA: [ ] APRECIABLE: [ ] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [ ]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antenas y tendido eléctrico, así como algunos terraos convertidos en terrazas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera sur de Sierra Nevada. Entorno de media ladera sobre sustrato silíceo del conplejo nevado-filábride, rodeado de formación serial de encinar y cultivos de regadío aterrazado.

USO ACTUAL: **Residencial y turístic** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **20/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **Diversa.**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación de antenas y tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira
- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **TINAO DE LA CALLE TROCADERO** CODIGO MAPA: **016**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Trocadero**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de dos alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Ambos lados de la calle se encuentran unidos por medio de un tinao.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo característico de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

El tinao presenta cierto deterioro en su parte superior, así cono falta de blanqueo general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano, rodeado de edificaciones de tipo tradicional y de nueva planta, con diverso grado de transformación.

USO ACTUAL: **Viviendas** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado.** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **18/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Restauración del tinao.
- Encalado
- Ocultación del cableado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CONJUNTO DE TINAOS DEL BARRIO BAJO** CODIGO MAPA: **017**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Barrio Bajo**

DESCRIPCION:

Conjunto de tres tinaos de sendas edificaciones de planta irregular, de dos alturas, construidas en mampostería, con cubierta plana de launa. Se encuentran dispuestos, en la calle, de forma consecutiva.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y contadores de luz.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano, rodeado de edificaciones tradicionales.

USO ACTUAL: **Vivienda y vía públic** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **18/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación de cableado y contadores.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **PLAZA DE LA IGLESIA** CODIGO MAPA: **018**

TIPO DE ELEMENTO: **PLAZA PUBLICA**

GRUPO: **ARQUITECTURA CIVIL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Plaza de la Iglesia.**

DESCRIPCION:

Plaza de planta rectangular enlosada, en la que se encuentra una fuente de cuatro caños y diversos árboles. Rodeada por el norte y el óeste de edificaciones de dos alturas de tipo tradicional, al suroeste aparece la iglesia, y al sureste edificaciones de dos y tres alturas con cierto grado de transformación.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Plaza central del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: ☒ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☒ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☒ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Recientemente restaurada presenta un buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☒ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano, sobre media ladera, rodeada de edificaciones, en su mayoría de tipo tradicional. En la proximidades aparece la iglesia y el ayuntamiento.

USO ACTUAL: **Plaza Pública** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Ayuntamiento** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **18/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **FUENTE DE LA HONDERA** CODIGO MAPA: **019**

TIPO DE ELEMENTO: **FUENTE / PILAR**

GRUPO: **ARQUITECTURA CIVIL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Junto a la Calle Barrio Bajo**

DESCRIPCION:

Fuente de dos caños, con pilar de mampostería enfoscado y cuerpo superior de forma semicircular. Cumple también función de abrevadero. Con esta, aparecen otras seis fuentes más en el pueblo, transformadas en mayor o menor grado.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Aparece una inscripción de la que se conserva parcialmente legible la frase : ".... bajo multa de 50 pesetas". Junto a la fuente se encuentra un lavadero transformado, que es el que le da nombre.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Aceptable estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Barandilla con pasamanos de metal.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Fuente empotrada en un muro de mampostería, en un entorno urbano de media ladera, junto a otras edificaciones de interés.

USO ACTUAL: **Fuente** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Pública** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **21/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución del pasamanos de metal por otro menos disonante.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **LAVADERO DE BUBION** CODIGO MAPA: **020**

TIPO DE ELEMENTO: **LAVADERO**

GRUPO: **ARQUITECTURA CIVIL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Lavadero**

DESCRIPCION:

Lavadero compuesto por diez pilas de lavado ubicadas en una edificación construida en mampostería con cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

Construido en 1945.

INTERES ETNOLOGICO:

Aparece la siguiente inscripción: "Se construyó en el año 1945. Prohibido dejar las pilas sucias, bajo multa de 25 pesetas".

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Recientemente restaurado está en buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Contenedor de basura en las proximidades.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera con algunas terrazas para el cultivo y edificaciones de tipo tradicional y de nueva planta.

USO ACTUAL: **Lavadero** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Ayuntamiento** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **18/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Búsqueda de localización alternativa para el contenedor de resíduos.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **IGLESIA DE BUBION** CODIGO MAPA: **021**

TIPO DE ELEMENTO: **IGLESIA**

GRUPO: **ARQUITECTURA RELIGIOSA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **La fachada de la iglesia delimita un lateral de la plaza de Bubión.**

DESCRIPCION:

Consiste en una nave rectangular y capilla mayor diferenciada de planta cuadrada cubierta con una bóveda vaída. Adosada al lado del evangelio de la nave se levanta la torre, de planta cuadrada y tres cuerpos. El campanario presenta un vano con arco de medio punto en cada lateral y se cubre con un tejado a cuatro aguas. La portada se abre a los pies siendo la tradicional latericia de orden toscano: con entablamento y pilastras enmarcando una puerta con arco de medio punto. Todo el exterior está encalado y los muros son de ladrillo y cajones de mampostería.

ASPECTOS HISTORICOS:

La primitiva iglesia de Bubión se levantó en la década de 1560-70. En 1559 hacía la obra de la torre y pretiles de la iglesia Diego López, albañil, mientras que la carpintería corrió a cargo de Cristóbal de Cañabate y Melchor de Arroyo, que labró las puertas. Quemada durante la rebelión de los moriscos, en 1579 se decía misa en la sacristía y no fue rehecha hasta comienzos del siglo XVII, trabajando de 1603 a 1607 Alonso López Zamudio, carpintero, y Alonso Martínez y Alonso García, albañiles. Esta iglesia posiblemente fue diseñada por el veedor y maestro mayor Ambrosio de Vico.

Bajo la prelatura del arzobispo Martín de Ascargorta (1693-1719) se reconstruyó de nuevo y consistía en una nave rectangular con sacristía y torre, que a mediados del siglo XVIII necesitaba reparar los tejados y hacer una tribuna de madera a los pies para que tuviera más capacidad. En 1797 se pagó al arquitecto Domingo Tomás por el viaje de reconocimiento y los planes formados para su ampliación. Según Madoz, se vio afectada por los terremotos de 1804 y fue reedificada casi en su totalidad por Nicolás de Funes.

INTERES ETNOLOGICO:

Tiene un alto valor simbólico, urbanístico y paisajístico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☒ APRECIABLE: ☐ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☒ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☒ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación, aunque presenta algunos desprendimientos del enfoscado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☒ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico, señal de tráfico y vehículos aparcados.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

La viviendas del entorno de la iglesia y la plaza conservan la fisonomía de la arquitectura tradicional alpujarreña.

USO ACTUAL: **Iglesia** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Arzobispado de Gran** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JSR** FECHA: **18/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **GÓMEZ-MORENO CALERA/GUILLÉN MARCOS/MADOZ/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado
Retirada de la señal de tráfico.
Limitación efectiva de aparcamiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alta Alpujarra.

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ERMITA DE SAN ANTONIO** CODIGO MAPA: **022**

TIPO DE ELEMENTO: **ERMITA**

GRUPO: **ARQUITECTURA RELIGIOSA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al este del núcleo de población de Capileira. A unos 200 m. sobre la carretera, sobre el GR 7. Margen derecha del Barranco del Cerezo.**

DESCRIPCION:

Antigua ermita de planta "de cajón", construida en mampostería con mortero de cal, enfoscada. En el testero aparecen tres hornacinas, rematadas en cuarto de esfera, siendo la central de mayores dimensiones.

ASPECTOS HISTORICOS:

Según información local es probable que fuera un lugar de culto en el periodo musulmán.

INTERES ETNOLOGICO:

Restos de un elemento especialmente escaso en la zona. Apreciable antigüedad. Posiblemente barroca o neoclásica.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [X] APRECIABLE: [ ] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [ ]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ]

ESTADO DE CONSERVACION:

Derruida, quedando solo partes de los muros, donde destaca el testero que se conserva casi en su totalidad. Se aprecian restos del enlucido del paramento interior. Actualmente casi cubierta por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [X]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cimentación con arranque de pilar, compuesto por ferralla y ladrillos, consecuencia de un posible intento de reconstrucción, hoy interrumpido. Balate de bloques de hormigón. Valla metálica.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Media ladera de sustrato silíceo, con terrazas de cultivo, ocupadas en su mayoría por cerezos. Encinar ubicado en cota superior.

USO ACTUAL: **Abandono** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado.** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM/ASH** FECHA: **21/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Dos opciones serían factibles:

1 - Reconstrucción conforme a la posibles características primitivas, conservando los restos existentes, diferenciándolos de las partes nuevas.

2 - Consolidación de los restos y generación de un espacio público abierto en el entorno, que los integre. En cualquier caso las labores han de ser realizadas por un equipo especializado, a fin de evitar la pérdida del valor histórico-artístico del elemento.

En cualquier caso: Limpieza de vegetación. Tratamiento paisajístico del muro de bloques de hormigón Solución alternativa para la valla. Eliminación del arranque del pilar.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira
- Inclusión en el Sendero GR-7/E-4

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ANTIGUO CEMENTERIO DE BUBION** CODIGO MAPA: **023**

TIPO DE ELEMENTO: **CEMENTERIO**

GRUPO: **ARQUITECTURA RELIGIOSA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Junto a la iglesia de Bubión**

DESCRIPCION:
Cementerio ubicado junto al testero de la iglesia, con diversas tumbas y elementos ornamentales. Conocido por informaciones locales.

ASPECTOS HISTORICOS:
Según información local data del siglo XVIII.

INTERES ETNOLOGICO:
Cementerio de notable antigüedad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: ☒ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☒ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☒ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:
Por determinar.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☒ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno urbano, junto a la iglesia, en la periferia del núcleo. Bajo el cementerio aparecen terrazas destinadas a cultivos de regadío.

USO ACTUAL: **Cementerio** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Público** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **20/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ALGUASTAR** CODIGO MAPA: **024**

TIPO DE ELEMENTO: **ASENTAMIENTO HUMANO**

GRUPO: **YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **.Márgen izquierda del Barranco del Tejar. Al norte del núcleo de población. Sobre la carretera y al este del molino del mismo nombre.**

DESCRIPCION:

Asentamiento considerado como origen del pueblo de Bubión. Destruido durante la conquista cristiana. En las proximidades han aparecido tumbas de origen musulmán.

ASPECTOS HISTORICOS:

Su origen parece remontarse a la Baja Edad Media.

INTERES ETNOLOGICO:

Restos del Bubión original y uno de los pocos yacimientos conocidos de la población. Tumbas de época musulmana.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [X] ALTA: [ ] APRECIABLE: [ ] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [ ]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ]

ESTADO DE CONSERVACION:

Se encuentra sepultado y con edificaciones sobrepuestas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [X] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre sustrato siliceo, con afloramientos de roca madre. Vegetación en su mayoría compuesta por cultivos de cerezo, álamos y castaños.

USO ACTUAL: **Agrícola** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Varios propietarios** FUENTE INFORMATIVA: **Adolfo**

TECNICO **JCRM** FECHA: **21/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Acotación precisa y excavación arqueológica.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Posible puesta en valor en función de los resultados de la excavación.

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ALTO DEL PUEBLO** CODIGO MAPA: **025**

TIPO DE ELEMENTO: **OTROS VESTIGIOS**

GRUPO: **YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Sobre la media ladera, a unos 300 m. al E de la población.**

DESCRIPCION:

Antiguo horno de fundición posiblemente anterior al SXVI.
Los informes de mediados del siglo XIX (Diccionario de Madoz) hablan de un pequeño hornillo y de grandes escoriales de hierro a levante del pueblo, así como de minas en su sierra; todo indica que son anteriores al s. XVI.

ASPECTOS HISTORICOS:

Anteriores al siglo XVI.

INTERES ETNOLOGICO:

Importante vestigio de la antigua actividad minera de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☒ APRECIABLE: ☐ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☒ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☒ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

En los años sesenta fue desmontado parcialmente, si bien es posible que gran parte de sus restos se encuentren enterrados.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☒ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera de montaña, parcialmente abancalada.

USO ACTUAL: **Agrícola** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Prospección arqueol**

TECNICO **LCB** FECHA: **21/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **CARA BARRIONUEVO, L. y RODRÍGUEZ LÓPEZ, J.Mª (1999): "La romanización de las montañas. Los primeros siglos de la presencia romana en la Alpujarra". Farua 2; pp. 11-36.**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Acotación precisa del espacio. Excavación arqueológica.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Estudio para su posible puesta en valor tras su excavación.

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **YACIMIENTO DE LA FUNDICION** CODIGO MAPA: **026**

TIPO DE ELEMENTO: **OTROS VESTIGIOS**

GRUPO: **YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Bajo la Calle Carretera**

DESCRIPCION:

Lugar en el que se han encontrado restos de escoria que podrian corresponder a una fundición que se sabe que existió en la zona.

ASPECTOS HISTORICOS:

Podría corresponder a época pre-romana.

INTERES ETNOLOGICO:

Podría proporcionar información sobre las actividades económicas del pueblo en una época determinada.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: [X] APRECIABLE: ☐ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Se encunetra cubierto por una capa de tierra no muy espesa. Actualmente es un aparcamiento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: [X]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano, sobre media ladera, de sustrato siliceo. Rodeado de edificaciones tradicionales y de nueva planta. Aparecen algunos cerezos.

USO ACTUAL: **Aparcamiento** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Alfonso Castellón Gal**

TECNICO **JCRM** FECHA: **20/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Excavación y estudio arqueológico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Estudio para su posible puesta en valor tras su excavación.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **MUSEO "CASA ALPUJARREÑA" DE BUBIÓN** CODIGO MAPA: **027**

TIPO DE ELEMENTO: **MUSEO**

GRUPO: **MUSEOS Y COLECCIONES**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Plaza de la Iglesia.**

DESCRIPCION:

Colección ubicada en casa popular alpujarreña, compuesta por mas de 500 elementos integrados por aperos de labranza y útiles de la vida cotidiana tradicional.

ASPECTOS HISTORICOS:

Elementos recogidos a lo largo de las decadas de los 80 y 90 del pasado siglo.

INTERES ETNOLOGICO:

Recoge una apreciable muestra representativa de la etnografía local.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Deficiente estado de conservación con deterioro de la carpintería del inmueble.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [X] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y canal de desagüe.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano céntrico.

USO ACTUAL: **Casa museo** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **18/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración del inmueble.
Selección y mejora de contenidos.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **FUENTE ALTA** CODIGO MAPA: **028**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Pago de Fuente Alta. Frente a los Tajos del Diablo, bajo el límite del TM de Pampaneira. Este cortijo aparece denominado en el Mapa 1: 10.000 del ICA como Cortijo El Bañuelo.**

DESCRIPCION:

Cortijo de disposición escalonada, formado por dos edificios de una y dos alturas. En su lateral sur aparecen corrales adosados descubiertos, mientras que al frente se encuentra una terraza sobreelevada de nueva factura, así como la era e trilla. La fábrica es de mampostería con cubierta plana de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Tipología y estructura tradicional. Era de trilla.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado en su estructura general, si bien con necesidad de una rehabilitación general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Barandilla de barras horizontales en terraza exterior.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio agrícola con grandes hazas en pendiente, sin cultivar. Amplia corraliza semiderruida al sur. Arboleda dispersa.

USO ACTUAL: **Semiabandonado** VISITABLE: ☑

PROPIETARIO: **Herederos de José S** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **ASH** FECHA: **15/04/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación general. Rehabilitación interior. Control de aguas residuales en caso de ponerse en uso.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso agropecuario.
- Posible alojamiento rural.
- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **HAZA POLVO** CODIGO MAPA: **029**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Ladera derecha del Barranco de Poqueira, bajo el cortiji de Fuente Alta.**

DESCRIPCION:

Cortijo tradicional de apreciable tamaño, compuesto por una vivienda de dos alturas, al frente de la cual se encuentra un corral cubierto adosado y otro descubierto de grandes dimensiones con planta trapezoidal.

ASPECTOS HISTORICOS:

INTERES ETNOLOGICO:

Tipología. Grandes corrales con planta adaptadas a las limitaciones del terreno.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [X] APRECIABLE: [ ] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [ ]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ]

ESTADO DE CONSERVACION:

Se aprecia cierto deterioro, si bien conserva casi íntegramente sus características primitivas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Pequeño barranco en el lateral sur que incide en la estructura del elemento. Hazas hoy dedicadas al pastoreo. Bosquete dominado por el chaparral y matorral en recuperación.

USO ACTUAL: **Ganadero** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Familia Castellones** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **ASH** FECHA: **15/04/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación general. Rehabilitación interior. Control de aguas residuales.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso agropecuario.
- Posible alojamiento rural.
- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **BUBION** NUCLEO: **BUBION** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO BLANCO** CODIGO MAPA: **030**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Ladera derecha del Barranco de Poqueira. Bajo el cortijo de Fuente Alta.**

DESCRIPCION:

Cortijo tradicional de planta rectangular, subdividida en varias crujías escalonadas. Se encuentra nucleado por la vivienda, la cual sobresale del conjunto en altura y a la que se adosan por ambos lados mayores, el resto de los cuerpos. Al sur presenta sendos corrales, cubierto y descubierto respectivamente y al noreste la era de trilla, bajo la cual aparecen ruinas de una antigua construcción.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Tipología. Estructura. Era de trilla.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Presenta un cierto abandono que se manifiesta de manera más importante en los corrales, los cuales se encuentran semiderruidos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Placa solar que se considera inevitable.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Se encuentra ubicado sobre una pequeña meseta y sus laderas, estando rodeado de hazas de cultivo. Aparece vegetación en recuperación, con chaparros dispersos y matorral de distinto porte., junto afloramientos de materiales metamórficos. Importante terrera sin estabilizar.

USO ACTUAL: **Segunda residencia** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **ASH** FECHA: **15/04/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación general. Reconstrucción de corrales. Rehabilitación interior. Control de aguas residuales.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso agricola.
- Posible alojamiento rural.
- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.