

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACIÓN ELEMENTO: ALBERCA DE LOS AMECINARES CODIGO MAPA: 001  
TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa  
GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA  
LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: En Haza del Molino

## DESCRIPCIÓN:

Alberca de planta irregular, construida en parte, en mampostería, y en parte excavada en la ladera.

## ASPECTOS HISTÓRICOS:

No datada.

## INTERES ETNOLOGICO:

Elemento fundamental en el sistema de riego tradicional.

## VALORACIÓN INTERÉS/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCIÓN ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCIÓN NORMATIVA MUNICIPAL:  NINGUNA:

## PROTECCIÓN SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCIÓN NORMATIVA MUNICIPAL:

## ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Actualmente contiene aguas fecales y está invadida por la vegetación.

## VALORACIÓN CONSERVACIÓN DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

## CALIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO:

Margen derecha del río Trevélez, en un entorno de media ladera, sobre sustrato silíceo, con afloramientos de roca madre. Vegetación de encinas, zarzas y matorral. Cultivos de regadío en el entorno.

USO ACTUAL: Balsa de riego

VISITABLE

PROPIETARIO: no localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 13/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCIÓN/RECUPERACIÓN:

Limpieza de la vegetación.  
Saneamiento de las aguas.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario del Agua del Conjunto Pórtugos-Busquistar.

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERAS DE BUSQUISTAR CODIGO MAPA: 002

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: 50 m al este del núcleo de Busquistar.

DESCRIPCION:

**Conjunto de cuatro eras dispuestas en escalones, de planta irregular y enlosadas con lajas.**

ASPECTOS HISTORICOS:

**No datadas.**

INTERES ETNOLOGICO:

**Agrupación de eras único en el término, de gran belleza y visibilidad desde diversos puntos del municipio.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:  NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

**Una de ellas está afectada por el hundimiento del firme.**

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**No apreciables.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Estribaciones de la cara sur de Sierra Nevada, sobre sustrato alternante y entorno de media ladera. Vegetación compuesta por cultivos de egadío, zarzas y algún olivo.**

USO ACTUAL: Abandonadas

VISITABLE

PROPIETARIO: Públicas

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 6/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

**Consolidación del terreno.**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

**Inclusión en el itinerario Etnográfico del Conjunto Pórtugos-Busquistar**

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE BUSQUISTAR CODIGO MAPA: 003  
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO  
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto a la Carigüela que une Busquistar y las Minas del Conjuro, al sureste del núcleo.

## DESCRIPCION:

Molino de planta rectangular, de una sola altura, construido en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa. Consta de tres cubos, hoy desaparecidos en parte, y tres cárcavos en forma de arco de medio punto.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

## INTERES ETNOLOGICO:

Molino principal del municipio, es uno de los pocos de los que quedan restos en el término. Conserva las piedras y dos rdeznos. Según información local, se molía incluso de noche, a fin de evitar pago de impuestos.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Cubiertas hundidas e invadido por la vegetación.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco del río Trevélez, de sustrato silíceo con afloramientos de roca madre. Vegetación de galería junto al río. Matorral de bajo porte, chaparros y restos de cultivos aterrazados.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE   
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa  
TECNICO JCRM FECHA: 13/02/02  
BIBLIOGRAFIA: No localizado

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura
- Limpieza de la vegetación

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua del Conjunto Pórtugos-Busquistar

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: FABRICA DE HARINAS CODIGO MAPA: 004  
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO  
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen derecha del río Trevez, en el límite con el Término Municipal de La Tahá.

## DESCRIPCION:

Molino de grandes dimensiones, construido en piedra vista, constituido por dos módulos rectangulares, de una altura, separados por un callejón, al que se accede mediante un gran dintel.  
En el interior conserva una gran cubo de planta cuadrangular escalonado en dos cuerpos. Destaca una gran arco de descarga en el muro que mira al río, que pudo ser el cárcavo de salida, cegado tras la incorporación de la energía eléctrica, de la que muy bien pudo servirse, en época avanzada, al estar ubicado frente a la central hidroeléctrica.  
Conserva semienterradas piedras de moler y otros restos de la actividad molinera.  
Destaca, al fondo, una gran entalladura en la roca que deja libre los muros testeros. Tras ella aparece otro pequeño cubo de presión perteneciente a la central hidroeléctrica situada en la otra margen del río, a donde se traslada el agua mediante un tubo.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

## INTERES ETNOLOGICO:

Molino que por sus dimensiones, estructura y capacidad de trabajo, puede considerarse como elemento que abandona parcialmente la práctica artesanal tradicional, para entrar en la actividad industrial.  
Este molino pertenecía y era atendido por vecinos de Ferreñola, razón por la cual es actualmente poco conocido en Busquistar. Siguiendo el instrumento y escala de trabajo (MTN 1:25.000), el molino aparece enclavado en término de Busquistar. No obstante para la constatación de este extremo, sería necesaria la verificación a través del amojonamiento u otras fuentes documentales.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI

## ESTADO DE CONSERVACION:

Semiderruido, con cubierta hundida

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno formado por el río Trevez que discurre encajonado, entre grandes afloramientos de material metamórfico. Vegetación riparia de bajo porte.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE   
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa  
TECNICO FJM/HASH FECHA: 20/02/02  
BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación de restos o reconstrucción completa

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua del Conjunto Pórtugos-Busquistar
- Inclusión en el Sendero GR-7
- Inclusión en el Sendero PR-9

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CENTRAL HIDROELECTRICA DE BUSQUISTAR CODIGO MAPA: 005

TIPO DE ELEMENTO: CENTRAL HIDROELECTRICA

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el río Trevezal, al este del núcleo.

DESCRIPCION:

**Conjunto de una pequeña presa y una edificación de planta rectangular. Construida en mampostería y destinada a la producción de energía eléctrica.**

ASPECTOS HISTORICOS:

**Construida en la primera mitad del siglo XX.**

INTERES ETNOLOGICO:

**Única central eléctrica del término.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Abandonada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Ladera sur de Sierra Nevada, sobre sustrato silíceo con afloramientos de roca madre. Vegetación de galería junto al río, y matorral bajo, chaparros y restos de cultivos aterrizados en la ladera.**

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 13/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario del Agua del Conjunto Pórtugos-Busquistar

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACIÓN ELEMENTO: MINAS DEL CONJURO CODIGO MAPA: 006

TIPO DE ELEMENTO: INFRAESTRUCTURAS MINERAS

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: En el Cerro del Conjuro, al sureste de Busquistar.

DESCRIPCIÓN:

Mnas a cielo abierto de las que se extrae mineral de hierro. Aparecen construcciones de diverso tipo asociadas a ella en la zona y en la comarca.

ASPECTOS HISTÓRICOS:

Según información local el inicio de la explotación data de la época romana. En la actualidad continua la explotación como cantera.

INTERES ETNOLÓGICO:

Posee numerosos elementos asociados, tanto en Busquistar como en otros términos de la comarca. Muchos de ellos datan de los siglos XIX y XX.

VALORACIÓN INTERÉS/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCIÓN ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCIÓN NORMATIVA MUNICIP:  NINGUNA:

PROTECCIÓN SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCIÓN NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Semiabandonadas.

VALORACIÓN CONSERVACIÓN DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO:

Entorno de sustrato alternante y suave relieve. Vegetación compuesta de matorral bajo degradado, pinares de repoblación, cipreses, encinas y castaños.

USO ACTUAL: Cantera

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento Busqui

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 11/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCIÓN/RECUPERACIÓN:

Ocultación del cableado eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Sendero GR-142
- Creación de un museo minero en las edificaciones abandonadas
- Instalación de mirador

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LOS MARIANOS CODIGO MAPA: 007  
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza de Busquistar.

## DESCRIPCION:

Edificación de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas sostenido por tableros y canes. Destaca terraza cubierta, en primera planta, protegida por barandilla.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

## INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la arquitectura popular de la zona.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado..

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera, en espacio dominado por edificaciones tradicionales, en un lugar central del núcleo.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH

FECHA: 6/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado y canales de desagüe.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE FEDERICO ORTEGA CODIGO MAPA: 008  
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle San Felipe

## DESCRIPCION:

Edificación de tres alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa. Presenta una disposición de cubos adosados, con doble porche en planta baja, terraxza cubierta en primera planta y descubierta en ático.

## ASPECTOS HISTORICOS:

no datada.

## INTERES ETNOLOGICO:

Muestra de la arquitectura tradicional de la zona.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado, contador de la luz, buzón, zócalo de pizarra y persianas de varillas.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano, rodeado de otras edificaciones de antigüedad, con un grado variable de transformación.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Fedrico Ortega

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH

FECHA: 13/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación de elementos disonantes.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE FEDERICO SALAS CODIGO MAPA: 009  
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle San Javier.

## DESCRIPCION:

Edificación de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Su fachada principal presenta tres vanos en la altura inferior. El central como puerta de entrada, conformada por dos batientes de duelas de madera y clavos gitanos. A cada lado una ventana enrejada. En la altura superior aparecen dos vanos, uno sobre la puerta de entrada como balcón con barandilla de metal, y el otro, a su derecha, como ventana.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

## INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la arquitectura popular de la zona.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C.  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Deterioro general.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Canal de desagüe.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano de media ladera, rodeado de edificaciones tradicionales y con una parata para cultivos situada en su lado sur.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE   
PROPIETARIO: Fedrico Salas FUENTE INFORMATIVA: Directa  
TECNICO JCRM/ASH FECHA: 6/02/02  
BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración evitando la pérdida de los valores paisajísticos actuales.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE EMILIO EL MOLINERO CODIGO MAPA: 010  
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Placeta de Busquistar

## DESCRIPCION:

Edificación de planta poligonal irregular, de tres alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas sostenido por canes. En su fachada principal destaca un porche avanzado sobre el que descansa un amplio balcón.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

## INTERES ETNOLOGICO:

Muestra de la arquitectura tradicional de la zona, con elementos singulares incorporados.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Restaurada en gran parte.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y alambres diversos, así como materiales de construcción depositados en las cercanías.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno sobre media ladera, junto a edificaciones tradicionales y otros elementos de menor interés.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE

PROPIETARIO: Emilio "El Molinero" FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH FECHA: 14/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Retirada de materiales y alambres
- Ocultación del cableado.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE ANTONIO GONZALEZ CODIGO MAPA: 011  
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Frente a la iglesia de Busquistar.

## DESCRIPCION:

Edificación de planta rectangular, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas sobre tablero y canes, bajo el que aparece un banda lobulada que se prolonga verticalmente en parte del lateral derecho de la fachada. Esta presenta tres vanos por altura, irregulares en disposición y tamaño en la planta baja, donde se aprecia puerta central y portón de duelas. Por el contrario el la planta superior presenta tres balcones de igual factura, con semirrecurso moldurado, protegidos por barandilla de forja.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

## INTERES ETNOLOGICO:

Edificación de gran porte.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado en general.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera, junto a otros elementos de interés en la Plaza de Busquistar.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Antonio Gonzalez

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH

FECHA: 6/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE JOAQUIN EL DE LOS LIRIOS CODIGO MAPA: 012

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la parte baja del núcleo, junto al camino que se dirige al río.

## DESCRIPCION:

Edificación de planta poligonal irregular, construida en mampostería, en parte enfoscada, presentando corrales frontales con piedra vista. La cubierta es plana de launa y el alero de lajas sostenido por canes.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

## INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la arquitectura popular de la zona, posiblemente transformada por cerramiento de terrazas.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Bien conservada.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Persianas y cristalerías de aluminio.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Periferia del núcleo de Busquistar, con edificaciones tradicionales y bancales de regadío en el entorno.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE

PROPIETARIO: Joaquín "el de los Lir FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH FECHA: 13/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución e persianas y vidrieras de aluminio por otras menos disonantes.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DEL MOLINO CODIGO MAPA: 013  
TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle del Molino, en el Barrio de Enmedio.

## DESCRIPCION:

Edificación de planta rectangular, de dos alturas, con cubierta plana. La fachada consta de tres vanos por altura, todos ellos conformados como arcos segmentados y con recerco simulando dovelas con resalto en clave. En la altura inferior el vano está conformado como puerta de entrada a la vivienda, con sendas ventanas a sus lados. En la altura superior aparecen como balcones con barandilla de antepecho. Bajo ella aparece otro cubo del mismo tipo, que presumiblemente formaba parte del conjunto tiempo atrás.

## ASPECTOS HISTORICOS:

De clara influencia eclecticista, seguramente de finales del siglo XIX.

## INTERES ETNOLOGICO:

Fue un molino movido por electricidad, del que ya no quedan msa que las piedras en la puerta.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Enfoscado desprendido y vano reconstruido adintelado.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Persianas, cableado y contador de la luz.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera, en el Barrio de Enmedio. Rodeado de edificaciones de tipo tradicional, con mayor o menor grado de transformación.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE   
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa  
TECNICO JCRM FECHA: 14/02/02  
BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación del cableado y del contador de luz
- Retirada de las persianas
- Restauración del enfoscado y del vano en su forma original.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DEL PORTALON CODIGO MAPA: 014  
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto a la Plaza de la Iglesia.

## DESCRIPCION:

Edificación construida en mampostería, de planta poligonal irregular, con cubierta plana de launa y alero de lajas sostenido por canes. La puerta se encuentra recercada por platabanda, destacando las camras abiertas de la primera planta.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

## INTERES ETNOLOGICO:

En un lateral presenta un curioso portón de puertas de madera con clavos gitanos que da paso a un patio trastero.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Enfoscado desprendido. Deterioro de la estructura.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico, algunos puntales y canal de desagüe.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano de media ladera con elementos tradicionales de interés.

USO ACTUAL: Vivienda/Abandonad

VISITABLE

PROPIETARIO: Clotilde Corral

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH

FECHA: 14/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura
- Ocultación de tendido eléctrico y de canales de desagüe
- Restauración del enfoscado

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVÉCHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LOS INGLESSES CODIGO MAPA: 015  
TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle San Felipe

## DESCRIPCION:

Edificación de dos alturas, construida en mampostería enlucida, con cubierta plana de launa y alero de lajas. La fachada principal se encuentra enmarcada lateralmente por una cadena de falsos sillares. Destaca la puerta, recercada por ancha banda, con resalto en la clave del dintel y flanqueada por sendas ventanas. En la planta superior aparecen dos balcones, con medio recerco, también con resalto en la clave, protegidos por barandillas. También destaca, en esta planta una terraza cubierta cuyo vano presenta recorte de doble concavidad en las esquinas superiores, y gran balcón avanzado.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

## INTERES ETNOLOGICO:

Edificio tradicional que combina elementos de una arquitectura de cierta vocación burguesa.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Parece abandonada recientemente, presenta desperfectos en carpintería y enlucido.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y canal de desagüe.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano, junto a otras edificaciones de tipo tradicional con distinto grado de transformación.

USO ACTUAL: Cerrada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH

FECHA: 13/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Reparación de carpintería y enlucido
- Ocultación e cableado y de canal de desagüe

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: TINAO DE LA CALLE SAN FRANCISCO CODIGO MAPA: 016  
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle San Francisco, en la parte baja del núcleo.

## DESCRIPCION:

Conjunto formado por un tinajo que une dos edificaciones de tipo tradicional, construidas en mampostería enfoscada. La cubierta es plana, de launa con alero de lajas sostenido por canes. Destaca el voladizo sostenido por rollizos.

## ASPECTOS HISTÓRICOS:

No datado.

## INTERES ETNOLOGICO:

Bello ejemplo de la arquitectura tradicional de la zona.

## VALORACIÓN INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCALA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO

## ESTADO DE CONSERVACION:

Aparentemente bueno.

## VALORACIÓN CONSERVACIÓN DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y persianas de varillas.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, en la parte más baja del núcleo, junto a otros elementos de interés.

USO ACTUAL: Vivienda/ Vía pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH

FECHA: 6/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado y de las cajas de registro.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NÚCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: TINAO DEL AYUNTAMIENTO VIEJO CODIGO MAPA: 017  
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Callejón de San Felipe.

## DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, construidas en mampostería enfoscada, de dos alturas, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Sobre la calle aparece un tinao tradicional.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

## INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la arquitectura tradicional en el núcleo.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:  NINGUNA:

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

## ESTADO DE CONSERVACION:

Aparentemente bueno.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Ventanal de aluminio, cableado y antena.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera, bajo la iglesia. Rodeado de edificaciones de tipo tradicional en su mayoría, aunque con diverso grado e transformación.

USO ACTUAL: Vivienda/Vía pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Pública

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 14/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación de antena y cableado
- Sustitución del ventanal de aluminio por otro elemento menos disonante.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NÚCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DE BUSQUISTAR CODIGO MAPA: 018

TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Plaza, frente a la iglesia, en el centro del núcleo.

DESCRIPCION:  
Plaza de planta irregular, situada en una zona central de Busquistar. Rodeada de edificaciones de antigüedad y la Iglesia, que data del siglo XVI. Posee en su parte sur un muro perimetral utilizado como poyo, junto a dos pinos de época reciente.

ASPECTOS HISTORICOS:  
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:  
Centro social del municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

El pavimento presenta cierto deterioro, así como el poyo perimetral.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y contadores de la luz.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano de media ladera.

USO ACTUAL: Plaza pública VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 6/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado y contadores.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Conjunto Pórtugos-Busquistar

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CAMINO DE FERREIROLA CODIGO MAPA: 019  
TIPO DE ELEMENTO: CALZADA HISTORICA  
GRUPO: LAS COMUNICACIONES  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Desde el núcleo de Busquistar a Ferreirola.

## DESCRIPCION:

Camino que une el núcleo de Busquistar con Ferreirola, descendiendo desde el primero por el margen derecho del río Trveiez, en la ladera de La Mezquita.

## ASPECTOS HISTORICOS:

Según algunas informaciones, su origen puede corresponder a época romana.

## INTERES ETNOLOGICO:

Camino de gran antigüedad conservado aún en estado aceptable. Obras impresionantes del "ingenio" rural que supusieron una increíble inversión de trabajo comunitario desde la Edad Media.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Algunas partes se presentan invadidas por la vegetación.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre sustrato silíceo, con aterrazamientos para cultivo de regadío. Vegetación de chaparros, monte bajo y zarzales.

USO ACTUAL: Camino VISITABLE   
PROPIETARIO: Público FUENTE INFORMATIVA: Directa  
TECNICO JCRM/WASH FECHA: 14/02/02  
BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Limpieza de la vegetación que invade el camino.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Conjunto Pórtugos-Busquistar

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA

ENOMINACION ELEMENTO: CARIHUELA DEL CONJURO CODIGO MAPA: 020

TIPO DE ELEMENTO: CALZADA HISTORICA

GRUPO: LAS COMUNICACIONES

LOCALIZACION ESPECIFICA: De busquistar a la venta del Relleno.

DESCRIPCION:  
Camino que une el núcleo de Busquistar con la Venta del Relleno. Desciende desde Busquistar hacia el cañón del río Trevez y asciende por el Picón de Busquistar.

ASPECTOS HISTORICOS:  
Parece ser de origen romano.

INTERES ETNOLOGICO:  
Camino histórico de gran antigüedad. Obras impresionantes del "ingenio" rural que supusieron una increíble inversión de trabajo comunitario desde la Edad Media, al menos, hasta mediar la centuria del XIX.

EVALUACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buena, aunque en algunos puntos presenta cierto deterioro.

EVALUACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Ninguno en las construcciones próximas.

CONDICION Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre sustrato silíceo, con afloramientos de roca madre. Terrazas de cultivo de regadío.

USO ACTUAL: Camino

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 14/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Tratamiento paisajístico de las edificaciones cercanas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Conjunto Pórtugos-Busquistar

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PUENTE DEL MOLINO DE BUSQUISTAR CODIGO MAPA: 021

TIPO DE ELEMENTO: PUENTE

GRUPO: LAS COMUNICACIONES

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al sureste del núcleo de Busquistar, sobre el río Trevez.

DESCRIPCION:  
Puente construido en mampostería, con vigas de madera, conformado por un solo vano adintelado.

ASPECTOS HISTORICOS:  
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:  
Puente que forma parte de la carhigüela que une Busquistar con las Minas del Conjuro.

VALORACION INTERES/CALIDAD:  
MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL  
B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:  
B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:  
Aparece algo hundido en el centro, y la barandilla deteriorada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:  
MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:  
No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:  
Ladera sur de Sierra Nevada, de sustrato silíceo con afloramientos de roca madre. Vegetación de galería junto al río, y matorral bajo, chaparros e higueras junto a algunos cultivos de regadío en las laderas.

USO ACTUAL: Puente VISITABLE

PROPIETARIO: Público FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 13/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Revisión de la estructura
- Pintado y consolidación de la barandilla.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Conjunto Pórtugos-Busquistar

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE BUSQUISTAR CODIGO MAPA: 022

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el centro del núcleo urbano, preside la plaza del pueblo.

DESCRIPCION:

Tiene una nave de planta rectangular, crucero sin desarrollar en los laterales y capilla mayor cuadrada, cubiertas por bóveda de medio cañón con lunetos, cúpula de media naranja y armadura moderna, respectivamente. La torre, de planta cuadrada, se levanta arrimada a la cabecera en el lateral de la epístola y presenta un campanario con un vano de medio punto en cada lateral y chapitel de pizarra. La portada se localiza a los pies y consiste en un vano de medio punto que se recorta directamente en el muro. Las paredes, de ladrillo y cajones de mampostería, están rematadas por un alero de ladrillo en saledizo. En los laterales se disponen ventanas y todo el exterior está enlucado.

ASPECTOS HISTORICOS:

La iglesia de Busquistar debió construirse en el segundo tercio del siglo XVI y fue quemada en la rebelión de los moriscos, diciéndose misa en 1578-79 en "una de las antiguas que se está cayendo...", y que probablemente se trataría de una mezquita. A finales de la centuria se reedificó, haciendo en 1601 Luis de Barrionuevo la armadura. En 1618 se mandó reparar la armadura, siendo Alonso López Zamudio el encargado de hacer la obra. En la primera mitad del siglo XVII continuaron los problemas con la armadura y a finales de siglo necesitaba agrandarse. Es posible que la iglesia actual se levantara en la primera mitad del siglo XVIII, teniendo las mismas medidas en el reconocimiento de Fernández Bravo que en tiempos de Pascual Madoz. No obstante, fue reparado a fondo en 1858 y de nuevo en 1863-1864, derribando la torre, bóvedas y tejados, y volviéndolos a hacer.

INTERES ETNOLOGICO:

Tiene valor simbólico y urbanístico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO:  NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO:

ESTADO DE CONSERVACION:

Tiene algunos problemas de humedad en la parte baja de los muros.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El cable eléctrico que recorre el exterior del edificio.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera, rodeado de edificaciones de tipo tradicional.

USO ACTUAL: Iglesia

VISITABLE

PROPIETARIO: Arzobispado de Gran

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO J. Sánchez Real

FECHA: 15/02/02

BIBLIOGRAFIA: GÓMEZ-MORENO CALERA/GUILLÉN MARCOS (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Suprimir el tendido eléctrico del exterior del templo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alta Alpujarra.

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LA MEZQUITA CODIGO MAPA: 023

TIPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO HUMANO

GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el Cerro de la Mezquita, a 1192 m de altitud, en la confluencia del rio Trevezal con el Chorreón de Pórtugos.

DESCRIPCION:  
Conjunto formado por muros de antigua edificación, con fosa de enterramiento infantil, pozo y silo cilindrico, así como una gran alberca. Los muros frontales e las habitaciones están excavados en la roca. Parece no ser propiamente una estructura defensiva, aunque si un abitat en altura.

ASPECTOS HISTORICOS:  
Se ven un asentamiento desde el siglo VIII al XVI. Los investigadores opinan que aquí estuvo el primer emplazamiento de Busquistar. Madoz cita en su diccionario geográfico como restos de la antigua mezquita. Spánni cree que no se trata de una mezquita árabe, sino de una fortificación militar.

INTERES ETNOLOGICO:  
Es el yacimiento más antiguo conocido en la comarca. Sus mesetas constituyen el sitio más estratégico de la antigua Tahá de Pitres.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL:

I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

En 1920 se hizo una mina de 20 m de profundidad para buscar un tesoro, lo que propició el destozco del posible yacimiento arqueológico.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:  
No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera con diferentes terrazas para el cultivo, así como encinas y chaparros. Materiales silíceos, principalmente micasquistos.

USO ACTUAL: Residencial/abandon VISITABLE

PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 12/02/02

BIBLIOGRAFIA: Inventario UBC/RIU/GABINETE PEDAGÓGICO/CASTRO/TRILLO SAN JOSE/MALPICA CUELLO (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Estudio completo  
Limitación, vallado y señalización

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Arqueológico de la Alta Alpujarra

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: VENTA DEL RELLENO CODIGO MAPA: 024

TIPO DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS

GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margennizquierda del río Trevez.

DESCRIPCION:

En dicha zona aparecen grafismos y rascadores, al parecer de posible origen preromano, merecedores de estudio.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Restos arqueológicos de los que aún se desconoce su valor real.

EVALUACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

En situación de abandono y sin cuidado.

EVALUACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Forma de sustrato calcáreo, con vegetación de matorral bajo degradado, almendros y alguna encina aislada.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: \_\_\_\_\_

TECNICO JCRM

FECHA: 11/02/02

BIBLIOGRAFIA: Castro, E. "Guía de la Alpujarra", Granada, Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, 1992.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Inmediato estudio arqueológico de la zona.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Sendero GR-142

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: LOS CABALLEROS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJADA DE LA BINA CODIGO MAPA: 025

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el Barranco de la Bina, extremo noroeste del término.

DESCRIPCION:  
**Conjunto de edificaciones de una o dos alturas, de planta irregular, construidos en mampostería, enfoscada a veces, con cubierta plana de caña y alero de lajas. Están dispuestas de forma escalonada para salvar la pendiente.**

ASPECTOS HISTORICOS:  
**No datado.**

INTERES ETNOLOGICO:  
**Ejemplo de la arquitectura tradicional de la zona.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

**Aceptable.**

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**Dos edificaciones cercanas construidas con posterioridad, antenas y cableado.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Margen izquierdo del Barranco de la Bina, sobre sustrato predominantemente silíceo. Vegetación de galería en el fondo del barranco y castaños, encinas y pinar de repoblación en la ladera, junto a terrazas para el cultivo.**

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE

PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 12/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

**Occultación de antenas y cableado.**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

**Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar**

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: LOS CABALLEROS PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJOS DE LOS CABALLEROS CODIGO MAPA: 026  
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al norte del núcleo de Busquistar, en el entorno del Río Trevez y el Barranco de los Sapos (en MTN "Sanos").

## DESCRIPCION:

Diversos cortijos de planta rectangular, en disposición escalonada para compensar el desnivel del terreno. En su mayor parte de una altura, están contruidos en mampostería, con cubierta plana de lauría.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

## INTERES ETNOLOGICO:

Conservan algunos de ellos, era de trilla y otros elementos característicos de patrimonio etnológico alpujarreño.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Situaciones diversas, con elementos semiderruidos y restaurados.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, sobre sustrato silíceo, en la margen derecha del río Trevez. Vegetación de galería en los barrancos, y robles y castaños en la ladera.

USO ACTUAL: Viviendas/abandona VISITABLE

PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH FECHA: 11/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración de los cortijos.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: LOS CABALLEROS PROVINCIA: GRANADA

denominacion ELEMENTO: CORTIJADA DE FUENTEZUELAS CODIGO MAPA: 027

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

TIPO DE RUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al sureste del núcleo de los Caballeros, en el paraje conocido como Fuentezuelas.

DESCRIPCION:  
 Conjunto de varias edificaciones adosadas, de planta irregular, de una o dos alturas, construidas en mampostería, con cubierta plana de una y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:  
 No datada.

INTERES ETNOLOGICO:  
 Ladera arriba aparece una era enlosada con lajas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy deteriorada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:  
 Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:  
 Entorno de media ladera sobre sustrato silíceo, en la margen izquierda del río Trevez. Vegetación de galería junto al río, y terrazas para el cultivo ladera arriba.

ESTADO ACTUAL: Abandonada VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 11/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar -  
 Creación de casas rurales.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: LOS CABALLEROS PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LA FERRARA CODIGO MAPA: 028  
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Extremo noroeste del término de Busquistar

## DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta rectangular, de una altura, construidos en mampostería, en algunos casos enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

## INTERES ETNOLOGICO:

En el conjunto encontramos también una era circular.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, aunque parece estar parcialmente abandonado.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Margen derecho del Barranco de la Bina, sobre sustrato silíceo, con vegetación compuesta de pinar de repoblación, castaños y robles, junto a terrazas para el cultivo.

USO ACTUAL: Viviendas VISITABLE:

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 12/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar
- Creación de casa rurales

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: LOS CABALLEROS PROVINCIA: GRANADA

denominación ELEMENTO: CORTIJO LAS ALACENAS CODIGO MAPA: 029

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: En el Paraje Las Alacenas, en la margen izquierda del Barranco de la Bina.

DESCRIPCIÓN:  
 Edificación de planta rectangular, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTÓRICOS:  
 No datado.

INTERÉS ETNOLÓGICO:  
 Muestra de la arquitectura popular de la zona.

VALORACIÓN INTERÉS/ CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCIÓN ACTUAL

I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCIÓN SUGERIDA:

I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACIÓN:

Se aprecia falta de cuidado.

VALORACIÓN CONSERVACIÓN DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antena, cableado y persianas de varillas de plástico.

CALIDAD Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre sustrato silíceo. Vegetación compuesta de matorral bajo, encinas y algo de vegetación de galería.

USO ACTUAL: Cortijo VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TÉCNICO: JCRM FECHA: 12/02/02

BIBLIOGRAFÍA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCIÓN/RECUPERACIÓN:

Ocultación de antenas y cableado  
 Retirada de persianas de varillas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: LOS CABALLEROS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE SAN PEDRO DE BUSQUISTAR CODIGO MAPA: 030

TIPO DE ELEMENTO: ERMITA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA: Junto a la carretera de la Alta Alpujarra, 5 km al norte del núcleo de Busquistar.

DESCRIPCION:

Ermita de planta exgonal, de una altura, construida en mampostería, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Tanto sus vanos como sus esquinas están recercadas por una hilera de ladrillos macizos. Su fachada principal presenta un vano conformado como arco de medio punto que es la entrada del edificio. La fachada está coronada por una espadaña.

ASPECTOS HISTORICOS:

Construida en el siglo XX.

INTERES ÉTNOLOGICO:

Hace las veces de iglesia para la población de los cortijos cercanos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI

ESTADO DE CONSERVACION:

Presenta algunos desperfectos en las ventanas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico, gomas de riego y basura.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, en la margen derecha del río Trevez. Vegetación de encinas, junto a castaños, robles y terrazas para el cultivo.

USO ACTUAL: Ermita

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 12/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación del tendido eléctrico y de las gomas de riego
- Retirada de la basura
- Reparación de ventanas

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alta Alpujarra.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: BUSQUISTAR PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: ENCINAS DE LAS TERRERAS CODIGO MAPA: 031  
TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS  
GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS

LOCALIZACION ESPECIFICA: Ladera izquierda del río Trevez, paraje las Terreras. Carretera Trevez-Busquistar Km. 17'1

## DESCRIPCION:

Conjunto de dos encinas de grandes dimensiones..

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

## INTERES ETNOLOGICO:

Encinas centenarias junto a la carretera.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Aparentemente bueno.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera. Sustrato silíceo. Vegetación predominante de encinas y quejigos.

USO ACTUAL: Paisajístico

VISITABLE

PROPIETARIO: Público.

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 11/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Acondicionamiento de la zona más cercana al pie.
- Tratamiento que garantice su supervivencia.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de la Alpujarra y en la publicación correspondiente.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: LOS CABALLEROS PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: ROBLES DE LOS CABALLEROS CODIGO MAPA: 032  
TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS  
GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Bajo la carretera que une Busquistar con Trevelez.

## DESCRIPCION:

Conjunto de tres robles de gran porte, de hasta 3,5 m de diámetro en su tronco, abriéndose en diferentes ramas que conforman la copa.

## ASPECTOS HISTORICOS:

De carácter centenario.

## INTERES ETNOLOGICO:

Robles centenarios de gran porte y en un lugar de fácil acceso.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Aparentemente sanos.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Depósitos de cascajo y basura.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en la margen derecha del río Trevelez, sobre sustrato de predominio silíceo. Vegetación compuesta en su mayoritariamente de robles, castaños, encinas y pinos de repoblación.

USO ACTUAL: Paisajístico.

VISITABLE:

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 12/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Retirada de basuras y depósitos de obras
- Acondicionamiento de la zona más cercana al pie de los robles.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de la Alpujarra y en la publicación correspondiente.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: LOS LLANOS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PUENTE DE LOS HELECHALES CODIGO MAPA: 034

TIPO DE ELEMENTO: PUENTE

GRUPO: LAS COMUNICACIONES

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el río Trevez, al noroeste de los Llanos.

## DESCRIPCION:

Puente construido fundamentalmente en madera, que salva el barranco del río Trevez.

## ASPECTOS HISTORICOS:

Según información local es de época medieval, si bien, como es lógico, en base a lo perecedero de sus materiales constructivos, ha sido renovado periódicamente.

## INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los pocos puentes que se conservan sobre el río Trevez.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Aceptable para la antigüedad que tiene.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

no aparecen.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco del río Trevez, sobre sustrato silíceo con afloramientos de roca madre, vegetación de galería junto a encinas y castaños.

USO ACTUAL: Puente

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 14/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Conjunto Pórtugos-Busquistar

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: LOS LLANOS PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: PUENTE LOS MELELMARES CODIGO MAPA: 034  
TIPO DE ELEMENTO: PUENTE  
GRUPO: LAS COMUNICACIONES  
LOCALIZACION ESPECIFICA: En el río Trevez, al noreste de los Llanos.

DESCRIPCION:

**Puente construido fundamentalmente en madera, que salva el barranco del río Trevez.**

ASPECTOS HISTORICOS:

**Según información local es de época medieval.**

INTERES ETNOLOGICO:

**Unos de los pocos puentes que se conservan sobre el río Trevez.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Acceptable para la antigüedad que tiene.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**no aparecen.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Barranco del río Trevez, sobre sustrato silíceo con afloramientos de roca madre, vegetación de galería junto a encinas y castaños.**

USO ACTUAL: Puente

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 14/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Conjunto Pórtugos-Busquistar

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: LOS LLANOS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASTAÑOS DE LAS ROZAS CODIGO MAPA: 035

TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS

GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al noreste de Los Llanos, junto al Casrio de Las Rozas.

DESCRIPCION:

Conjunto de varios castaños de carácter centenario, cuyo tronco llega hasta los 3,5 m de diámetro, para abrirse en sucesivas ramas.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Castaños de grandes dimensiones, junto a la carretera de la Alta Alpujarra.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Aparentemente sanos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Margen izquierda del río Trevez, sobre sustrato silíceo, con abundancia de castaños y encinas principalmente.

USO ACTUAL: Ornamental

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 11/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Señalización para visita
- Acondicionamiento del espacio más cercano.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de la Alpujarra y en la publicación correspondiente.

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: LOS LLANOS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASTAÑOS DE LOS LLANOS CODIGO MAPA: 036

TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS

GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS

LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto a la carretera que une Busquistar y Trevez.

DESCRIPCION:

Conjunto de varios castaños, con un tronco que supera en algunos casos los dos metros de diámetro, y que se dividen en multiples ramas que conforman la copa.

ASPECTOS HISTORICOS:

Mas de un siglo de vida.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de castaños centenarios y de gran porte.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Aparentemente sanos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Basuras.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, en la margen derecha del río Trevez, sobre sustrato predominantemente de silíceo. Vegetación de castaños, encinas, robles y pinos de repoblación.

USO ACTUAL: Ornamental

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 12/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Retirada de basuras
- Acondicionamiento de la zona más próxima

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de la Alpujarra y en la publicación correspondiente.

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: BUSQUISTAR NUCLEO: LOS LLANOS PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CASA PEONES CAMINEROS DE EL VISO CODIGO MAPA: 037  
TIPO DE ELEMENTO: OTROS ELEMENTOS  
GRUPO: OTROS ELEMENTOS  
LOCALIZACION ESPECIFICA: En el paraje conocido como Cruz del Viso, en el km 28 de la carretera de la Alta Alpujarra.

## DESCRIPCION:

Edificación de una altura, construida en mampostería con cadenas de sillares en las esquinas, con cubierta de pizarra a dos aguas, presentando sendas torres de dos alturas con cubierta a cuatro aguas con remate y chimenea. A ambos lados se adosan módulos de servicios de cubierta plana y pérgola.

Los vanos son adintelados recercados por sillares, los cuales en la parte superior se presentan como dovelas de un arco deprimido rectilíneo con resalto en la clave.

## ASPECTOS HISTORICOS:

Principios del S XX

## INTERES ETNOLOGICO:

Elemento cuyo objetivo era garantizar abierta y en buen estado, la carretera durante la mayor parte del año.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Depósito de agua sobre una de las cubiertas.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, en la margen derecha del río Trevez, sobre sustrato silíceo. Aparen castaños, robles y encinas, junto a algunas retamas y abundantes zarzas.

USO ACTUAL: Refugio en desuso

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM/ASH

FECHA: 12/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Tratamiento paisajístico del depósito

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Recuperación como refugio.