

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE LA ERMITA CODIGO MAPA: 001  
TIPO DE ELEMENTO: ERA  
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Borde noroeste del núcleo de población.

## DESCRIPCION:

Era semicircular, de aproximadamente 4 m. de radio, enlosada con laja de micaesquisto, construida sobre un potente balate de sustentación. Presenta poyo corrido perimetral de nueva factura y balates rectos en ángulo, en cabeza.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

## INTERES ETNOLOGICO:

Tipología tradicional. Función agro-industrial histórica.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

Restaurada. Presenta exceso de vegetación espontánea.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Doble tendido eléctrico. Chatarra, escombros y restos de quema sobre la era.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno periurbano de contacto de espacio agrícola aterrazado con el casco urbano. Depósito de agua potable.

USO ACTUAL: Mirador

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Mantenimiento y conservación.
- Retirada de escombros y limpieza general

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira
- Espacio para actividades recreativas.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERAS DE LA VENTA CODIGO MAPA: 002

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Borde noroeste de la población de Pampaneira. Sobre la carretera GR 421.

DESCRIPCION:  
**Conjunto de dos eras de trilla circulares, enlosada con laja de micaesquistos. Se encuentran conformadas por muros perimetrales para la sustentación de la plataforma. La de mayor tamaño presenta en muro testero sendos cajeados.**

ASPECTOS HISTORICOS:  
**No datado.**

INTERES ETNOLOGICO:  
**Elemento vital en la cadena de transformación del cereal par garantizar el autoabastecimiento histórico de la población.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:  
MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL  
B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:  
B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:  
**La era sur se encuentra completamente restaurada, con inclusión de un poyo perimetral. La era norte se encuentra abandonada y gravemente deteriorada con hundimiento del muro de pies.**

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:  
MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:  
**Subestación y tendido eléctrico. Panel de bienvenida, de obra, que desequilibra la percepción paisajística. Cortijo inmediato con acumulación de materiales no consonantes.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:  
**Cultivos hortofrutícolas. Pista de acceso al río que rodea al conjunto por el oeste.**

USO ACTUAL: Recreativo VISITABLE   
PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa  
TECNICO ASH FECHA: 20/02/02  
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:  
**Reconstrucción completa de la era norte. Eliminación de panel de la era sur.**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:  
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira.  
- Espacio para actividades culturales.  
- Espacio para actividades recreativas.  
- Sería factible la creación de un pequeño parque, con vegetación autóctona, en los espacios periféricos e intermedios.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE PLACIDO ALTO CODIGO MAPA: 003

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Márgen izquierda del Río Poqueira, junto al arranque de levante del dique de "La Poza" y junto a la pista de acceso.

DESCRIPCION:

**Construcción de dos alturas construida en mampostería con piedra vista, del lugar. La fachada conserva, perceptibles, dos cárcavos de bóveda rebajada. Presenta curiosos vanos estrechos y altos sobre cárcavos.**

ASPECTOS HISTORICOS:

**No datado.**

INTERES ETNOLOGICO:

**Función etno-agrícola. Fachada con vanos y cárcavos.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

**Muy arruinado, resulta difícil percibir el grado de conservación del conjunto al encontrarse encerrado y semioculto. No obstante aparenta solidez en fachada y cimentación, máxime cuando existe una corriente continua de agua que discurre por sus cárcavos.**

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**Construcción difícilmente perceptible por haber sido "asfixiada" por las transformaciones realizadas en el entorno: pista y dique.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Ubicado sobre el antiguo cauce del Río Poqueira, hoy sobreelevado por la construcción del dique, encontrándose rodeado de una feraz vegetación espontánea.**

USO ACTUAL: Abandono

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación de restos o reconstrucción completa. Búsqueda de solución técnica que facilite el acceso y la mayor percepción del elemento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos del Barranco de Poqueira.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira.
- Tras su consolidación, podría formar parte del posible museo etnográfico molinar de Pampaneira, que sobre la base del Molino de Plácido Bajo, unificaría los cercanos molinos del municipio.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINOS DE CABRERA CODIGO MAPA: 004  
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO  
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Márgen izquierda del Río Poqueira, 200m. aprox. aguas arriba de los molinos de Plácido. Sobre "La Poza".

DESCRIPCION:  
Conjunto compuesto por dos molinos dispuestos de forma escalonada. El superior, formado por varias crujiás, presenta sala de molienda al norte y vivienda adosada al sur. Este, conserva los dos cárcavos de medio cañón, desde donde el agua pasaba al segundo molino a través de un ancho caz y un cubo cilíndrico. La fábrica es la tradicional de mampostería con piedra vista, con antiguas cubiertas de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:  
No datado.  
INTERES ETNOLOGICO:  
Función etno-agrícola. Estructura del molino superior integrada en la roca madre. Cárcavos del mismo. Curioso cubo exento del molino inferior, con paso del camino bajo un dintel que soporta el caz.

VALORACION INTERES/CALIDAD:  
MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL  
B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:  
B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:  
Completamente en ruina con pérdida de cubiertas y desplazamientos de muros. La invasión de la vegetación impide comprobar la posible permanencia de los cárcavos del molino inferior.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:  
MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:  
No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:  
Espacio aluvial artificial, al frente, generado por la retención provocada por el dique del río. Vegetación de ribera y galería con sauces, fresnos, álamos y zarzas.

USO ACTUAL: Abandono VISITABLE   
PROPIETARIO: José Cabrera FUENTE INFORMATIVA: Directa  
TECNICO: ASH FECHA: 20/02/02  
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:  
Consolidación de restos con limpieza de la vegetación espontánea o posible reconstrucción completa, intentando salvar cárcavos y cubos de la construcción primitiva.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:  
- Inclusión en el Itinerario de los Molinos del Barranco de Poqueira.  
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE CACHARICHE CODIGO MAPA: 005

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Márgen derecho del Río Poqueira, en la acequia de Cachariche. A la altura del dique de "La Poza".

DESCRIPCION:

**Molino construido en mampostería de piedra vista, compuesto por una sola crujía y posible porche hoy prácticamente desaparecido. Conserva sendos cubos de presión, cilíndricos, embutidos en cuerpos de planta cuadrangular. Los cárcavos son imperceptibles debido a la invasión de la vegetación.**

ASPECTOS HISTORICOS:

**No datado.**

INTERES ETNOLOGICO:

**Atendía, en mayor medida, a los múltiples cortijos de la ladera derecha del río, siendo el único molino del término municipal ubicado en esta margen y sobre esta acequia, del que quedan vestigios. Un enorme cerezo da sombra al conjunto.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

**Cubiertas totalmente hundidas, si bien los muros, a pesar de su deterioro, se muestran aparentemente sólidos.**

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**Entubado de la acequia que ha dado lugar a la seca de un gran castaño en el entorno y amenaza con la seca del cerezo.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Situado en una media ladera de acentuada pendiente con bancales de pequeñas dimensiones dispuestos en terrazas. Domina la masa aflorante de roca metamórfica.**

USO ACTUAL: Abandono

VISITABLE

PROPIETARIO: Herederos de Narciso

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: ASH

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

**Consolidación de restos. Descubrimiento de los cárcavos. Señalización para visita. Perforación puntual de la acequia para generar goteo de riego de supervivencia sobre el cerezo.**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos del Barranco de Poqueira.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE PLACIDO BAJO CODIGO MAPA: 006  
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO  
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Márgen izquierda del Río Poqueira. Junto al dique y puente de "La Poza", bajo la pista de acceso al mismo.

DESCRIPCION:

Construcción de dos alturas, más cárcavos, distribuida en dos alas. La situada al norte, estaba dedicada a vivienda, mientras que la situada al sur correspondía a las labores molineras. Esta, presenta dos cárcavos de bóveda rebajada en nivel inferior, sala de molienda sobre los mismos y almacén trasero, espacio, este último, donde se ubican los cubos. El acceso, en rincón, presenta un pequeño tinao triangular. Se encuentra protegido de las crecidas del río, mediante un potente espigón semicilíndrico. La fábrica es de mampostería en piedra vista, presentado pilas tras con contrafuerte, entre los cárcavos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Función etno-agrícola. Estructura.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCALA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Pérdida completa de cubiertas y de parte de la fachada. Amenaza de ruina completa de no intervenir de forma urgente.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Pista de acceso que presiona en exceso sobre la construcción. Los cubos no son claramente perceptibles por la invasión de la vegetación espontánea.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Río Poqueira, que discurre encajonado aguas abajo sobre micaesquistos y cuyo cauce ha sido transformado aguas arriba, con construcción de un dique sobre el que se reconstruye anualmente una poza de recreo. Se aprecian restos de salicáceas y fresnos, vegetación propia del antiguo bosque de galería. En cota inmediatamente superior aparecen los restos del Molino de Plácido Alto.

USO ACTUAL: Abandono.

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación urgente de restos. Restauración completa salvaguardando íntegramente los restos de la construcción actual.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos del Barranco de Poqueira.
- Espacio para actividades culturales.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira.
- Por su ubicación se descarta como equipamiento hostelero. Sería factible la creación de un museo molinar, tras una restauración y reconstrucción fidedigna.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA

NUCLEO: PAMPANEIRA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: TELARES DE PAMPANEIRA

CODIGO MAPA: 007

TIPO DE ELEMENTO: TALLER TRADICIONAL

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el núcleo urbano.

DESCRIPCIÓN:

Conjunto de telares tradicionales de "bajo lizo" utilizados por sus propietarios para tejer mantas y jarapas de gran atractivo, siguiendo las técnicas tradicionales.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Talleres que conservan las antiguas técnicas tradicionales.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Viviendas tradicionales.

USO ACTUAL: Producción artesanal.

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: BARRIO ALTO CODIGO MAPA: 008  
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona alta de Pampaneira

DESCRIPCION:

Barrio formado por las casas más antiguas del pueblo. Presentan una tipología alpujarreña caracterizada por estar construidas en mampostería a piedra vista o enlucida, de una o dos alturas, con cubierta plana de launa, y alero de laja, sobresaliendo las características chimeneas troncocónicas alpujarreñas. Las calles son claramente estrechas, tortuosas y empinadas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Es el barrio más antiguo y representativo de Pampaneira.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano formado por calles y viviendas tradicionales, así como por el medio natural con castaños, encinas y quejigas.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: Diversa

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación del barrio.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: PAMPANEIRA

NUCLEO: PAMPANEIRA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CALLE VERONICA

CODIGO MAPA: 009

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Bajo la plaza de la población.

DESCRIPCION:

Calle estrecha de fuerte pendiente, flanqueada por casas que conservan su tipología alpujarreña. Presenta una canalización excavada en el centro de la calle, con el fin de evacuar el agua de escorrentía de la lluvia, además de alojar el paso de la acequia.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Calle alpujarreña con acequia excavada en la misma.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación del conjunto de viviendas del entorno.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano tradicional.

USO ACTUAL: Via pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación de la calle.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CONJUNTO DE PAMPANEIRA CODIGO MAPA: 010  
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Pampaneira

DESCRIPCION:

Núcleo urbano formado por viviendas dispuestas escalonadamente de clara tipología alpujarreña, caracterizada por tener planta rectangular, estar construidas en mampostería con enfoscado y blanqueado, presentando cubiertas planas de launa, con chimeneas cuadradas o troncocónicas. Entramado urbano de calles estrechas, tortuosas y empinadas.

ASPECTOS HISTORICOS:

Conformado en su actual disposición y tipología en época medieval musulmana.

INTERES ETNOLOGICO:

Núcleo urbano de tipología alpujarreña que goza de protección como conjunto histórico-artístico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado. Voladizo sustentado por vigas de hierro en "V" localizado junto a la iglesia. Diversos elementos dispersos que no guardan tipología.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Río Poqueira. Cultivos aterrizados sustentados por balates. Vegetación compuesta por castañar, encinar, quejigal y monte bajo.

USO ACTUAL: Núcleo urbano

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJMH

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: Diversa

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación de su tipología.  
Depuración de elementos estilísticos disonantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: TINAOS DE PAMPANEIRA CODIGO MAPA: 011

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Distribuidos por el núcleo urbano de Pampaneira.

**DESCRIPCION:**

**Pasadizos ubicados entre las casas, dando como resultado calles con techo de vigas de madera, sobre el cual se ubica una segunda planta de una casa, para de este modo aprovechar mejor el espacio disponible.**

**ASPECTOS HISTORICOS:**

**No datado.**

**INTERES ETNOLOGICO:**

**Tinaos o pasadizos bien conservados, que suponen uno de los mayores atractivos de la tipología constructiva alpujarreña.**

**VALORACION INTERES/CALIDAD:**

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

**PROTECCION ACTUAL**

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

**PROTECCION SUGERIDA:**

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

**ESTADO DE CONSERVACION:**

**Buen estado general de conservación.**

**VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:**

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

**ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:**

**No destacables.**

**CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:**

**Entorno urbano formado de calles y viviendas.**

USO ACTUAL: Vivienda - Vía pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: Diversa

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:**

**Mantenimiento y conservación.**

**PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:**

**- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira**

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LA PUNTANILLA CODIGO MAPA: 012

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : A media ladera, en la margen derecha del río Poqueira.

DESCRIPCION:  
**Cortijo formado por una nave rectangular, construida en mampostería a piedra vista, Presenta cubierta plana de launa, así como vanos adintelados, pudiendose observar también una pequeña era circular de pequeño tamaño y enlosada.**

ASPECTOS HISTORICOS:  
**No datada.**

INTERES ETNOLOGICO:  
**Cortijo que consvra las características fundamnetales de la tipología tradicional.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**No destacables.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Entorno de media ladera dominado por matorral de monte bajo, pastizal, algunos almendros y castaños.**

USO ACTUAL: Semiabandonado VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJMh FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos del Barranco de Poqueira
- Estudiar su posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA

NUCLEO: PAMPANEIRA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO TAMBOR

CODIGO MAPA: 013

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : A media ladera, al oeste del río Poqueira, en el paraje El Molino.

DESCRIPCION:

Cortijo de tipología alpujarreña, construido en mampostería a piedra vista, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Ubicado a media ladera, presenta una era circular enlosada con lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera con presencia de vegetación en la que se distinguen encinas y castaños.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento como casa rural.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA

NUCLEO: PAMPANEIRA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: O-SEL-ING

CODIGO MAPA: 014

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen derecha del Barranco del Poqueira, a 1600 m de altitud, bajo el pico de la Atalaya, al sureste del mismo.

DESCRIPCION:

Antiguos cortijos alpujarreños rehabilitados y acondicionados para el desarrollo de actividades de iniciación a la filosofía y vida budista. Funcionan como centro de retiro y meditación, complementándose con alojamiento y actividades. Se han construido nuevos cortijos como alojamientos, conservando sus antiguos banales y era de trilla.

ASPECTOS HISTORICOS:

Fundado en 1982, sobre las antiguas ruinas de una cortijada tradicional alpujarreña.

INTERES ETNOLOGICO:

Ha conservado la tipología tradicional alpujarreña, y además ha introducido elementos propios de la filosofía budista.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, tanto en las construcciones como de los elementos agrícolas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y domo blanco.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno agrícola tradicional.

USO ACTUAL: Centro de retiro

VISITABLE

PROPIETARIO: Comunidad budista.

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JEG

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: Diversa

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

No procede.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DE LA LIBERTAD CODIGO MAPA: 015  
TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA  
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona baja de la población.

DESCRIPCION:  
**Plaza de planta poligonal, empedrada con canto rodado, presidida por la fachada de la iglesia. Está rodeada por viviendas y calles que guardan la tipología alpujarreña, siendo además el centro neurálgico del núcleo. En ella se ubica el Centro de Visitantes del Parque Natural de Sierra Nevada, así como una gran cantidad de negocios orientados al turismo.**

ASPECTOS HISTORICOS:  
**No datada.**

INTERES ETNOLOGICO:  
**Plaza principal del núcleo.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

**Buen estado de conservación.**

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**Voladizo sustentado por estructura metálica en "V" que no guarda la tipología.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Entorno urbano.**

USO ACTUAL: Plaza pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: Diversa

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de elementos disonantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DE SAN ANTONIO CODIGO MAPA: 016

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle que parte de la Plaza de la Libertad. En el lateral izquierdo de la iglesia.

DESCRIPCION:  
**Fuente ubicada en el interior de una pequeña bóveda de medio cañon empotrada en muro de mampostería, del que destacan las dovelas de laja del arco frontal. Presenta tres caños que vierten a un pequeño pilar. En el testero del medio punto aparece una cartela de baldosines con versos alusivos la fuente.**

ASPECTOS HISTORICOS:  
**No datado.**

INTERES ETNOLOGICO:  
**Apreciable presencia paisajística.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:  
MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL  
B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:  
B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:  
**Buen estado de conservación.**

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:  
MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:  
**Papelera metálica.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:  
**Entorno urbano dominado por la iglesia de la población.**

USO ACTUAL: Fuente VISITABLE   
PROPIETARIO: Ayuntamiento FUENTE INFORMATIVA: Directa  
TECNICO FJM FECHA: 20/02/02  
BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:  
- Mantenimiento y conservación  
- Sustitución de la papelera metálica por otra menos disonante  
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:  
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DEL CERRILLO CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Estación

DESCRIPCION:

**Fuente de cuatro caños que vierten agua sobre un pequeño pilar. Se encuentra transformada con con enfoscado. Está ubicada en una pequeña placita empedrada, apoyada sobre un muro de mampostería a piedra vista y blanqueado.**

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Fuente cuidada y conservada que presenta de cierto atractivo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: PAMPANEIRA

NUCLEO: PAMPANEIRA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DEL CERRILLO

CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Estación

DESCRIPCION:

Fuente de cuatro caños que vierten agua sobre un pequeño pilar. Se encuentra transformada con con enfoscado. Está ubicada en una pequeña placita empedrada, apoyada sobre un muro de mampostería a piedra vista y blanqueado.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Fuente cuidada y conservada que presenta de cierto atractivo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUÉSTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUÉSTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE GASEOSA DE SONSOLES CODIGO MAPA: 018

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Federico Garcia Lorca

DESCRIPCION:  
Elemento dividido en dos pequeñas fuentes individuales dispuestas escalonadamente, presentando ambas pequeño pilar de mampostería enfoscada, así como un frontón blanqueado de mampostería a piedra vista, enmarcada por falsas pilastras y pequeña alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Fuente gaseosa.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano y natural de matorral de monte bajo y pastizal.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: LAVADERO DEL CERRILLO CODIGO MAPA: 019  
TIPO DE ELEMENTO: LAVADERO  
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Estación

DESCRIPCION:  
**Lavadero de planta rectangular con dos vanos de arco de medio punto como entrada, presentando suelo enlosado y paredes enlucidas y blanqueadas. En el interior del recinto se encuentran 10 pilas lavaderos.**

ASPECTOS HISTORICOS:  
**No datado.**

INTERES ETNOLOGICO:  
**Antiguo lavadero que constituía el principal punto de encuentro y comunicación entre la población femenina de la localidad.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

**Elemento consolidada por reciente restauración, en la cual, debido al exceso de linealidad en el tratamiento, ha perdido gran parte de su valor etnológico.**

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**No destacables.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Entorno urbano.**

USO ACTUAL: Turístico

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Tratamiento paisajístico con el fin de restarle linealidad al elemento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: PAMPANEIRA

NUCLEO: PAMPANEIRA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE PAMPANEIRA

CODIGO MAPA: 026

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza de la Libertad

## DESCRIPCION:

Consiste en una nave rectangular y capilla mayor diferenciada mediante un arco. La nave presenta a los pies una tribuna de madera sobre canes dobles y se cubre con una armadura de limabordón con cuadriles y tirantes apeinazados. La portada latericia, situada a los pies, es una simplificación del tradicional esquema toscano: con sencillo entablamento y fajas laterales enmarcando una puerta con arco de medio punto y moldura en la línea de imposta. Sobre la portada y en los muros laterales se disponen óculos abocinados que iluminan el interior. La torre, arrimada a la cabecera en el lado de la epístola, es de planta cuadrada y dispone de un campanario con tejado a cuatro aguas y un vano de medio punto en cada lateral. Los muros son de rafas y cintas de ladrillos, y cajones de mampostería.

## ASPECTOS HISTORICOS:

La primitiva iglesia de Pampaneira debió construirse en el segundo tercio del siglo XVI y no fue quemada durante la sublevación de los moriscos, por lo que una década más tarde se encontraba en buen estado. No obstante, el albañil Francisco Sánchez hizo algunas obras en 1587 y, de nuevo, Diego González la repara en 1667. A comienzos del siglo XVIII estaba hundiéndose y en 1718 el maestro Manuel de Alda Pérez fue a reconocer el sitio donde se tenía que levantar la nueva iglesia y tasar la obra. Los cimientos se abren en 1726, estando la obra de albañilería a cargo de Matías Merino. Dos años más tarde, Alfonso Aguirre viaja a Pampaneira a elegir los árboles para la armadura.

## INTERES ETNOLOGICO:

Es un buen ejemplo de la pervivencia de la arquitectura religiosa mudéjar en la primera mitad del Setecientos. Escudo nobiliario sobre la portada.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA: 

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA 

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP 

## ESTADO DE CONSERVACION:

Presenda serio deterioro de fachadas por restauraciones inadecuadas, con enfoscados de hormigón que incluso han llegado a tapar los mechinales.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA: 

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El cable eléctrico que recorre el perímetro exterior de la iglesia. Fijaciones de tenderetes, inaceptables en la actual consideración debida a los elementos de relevancia arquitectónica.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

La iglesia de Pampaneira preside una plaza rodeada de viviendas antiguas, y algunas modernas, que mantienen la fisonomía tradicional

USO ACTUAL: Iglesia

VISITABLE 

PROPIETARIO: Arzobispado de Gran

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: J. Sánchez Real

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: GÓMEZ-MORENO CALERA/HENARES CUÉLLAR y LÓPEZ GUZMÁN/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía municipal)

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Eliminación del tendido eléctrico del exterior y fijaciones de tenderetes.
- Tratamiento de paramentos.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alta Alpujarra.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA

NUCLEO: PAMPANEIRA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASTILLO DE POQUEIRA

CODIGO MAPA: 021

TIPO DE ELEMENTO: CASTILLO

GRUPO: ARQUITECTURA MILITAR

LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona este del municipio, lindando con el límite del término municipal de la Tahá. Bajo la carretera comarcal.

DESCRIPCION:

Castillo construido sobre un pequeño peñón de naturaleza metamórfica formado por un bastión provisto de encofrado, asociado a un pequeño aljibe. Está construido en mampostería a piedra vista de esquistos, presentando lienzo de tapial con huellas de encofrado y restos de enlucido. Sus restos denotan la presencia de dos recintos, así como muros que pueden corresponder a otros recintos.

ASPECTOS HISTORICOS:

Castillo que salvaguardaba la Tahá de Poqueira, controlando la Sierra Mecina, así como los valles del Poqueira y del Guadalfeo. Data de los siglos XI y XII.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguo castillo defensivo ubicado en un lugar estratégico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado debido a grave deterioro.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno alomado formado por afloramientos de material metamórfico, así como matorral de monte bajo con encinar disperso.

USO ACTUAL: Turístico

VISITABLE:

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: MARTÍN GARCÍA, BLEDA PORTERO y MARTÍN CIVANTOS/TRILLO SAN JOSÉ/CARRASCOSA SALAS/MALPICA CUELLO/BARBOSA GARCÍA y RUIZ RUIZ (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Excavación arqueológica.

Estudio sobre la conveniencia de su posible reconstrucción parcial, restauración o consolidación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

# INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALHAYAR CODIGO MAPA: 022

TIPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO HUMANO

GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA: A unos dos kilometros al SW del nucleo de población de Pampaneira. Sobre carretera GR421.

## DESCRIPCION:

**Despoblado ya desaparecido, que constituyó uno de los barrios bajo-medievales de la Tahá de Poqueira. Fue abandonado posiblemente, como consecuencia de la expulsión de los moriscos.**

## ASPECTOS HISTORICOS:

**Origen medieval.**

## INTERES ETNOLOGICO:

**Posiblemente encierra una importante información histórica de la época. Según información local, en las cercanías apareció una necrópolis de la época.**

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

## PROTECCION ACTUAL:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

## ESTADO DE CONSERVACION:

**Solo se aprecian restos de algunos muros de difícil datación. Es de suponer la existencia de gran información enterrada.**

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**No destacables.**

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Media ladera aterrazada con cultivos abandonados. Encinar disperso. Ruinas de cortijos. Acequia de Cachariche.**

USO ACTUAL: Agrícola

VISITABLE  difícil detección

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Prospección arqueol

TECNICO: LCB

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: TRILLO SAN JOSÉ (ver bibliografía del municipio)

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

**Protección específica. Excavación arqueológica.**

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

**- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira.**

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MACABE DE LA ERMITA CODIGO MAPA: 023

TIPO DE ELEMENTO: NECROPOLIS

GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA: Bajo el Barrio Alto, junto a la Era de la Ermita.

DESCRIPCION:  
**Zona adyacente a la Era de la Ermita, formada principalmente por herbazal y matorral de bajo porte, en la que se encuentran enterrados restos de un antiguo macabe.**

ASPECTOS HISTORICOS:  
**No datado.**

INTERES ETNOLOGICO:  
**Punto de especial interés arqueológico.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATÁLOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Por determinar.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**No destacables.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Entorno urbano en el que predomina la Era de la Ermita.**

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Información local

TECNICO FJMH

FECHA: 20/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Prospección arqueológica.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: CASILLA DE LOS MOROS CODIGO MAPA: 024  
TIPO DE ELEMENTO: OTROS ELEMENTOS  
GRUPO: OTROS ELEMENTOS  
LOCALIZACION ESPECIFICA : Pico de Alegas, entre las cuencas altas de los ríos Chico y Poqueira. A 2703m de altitud.

DESCRIPCION:  
Corresponde a varias casamatas procedentes de la guerra civil española, comunicadas entre sí mediante trincheras. La fábrica es de mampostería y ladrillo. Conservan vano de disparo.

ASPECTOS HISTORICOS:  
Datan de la Guerra Civil de 1936-39.

INTERES ETNOLOGICO:  
Función defensiva que refleja la situación de inestabilidad, debido a la cercanía del frente, en que se encontraba la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:  
MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL  
B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO:  NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:  
B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIPIO:

ESTADO DE CONSERVACION:  
Semiderruidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:  
MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:  
No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:  
Piornal y pastizal de alta montaña sobre sustrato silíceo. Afloramiento de material metamórfico.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE:   
PROPIETARIO: Monte público FUENTE INFORMATIVA: Directa  
TECNICO: JEG FECHA: 8/03/02  
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación de restos.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico del Barranco de Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: EL OLIVAR CODIGO MAPA: 025

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Pago del tajo del Olivar. Bajo carretera GR 421 PK 59,5. Entre acequias de Orgiva y Cerro Negro.

DESCRIPCION:

**Cortijo de una y dos alturas, de planta poligonal irregular, en fábrica de mampostería de piedra vista del lugar con barro. Está constituido por diversos módulos en disposición escalonada para su adaptación a la pendiente del terreno, distribuidos en torno a un pequeño corral central descubierto. Cubierta plana de launa con alero de laja. Las estancias de la planta baja corresponden en su mayor parte a corrales y almacenes, mientras que las superiores corresponden a vivienda. En cota superior aparece la era de trilla, en contacto con la edificación.**

ASPECTOS HISTORICOS:

**No datado.**

INTERES ETNOLOGICO:

**Tipología tradicional. Compleja estructura. Dificil emplazamiento. Percepción paisajística desde Mirador del Castillo. Era de trilla. Carece de acceso rodado. Su difícil ubicación, interés estructural y gran perceptibilidad, le harían acreedor de protección Integral.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

**Sin apenas transformaciones desde su primitiva construcción, presenta el deterioro propio de su antigüedad, aunque conservando, en líneas generales, firme la estructura.**

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**No destacables.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Espacio de muy acusada pendiente, con duras condiciones de habitabilidad, rodeado de pequeñas hazas con uso agrícola residual y olivar de pies dispersos que da nombre a paraje y cortijo. Vegetación de galería en torno a barranco inmediato y acequias cercanas.**

USO ACTUAL: Segunda residencia VISITABLE

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH FECHA: 15/04/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

**Consolidación de muros desde el interior. Restauración de cubiertas. Rehabilitación interior. Control de aguas residuales.**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso agrícola
- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA

NUCLEO: PAMPANEIRA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE SIETE HORNOS

CODIGO MAPA: 026

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Márgen derecha del Río Poqueira, bajo la carretera GR 421. PK 60. Sobre acequia de Orjiva.

DESCRIPCION:

Cortijo tradicional de dos alturas conformado por dos módulos tangentes en esquina. En su fachada sur presenta un porche adosado sobre pilares, así como un muro perimetral que cierra el conjunto en su parte de levante. La fábrica es de mampostería parcialmente enfoscada y la cubierta de launa con beriles de laja. Al NO y en cota ligeramente inferior, aparece una era circular con solería igualmente de laja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Tipología tradicional. Estructura con disposición esquinada de módulos. Gran perceptibilidad desde el Mirador del Castillejo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Presenta parte de la cubierta hundida con riesgo de pérdida del conjunto, si bien una adecuada intervención a tiempo daría lugar a la pervivencia del elemento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Lámina de material plástico para impermeabilización provisional de la cubierta.

CALIDAD Y DESCRIPCION-DEL ENTORNO:

Ubicado sobre un conjunto de hazas en pendiente, ligeramente escalonadas, hoy utilizadas para el pastoreo. Olivar de reciente plantación.

USO ACTUAL: Corral de ganado

VISITABLE

PROPIETARIO: Herederos de Manuel

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 15/04/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación de muros. Renovación de forjados y cubiertas. Rehabilitación general. Control de aguas residuales en caso de ponerse en uso.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Posible alojamiento rural.
- Uso agropecuario.
- Uso residencial.
- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA

NUCLEO: PAMPANEIRA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: EL VENTORRO

CODIGO MAPA: 027

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la margen de levante de la carretera GR 421, PK 58,7.

DESCRIPCION:

Cortijo de dos alturas con planta baja semiexcavada en el terreno. Estructurado en "U" en torno a un corral central descubierto, presenta tinajo de acceso. Construido en mampostería de piedra vista, parcialmente enfoscada, con cubierta plana de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Tipología tradicional. Curioso tinajo en segunda planta desde donde se realiza el acceso.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación al recibir mantenimiento frecuente. No obstante, su apreciable antigüedad, sin haber sido transformado con técnicas y materiales modernos, le confieren cierta precariedad.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio agrícola escalonado en bancales sustentados por balates, con cultivos hortofrutícolas.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: José Portela Alvarez

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 15/04/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Renovación de cubiertas y forjados, así como consolidación de muros, evitando su pérdida de calidad paisajística.. Mejora interior.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso agrícola.
- Uso residencial.
- Posible alojamiento rural.
- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA

NUCLEO: PAMPANEIRA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LOS PAJARILLOS ALTO

CODIGO MAPA: 028

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Sobre la carretera GR 421, PK 59.

DESCRIPCION:

Edificación de una altura, en fábrica de mampostería con cubierta de launa, escalonada en cuatro niveles para su adaptación a la pendiente topográfica. Presenta un corral exento y era de trilla, situados ambos en cota inferior.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Tipología tradicional. Estructura adaptada a la pendiente. Importante era de trilla compartida con el cortijo vecino.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:  NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

La vivienda se encuentra restaurada prácticamente en autoconstrucción, lo que da lugar a la conservación de sus primitivas características. El corral exento, se encuentra transformado por utilización de nuevos materiales.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Enfoscado con hormigón, lo que ha dado lugar a la pérdida de la manifestación exterior de los mampuestos. Bloques de hormigón vistos y lámina de plástico en corral.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Corresponde al elemento situado e superior cota del conjunto de la primitiva cortijada de Los Pajarillos, hoy muy reformada salvo en lo que se refiere al caso que nos ocupa. Se encuentra rodeada de bancales de cultivo y bosque de ribera correspondiente a barranco cercano.

USO ACTUAL: Agrícola

VISITABLE

PROPIETARIO: Antonio Romera Yañ

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 15/04/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación de muros, cubiertas y forjados. Tratamiento paisajístico de elementos disonantes. Mejora interior.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso residencial.
- Uso agrícola.
- Posible alojamiento rural.
- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRANUCLEO: PAMPANEIRAPROVINCIA: GRANADADENOMINACION ELEMENTO: HAZA LARGACODIGO MAPA: 029TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLEGRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIALLOCALIZACION ESPECIFICA: Sobre carretera GR 421, PK 58.2 aprox. En pago de Haza Larga.

## DESCRIPCION:

Conjunto de diversos cuerpos escalonados, adosados, de una altura. La fábrica es de mampostería en piedra vista o enfoscada. El módulo superior, exento, es de construcción relativamente reciente, presentando bloques de hormigón vistos.

## ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

## INTERES ETNOLOGICO:

Tipología tradicional. Disposición escalonada. Era de trilla.

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA: 

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA 

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP 

## ESTADO DE CONSERVACION:

Se encuentra restaurado en las unidades situadas a mayor cota. Amenaza de ruina en otras unidades menores.

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA: 

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Bloques de hormigón vistos en la construcción mas elevada. Potente y largo muro de hormigón anclado, creado para el control del deslizamiento. Tendido eléctrico.

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cultivos hortofrutícolas en hazas escalonadas. Fuerte afloramiento de filitas que generó un importante deslizamiento en época reciente, amenazando la estabilidad del cortijo.

USO ACTUAL: ResidencialVISITABLE PROPIETARIO: No identificadoFUENTE INFORMATIVA: DirectaTECNICO ASHFECHA: 15/04/02BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación y restauración general, especialmente necesaria en las unidades situadas en menor cota. Enfoscado y blanqueado de construcción de bloques. Tratamiento paisajístico del muro de control de deslizamiento.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso agrícola.
- Uso residencial.
- Posible alojamiento rural.
- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRANUCLEO: PAMPANEIRAPROVINCIA: GRANADADENOMINACION ELEMENTO: VENTA DEL AIRE ALTOCODIGO MAPA: 030TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLEGRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIALLOCALIZACION ESPECIFICA: Elemento situado a mayorcota del conjunto de Venta del Aire. Junto a la linde con el TMs de Carataunas y Soportujar

## DESCRIPCION:

**Cortijo de disposición fuertemente escalonada, de apreciable tamaño. Se encuentra estructurado en torno a una vivienda de dos alturas, con diversas dependencias agrícolas de una sola planta y corral descubierto al frente. La fábrica es de mampostería con piedra vista y enfoscada.**

## ASPECTOS HISTORICOS:

**No datado.**

## INTERES ETNOLOGICO:

**Tipología tradicional muy conservada. Compleja estructura. Castaño centenario en esquina SO.**

## VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA: 

## PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA 

## PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP 

## ESTADO DE CONSERVACION:

**Cuerpo central restaurado. Corrales y muros exteriores parcialmente derruidos. Torre de tendido eléctrico.**

## VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA: 

## ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**Asfaltado parcialmente visible en cubierta de cuerpo central.**

## CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Espacio agrícola aterrazado sobre fuerte pendiente, actualmente abandonado en su mayor parte. Cortijos diseminados, reconstruidos en su mayor parte.**USO ACTUAL: Segunda residenciaVISITABLE PROPIETARIO: Walther FrimodigFUENTE INFORMATIVA: DirectaTECNICO ASHFECHA: 15/04/02BIBLIOGRAFIA: No aparece

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Reposición de cubiertas y forjados. Reconstrucción de muros dañados. Mejora interior.

## PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso residencial.
- Posible alojamiento rural.
- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.
- Inclusión del castaño centenario en el Itinerario de Arboles Centenarios de La Alpujarra y en la publicación correspondiente.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: EL MENCHON CODIGO MAPA: 031

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Pago de El Menchón, entre barrancos de Halaya y Atalaya. Sobre acequia de Casariche.

DESCRIPCION:  
**Cortijo tradicional de leve disposición escaionada, con vivienda de dos alturas en la parte posterior y corrales al frente. La fábrica es de mampostería de piedra vista o enfoscada.**

ASPECTOS HISTORICOS:  
**No datado.**

INTERES ETNOLOGICO:  
**Tipología tradicional. Gran dominio paisajístico.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Recibe mantenimiento especialmente en la parte de vivienda, encontrándose los corrales en estado mas deficiente.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**No destacables.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Ubicado sobre una ruptura de pendiente de la media ladera, se encuentra rodeado de hazas con cultivos herbáceos y bosque de encinar silicícola.**

USO ACTUAL: Agropecuario

VISITABLE:

PROPIETARIO: No identificado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: ASH

FECHA: 15/04/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración de corrales.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso agropecuario.
- Uso residencial.
- Posible alojamiento rural
- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE EMILIO PEREZ CODIGO MAPA: 033

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Bajo el Cerro de la Atalaya y sobre la pista de la sierra

DESCRIPCION:  
**Cortijo de amplias dimensiones, de planta poligonal irregular, con múltiples crujiás, levemente escalonadas, a las que se suman dos pequeñas construcciones exentas. Está compuesto por dos viviendas adosadas, nucleadas por un corral central. Ambas viviendas presentan sendos tinaos de acceso, compartiendo una era enlosada con laja, ubicada en la parte posterior. Se encuentra construido en mampostería de piedra vista.**

ASPECTOS HISTORICOS:  
**No datado.**

INTERES ETNOLOGICO:  
**Tipología y estructura tradicional. Tinaos. Era de trilla.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:  
MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL  
B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:  
B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:  
**El cortijo se encuentra cuidado si bien presenta cierto deterioro propio de su antigüedad.**

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:  
MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:  
**No destacables.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:  
**Espacio agrícola con cultivos hortofrutícolas. Encinas dispersas y nogales cultivados. Tajo de material metamórfico.**

USO ACTUAL: Agrícola VISITABLE   
PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa  
TECNICO: ASH FECHA: 15/04/02  
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCIÓN/RECUPERACION:  
**Consolidación general. Renovación de forjados y cubiertas.**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:  
- Uso agrícola.  
- Uso residencial.  
- Posible alojamiento rural.  
- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LAS PUCHAS CODIGO MAPA: 034

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Paraje de Las Puchas, Al NO del Barranco y cerro de la Atalaya.

DESCRIPCION:  
Cortijo de apreciable tamaño, de una altura, ligeramente escalonado. La distribución corresponde con zona de vivienda en la parte frontal y cuadras, así como almacenes de uso agrícola, en la posterior. Al frente presenta un largo porche enlosado y descubierto, utilizado para las labores tradicionales y el descanso. La fábrica es de mampostería con piedra vista en su mayor parte. Dispone de sendas balsas de riego, así como era de trilla circular, enlosada.

ASPECTOS HISTORICOS:  
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:  
Tipología y estructura tradicional. Era de trilla.

VALORACION INTERES/CALIDAD:  
MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL  
B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:  
B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:  
Las mejoras aplicadas periódicamente, con técnica tradicional, han favorecido la conservación de los valores fundamentales del elemento, que no obstante precisa de mayor intervención en determinadas partes.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:  
MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:  
Bloques de hormigón vistos y alero del lateral norte. Rejas de hierro corrugado en ventanas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:  
Espacio agrícola en pendiente, dominado por grandes hazas abandonadas en su mayor parte, cultivos hortofrutícolas y nogales. Domina, en espacios no cultivado, el roquedo aflorante de material metamórfico con encinar residual, así como el junqueral en zonas más húmedas.

USO ACTUAL: Agrícola VISITABLE   
PROPIETARIO: Ricardo Gómez y fam FUENTE INFORMATIVA: Directa  
TECNICO ASH FECHA: 15/04/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:  
Tratamiento general de partes no restauradas. Sustitución de elementos disonantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:  
- Uso agrícola.  
- Posible alojamiento rural.  
- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA

NUCLEO: PAMPANEIRA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BUENA VISTA

CODIGO MAPA: 035

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Pago Fuente de los Gonzalez. Ladera derecha del Río Poqueira. Frente al núcleo de Bubión.

DESCRIPCION:

Cortijo tradicional de dos alturas construido en mampostería de piedra vista o enfoscada. La vivienda se sitúa en las estancias frontales, mientras que en las traseras y laterales aparecen corrales, trojes y cuartos para aperos de labranza. El testero asienta sobre masa rocosa que aflora en el lateral del cortijo. La fachada se encuentra bordeada por un andén que descansa sobre un balate. En el lateral de levante aparece una era de trilla circular enlosada con piedra del lugar.

ASPECTOS HISTORICOS:

INTERES ETNOLOGICO:

Tipología con estructura tradicional. Era de trilla. Impresionantes vistas sobre el Barranco de Poqueira.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

A pesar de su antigüedad y debido a su no excesiva transformación, se mantiene en buen estado debido a las atenciones periódicas que recibe. La era ha sufrido cedimiento en la parte externa.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Chambao adosado, de material vegetal precario. El mismo material situado sobre alguna parte de la cubierta.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ubicado sobre una fuerte pendiente, con bancales no cultivados en su mayor parte, con excepción de algunos utilizados para el policultivo de autoconsumo. Nogales y álamos dispersos.

USO ACTUAL: Agrícola

VISITABLE

PROPIETARIO: Alfredo López Fernán

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: ASH

FECHA: 15/04/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación y reposición de cubiertas en zona de corrales. Restauración de la era. Control de aguas residuales.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso agrícola.
- Posible alojamiento rural.
- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA  
DENOMINACION ELEMENTO: EL BAÑUELO ALTO CODIGO MAPA: 036  
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE  
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL  
LOCALIZACION ESPECIFICA: Paraje del Tambor, bajo la Acequia Nueva.

DESCRIPCION:  
**Cortijo de apreciables dimensiones, de una altura, con varias crujiás en disposición escalonada. Presenta corrales adosados y uno exento. La fábrica es de mampostería en piedra vista y enfoscada. A la espalda presenta, algo alejada, era de trilla circular, enlosada.**

ASPECTOS HISTORICOS:  
**No datado.**

INTERES ETNOLOGICO:  
**Tipología y estructura tradicional. Era de trilla.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MÚNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MÚNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

**Solo la crujiá superior ha sido rehabilitada, encontrándose el resto en estado aceptable, si bien precisadas de tratamiento. Sobrecarga de cubiertas por acumulación de launa y sobrecastigaderas. Corral exento derruido.**

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**No destacables.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Ubicado sobre un gran llano colgado, de alta producción agrícola histórica. Robledal de baja densidad. Pinar de repoblación quemado por un incendio en gran parte.**

USO ACTUAL: Agropecuario

VISITABLE

PROPIETARIO: Ciudoaldo López Fer

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 15/04/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

**Consolidación de muros desde el interior a fin de no deteriorar la estética primitiva. Reposición de cubiertas. Rehabilitación interior. Control de aguas residuales en caso de ponerse en uso.**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso agropecuario.
- Posible alojamiento rural.
- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Barranco del Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DE LA PIUCA CODIGO MAPA: 037

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Paraje de la Piuca. Bajo la Praderilla de los Velazquez. En la cara este de la loma de La matanza.

DESCRIPCION:  
Balsa de riego de conformación circular, que embalsa agua de la Acequia Nueva para atender a cortijos del paraje Las Puchas.

ASPECTOS HISTORICOS:  
No datada.

INTERES ETNOLOGICO:  
Presenta un partidor, en cota inmediatamente superior, que divide el agua en diversos ramales. importante función de regulación hidráulica.

VALORACION INTERES/CALIDAD:  
MUY ALTA:  ALTA:  APRECIABLE:  ALGUNA:  ESCASA:

PROTECCION ACTUAL  
B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:  
B.I.C.:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:  
Transformada en cierta medida por hormigonado irregular. Presenta algunas grietas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:  
MUY BUENA:  BUENA:  REGULAR:  MALA:  MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:  
Hormigonado, el cual, al tiempo que deteriora la imagen paisajística del elemento no mejora ostensiblemente el control del agua , al carecer de mallazo.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:  
Pinar de repoblación y vegetación autóctona donde destaca el rascavejar y el espinal. Haza sin producción.

USO ACTUAL: Agrícola VISITABLE   
PROPIETARIO: Comunidad de regant FUENTE INFORMATIVA: Directa  
TECNICO ASH FECHA: 15/04/02  
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:  
Estudio sobre la conveniencia de un tratamiento paisajístico interior, que al tiempo garantice la estabilidad y mejore la impermeabilidad del elemento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:  
- Uso agrícola.  
- Inclusión en el itinerario Etnográfico del Barranco del Poqueira.

MUNICIPIO: PAMPANEIRA NUCLEO: PAMPANEIRA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BELEZMIN CODIGO MAPA: 038

TIPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO HUMANO

GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA: A unos centenares de metros del extremo nororiental del actual Barrio Alto de Pampaneira.

DESCRIPCION:

**Antiguo asentamiento, ya desaparecido, considerado uno de los mas importantes de la Tahá de Poqueira, en su época.**

ASPECTOS HISTORICOS:

**Aunque no está datado, parece ser que su origen está en una migración de origen yemení.**

INTERES ETNOLOGICO:

**Constituyó uno de los primeros asentamientos de la Tahá, fundado al parecer, por pobladores de origen yemení.**

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP  NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C:  CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:  PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

No se aprecian vestigios del primitivo asentamiento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

**Tendido eléctrico.**

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

**Espacio aterrazado sobre fuerte pendiente. Actualmente ocupado por cultivos hortofrutícolas.**

USO ACTUAL: Agrícola

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios propietarios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO ASH

FECHA: 15/04/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Localización precisa. Prospección arqueológica previa a cualquier otra intervención.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso agrícola.