

MUNICIPIO: PORTUGOS

NUCLEO: PORTUGOS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PARTIDOR DEL MOLINO DEL SOL

CODIGO MAPA: 001

TIPO DE ELEMENTO: PARTIDOR

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Bajo el Molino del Sol, a unos 5m al este del cárcavo.

DESCRIPCION:

Antiguo partidor de acequia, construido en mampostería, que actualmente se encuentra enlucido en cemento. Dividía las aguas que salían del Molino del Sol en tres direcciones: una hacia el río Bermejo, otra hacia la vega, en la margen izquierda, y otra hacia Pórtugos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

A unos 200 m curso arriba hay otro partidor, y unos 100 m aguas abajo otro de similares características.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen, estando actualmente en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El enlucido de cemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre sustrato silíceo y afloramientos de roca metamórfica, con cultivos herbáceos aterrazados de carácter residual y bosque de ribera de castaño, chopo, alisos y zarzas.

USO ACTUAL: Partidor

VISITABLE

PROPIETARIO: Comunidad de regant

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 12/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Pórtugos

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BALSA DEL CASTAÑAR CODIGO MAPA: 002

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: 100 m al oeste de El Chorreón, en el límite municipal con Busquistar.

DESCRIPCION:

Balsa de medianas dimensiones, de planta casi rectangular, construida en mampostería enlucida, presentando un muro hacia el este para salvar la pendiente del terreno, estando el resto excavado en el terreno.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales de siglo XIX, principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Situada junto a un castañar centenario, y muy próxima a El Chorreón y Fuente Agria.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal conservada, encontrándose abandonada e invadida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Se encuentra cercada por una valla metálica en su perímetro.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre sustrato silíceo, con cultivos aterrazados de carácter residual y castaños, chopos y zarzäs.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 12/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Limpieza de la vegetación
- Señalización para visita

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Pórtugos

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DEL LUGAR CODIGO MAPA: 003
TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / BALSA
GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA
LOCALIZACION ESPECIFICA: En el centro del núcleo, entre las calles Tinao y Alberca del Lugar.

DESCRIPCION:

Alberca de grandes dimensiones, de planta cuadrangular con las esquinas redondeadas, construida en mampostería de roca metamórfica. Cuenta con una pequeña construcción de planta cuadrada con cubierta plana para el desagüe.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Grandes dimensiones y localización en el centro del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Se encuentra seca y con vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Valla metálica en el contorno de la balsa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del núcleo, junto a viviendas tradicionales y de nueva construcción.

USO ACTUAL: Alberca de riego

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 15/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Limpieza de la vegetación
- Señalización para visita

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Pórtugos

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERA COCIPJEDRA CODIGO MAPA: 004
TIPO DE ELEMENTO: ERA
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA: 200 m al oeste del núcleo, por el camino a Pitres

DESCRIPCION:
Era de medianas dimensiones, de planta rectangular con las esquinas redondeadas, enlosada con lajas de roca metamórfica. Hacia el sur presenta un muro de mampostería para salvar la pendiente del terreno.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datada.
INTERES ETNOLOGICO:
Se encuentra a medio camino entre Pórtugos y Pitres, junto a un sendero, con magnificas vistas sobre la Tahá de Pitres.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Abandonada, con lajas faltantes e invadida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Material de construcción abandonado y vegetación entre las lajas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Madra sobre sustrato silíceo, con un cortijo de medianas dimensiones en las proximidades, y con cultivos aterrazados de carácter residual.

ESTADO ACTUAL: Abandonada VISITABLE
PROPIETARIO: Ayuntamiento FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO: APS FECHA: 11/02/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:
**Limpieza de la vegetación
Retirada del material de construcción abandonado.**
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
**Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Pórtugos
Inclusión en el Sendero de Pequeño Recorrido Pórtugos-Pitres
Propuesta de mirador**

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE LAS PEÑUELAS CODIGO MAPA: 005
TIPO DE ELEMENTO: ERA
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al norte del núcleo, al final de la Calle Eras.

DESCRIPCION:
Era de medianas dimensiones, de planta oval, enlosada con lajas, presentando un muro de mampostería hacia el sur, para salvar la pendiente del terreno.
ASPECTOS HISTORICOS:
No datada.
INTERES ETNOLOGICO:
Se encuentra situada en el interior del núcleo urbano, y desde ella se dispone de una magnífica panorámica de parte de Pórtugos y de la Sierra de la Contraviesa.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:
Buena, estando actualmente acondicionada como plaza pública.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Enlucido de cemento entre las lajas y tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Espacio perimetral del núcleo urbano, junto a viviendas tradicionales y cultivos aterrazados de carácter residual.

USO ACTUAL: Plaza pública VISITABLE
PROPIETARIO: Ayuntamiento FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO: APS FECHA: 11/02/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:
Sustitución del cemento por otro material más propio de la tipología tradicional de estas construcciones..
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Pórtugos
- Propuesta de mirador

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE ABAJO CODIGO MAPA: 005
TIPO DE ELEMENTO: ERA
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al norte del núcleo, al final de la Calle Eras.

DESCRIPCION:

Era de medianas dimensiones, de planta oval, enlosada con lajas, presentando un muro de mampostería hacia el sur, para salvar la pendiente del terreno.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Se encuentra situada en el interior del núcleo urbano, y desde ella se dispone de una magnífica panorámica de parte de Pórtugos y de la Sierra de la Contraviesa.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buena, estando actualmente acondicionada como plaza pública.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Enlucido de cemento entre las lajas y tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio perimetral del núcleo urbano, junto a viviendas tradicionales y cultivos aterrazados de carácter residual.

USO ACTUAL: Plaza pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 11/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución del cemento por otro material más propio de la tipología tradicional de estas construcciones.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Pórtugos
- Utilización como mirador

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO LA ROTURA CODIGO MAPA: 007
TIPO DE ELEMENTO: MOLINO
GRUPO: LA AGROINDUSTRIA
LOCALIZACION ESPECIFICA: 100 m bajo la Fuente Agria, junto al castañar.

DESCRIPCION:
Molino de pequeñas dimensiones, de planta rectangular, construido en mampostería, con cubierta plana de launa. Solo queda parte de la estructura y del cubo.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
No de los pocos ejemplos que existen en el municipio.

EVALUACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy mal conservado, de difícil acceso y visibilidad, pues el barranco está totalmente cubierto por zarzas.

EVALUACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

ausencia en las inmediaciones.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre sustrato silíceo, de fuerte pendiente, que discurre de norte a sur, con cultivos aterrazados de carácter residual, con castaños, chopos, zarzas y espinar.

ESTADO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE: Acceso difícil/peligroso

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: APS

FECHA: 12/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Limpieza de la vegetación

Señalización para visita

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario del Agua de Pórtugos

MUNICIPIO: PORTUGOS NÚCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE ALBERCA CODIGO MAPA: 008
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Alberca, junto a la estación repetidora de telefonía.

DESCRIPCION:
Edificio de planta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería, con cubierta plana y alero de lajas. Presenta vanos adintelados y rejas de forja en resalto.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datada.

INTERES ETNOLOGICO:
Presenta un pequeño huerto al frente de la casa.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Regular debido al abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Tendido eléctrico y balcón de nueva obra.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Espacio central del núcleo, junto a viviendas tradicionales de una planta, bajo la iglesia.

USO ACTUAL: Abandonada VISITABLE Exteriores
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO APS FECHA: 15/02/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Restauración general
- Eliminación del balcón

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRÁ / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CUARTOS Y CORRALES DEL POROSO CODIGO MAPA: 009
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Alberca del Lugar.

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería de roca metamórfica, sin enlucir, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Cuenta hacia el este con un pequeño huerto que está rodeado por un muro bajo de mampostería, presentando en esta fachada un escalonamiento en la construcción.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa y corrales de bellas proporciones en el centro del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación a pesar de su abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Valla metálica sobre el muro del huerto.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del núcleo, junto a la alberca y viviendas tradicionales transformadas y de nueva planta.

USO ACTUAL: Cerrada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 13/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVÉCHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar
- Propuesta de casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASAS DE LA CALLE CHURRIANA CODIGO MAPA: 010

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Churriana, bajo la Fuente de Churriana. Antes llamada Calle de Abajo.

DESCRIPCION:

Conjunto de viviendas tradicionales alpujarreñas, de planta irregular, de dos alturas, construidas en mampostería de roca metamórfica, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Descaca la presencia de algunos tinaos. Los vanos son adintelados en disposición y forma irregular. Dedicán la planta baja a guardar el ganado y la superior como vivienda.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de viviendas que reflejan la estructura y tipología clásica de la arquitectura alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, estando habitadas actualmente.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico, barandas y rejas que no guardan la tipología.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio urbano, bajo la Fuente de Churriana y viviendas tradicionales.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 11/02/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación del tendido eléctrico
- Sustitución de las rejas por otras más acordes con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DEL PASADIZO CODIGO MAPA: 011

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Cuatro Esquinas, nº 6

DESCRIPCION:
Vivienda de medianas dimensiones, de planta rectangular, de dos alturas, construida en mampostería enlucida, con cubierta plana de launa y alero de lajas sobre canes de madera. En su fachada principal presenta una portada de arco segmentado recercada por moldura, sobre la que hay un balcón con baranda de forja y decoración de cuadradillos y espirales. A ambos lados aparecen sendos balcones con arco segmentado y barandilla con decoración de cuadradillos. En su lado izquierdo presenta un tinajo de apreciables dimensiones.

ASPECTOS HISTORICOS:
Finales del siglo XIX, principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:
Es una de las casa mejor conservadas del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Bueno, encontrándose habitada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Tendido eléctrico y antenas de televisión.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Espacio central del núcleo urbano, junto a viviendas tradicionales y de nueva construcción.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE Exteriores
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO APS FECHA: 11/02/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:
Soterramiento, del tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
 DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE DON RAMON TARIFA CODIGO MAPA: 012
 TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
 GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
 LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Estación.

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, de planta rectangular, construido en mampostería de roca metamórfica enlucida, con cubierta plana de launa y alero de lajas. En su fachada principal presenta vanos de arco segmentado, apareciendo hacia el suroeste una terraza cubierta, de medianas dimensiones con barandilla de forja y decoración de espirales.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de la pocas viviendas del municipio con influencias eclecticas.
 Tambien llamada "De la Charra".

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, encontrándose actualmente habitada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del núcleo urbano, junto a viviendas tradicionales transformadas, la iglesia y viviendas de nueva construcción.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE Exteriores
 PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
 TECNICO: APS FECHA: 13/02/02
 BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASAS DE LA PLACETA SAN SEBASTIAN CODIGO MAPA: 013
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA : Placeta de San Sebastián, bajo la plaza nueva.

DESCRIPCION:

Conjunto de dos viviendas de planta cuadrangular-irregular, de dos alturas, construidas en mampostería de roca metamórfica enlucida y encajada, con cubierta plana de launa y alero de lajas, encontrándose situada en un pequeño rincón de la placeta, con un soportal como acceso.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX

INTERES ETNOLOGICO:

Situadas en un pequeño rincón de la placeta de gran belleza.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, encontrándose actualmente habitada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y baranda de nueva forja.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del núcleo urbano, junto a viviendas tradicionales transformadas.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 12/02/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusion en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
 DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE PEPE GUILLEN CODIGO MAPA: 014
 TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
 GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
 LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza Nueva, nº 2

DESCRIPCION:

Vivienda tradicional de planta rectangular, de dos alturas, construida en mampostería de roca metamórfica, con cubierta plana de launa y alero de lajas, sobre tablero y canecillos tallados. Sobre cubierta aparece chimenea troncocónica. La fachada, con tres vanos por altura, se estructura entorno a un gran balcón central con balaustres, cuyo vano, también de grandes proporciones, presenta en sus ángulos superiores recorte doblemente cóncavo. Los laterales de esta planta corresponden también a balcones, en este caso protegidos por barandilla de forja, mientras que los de la planta baja están constituidos por puertas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Balcón de configuración poco frecuente en la comarca, que pudiera corresponder a una transformación posterior de la vivienda.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, encontrándose habitada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico, antenas de TV y ventanales metálicos.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del núcleo, junto a viviendas de tipología tradicional.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE Exteriores
 PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
 TECNICO APS/ASH FECHA: 6/02/02
 BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de ventanal por una solución más acorde con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

MUNICIPIO: PORTUGOS

NUCLEO: PORTUGOS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA PLAZA NUEVA N° 3

CODIGO MAPA: 015

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza Nueva, n° 3

DESCRIPCION:

Vivienda tradicional, de planta cuadrangular, de dos alturas, construida en mampostería de roca metamórfica enlucida, con cubierta plana de launa y alero de alajas. Presenta en su fachada principal vanos adintelados, siendo los superiores balcones con baranda de forja de nueva construcción. Sobre la cubierta una chimenea troncocónica de apreciables dimensiones.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Presenta un balcón rehundido sobre la puerta central.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, con desconchones y falta de enlucido en la fachada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y barandas de nueva forja.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del núcleo urbano, junto a viviendas tradicionales y de nueva planta.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TÉCNICO APS

FECHA: 6/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Restauración de los desconchones y blanqueado
- Sustitución de la baranda por otra más acorde con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: VIVIENDAS DE LA CALLE EL PATIO CODIGO MAPA: 016
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle El Patio, sobre la Plaza Nueva.

DESCRIPCION:

Conjunto d eviendas tradicionales, de dos alturas, de planta irregular, construidas en mampostería de roca metamórfica, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Vanos adintelados. En la primera vivienda hay una entrada mediante zaguán.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datadas.

INTERES ETNOLOGICO:

Se accede al conjunto a través de un tinajo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, encontrándose actualmente habitadas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y canales de fibrocemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio urbano del núcleo, junto a viviendas tradicionales y de nueva planta, sobre la plaza del ayuntamiento.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 11/02/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación del tendido eléctrico
- Sustitución de canales de fibrocemento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DEL HERRADOR CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: A unos 300 m al suroeste de la Ermita de la Virgen de las Angustias.

DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería enlucida, con cubierta plana de launa y alero de lajas. En su fachada principal presenta vanos adintelados, con medio recerco de banda, en número de cuatro por altura, siendo los superiores balcones con antepechos de hierro, mientras que los inferiores corresponden a dos ventanas enrejadas y dos puertas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Buen ejemplo de los cortijos del municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, encontrándose habitada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Suave loma sobre sustrato silíceo, con castaños, encinar, monte bajo y cultivos aterrizados de carácter residual.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS/ASH

FECHA: 6/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DEL OPAZO CODIGO MAPA: 018

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : 100 m al sur del cruce de la carretera de Atalbeitar con la carretera comarcal C-332.

DESCRIPCION:

Cortijo de apreciables dimensiones, de planta rectangular, de una altura, construido en mampostería de roca metamórfica vista, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Presenta sobre la cubierta una chimenea troncocónica. Hacia el norte aparece una era de medianas dimensiones enlosada con lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales de siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los mejores ejemplos de cortijo tradicional que se conserva en la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, con parte de las cubiertas caídas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Pequeña llanura sobre sustrato silíceo, con cultivos aterrazados de almendra y olivar, así como encinas dispersas y monte bajo.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS/ASH

FECHA: 13/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación de la estructura.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Pórtugos-Busquistar

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
 DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA NUEVA DE PORTUGOS CODIGO.MAPA: 019
 TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA
 GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL
 LOCALIZACION ESPECIFICA: En el centro del núcleo, junto al Ayuntamiento y la plaza de la iglesia.

DESCRIPCION:

Plaza de grandes dimensiones, de planta casi rectangular. El ayuntamiento se encuentra hacia el este; hacia el norte hay una serie de viviendas tradicionales alpujarreñas que se conservan bastante bien. Hacia el sur un edificio de tres alturas de nueva construcción.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado. Antiguamente, el espacio, era conocido como El Solar.

INTERES ETNOLOGICO:

Espacio central del núcleo en el que se desarrolla la vida social.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Solería prefabricada que no guardan la tipología tradicional.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central urbano, junto al Ayuntamiento, la plaza de la iglesia y viviendas tradicionales y de nueva planta.

USO ACTUAL: Plaza pública VISITABLE
 PROPIETARIO: Ayuntamienmto FUENTE INFORMATIVA: Directa
 TECNICO: APS FECHA: 11/02/02
 BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de solería de nueva fábrica por otros más acordes con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Pórtugos

MUNICIPIO: PORTUGOS

NUCLEO: PORTUGOS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE AGRIA DE PORTUGOS

CODIGO MAPA: 020

TIPO DE ELEMENTO: NACIMIENTO / MANANTIAL

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: 15 m al norte de la Ermita de la Virgen de las Angustias.

DESCRIPCION:

Nacimiento en el centro del barranco de Fuente Agría. Existe una construcción de obra con un arco de medio punto construido en mampostería en el lado izquierdo. Junto a él, a la derecha, aparecen cinco caños de pequeñas dimensiones que caen sobre un pequeño pilar para seguir barranco abajo.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales de I siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Aguas de propiedades medicinales.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, si bien del caño situado más a la izquierda no sale agua.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Basura abandonada.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre sustrato silíceo con bosque de galería de castaño, chopo y arces.

USO ACTUAL: Nacimiento de agua

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 6/01/02

BIBLIOGRAFIA: TRILLO SAN JOSÉ, C. La Alpujarra: Historia, arqueología y paisaje: análisis de un territorio en época medieval. Granada: Diputación Provincial. 1.992.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Pórtugos

MUNICIPIO: PORTUGOS

NUCLEO: PORTUGOS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DE CHURRIANA

CODIGO MAPA: 021

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle fuente, en el Barrio de Churriana, bajo la Era Baja.

DESCRIPCION:

Fuente de pequeñas dimensiones, adosada a la pared, de la que surgen tres caños de bronce, bajo los que hay un pilar de nueva obra. A su izquierda se encuentra un abrevadero de medianas dimensiones, de planta rectangular, y tras él una pequeña cascada.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERÉS ETNOLOGICO:

Es uno de los nacimientos más antiguos del núcleo, recientemente restaurado. Sobre la fuente hay una cruz de madera y clavos gitanos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Perfecto estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Enlucido de cemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio urbano, junto a la Era Baja, viviendas tradicionales y cultivos aterrazados de carácter residual.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 11/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución del enlucido de cemento por otro más acorde con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Pórtugos

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MÚNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PUENTE DEL RIO BERMEJO CODIGO MAPA: 022
TIPO DE ELEMENTO: PUENTE
GRUPO: LAS COMUNICACIONES
LOCALIZACION ESPECIFICA: En el límite del término de Pórtugos y Pítres, sobre el río Bermejo.

DESCRIPCION:
Puente de medianas dimensiones sobre el río Bermejo. Construido en sillares y mampostería, compuesto por un gran vano de arco de medio punto para salvar el barranco.

ASPECTOS HISTORICOS:
Contruido en 1952..

INTERES ETNOLOGICO:
Ejemplo de la ingeniería de caminos de mediados del siglo XX.
(Comparte localización con el municipio de La Tahá, al situarse en límite de Término Municipal).

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Aunque se encuentra en buen estado su lado sur está cubierto por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Pretil metálico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Barranco sobre sustrato silíceo y afloramientos de roca metamórfica, con vegetación de ribera formada por álamos, alisos y zarzas.

USO ACTUAL: Puente VISITABLE
PROPIETARIO: Público FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO APS/ASH FECHA: 13/02/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Limpieza de la vegetación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Pórtugos

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE PORTUGOS CODIGO MAPA: 023
TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIZACION ESPECIFICA : En la Plaza de la Iglesia, en el centro del núcleo.

DESCRIPCION:

Construida en los años 60 del siglo XX carece de valor histórico al no quedar nada del edificio primitivo. En el interior se encuentran los siguientes elementos de valor artístico:

- Imagen de San Sebastián en tela policromada, del segundo cuarto del siglo XVII. Está muy pintada, habiendo perdido calidad.
- Pintura del Buen Pastor al óleo sobre lienzo, de principios del siglo XVIII, de la escuela granadina.

ASPECTOS HISTORICOS:

Construida a mediados del siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Interés de las obras que hay en su interior.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL:

B.I.C.: CATÁLOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bien conservada, encontrándose actualmente en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del pueblo, junto a viviendas de tipología tradicional y de nueva planta.

USO ACTUAL: Iglesia

VISITABLE

PROPIETARIO: Arzobispado de Gran

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 11/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alta Alpujarra.

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERMITA DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS CODIGO MAPA: 024

TIPO DE ELEMENTO: ERMITA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA: A 1 km al este del núcleo, sobre la Fuente Agria.

DESCRIPCION:

Ermita de medianas dimensiones, de planta de cajón, de una altura, con cubierta a dos aguas de teja árabe. A los pies de la iglesia presenta una portada de arco de medio punto recercado por una moldura, sobre la que aparece una estatua de la Virgen de las Angustias en cerámica.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Lugar de culto de la población de Busquistar y Pórtugos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

En perfecto estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre sustrato silíceo y afloramientos de roca metamórfica, con cultivos aterrazados de carácter residual, encinas dispersas, castaños y bosque de galería.

USO ACTUAL: Ermita

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 6/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación, por soterramiento, del tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alta Alpujarra.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALAMO DE LA ERA DE ABAJO CODIGO MAPA: 025

TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS

GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto a la Era de abajo de Pórtugos, en la parte alta del núcleo.

DESCRIPCION:
Alamo de carácter centenario, que cuenta con tres grandes troncos que salen de la raíz, encontrándose colgado de un muro de parata.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

El árbol cae desde un muro de parata, dando una curiosa apariencia, además de proporcionar sombra al camino durante el verano.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Conducción de agua con tuberías de plástico y basura en el entorno.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio urbano. con viviendas tradicionales y cultivos aterrazados de carácter residual.

USO ACTUAL: Paisajístico

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 11/02/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Limpieza de la basura.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de la Alpujarra y en la publicación correspondiente.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASTAÑOS DEL CHORREON CODIGO MAPA: 026
TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS
GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al sur de la Ermita de la Virgen de las Angustias, junto a la Fuente Agria

DESCRIPCION:

Conjunto de siete castaños de grandes dimensiones, con troncos que superan los 2,5 m de diámetro. Se encuentran a ambos lados de la carretera, situándose cuatro hacia el sur y los demás al este.

ASPECTOS HISTORICOS:

Arboles de carácter centenario.

INTERES ETNOLOGICO:

Se trata de un conjunto de castaños centenarios fácilmente visibles, en un enclave de gran belleza. También conocidos como "de la Ermita".

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Se aprecia el deterioro debido a antigüedad o enfermedades, dando lugar a que se aprecien dos ejemplares muertos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Gran catidad de grapas en la corteza, ya que son usados para la colocación de carteles.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco de sustrato silíceo y afloramientos de roca metamórfica, con cultivos aterrazados de carácter residual, castaños y platanos.

USO ACTUAL: Arbol VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO: APS/ASH FECHA: 6/02/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Tratamiento fitosanitario para su conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de la Alpujarra y en la publicación correspondiente.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASTAÑOS DEL RULO CODIGO MAPA: 027

TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS

GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el cruce del camino a Atalbeitar con la carretera C-332. Paraje Las Zorreras.

DESCRIPCION:

Conjunto de trece castaños de grandes dimensiones, situados junto al cruce de la carretera de Atalbeitar, en el lado derecho, en una pequeña meseta desde donde se divisa Pitrea y parte de la Tahá. De entre todos los castaños destacan tres, situados más al oeste, con diámetros de 1,5 m aproximadamente.

ASPECTOS HISTORICOS:

Caracter centenario.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de castaños de carácter centenario, fácilmente visibles des de la carretera.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bien conservados.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Basura en el entorno.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera sur de Sierra Nevada, de suave pendiente, sobre sustrato silíceo y afloramientos de roca metamórfica, con cultivos aterrazados donde dominan olivos en producción. La vegetación natural o asilvestrada dominante corresponde a encinas, castaños, rosales silvestres y zarzas.

USO ACTUAL: Paisajístico

VISITABLE

PROPIETARIO: Antonio J. Quirantes

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS/ASH

FECHA: 13/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de la Alpujarra y en la publicación correspondiente.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: PORTUGOS NUCLEO: PORTUGOS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE PEPE TORRES CODIGO MAPA: 028

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Abulaguillas Nº 2. Junto al Ayuntamiento Viejo.

DESCRIPCION:
Casa de dos alturas con fachada a dos calles. Presenta cubierta plana con gran alero de lajas soportado por canes. Los vanos son de arco segmentado, salvo la puerta, estando protegidos por rejas en planta baja. En la superior aparecen balcones con barandilla de forja.

ASPECTOS HISTORICOS:
Final del S XIX o primeros XX.
INTERES ETNOLOGICO:
Representativa de la arquitectura eclecticista, muy escasa en la alpujarra alta granadina.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Espacio urbano céntrico.

USO ACTUAL: Residencial VISITABLE Exteriores
PROPIETARIO: José Torres. FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO ASH FECHA: 31/12/03
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:
Retirada de elementos disonantes.
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
Inclusión en Itinerario de la rquitectura tradicional de la zona.

MUNICIPIO: PORTUGOS

NUCLEO: PORTUGOS

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASTAÑOS DEL CAMINO ATALBEITAR

CODIGO MAPA: 029

TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS

GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el cruce del camino a Atalbeitar con la carretera C-332.

DESCRIPCION:

Conjunto de trece castaños de grandes dimensiones, situados junto al cruce de la carretera de Atalbeitar, en el lado derecho, en una pequeña meseta desde donde se divisa Pitres y parte de la Tahá. De entre todos los castaños destacan tres, situados más al oeste, con diámetros de 1,5 m aproximadamente.

ASPECTOS HISTORICOS:

Carácter centenario.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de castaños de carácter centenario, fácilmente visibles desde la carretera.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

bien conservados.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Basura en el entorno.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera sur de Sierra Nevada, de suave pendiente, sobre sustrato silíceo y afloramientos de roca metamórfica, principalmente micasquistosa, con cultivos aterrazados, encinas, chaparros, olivos, castaños, rosas silvestres y zarzas.

USO ACTUAL: Arboles

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: APS

FECHA: 13/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de la Alpujarra y en la publicación correspondiente.