INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **BARRANCO FERRER** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **LOS MORALES** CODIGO MAPA: **001**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En la margen derecha del río Rubite, en la parte este del Término.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta de teja árabe a dos aguas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Depósito de agua de grandes dimensiones; cableado y antenas; pintura de algunas edificaciones.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Rambla de sustrato siliceo, con vegetación de galería, con varios sauces de gran tamaño. Cultivos bajo plástico en las proximidades.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **13/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Tratamiento paisajístico de los depósitos
- Ocultación de antenas y cableado
- Adecuación de la apintura de algunas edificaciones.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusiónen el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polops-Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **BARRANCO FERRER** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO EL MADRIGAL** CODIGO MAPA: **002**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En la cabecera del Barranco de los Peces**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones adosadas, de planta irregular, con una o dos alturas, construidas en mampostería, con cubierta a una y dos aguas de teja árabe.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto degran belleza, que posee diversos arcos de medio punto de ladrillo macizo, y una balsa adyacente de similar antigüedad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

La amyoía de las cubiertas están hundidas y algunos muros derruidos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [X]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, sobre sustrato siliceo, con abundancia de matorral bajo degradado (retamas). En el fondo del barranco encontramos sauces y zarzas.

USO ACTUAL: **Abandonado** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **16/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación de las estructuras.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusiónen el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polops-Rubite.
- Creación de casas rurales

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **BARRANCO FERRER** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO LOS ARCOS** CODIGO MAPA: **003**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al norte de Los Morales.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones adosadas, de planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta de teja árabe a una y dos aguas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de bella factura y localización.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte de las cubiertas están hundidas, y algunas edificaciones están derruidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [X]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, en la cuerda que separa el barranco de los Peces y la rambla de Rubite, sobre sustrto silíceo. Rodeado de cultivos de almendra y alguna agrupación de chumberas.

USO ACTUAL: **Abandonado** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **10/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación de la estructura.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusiónen el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polops-Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **LOS GALVEZ DE RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ERA DE LOS GALVEZ** CODIGO MAPA: **004**

TIPO DE ELEMENTO: **ERA**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Bajo el núcleo de Los Gálvez, al oeste de mismo.**

DESCRIPCION:

Era circular de unos 12 m de diametro, enlosada con lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Juntoa a ella aparece una pequeña edificación construida en mampostería.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Invadida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [X] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Un coche abandonado

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, sobre sustrato silíceo. Abundancia de aimendros, chumberas y ágave americana.

USO ACTUAL: **Abandonada** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **13/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Retirada de vegetación y chatarra.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Itinerario Etnográfico de Rubite
- Sendero de los Cortijos de Rubite
- Inclusión en la Ruta Cicloturística y Ecuestre de los Cortijos de Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **LOS GALVEZ DE RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **EL COLORAO** CODIGO MAPA: **005**

TIPO DE ELEMENTO: **LAGAR**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En la margen derecha del Barranco de Gálvez, al noroeste de Los Gálvez.**

DESCRIPCION:

Edificación de planta rectangular, de una y dos alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana y a dos aguas de teja árabe. Posee en su interior dos prensas antiguas con todos sus componentes.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los pocos lagares antiguos que se conservan en el municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Presenta varias cubiertas hundidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [X] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, sobre sustrato silíceo, con vegetación compuesta de cultivos de almendros, matorral bajo, chumberas y ágave americano.

USO ACTUAL: **Abandonado** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **15/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación de la estructura.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Itinerario Etnográfico de Rubite
- Sendero de los Cortijos de Rubite
- Itinerario del Vino de la Contraviesa Sur
- Inclusión en la Ruta Cicloturística de los Cortijos de Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **LOS GALVEZ DE RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **NUCLEO DE LOS DIAZ** CODIGO MAPA: **006**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En la margen izquierda de la Rambla del Acebuchal, al oeste de la Rambla de los Canarios.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana a una y dos aguas, de teja árabe.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Núcleo representativo de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Variable según la edificación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Nuevas construcciones con diversos materiales disonantes; antenas y cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre sustrato silíceo, con matorral bajo, almendros, ágave americano y chumberas.

USO ACTUAL: **Viviendas** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **13/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación de antenas y cableado.
- Tratamiento paisajístico de elementos y construcciones añadidas con posterioridad.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite
- Sendero de los Cortijos de Rubite
- Inclusión en la Ruta Cicloturística de los Cortijos de Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **LOS GALVEZ DE RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **NUCLEO DE LOS GALVEZ** CODIGO MAPA: **007**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al sureste del núcleo de rubite.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mampostería, con cubierta plana y a un agua, de teja árabe.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de interés por ser ejemplo de arquitectura de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Algunas casas están en perfecto estado de conservación, mientras que otras están abandonadas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antenas y cableado; algunos elementos disonantes construidos con posterioridad.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Linea divisoria de aguas de dos barancos, sobre sustrato de silíceo. Vegetación compuesta por cuitivos de almendro, junto a chumberas y pitas en las laderas, vegetación de galería en las partes más bajas del barranco.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **13/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación del cableado y las antenas
- Tratamiento paisajístico de los elementos añadidos con posterioridad.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite
- Sendero de los Cortijos de Rubite
- Inclusión en la Ruta Cicloturística de los Cortijos de Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **LOS GALVEZ DE RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO ALBACETE** CODIGO MAPA: **008**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al suroeste de Los Diaz, en la margen derecha de la Rambla del Acebuchel.**

DESCRIPCION:

Edificación de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería,con cubierta de teja árabe a cuatro aguas. Tras el edificio principal aparecen otros habitáculos y un depósito de agua.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de grandes dimensiones.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ___ ALTA: ___ APRECIABLE: X ALGUNA: ___ ESCASA: ___

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ___ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ___ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ___ NINGUNA X

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ___ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ___ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP X

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ___ BUENA: X REGULAR: ___ MALA: ___ MUY MALA: ___

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre sustrato silíceo, con pequeños aterrazamientos junto al cortijo para regadío. También aparecen cultivos de almendros residuales.

USO ACTUAL: **Cortijo** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **11/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Ocultación del cableado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite
- Sendero de los Cortijos de Rubite
- Inclusión en la Ruta Cicloturística de los Cortijos de Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **LOS GALVEZ DE RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO LA RUBIA** CODIGO MAPA: **009**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **1 km al sur del núcleo de Los Gálvez**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de una altura, de planta irregular, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana a una o dos aguas, de teja árabe.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto representativo de la arquitectura tradicional de la zona, además el cortijo cuenta con una era, aunque muy deteriorada.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte de las edificaciones está en perfecto estado, otras están abandonadas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, de sustrato silício, con aterrazamientos, algunos de ellos abandonados, y cultivos de almendros, chumberas y pitas.

USO ACTUAL: **Cortijo** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **15/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación de las estructuras deterioradas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite
- Sendero de los Cortijos de Rubite
- Inclusión en la Ruta Cicloturística de los Cortijos de Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **LOS GALVEZ DE RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **EL ALTERO** CODIGO MAPA: **010**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **1 km al noroeste del núcleo de Los Gálvez.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones, de una y dos alturas, de planta rectangular, construidas en mampostería, con cubierta a dos aguas, de teja árabe.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de interés por ser ejemplo de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Algunos elementos constructivos añadidos con posterioridad.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, sobre sustrato silíceo, con vegetación de almendros y matorral bajo degradado.

USO ACTUAL: **Abandonado** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **16/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tratamiento paisajístico de los elementos añadidos posteriormente.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite
- Sendero de los Cortijos de Rubite
- Inclusión en la Ruta Cicloturística de los Cortijos de Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **CASARONES** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **TUNEL DE EL CAUCE** CODIGO MAPA: **011**

TIPO DE ELEMENTO: **TUNEL**

GRUPO: **LAS COMUNICACIONES**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En el trazado antiguo de la carretera nacional 340, en el parje El Cauce.**

DESCRIPCION:

Tunel excavado en roca metamórfica de tipo silíceo, de unos 4 m de alto y 4 de ancho.

ASPECTOS HISTORICOS:

De primeras décadas del siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Unico tunel de estas caracteristicas en el municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, encontrándose actualmente en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Estribaciones de la ladera sur de la Sierra de la Contraviesa, en contacto con el mar. De materiales silíceos, bajo vegetación compuesta de matorral bajo y cultivos bajo plástico y aterrazados.

USO ACTUAL: **Tunel** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Propiedad pública** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **11/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **no aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Itinerario Etnográfico de Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **EL LANCE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO VISTA ALEGRE** CODIGO MAPA: **012**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En la margen derecha de la Rambla del Acebuchal**

DESCRIPCION:

Cortijo de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería y ladrillo macizo, con cubierta de teja árabe a dos y cuatro aguas. Su fachada principal está compuesta de un solo cuerpo. En la altura inferior aparecen cuatro vanos, tres de ellos conformados como puertas que dan entrada al edificio, y dos como ventanales con reja de antepecho con resalto. En la altura superior aparecen otros cinco, todos conformados como balcones, junto a una porción de fachada remetida constituyendo una terraza.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de gran porte y en perfectas condiciones.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y barandilla y plintos de la terraza.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, bajo sustrato silíceo, con vegetación formada por matorral bajo, almendros abandonados y cultivos bajo plástico.

USO ACTUAL: **Cortijo** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **11/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación de cableado
- Tratamiento paisajístico de plintos y barandillas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite
- Sendero de los Cortijos de Rubite
- Inclusión en la Ruta Cicloturística de los Cortijos de Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **NACIMIENTOS DE LA PARRILLA** CODIGO MAPA: **013**

TIPO DE ELEMENTO: **NACIMIENTO / MANANTIAL**

GRUPO: **EL AGUA EN LA AGRICULTURA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al norte del Cortijo del Abulagar.**

DESCRIPCION:

Conjunto de tres minas de agua, una de ellas al parecer enterrada desde hace tiempo, excavadas en diagonal, con cientos de metros de recorrido.

ASPECTOS HISTORICOS:

De época medieval según informaciones locales.

INTERES ETNOLOGICO:

Al parecer está compuestas de varios tramos, con diferentes técnicas constructivas, y posiblemente en diferentes épocas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ]

ESTADO DE CONSERVACION:

Totalmente cubiertas de vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [X]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, sobre sustrato silíceo, con predominio de matorral bajo degradado.

USO ACTUAL: **Abandonado** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **George Hilton Brown** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **10/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Investigación arqueológica y datación
- Señalización para visita
- Retirada de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Itinerario Etnográfico de Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ACUEDUCTO DEL BARANQUILLO DE RUBITE** CODIGO MAPA: **014**

TIPO DE ELEMENTO: **ACUEDUCTO DE ACEQUIA**

GRUPO: **EL AGUA EN LA AGRICULTURA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al este del núcleo de Rubite, en su periferia.**

DESCRIPCION:

Acueducto construido en mampostería, de un solo vano en forma de arco de medio punto, que cruza el barranco conocido como El Barranquillo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Pequeño acueducto de bella factura en la periferia del núcleo de Rubite.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Parece funcionar correctamente.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Recubrimiento posterior de cemento en parte superior.
Cemento añadido en los arranques.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno semiurbano, con diversas edificaciones próximas y aterrazamientos para el cultivo, algunos de ellos abandonados.

USO ACTUAL: **Acueducto** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **4/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **LA VOZ DE LA ALPUJARRA Nº 4. Octubre de 1.998**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tratamiento paisajístico del revestimiento en su exterior.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario Etnográfico de Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ALBERCA DEL ABULAGAR** CODIGO MAPA: **015**

TIPO DE ELEMENTO: **ALBERCA / BALSA**

GRUPO: **EL AGUA EN LA AGRICULTURA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Junto al Cortijo del Abulagar, 1 km al norte del núcleo de Rubite.**

DESCRIPCION:

Alberca construida en mampostería con mortero de cal. De planta rectangular, en parte excavada en la roca y en parte construida.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XVIII.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las mayores albercas del municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Conserva plenamente su funcionalidad.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Recubrimiento de cemento en la mampostería; barandillas y otros elementos añadidos posteriormente.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, sobre sustrato silíceo, con predominio del matorral bajo degradado, especialmente de aulagas.

USO ACTUAL: **Alberca** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **George Hilton Brown** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **10/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Tratamiento paisajístico del recubrimiento
- Retirada de elementos añadidos con posterioridad.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario Etnográfico de Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ERAS DEL CALVARIO DE RUBITE** CODIGO MAPA: **016**

TIPO DE ELEMENTO: **ERA**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En la periferia del núcleo de Rubite, al oeste.**

DESCRIPCION:

Conjunto de dos eras de planta irregular, dispuestas a diferente nivel altitudinal en la ladera, y formadas por materiales predominantemente silíceos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

La dispuesta a mayor altura está totalmente empedrada, mientras que la inferior está en parte empedrada y en parte enlosada con lajas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

La superior presenta ciertos desprendimientos en el bajate y en el talud.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [X] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Transformador eléctrico cercano y basura y chatara en las proximidades.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre sustrato silíceo, con vegetación predominante de matorral bajo degradado y cultivos de almendro.

USO ACTUAL: **Abandonadas** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizadas** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **8/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **no aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de balates y taludes
- Retirada de basura y chatarra.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario Etnográfico de Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **LA FABRICA DE RUBITE** CODIGO MAPA: **017**

TIPO DE ELEMENTO: **MOLINO**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En el Camino de los Cortijos.**

DESCRIPCION:

Edificación de palnta irregular, de dos alturas, construido en mampostería, con cubierta de de teja árabe a dos aguas. Al parecer el molino era movido en su última etapa de funcionamiento por un motor.

ASPECTOS HISTORICOS:

De finales del siglo XIX, según información local.

INTERES ETNOLOGICO:

Conserva todos los mecanismos en buen estado.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte de la cubiertas están hundidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [X] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano, sobre media ladera, al sureste aparecen aterrazamientos para aprovechamiento agrícola, tanto de secano como de regadío.

USO ACTUAL: **Abandonado** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Familia Vazquez** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **8/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **LA VOZ DE LA ALPUJARA, Nº 4, OCTUBRE DE 1998**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de la estructura
- Restauración de cubiertas
- Ocultación del cableado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de los Molinos del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **MOLINO DE ELOY** CODIGO MAPA: **018**

TIPO DE ELEMENTO: **MOLINO**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **A 1 km del núcleo de Rubite, en el margen izquierdo de la Rambla del rio Rubite.**

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas, construida en mampostería, con cubierta a una y dos aguas, de teja árabe. Posee un solo cubo de cuatro cuerpos, conservando en buen estado gran parte de sus piezas.

ASPECTOS HISTORICOS:

Parte del conjunto es del siglo XVIII, y parte podría se anterior.

INTERES ETNOLOGICO:

A unos dos metros de la parte superior del cubo, y unidos por el caz, aparece una balsa de forma casi triangular para abastecer el molino.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Presenta un deterioro aún leve.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Parte más baja del barranco de Rubite, donde predomina el matorral bajo y el cultivo de almendro, junto a chumberas en las laderas. En las partes más bajas del barranco aparece vegetación de galería.

USO ACTUAL: **Abandonado** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **8/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación de las estructuras.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Creación de casa rural/casa molino de la Rambla de Rubite.
- Inclusión en el itinerario de los Molinos del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ALMAZARA DE LA CALLE REJAS** CODIGO MAPA: **019**

TIPO DE ELEMENTO: **ALMAZARA**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle rejas, junto al ayuntamiento.**

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas, construida en mampostería con cubierta a dos aguas. La mayor parte de la fachada está totalmente transformada. En su interior la estructura está compuesta por diversos arcos de medio punto, construidos con ladrillo macizo.

ASPECTOS HISTORICOS:

Según informacion local, tiempo atrás el edificio fue de una mezquita.

INTERES ETNOLOGICO:

Edificación de interés por su antigüedad y por las funciones que ha ido teniendo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buena parte fue restaurada recientemente.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Porción de la fachada restaurada recientemente
Cableado y canaletas para el desagüe

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano antiguo con diversos grados de transformación.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **10/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **no aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Tratamiento paisajístico del conjunto restaurado
- Ocultación del cableado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario Etnográfico de Rubite.
- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **HORNO DE JOSE GONZALEZ** CODIGO MAPA: **020**

TIPO DE ELEMENTO: **HORNOPANADERO**

GRUPO: **EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Real, nº 4**

DESCRIPCION:

Horno construido en mampostería, de planta circular, de unos 2 m de diametro.

ASPECTOS HISTORICOS:

De origen morisco, aunque no datado

INTERES ETNOLOGICO:

Horno morisco, de notable antigüedad y que aún cumple su cometido.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [X] APRECIABLE: [ ] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación; funciona correctamente.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Alicatado de azulejos en el exterior.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano, en el extremo norte del núcleo de Rubite.

USO ACTUAL: **Horno** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **José Gonzalez** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **4/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **LA VOZ DE LA ALPUJARRA Nº 4. Octubre de 1.998**
CASTRO , E. Guía General de La Alpujarra. Granada. Caja General de Ahorros. 1.995

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Sustitución del alicatado actual por otro menos disonante.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario Etnográfico de Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DE JOSE VAZQUEZ** CODIGO MAPA: **021**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA SEÑORIAL**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Rejas, nº 21**

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de tres alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta a dos aguas, de teja árabe. La fachada principal aparece formada por un solo cuerpo y cuatro vanos por altura, rematada por una pequeña moldura a modo de entablamento que sostiene el alero de tejas. En la altura inferior uno de los vanos aparece como la puerta de entrada a la vivienda, mientras que los demás vanos están constituidos como ventanales con reja de antepecho de forja, decoración con eses y cuadraditos. En la altura superior los dos vanos centrales están constituidos como balcones con barandilla decorada con plomos y eses, y los otros dos como ventanales con reja de antepecho.

ASPECTOS HISTORICOS:

Según informaciones locales data de la época morisca.

INTERES ETNOLOGICO:

Edificación de enorme interes por conservar buena parte de sus elementos originales.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Presenta cubiertas en su cubierta.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano antiguo con diverso grado de transformación.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **José Vazquez** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **10/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Restauración de las cubiertas
- Ocultación del cableado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DE LA CALLE CHORRO Nº 1** CODIGO MAPA: **022**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA SEÑORIAL**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Chorro, nº 1**

DESCRIPCION:

Edificación de clara influencia eclecticista, de planta irregular, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada. Su fachada principal está dividida en dos cuerpos por una moldura de ladrillo macizo. En el inferior aparecen cinco vanos segmentados y con recerco de ladrillo, dispuestos de forma regular y conformados como ventanales los laterales y como puerta del edificio el central. Puerta de tablas y clavos gitanos, y con un tragaluz superior. El cuerpo superior presenta siete vanos, todos ellos con recerco. Su disposición es regular, a excepción de tres situados en el extremo derecho de la fachada, y conformados como arco apuntados de menores dimensiones que los demás.

ASPECTOS HISTORICOS:

Segunda mitad del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa señorial de gran interés.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Algunos desperfectos en techos y ventanales.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Rejas en la altura inferior instalados con posterioridad
Cableado y contador de electricidad.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Estribaciones del núcleo de Rubite, rodeada de edificaciones de tipo señorial, tradicionales y de nueva planta.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **4/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación del cableado y contador d ela luz
- Sustitución de rejas de la altura inferior por otras más acordes a la estética de la edificación
- Restauración carpintería con desperfectos

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DE LA CALLE CHORRO Nº 3** CODIGO MAPA: **023**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA SEÑORIAL**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Chorro, nº 3, extremo noroeste del núcleo.**

DESCRIPCION:

Edificación con clara influencia eclecticista. De palnta irregular, de dos alturas, construida en mampostería, con cubierta de teja árabe a dos aguas. Su fachada principal está compuesta de un solo cuerpo. Presenta diversos vanos, varios de ellos sementados. En la altura inferior, en número de cuatro y con disposición irregular, el de mayor tamaño, situado en la parte central, está conformado como un gran portón de dos hojas. A su izquierda otra puerta de entrada al edificio, y al otro lado otros dos vanos, uno como ventana (con reja de antepecho), y otro como puerta. La altura superior está compuesta de cuatro vanos (tres de ellos con arcos segmentados), y todos ellos conformados como balcones, con barandillas decoradas con cuadraditos. En su interior presenta en la altura inferior una gran habitación dividida en tres naves por un conjunto de arcos de medio punto.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa señorial de gran interés

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ___ ALTA: ___ APRECIABLE: X ALGUNA: ___ ESCASA: ___

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ___ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ___ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ___ NINGUNA X

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ___ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ___ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP X

ESTADO DE CONSERVACION:

Cubiertas y suelos hundidos
Enfoscado desprendido
Balcones y ventanales muy deteriorados

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ___ BUENA: ___ REGULAR: ___ MALA: ___ MUY MALA: X

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y antena de edificación adyacente.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con diverso grado de transformación.

USO ACTUAL: **Abandonada** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **4/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de la estructura
- Ocultación del cableado
- Restauración de cubiertas y suelos
- Restauración del enfoscado
- Restauración de balcones y carpintería.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Creación de casa rural.
- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA E LA CALLE IGLESIA** CODIGO MAPA: **024**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA SEÑORIAL**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle iglesia, nº 21**

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta de teja árabe ados aguas. Sus vanos están conformados en algunos casos como arcos apuntados, y en otros como angulares.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa señorial de bello porte.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Emparrado añadido con posterioridad
Antena, cableado y cajas de registro de luz
Cubierta de altura superior con plancha de fibrocemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con diverso grado de transformación.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **4/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **no iocaiizado**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación de cableado, cajas de registro y antenas
- Sustitución de planchas de fibrocemento por elementos de menor impacto paisajístico
- Tratamiento paisajístico de las edificaciones adyacentes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DE LA CALLE REAL Nº 13** CODIGO MAPA: **025**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Real, nº 13**

DESCRIPCION:

Edificación de dos alturas, de planta irregular, construida en mampostería enfoscada, con cubierta de teja árabe ados aguas. Presenta una disposición irregular de sus vanos, todos ellos adintelados.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico
Reja añadida
Plinto y barandilla añadidos posteriormente

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con diverso grado de transformación.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **16/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación del tendido eléctrico
- Sustitución de la reja añadida posteriormente

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DE LA CALLE REAL Nº 20** CODIGO MAPA: **026**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Real, nº 20**

DESCRIPCION:

Edificación de dos alturas, de planta irregular, construida en mampostería enfoscada, con cubierta a dos aguas. En su fachada presenta dos vanos en la altura inferior, que dan entrada a sendos habitáculos, una sescaleras dan acceso a la altura superior.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Entrada en la altura inferior de bella factura.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Escalera y barandilla que dan acceso a la altura superior
Persianas de plástico de la altura superior
Cableado
Canalones de desagüe.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con diverso grado de transformación.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **16/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Tratamiento paisajístico de las escaleras y barandilla que dan acceso a la altura superior
- Ocultación del cableado y canal de desagüe

Retirada de persianas de plástico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DE LA CALLE REJAS Nº 14** CODIGO MAPA: **027**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Rejas, nº 14**

DESCRIPCION:

Edificación de dos alturas, de planta rectangular, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana. La fachada principal presenta seis vanos en disposición irregular. Tres en la planta inferior, conformados dos como ventanas y uno como puerta de entrada al edificio. En la planta superior aparecen otros tres vanos como balcones, dos de ellos con barandilla de metal y pasamanos de madera. Por en cima aparecen unos plintos con barandillas añadidas con posterioridad.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Edificación que es buen ejemplo de ala arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte del enfoscado desprendido.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Pequeño vano en la altura inferior añadido posteriormente
Baranda y plintos superiores
Canalón en la fachada
Contador de luz y cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **16/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **no aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación de contador de luz y cableado
- Tratamiento paisajístico de baranda y plintos superiores
- Sustitución de ventana disonante
- Ocultación de canalón

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DE LA CALLE REJAS Nº 25** CODIGO MAPA: **028**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Rejas, nº 25**

DESCRIPCION:

Edificación de dos alturas, de planta irregular, construida en mampostería enfoscada, con cubierta a dos aguas de teja árabe. Su fachada principal, de un solo cuerpo, presenta un zócalo de cemento con piedras , formando figuras. Consta de tres vanos de disposición regular, el central como puerta de acceso al edificio, con un tragaluz en su parte superior. A sus lados, sendos vanos conformados como ventanas con rejas de antepecho. En su parte superior aparece un peto coronado por un alero de teja árabe sobre una pequeña moldura.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la arquitectura tradicional e la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Zócalo de fachada principal
Cableado

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **16/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Tratamiento paisajístico del zócalo
- Ocultación de cableado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DE LA CALLE REJAS Nº 29 Y 31** CODIGO MAPA: **029**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Rejas, nº 29 y 31**

DESCRIPCION:

Conjunto de dos edificaciones adosadas, de una altura, de planta irregular, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta a una y dos aguas de teja árabe.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Edificaciones de notable antigüedad, con todas las caracteristicas de la arquitectura de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte del enfoscado está desprendido, y se observa un deterioro en general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [X] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Escalón de uno de los vanos que sirve de entrada a la edificación.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con diverso grado de transformación.

USO ACTUAL: **Vivienda/Establo** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **16/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Restauración general
- Acondicionamiento del enfoscado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CONJUNTO DE LA CALLE REJAS Nº 39 A 44** CODIGO MAPA: **030**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Rejas del nº 39 a nº 44**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de una y dos alturas, de planta irregular, construida en mampostería enfoscada, con cubierta de teja árabe a una y dos aguas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Gran dintel que da paso a un patio formado por varias vivindas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte de los enfoscados están desprendidos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y antenas
Elementos disonantes añadidos posteriormente.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con leve grado de transformación.

USO ACTUAL: **Viviendas** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **16/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación de antenas y cableado
- Restauración de los enfoscados en mal estado
- Tratamiento paisajístico de elementos añadidos posteriormente

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CONJUNTO DEL CAMINO DE LOS CORTIJOS** CODIGO MAPA: **031**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En el Camino de los Cortijos, en el extremo sur del núcleo.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de una y dos alturas, de planta irregular, construidos en mampostería (algunas enfoscadas), con cubierta de teja árabe a una y dos aguas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buena parte de las edificaciones se encuentran semiderruidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [X]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Edificaciones con elementos actuales de carácter disonante.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Periferia de Rubite, en contacto con terrazas destinadas al cultivo de regadío.

USO ACTUAL: **Establo/Abandonada** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **16/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Tratamiento paisajístico de elementos disonantes
- Consolidación de las estructuras.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO RUBITE ALTO** CODIGO MAPA: **032**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **1 km al noreste del núcleo de Rubite.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta de teja árabe a una y dos aguas. Juntoa a ella aparece una era enlosada de planta circular.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Según información local es posible que en las proximidades se ubicara al alquería de Rubite.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Presenta un grado de deterioro leve.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Ventanas disonantes
Antenas y cableado
Restos de chatarra.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno e media ladera, sobre sustrato silíceo, donde predomina el matorral bajo degradado, junto a cultivos de almendro.

USO ACTUAL: **Cortijo** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **15/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **no aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Ocultación de antenas y cableado
- Retiada de chatarra
- Sustitución de las ventanas por otras más acordes con la estética tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **PLAZA DE LA CALLE IGLESIA** CODIGO MAPA: **033**

TIPO DE ELEMENTO: **PLAZA PUBLICA**

GRUPO: **ARQUITECTURA CIVIL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Calle Iglesia, junto al ayuntamiento y la iglesia.**

DESCRIPCION:

Plaza de planta irregular, en parte enlosada con losas de fabricación industrial, y en parte cementada. Al norte aparece la iglesia del pueblo. Al noreste edificaciones de dos alturas con un alto grado de transformación. Por el sur aparecen edificaciones de una y dos alturas. Antiguas y de nueva planta o muy transformadas.. Al oeste se encuentra otra edificación de dos alturas y planta antigua.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Plaza principal del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Emparrado de alambres
Enlosado
Tendido eléctrico
Contadores de luz
Coches aparcados

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano central del pueblo.

USO ACTUAL: **Plaza pública** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Ayuntamiento** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **16/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Sustitución de la slosas por otro pavimento más acorde.
- Ocultación de contadores de luz y cableado
- Retirada del emparrado de alambre

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

No procede

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ALJIBE DE LOS ARRASTRADEROS** CODIGO MAPA: **034**

TIPO DE ELEMENTO: **ALJIBE**

GRUPO: **ARQUITECTURA CIVIL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al N-NE de la población, unos tres km., cerca del paraje de la Boquita de la Abuela y de la Loma de Rubite, inmediato a la colada de ganado.**

DESCRIPCION:

Aljibe de planta rectangular, construido en mampostería, con bóveda de medio cañón, de unos 5 m de largo por 3 de ancho.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado. Es uno de los pocos aljibes ganaderos medievales de los que s e tiene constancia, pues otro fue totalmente destruido hace seis años.

INTERES ETNOLOGICO:

Según informaciones locales es posible que pertenezca al conjunto de aljibes construidos en el siglo XII, en época d elos almoades.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [X] APRECIABLE: [ ] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ]

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [X] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Divisoria de aguas entre dos barrancos, en la cara sur de la Sierra de la Contraviesa. Sustrato silíceo donde se desarrollan predominatemente aulagas y esparto, junto a alcornoques de pequeñas dimensiones.

USO ACTUAL: **Abandonada** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **Lorenzo Cara** FECHA: **17/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Excavación de urgencia para precisar su estado y conservación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en Itinerario de los Aljibes de la Contraviesa Sur.
- Inclusión en el Sendero de los Cortijos de Rubite
- Inclusión en la Ruta Cicloturística de Rubite.

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ALJIBE DEL CAMINO DE LUJAR** CODIGO MAPA: **035**

TIPO DE ELEMENTO: **ALJIBE**

GRUPO: **ARQUITECTURA CIVIL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En la Colada del Aljibe, al suroeste del núcleo de Rubite**

DESCRIPCION:

Aljibe construida en mampostería, de bóveda de medio cañón, de unos 5 m de largo por 2 m de ancho.

ASPECTOS HISTORICOS:

Según información local es posible que pertenezca a la red de aljibes construidas en el siglo XII, en época de los almoades.

INTERES ETNOLOGICO:

Elemento de gran interés por su antigüedad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [X] APRECIABLE: [ ] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ]

ESTADO DE CONSERVACION:

Parcialmente destruida por el abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [X] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Basura en las proximidades y en el interior.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Divisoria de aguas entre la Rambla de Rubite y la Rambla de Olias, sobre sustrato silíceo, con cultivos de secano (vides y almendros), junto a matorral bajo degradado.

USO ACTUAL: **Abandonada** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No localizado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **10/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de la estructura.
- Retirada de basuras
- Restauración completa

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de los Aljibes de la Contraviesa Sur.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **RUBITE** NUCLEO: **RUBITE** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **IGLESIA DE RUBITE** CODIGO MAPA: **036**

TIPO DE ELEMENTO: **IGLESIA**

GRUPO: **ARQUITECTURA RELIGIOSA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Centro del núcleo de población. Plaza de la Iglesia.**

DESCRIPCION:

Presenta una planta rectangular cubierta con una tosca armadura moderna. Arrimada a la cabecera se encuentra la sacristía y la torre. Ésta última tiene planta cuadrada, un vano con arco de medio punto en cada lateral del campanario y tejado a cuatro aguas. Los muros son de ladrillo y cajones de mampostería y todo el exterior aparece encalado.
A los pies presenta una sencilla portada enmarcada por pilastras, con cornisa y puerta de arco de medio punto. En el interior destaca la capilla mayor, cubierta por bóveda vahída.

ASPECTOS HISTORICOS:

Son muy escasas las referencias documentales que tenemos sobre esta iglesia. Según el reconocimiento efectuado en 1754 por el maestro mayor Juan José Fernández Bravo, consistía en una nave de 19 x 7 varas, sacristía y campanario. A lo largo del siglo XIX fue objeto de numerosas reformas y durante la pasada guerra civil también fue saqueada, por lo que a mediados del pasado siglo se procedió a su reparación.

INTERES ETNOLOGICO:

Especialmente la torre, tiene valor simbólico y urbanístico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [X] APRECIABLE: [ ] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ]

ESTADO DE CONSERVACION:

Grietas importantes en la torre.
Humedad que levanta parcialmente la solería de la capilla mayor y sacristía.
Detrioro de paramento exterior.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [X] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cable del tendido eléctrico del exterior.
Agarres de emparrado para toldo.
Solería de terrazo.
Coloreado de imitación a marmol en retablo.
Excrementos abundantes de palomas en la torre.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano tradicional. Plaza pública.

USO ACTUAL: **Iglesia** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Obispado de Granad** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **J. Sánchez real / ASH** FECHA: **4/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **: GÓMEZ-MORENO CALERA/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Restauración general.
- Control de humedades.
- Consolidación de la torre.
- Retirada de elementos disonantes.
- Colocación de tela metálica en vanos de la torre.
- Eliminación de tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de Arquitectura religiosa de la Baja Alpujarra.