

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA HAZA LLANA CODIGO MAPA: 001
TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa
GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA
LOCALIZACION ESPECIFICA: En el paraje de Haza Llana, al norte del núcleo

DESCRIPCION:

Alberca de grandes dimensiones (8 x 20 metros cuadrados), construida junto a la Casa Forestal anterior. De planta rectangular, con muros de piedra y hormigonados. Se encuentra junto a un antiguo bancale de grandes dimensiones (Haza Llana). De uso agrícola se conserva la entrada de agua, que procede de la Acequia del Almiar (muy próxima).

ASPECTOS HISTORICOS:

Formaba parte vital del sistema de regadío que garantizaba la producción agrícola del entorno.

INTERES ETNOLOGICO:

Forma un interesante conjunto con la Casa Forestal y la acequia.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Abandonada, cubierta de vegetación y con depósitos de barro en el fondo.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno agrícola abandonado y forestal de gran interés.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCEM

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Limpieza de la vegetación y de los depósitos de barro para su reutilización como alberca.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Soportújar
- Aprovechamiento como alberca, junto a la recuperación de la Casa Forestal y la zona agrícola
- Posible centro de educación ambiental

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA COMUN DE SOPORTUJAR CODIGO MAPA: 002

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la periferia de Soportujar, al norte

DESCRIPCION:

Era de planta irregular, enlosada con lajas de materiales metamórficos. De amplias dimensiones.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Es la era de mayores dimensiones del término.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Invasión por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Material de construcción y leña depositados.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, sobre sustrato alternante entre silíceo y calcáreo, con aterrazamientos para cultivos de regadío.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: Pública

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Limpieza de la vegetación
- Retirada de materiales depositados

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Soportujar
- Propuesta de mirador

MUNICIPIO: SOPORTUJAR

NUCLEO: SOPORTUJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERAS DE LOS CORRALILLOS

CODIGO MAPA: 003

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el Pago los Corralillos, junto a la acequia de la Vega.

DESCRIPCION:

Conjunto de dos eras, de planta irregular. Una de ellas enlosada con lajas de micaesquista, y otra de tierra.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjuto de bella factura.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Invasidas por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, en la margen derecha del río Chico, sobre sustrato predominantemente silíceo, con vegetación compuesta de matorral bajo degradado, sobre todo esparto y retama, y aterrazamientos, la mayoría abandonados.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directo

TECNICO JCRM

FECHA: 7/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Limpieza de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Soportújar
- Inclusión en el Sendero GR-7

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE ANTONIO LOPEZ CODIGO MAPA: 004

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izquierda del río Chico, bajo la central hidroeléctrica.

DESCRIPCION:
Edificación de planta irregular, de una altura, construido en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa. Consta de un solo cubo con su correspondiente cárcavo.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Conserva todos los mecanismos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI:

ESTADO DE CONSERVACION:
Ruinoso y cubierto por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Barranco del río Chico, en un entorno de media ladera, sobre sustrato silíceo, con abundante vegetación de ribera (álamo y zarzales), además de castaños, pinos de repoblación y retama.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE:
PROPIETARIO: Antonio López FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO: JCRM FECHA: 7/02/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:
- Consolidación de la estructura
- Limpieza de la vegetación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
- Inclusión en el Sendero-GR-7
- Inclusión en el Itinerario de los Molinos del Conjunto Cañar-Soportújar

MUNICIPIO: SOPORTUJAR

NUCLEO: SOPORTUJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE LA CUSCURRA

CODIGO MAPA: 005

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la margen izquierda del río Chico, en el trazado de la acequia de la Vega, a 200 m al sur del Dique 24.

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de una altura, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa. Posee un cubo de dos cuerpos y planta circular, y su correspondiente cárcavo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los molinos del barranco del río Chico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Ruinoso e invadido por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco del río Chico, en un entorno de media ladera sobre sustrato silíceo, con abundante vegetación de ribera (álamos, zarzas y castaños), junto a pinar de repoblación y matorral bajo y retamas.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 7/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura
- Limpieza de la vegetación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos del Conjunto Cañar-Soportújar
- Inclusión en el Sendero GR-7

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SÓPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE LOS GABRIELES CODIGO MAPA: 006

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Margen izquierda del Barranco de Río Chico, junto al Molino de Paquita.

DESCRIPCION:
Edificación de planta irregular, de una sola altura, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa. Cuenta con un solo cubo y su cárcavo correspondiente.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Es uno de los molinos del término.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Ruinoso e invadido por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno de media ladera en un pequeño barranco, sobre sustrato silíceo, con vegetación de ribera junto a castaños y pinos de repoblación.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 7/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:
- Consolidación de la estructura
- Limpieza de la vegetación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
- Inclusión en el Itinerario de los Molinos del Conjunto Cañar-Soportújar
- Inclusión en el Sendero GR-7

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE PAQUITA CODIGO MAPA: 007

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Margen izquierda del río Chico, junto a la acequia de la Vega.

DESCRIPCION:

Conjunto d eedificaciones de una altura, de planta irregular, construidos en mampostería, con cubierta plana de launa. Consta de un cubo y un cárcavo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Forma parte del Parque Natural de Sierra nevada.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Semiruinoso e invadido por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco del río Chico, en un entorno de media ladera sobre sustrato silíceo, con abundante vegetación de galería. Alamos, zarzas, castaños y pinos de repoblación.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 7/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura
- Limpieza de la vegetación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos del Conjunto Cañar-Soportújar

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DEL GARAJE CODIGO MAPA: 008

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En las afueras de Soportujar, junto a la carretera.

DESCRIPCION:
Molino del que solo se conserva el cubo, de planta cuadrangular y tres cuerpos.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Unico molino en el núcleo del que se conservan restos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:
El cubo se encuentra colmatado de materiales e invadido por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Peri feria del núcleo, en la margen derecha del Barranco de la Utrera, sobre sustrato alternante y con vegetación de galería.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO JCRM FECHA: 5/02/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:
Retirada de materiales y de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
- Inclusión en el Itinerario de los Molinos del Conjunto Cañar-Soportújar

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CENTRAL HIDROELECTRICA DE SOPORTUJAR CODIGO MAPA: 009

TIPO DE ELEMENTO: CENTRAL HIDROELECTRICA

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al noreste del núcleo de Soportujar, en la margen izquierda del río Chico.

DESCRIPCION:
Edificación de una altura, de planta irregular, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana. Se desconoce si aún conserva la maquinaria.

ASPECTOS HISTORICOS:
De principios del siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:
Ejemplo de la arquitectura relacionada con la producción de electricidad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Cubiertas hundidas e invadida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno de media ladera, junto a un pequeño barranco, con abundancia de vegetación de galería (álamos y zarzas), junto a algunos castaños, pinos de repoblación, retamas y espartos.

USO ACTUAL: Abandonada VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO JCRM FECHA: 7/02/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura
- Limpieza de la vegetación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APROVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Soportujar
- Inclusión en el Sendero GR-7

MUNICIPIO: SOPORTUJAR

NUCLEO: SOPORTUJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE ESTACION Nº 15

CODIGO MAPA: 010

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle estación, nº 15

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana y alero de teja árabe. Su fachada principal está compuesta de cuatro vanos, dos por altura. Los de la altura inferior como puertas, y los de la altura superior como ventanas. Todos presentan un recerco en forma de platabanda.

ASPECTOS HISTÓRICOS:

No datado.

INTERES ETNOLÓGICO:

Ejemplo de la arquitectura popular de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Deterioro en puertas, ventanas y alero.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano, en la parte baja del núcleo junto a otras edificaciones de interés.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE:

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: JCRM

FECHA: 7/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Restauración general
- Ocultación del cableado

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cañar-Carataunas-Busquistar

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE ESTACION N° 31 CODIGO MAPA: 011

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle estación, nº 31

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana. Su fachada principal se divide en dos cuerpos a modo de pequeño frontón. La altura inferior se compone de dos vanos, el mayor conformado como puerta con una moldura como recerco y con arco segmentado. En uno de sus lados aparece el otro como una pequeña ventana. La altura superior está también compuesta de dos vanos, uno en el centro, formado por dos arcos de medio punto y recercado por varias molduras. En uno de sus lados aparece una pequeña ventana, al parecer añadida con posterioridad. Las dos alturas están flanqueadas a ambos lados por unas pilastras a modo de columnas corintias. Sobre la cubierta aparece una terraza.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las pocas casas de influencia señorial en el núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Seccionada parcialmente para una nueva construcción.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado, contador de luz, canal de desagüe y antenas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano, en la parte baja del núcleo, junto a otras edificaciones de interés.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación de cableado, antenas, contador de luz y canal de desagüe
- Reconstrucción de las molduras de la fachada

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cañar-Carataunas-Busquistar

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE REAL Nº 2 CODIGO MAPA: 012

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real, nº 2

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana y alero de teja árabe. La fachada principal está compuesta de dos vanos por altura, con zócalo y platabanda que enmarca tanto la fachada como cada uno de los vanos, que en la altura superior se constituyen como un balcón corrido.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Muestra de la arquitectura popular de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y canales de desagüe.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano de media ladera, en la parte alta del núcleo, junto a otras edificaciones, tanto tradicionales como de nueva planta.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado y de canales de desagüe.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cañar-Carataunas-Busquistar

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NÚCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA PLACETA DEL MORAL Nº 2 CODIGO MAPA: 013
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA : Placeta del Moral, nº 3

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de tres alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana. Su fachada principal está compuesta de tres cuerpos. El inferior consta de tres vanos, los laterales como ventanas con rejas de antepecho y resalto, y el central como puerta que da entrada a la vivienda. Las tres con recerco. La altura media tiene también otros tres vanos recercados por una moldura y conformados como balcones, y se divide del cuerpo inferior por una faja, La altura superior aparece como cuerpo de luces o terraza muy transformada.

ASPECTOS HISTORICOS:

Construida en la primera mitad del siglo XIX, es de influencia neoclásicista.

INTERES ETNOLOGICO:

Excelente ejemplo de la arquitectura de su época.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado, contador de luz, canal de desagüe y persianas de varillas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera en el extremo sur del término.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMÉRAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación de cableado, contador de luz y canal de desagüe
- Retirada de persianas de varillas

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cañar-Carataunas-Soportujar

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA PLACETA DE ABASTOS Nº 4 CODIGO MAPA: 014

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Placeta de Abastos, nº 4

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana y alero de lajas. La fachada principal está compuesta de dos cuerpos divididos por una moldura. La altura inferior está compuesta por tres vanos, el central como puerta de entrada a la vivienda, enmarcada por una platabanda. A sus lados dos ventanas con rejas de antepecho con resalto y con una platabanda en su mitad superior. La altura superior está compuesta de otros tres vanos conformados como balcones, recercados todos por molduras. El alero está sostenido por un pequeño frontón.

ASPECTOS HISTORICOS:

De influencia neoclasicista, fue construida en la primera mitad del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Excelente ejemplo de la arquitectura de su época.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Presenta ciertos defectos estructurales.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado, contadores de luz, canales de desagüe y escalón de puerta de entrada.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano junto a la plaza del pueblo.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación de cableado y contador de luz
- Sustitución de las losas del escalón de entrada.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cañar-Carataunas-Soportujar

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA FORESTAL DE SOPORTUJAR CODIGO MAPA: 015

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Neveros forestales de Soportujar, a 1300 m de altitud.

DESCRIPCION:

Edificio de planta cuadrangular, con dos alturas, con cubierta a cuatro aguas de teja árabe y cornisa de ladrillo. Fachada principal con vanos distribuidos de forma regular, correspondiendo los de la planta superior a balcones semirecercados. Perbola frontal.

ASPECTOS HISTORICOS:

Construida en la primera década del siglo XX para albergar a la guardería forestal y de montes con motivo de los trabajos forestales de la cuenca alta del río Chico y del Guadalfeo.

INTERES ETNOLOGICO:

Entorno forestal de diferentes especies de árboles y pinos de reforestación.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Excelente estado de conservación, dada una reciente restauración y el uso forestal que se le da.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Zócalo con materiales no tradicionales.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno forestal en buen estado de conservación, con viveros forestales, especies arbóreas de repoblación y pequeña loma de huertos y frutales.

USO ACTUAL: Casa forestal

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: Consejería de Medio

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TÉCNICO JEG

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Soportujar
- Estudiar su posible uso como Centro de Actividades de conocimientos y disfrute del Parque Natural de Sierra Nevada, así como Centro de Formación agrícola y forestal en los espacios naturales protegidos (formación en construcción, cuidado, mantenimiento y aprovechamiento de viveros forestales).

MUNICIPIO: SOPORTUJAR

NUCLEO: SOPORTUJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CONJUNTO DE LA CALLE COBERTIZO

CODIGO MAPA: 016

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Cobertizo, nº 6, 8, 10 y 12.

DESCRIPCION:

Conjunto de varias edificaciones adosadas, construidas en mampostería enfoscada, de planta irregular, de dos y tres alturas, con cubierta plana. Aparece un tinaco tradicional sobre el que se asientan la altura media y superior.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de arquitectura tradicional de gran belleza.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Algunas edificaciones está actualmente en reforma.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Zócalos añadidos con posterioridad, cableado, contadores de luz, losas añadidas en los escalones posteriormente.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano tradicional y de nueva planta en la parte baja del núcleo.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 6/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Retirada de zócalos
- Ocultación de cableado y contadores
- Sustitución de las losas disonantes en los escalones

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Soportújar

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CONJUNTO DE LA CALLE ESTACION CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Estación, nº 26 y 28

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de tres alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana. La fachada principal está dividida en tres cuerpos, uno por altura. La inferior presenta cuatro vanos de disposición irregular, dos de ellos, al parecer, hechos posteriormente. Uno de ellos aparece como arco segmentado con una moldura a modo de recerco. La altura media presenta cuatro vanos dispuestos regularmente, todos ellos recercados con una moldura y conformados como balcones con barandilla de antepecho con decoraciones de eses y plomos. Sobre esta altura aparece un alero sostenido por un frontón. La tercera altura aparece como un cuerpo de luces, muy transformado.

ASPECTOS HISTORICOS:

Construida en la primera mitad del siglo XIX presenta cierta influencia del neoclasicismo.

INTERES ETNOLOGICO:

Una de las edificaciones de influencia señorial del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Barandillas y elementos añadidos en la altura inferior, persiana metálica de la cochera, y vidrieras y chapas en la altura superior.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano en la parte inferior del núcleo, sobre media ladera, junto a edificaciones de interés.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE:

PROPIETARIO: Varlos

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: JCRM

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Tratamiento paisajístico de los elementos añadidos en la altura inferior y de la persiana metálica
- Sustitución de vidrieras y chapas en la altura superior

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Soportújar

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CONJUNTO DE LA CALLE REAL CODIGO MAPA: 018

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Real nº 22

DESCRIPCION:

Conjunto formado por una edificación de planta irregular, de tres alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de teja árabe. Su fachada principal presenta altura superior resaltada a modo de pequeño tinajo.

ASPECTOS HISTÓRICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto arquitectónico de bella factura.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado, persianas de varillas y tendedero próximo.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera, junto a edificaciones tradicionales y de nueva planta.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 7/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado

Retirada de persianas y tendedero

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cañar-Carataunas-Soportujar

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: TINAO DE LA CALLE ALTA Nº 2 CODIGO MAPA: 019

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Alfa, nº 2

DESCRIPCION:

Conjunto formado por una edificación de dos alturas, de planta irregular, construida en mampostería enfoscada con cubierta plana y alero de teja árabe. De ella sale un tinajo que cubre la calle uniéndose con la otra edificación.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Tinajo visible desde la plaza de la iglesia.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y contador de luz.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera, con trazado de calle característico de la zona.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado y del contador de la luz

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cañar-Carataunas-Soportujar

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: TINAO DE LA CALLE ALTA Nº 6 CODIGO MAPA: 020

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Alta, nº 6

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de dos alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Unidas las de un lado y otro de la calle por un tinao.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los tinao de mayor interés del término municipal.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado, cajas de registro, persiana de varillas en un balcón y edificación adyacente.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera, en la parte alta del núcleo, junto a edificaciones tradicionales y de nueva planta.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Tratamiento paisajístico de edificación próxima de nueva planta
- Ocultación de cableado y cajas de registro
- Retirada de persiana de varillas

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cañar-Carataunas-Soportujar.

MUNICIPIO: SOPORTUJAR

NUCLEO: SOPORTUJAR

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO HAZA LLANA

CODIGO MAPA: 021

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En la Haza Llana.

DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería enfoscada, con cubierta a dos aguas. Fachada con dos cuerpos separados por hiladas de ladrillo. Zócalo de mampostería vista, vanos distribuidos regularmente enmarcados por fajas de ladrillos, que presentan arco segmentado con acodo y resalte en clave.

ASPECTOS HISTORICOS:

Principios del siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Arquitectura característica de la Alta Alpujarra.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Cubierta semiderruida, pérdida de enfoscado interior e interior muy degradado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubierta metálica sobre el techo.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de gran interés forestal y de aprovechamiento tradicional agrícola y ganadero.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JEG

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Rehabilitación general (reconstrucción del techo y la fachada y acondicionamiento del interior)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cañar-Carataunas-Soportujar
- Posible uso como casa rural.

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DE SOPORTUJAR CODIGO MAPA: 022

TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto a la iglesia y al ayuntamiento de Soportujar.

DESCRIPCION:

Plaza de planta Irregular, cementada. Al norte aparecen edificaciones de nueva planta de tres y cuatro alturas. Al oeste aparece la iglesia, así como edificaciones tradicionales y de nueva planta de dos y tres alturas. Al sur y sureste encontramos terrazas para el cultivo abandonadas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERÉS ETNOLOGICO:

Anteriormente en esta plaza se ubicaba el cementerio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Poyetes alrededor de la plaza.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera.

USO ACTUAL: Plaza pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

tratamiento paisajístico de los poyetes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Soportújar
- Creación de mirador

MUNICIPIO: SOPORTUJAR

NUCLEO: SOPORTUJAR

PROVINCIA: GRÁNADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DE LA UTRERA

CODIGO MAPA: 023

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Carretera de acceso a neveros y monte de Soportujar, en el Barranco de la Utrera, a 1300 m de altitud.

DESCRIPCION:

Fuente y pilar situados en las cercanías de la Casa Forestal. Construida con piedra de la zona e incrustada en el muro de contención de la carretera, sobre el bancale. Cuenta con un pequeño pilar propio, hormigonado y con caño de hierro para la salida del agua.

ASPECTOS HISTORICOS:

Construida con motivo de los primeros trabajos forestales y de infraestructura en la cuenca alta del río Chico, entre Cañar y Soportujar.

INTERES ETNOLOGICO:

Punto de aprovechamiento de aguas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP.

ESTADO DE CONSERVACION:

Aceptable, a pesar de que le faltan varios mampuestos en los muros.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Asfalto del carril forestal.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Parque Natural de Sierra Nevada y entorno próximo a la zona forestal y de viveros de Soportujar. Ubicada en una antigua zona de aprovechamiento agrícola, pero muy próxima a la zona forestal.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: _____

TECNICO JEG

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Conservación y mantenimiento
- Aseguramiento de su provisión de agua durante todo el año
- Consolidación de la coronación y blanqueado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Soportujar
- Aprovechamiento como lugar de descanso y recreo en las rutas de acceso a la zona forestal

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE EL GATO CODIGO MAPA: 024

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Vivero d ela Samba, a 1300 m de altitud.

DESCRIPCION:

Fuente y pilar contruidos en hormigón, adosada a frontón de mampostería y rodeada de un poyo de mampostería, rectangular y corrido que sirve como lugar de descanso. Cuenta con un solo caño.

ASPECTOS HISTORICOS:

Fue construida con motivo de los primeros trabajos forestales que se iniciaron en la cuenca alta del río Chico.

INTERES ETNOLOGICO:

Conforma un espacio de descanso y recreo en el bosque de coníferas. Se accede a ella por una senda marcada por un seto de cipreses.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Aceptable estado de conservación, aunque algo deteriorada en sus muros, y sin agua en algunos meses del año.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Exceso de hormigonado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno forestal en el que abundan gran cantidad de especies forestales de repoblación, como pinos y otras coníferas.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Pública

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: JEG

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Arreglo y limpieza de los muros de piedra
- Recuperación del entorno en general

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Soportújar
- Aprovechamiento como lugar de descanso en las rutas e itinerarios guiados en la zona forestal y de viveros.

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE LAS ROSAS I CODIGO MAPA: 025
TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Pista forestal de Puente Palo

DESCRIPCION:

Fuente y pilar en mal estado, construida sobre muros de piedra de la zona. El frontal está construido con bloques de marmol de los afloramientos cercanos. Pilar de piedra y marmol. Escudo grabado en marmol, con fecha de construcción. Salida de agua con caño hecho de marmol.

ASPECTOS HISTORICOS:

Construida en 1946 con motivo de las actuaciones forestales que se iniciaron a principios del siglo XX en la comarca y cuenca alta del río Chico.

INTERES ETNOLOGICO:

Fuente y pilar de piedra con decorados de marmol de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal conservada e invadida por la vegetación y maleza.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de gran interés forestal, tanto por las especies de repoblación existentes como por el excelente estado de conservación d las especies arbóreas autóctonas.

USO ACTUAL: Fuente VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JEG FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Limpieza de la vegetación que la invade
- Rezorzamiento e inyección del muro (balate) en el que está incrustada la fuente.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Soportújar
- Lugar de descanso para los itinerarios y rutas de la zona.

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE LAS ROSAS II CODIGO MAPA: 026

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Pista forestal de Puente Palo, a 1400 m de altitud.

DESCRIPCION:
Fuente con un gran estanque de agua, construida con piedra de la zona (miquaesquista), al igual que el estanque, cuadrado y con muros de piedra, levantando casi 1 m del suelo.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datada. Aún figura sobre un letrero verde de madera el nombre del Ministerio de Medio Ambiente e ICONA.

INTERES ETNOLOGICO:
Es uno de los nacimientos del término.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Pintadas sobre el muro y basura.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno forestal en buen estado, en el que aparecen mezcladas las especies arbóreas autóctonas con los pinares de repoblación.

USO ACTUAL: Fuente VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JEG FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:
Limpieza general del entorno
Eliminación de las pintadas en los muros

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Soportújar
- Lugar de descanso en los itinerarios guiados por la zona forestal de Cañar y Soportújar.

MUNICIPIO: SOPORTUJARNUCLEO: SOPORTUJARPROVINCIA: GRANADADENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE SOPORTUJARCODIGO MAPA: 027TIPO DE ELEMENTO: IGLESIAGRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSALOCALIZACION ESPECIFICA: En el núcleo urbano de Soportujar

DESCRIPCION:

Presenta una nave rectangular dividida en dos tramos y contrafuertes exteriores. La capilla mayor es de planta rectangular, con los ángulos achaflanados y cubierta con una bóveda rebajada. Tras la cabecera se sitúan la sacristía y la torre, que consiste en un cuerpo prismático de planta cuadrada, con un vano de medio punto en cada lateral del cuerpo de campanas y tejado a cuatro aguas. La sencilla portada se localiza a los pies de la nave y todo el exterior aparece encalado.

ASPECTOS HISTORICOS:

Tenemos muy pocas referencias sobre la construcción de la primitiva iglesia de Soportujar, aunque debió producirse a mediados del siglo XVI. Salvada de la destrucción generalizada de las iglesias cuando la rebelión morisca; a finales de la centuria sólo necesitaba desenvolver el tejado y levantar una espadaña a los pies de la iglesia. Según un informe del veedor Ambrosio de Vico, que la describe en 1603 como la mejor fabricada de la taha de Órgiva, constaba de tres naves con la armadura de la central y colgadizos muy bien labrados. No obstante, poco años después se encontraba en mal estado, acudiendo de nuevo Vico en 1614 y Bartolomé del Campo en 1625, para ver los daños que tenía. A principios de la década de 1630 se procedió a reconstruirla y en 1634 estaba a falta de cubrir, con los materiales deteriorándose y expuestos a la intemperie. En el reconocimiento de 1754 de Fernández Bravo constaba de una nave, sacristía y torre. Según Madoz, había sido reconstruida en 1677. En 1865 José Contreras proyectó la reedificación de un templo de tres naves, que luego sería sustituido por el de Fabio Gago. Finalmente, la iglesia actual se reconstruyó entre 1877 y 1880, aunque fue saqueada durante la guerra civil y Regiones Devastadas hizo un proyecto de reconstrucción.

INTERES ETNOLOGICO:

Tiene un alto valor simbólico, urbanístico y paisajístico. Aunque muy reformada, es un exponente de la arquitectura religiosa del historicismo romántico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPI:

ESTADO DE CONSERVACION:

Hace unos años fue objeto de una profunda intervención arquitectónica. No obstante, tiene problemas de humedad, especialmente en el muro norte.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Los cables eléctricos del exterior del templo.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

El urbanismo y la arquitectura de Soportujar conserva la fisonomía tradicional, aunque algunas construcciones modernas desentonan.

USO ACTUAL: IglesiaVISITABLE PROPIETARIO: Arzobispado de GranFUENTE INFORMATIVA: DirectaTECNICO: J. Sánchez RealFECHA: 5/02/02BIBLIOGRAFIA: GÓMEZ-MORENO CALERA/GUILLÉN MARCOSMARTÍN FUNES/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Eliminación del tendido eléctrico exterior.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alta Alpujarra.

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: REFUGIO FORESTAL EL CEBOLLAR CODIGO MAPA: 028

TIPO DE ELEMENTO: OTROS ELEMENTOS

GRUPO: OTROS ELEMENTOS

LOCALIZACION ESPECIFICA : Nacimiento del río Chico, en la margen izquierda, a unos 2500 m de altitud, ladera SO Pico Alegas

DESCRIPCION:

Antiguo refugio forestal, con cubierta de bóveda de cañón alargada, construido en mampostería tradicional, enfoscado y recientemente hormigonado, tanto en la cubierta como en las paredes. Dos puertas frontales de hierro y pequeñas ventanas laterales de aluminio

ASPECTOS HISTORICOS:

Construido a mediados del siglo XX, con motivo de los trabajos forestales que se iniciaron en la cuenca alta del río Chico, en el marco de un ambicioso programa forestal de las altas cumbres de Sierra Nevada

INTERES ETNOLOGICO:

Refugio interesante por su ubicación entre las primeras cumbres de la vertiente suroccidental de Sierra Nevada, superiores a los 3000 m.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bastante deteriorado en su interior y exterior, con puertas y ventanas rotas y hormigonado deteriorado por el frio.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Hormigonado fino, puertas metálicas y ventanas de madera.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de alta montaña, de gran valor por sus ecosistemas vegetales de alta montaña: pinales oromediterraneos. Pinar de repoblación en mal estado.

USO ACTUAL: Refugio abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TÉCNICO JEG

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Rehabilitación general con elementos no disonantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Adecuación como refugio de alta montaña.

MUNICIPIO: SOPORTUJAR NUCLEO: SOPORTUJAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: VIVERO SOMBRA CODIGO MAPA: 029

TIPO DE ELEMENTO: OTROS ELEMENTOS

GRUPO: OTROS ELEMENTOS

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el Paraje de Las Varelas, junto a la pista de acceso a las partes altas.

DESCRIPCION:

Vivero forestal ubicado a 1200 m en la ladera este del río Chico, en el monte de Soportújar. Construido en pequeñas terrazas y abancalado en el bosque de pinos y coníferas. Se cultivan las plantas autóctonas y de repoblación utilizadas en las repoblaciones de la comarca.

ASPECTOS HISTORICOS:

Constituye una de las primeras experiencias de viveros en las primeras décadas del siglo XX, contruidos con motivo de los trabajos de contención y reforestación de la cuenca alta del río Chico, entre Cañar y Soportújar, que ponía en peligro la Vega de Orgiva y los pueblos de Bayacas, Carataunas, Soportújar, Cañar y sus entornos agrícolas. Por lo torrencial del caudal del río en las tormentas de otoño y primavera, se planteó, a principios del siglo XX, trabajar en la contención de la cuenca con diques, así como la reforestación vegetal de sus laderas con plantas introducidas (coníferas) y conservando el bosque autóctono. De ahí los primeros viveros para repoblar las laderas del río Chico.

INTERES ETNOLOGICO:

Constituye una de las primeras experiencias en cuanto a viveros forestales a principios del siglo XX.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bien cuidado y mantenido por personal forestal.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISÓNANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno forestal y agrícola bien conservado, con abundancia y gran variedad de especies arbóreas.

USO ACTUAL: Vivero

VISITABLE

PROPIETARIO: Público

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TÉCNICO JEG

FECHA: 5/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Soportújar
- Integrarlos como recurso en el futuro centro de Educación Ambiental de la Casa Forestal de Soportújar