

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: SORVILAN NUCLEO: ALFORNON PROVINCIA: GRANADA
 DENOMINACION ELEMENTO: ACUEDUCTO DEL BARRANQUILLO DEL DUENDE CODIGO MAPA: 001
 TIPO DE ELEMENTO: ACUEDUCTO DE ACEQUIA
 GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA: A unos 100 m al oeste de la fuente de Alformón, en el barranco.

DESCRIPCION:
Acueducto de acequia de pequeñas dimensiones, de un solo vano de arco de medio punto, construido en mampostería de roca metamórfica. Salva un pequeño barranco de fuerte pendiente situado al este del núcleo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Curioso ejemplo de ingeniería popular, de bellas proporciones.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, pero sin uso en la actualidad.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Basura y escombros en las inmediaciones.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco de fuerte pendiente sobre sustrato silíceo, con cultivos aterrazados y zarzales.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Eliminar la basura y escombros próximos.
- Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario del Agua de Sorvilán.

MUNICIPIO: SORVILAN NUCLEO: ALFORNON PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DE LA FUENTE CODIGO MAPA: 002

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Acequia, bajo el Pilar de la Fuente

DESCRIPCION:

Alberca de apreciables dimensiones, de planta rectangular, construida en mampostería de roca metamórfica. Recibe el agua por un pequeño conducto de cerámica desde la fuente, que se encuentra a unos 10 m.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Alberca con la que se riega toda la zona de huertas situada bajo el núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bien conservada y actualmente en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Enlucido de cemento en el interior y valla de alambre en el perímetro.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con diversos grados de transformación.

USO ACTUAL: Alberca

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario del Agua de Sorvilán.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: ALFORNON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA ALTA DE ALFORNON

CODIGO MAPA: 003

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Al noroeste del núcleo.

DESCRIPCION:

Era de medianas dimensiones, de planta circular, anlosada con lajas de piedra metamórfica, hacia el sur presenta un muro para salvar la pendiente del terreno. En el muro aparece una apertura para guardar el grano.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

El pequeño almacén para guardar el grano.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Invasión por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Suave loma sobre sustrato silíceo, con cultivos de secano de almendro y viña, así como monte bajo.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 11/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Limpieza de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Sorvilán

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: ALFORNON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE ALFORNON

CODIGO MAPA: 004

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la junta de los barrancos de Calderas y Mueja, bajo el núcleo.

DESCRIPCION:

Molino de apreciables dimensiones, de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería de roca metamórfica, con cubierta a un agua. En la fachada principal hay un pórtico sobre pilares, con baranda de forja y decoración de plomos, bajo el que se encuentra un portón de madera. El cubo, de planta cuadrangular, se sitúa tras el molino, y sus último cuerpo es circular. Las dos cárcavas que tiene son de arco de medio punto rebajado.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Único molino en el municipio de Sorvilán. Ha estado funcionando como tal hasta hace tres años.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy buen estado de conservación. Está habitado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubierta de chapa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre sustrato silíceo, con cultivos de naranja y olivos. Olmos y chopos.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: Francisco García

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Eliminación de las cubiertas de chapa.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: ALFORNON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALMAZARA DE PACO CAÑAS

CODIGO MAPA: 005

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Placetilla.

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería, con cubierta a un agua. Presenta vanos adintelados. En su interior se conservan elementos para la producción de aceite.

ASPECTOS HISTORICOS:

Mediados del siglo XIX y principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los ejemplos de la agroindustria del lugar.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Desconchones y falta de blanqueado:

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubiertas de chapa de fibrocemento galvanizado y portón metálico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con edificaciones de interés como las antiguas destilerías.

USO ACTUAL: Vivieneda

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 11/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Enlucido de la fachada
- Blanqueado de la fachada.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Sorvilán

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: ALFORNON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FABRICA DE AGUARDIENTE DE TOBALICO

CODIGO MAPA: 006

TIPO DE ELEMENTO: FABRICA HISTORICA

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Acequia, junto al Pilar de Alfomón.

DESCRIPCION:

Edificio de apreciables dimensiones, de planta rectangular, de una y dos alturas para salvar la pendiente del terreno. Cubierta a un agua, de lajas de piedra. En su interior se conserva un aljibe de pequeñas dimensiones y planta rectangular, con bóveda de medio cañón, construido en mampostería.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Destilaban el vino que no se aclaraba para fabricar aguardiente mezclandolo con diversas hierbas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

mal conservado, con caída de cubiertas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Escombros y basura en el interior y en las proximidades.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano con edificaciones contemporáneas, cultivos de huerta y vegetación de ribera.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE Acceso peligroso

PROPIETARIO: Francisco González

FUENTE INFORMATIVA: Francisco González

TECNICO APS

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de la estructura
- Retirada de basura

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Sorvilán

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: ALFORNON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CALERA DE ALFORNON

CODIGO MAPA: 007

TIPO DE ELEMENTO: CALERA/YESERA

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: A 100 m al oeste de los Cortijos de belén, bajo la carretera.

DESCRIPCION:

Calera de pequeñas dimensiones, de planta circular, construida en mampostería de roca carbonatada. Hacia el sur presenta una abertura de acceso al interior.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los ejemplos de calera de mejor acceso y mejor conservada del municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, con escombros en su interior e invadida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Escombros en el interior.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Suave loma sobre sustrato silíceo y afloramientos de roca carbonatada, con cultivos de secano.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Eliminación de escombros
- Eliminación de vegetación
- Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Sorvilán

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: ALFORNON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE FRANCISCO LOPEZ

CODIGO MAPA: 008

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Acequia, en la parte baja del núcleo.

DESCRIPCION:

Edificio de apreciables dimensiones, de planta rectangular, de tres alturas, construido en mampostería, con cubiertas a un agua. Vanos de arco segmentado y balcones con baranda de forja y decoración de plomo y espirales.. En su fachada principal aparece un portón de madera con una hoja de apreciables dimensiones.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es la caa del antiguo cacique del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal conservada, existiendo grandes transformaciones. Está dividida en varias viviendas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Enfoscado de chinorro en la fachada, tendido eléctrico, cubierta de chapa y puertas metálicas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano junto a deificaciones de la época.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: Herederos de Francis

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

No procede

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: ALFORNON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASAS DEL BARRIO ALTO DE ALFORNON

CODIGO MAPA: 009

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Era, en el Barrio Alto.

DESCRIPCION:

Conjunto de viviendas de planta cuadrangular, de dos alturas, construidas en mampostería de roca metamórfica, con cubiertas a un agua de teja árabe. Algunas de las viviendas presentan un pequeño patio en el frente, que se encuentra empedrado, y al cual se accede por un portón de madera de una hoja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Es un conjunto de viviendas con pocas transformaciones y que conserva un gran encanto.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno. Todas las viviendas habitadas en la actualidad.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubiertas de fibrocemento y tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano junto a la carretera y la era.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Sustitución de las cubiertas por otras más acordes con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN NUCLEO: ALFORNON PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LA POSADA CODIGO MAPA: 010

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto a la calle Acequia y la casa de Francisco López.

DESCRIPCION:

Edificio de planta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería de roca metamórfica, con cubierta plana a un agua de teja árabe. Presenta vanos adintelados con disposición y forma irregular. En su interior se conserva, en buen estado, un horno de pan y una bodega de apreciables dimensiones con grandes toneles y una prensa de forja del siglo XIX.

ASPECTOS HISTORICOS:

Principios del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguamente fue una posada.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bue estado de conservación. Actualmente está habitada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano bastante transformado.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: Antonio Jimenez Gon

FUENTE INFORMATIVA: Antonio Jimenez Gon

TECNICO APS

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Eliminación del tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: ALFORNON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE BELEN

CODIGO MAPA: 011

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : A la altura del km 3,5 de la carretera de Alformón.

DESCRIPCION:

Cortijo de grandes dimensiones, de planta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería, con cubierta a dos aguas. Hacia el norte presenta varios módulos adosados que son dependencias de las caballerizas.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de grandes dimensiones.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación. Está habitado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubiertas de fibrocemento y bloques de hormigón para los nuevos módulos.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Suave ladera sobre sustrato silíceo con cultivos de secano de almendra, viñedo y encinas dispersas.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 9/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Sustitución de las cubiertas de chapa por otras más acordes con la tipología tradicional.
- Enlucido y blanqueado de los bloques de hormigón.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: ALFORNON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DEL GRANDA

CODIGO MAPA: 012

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Frente al núcleo de Alformón, en la margen derecha de la Rambla de Alformón.

DESCRIPCION:

Cortijo de medianas dimensiones, de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería, con cubierta a dos aguas de teja árabe. En su fachada principal presenta vanos adintelados con recerco de una platabanda.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Se trata de un cortijo de recreo de una familia importante del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Faltan ventanas y puertas. Grietas en los muros.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubierta de chapa galvanizada que se refleja la luz del sol.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladea oeste del Barranco de Alformón, sobre sustrato silíceo, con cultivos de secano, encinas dispersas y bosque de galería.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 11/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración del edificio conservando la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.
- Propuesta de casa rural

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: ALFORNON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PILAR DE LA FUENTE

CODIGO MAPA: 013

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el denominado Llanillo de la Fuente, bajo el núcleo, en la calle Acequia.

DESCRIPCION:

Pilar de apreciables dimensiones, de planta rectangular, construido con grandes mampostes de roca caliza enlucida. Posee tres caños (de los que solo funciona uno). Hacia el sur aparece un lavadero corrido de construcción posterior.

ASPECTOS HISTORICOS:

Posiblemente del siglo XVIII.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguamente había junto al pilar una poza y grandes piedras destinadas para lavar, hoy desaparecidas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, aunque aparecen desconchones en el pilar.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano tradicional transformado.

USO ACTUAL: Pilar

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Francisco González

TECNICO APS

FECHA: 11/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Ocultación del tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Sorvilán

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: SORVILAN NUCLEO: ALFORNON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE ALFORNON CODIGO MAPA: 014
TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza de la Iglesia.

DESCRIPCION:

Iglesia de planta de cajón con torre adosada. Cubierta a cuatro aguas de teja roja.
Puerta sencilla con arco segmentado.
Al frente presenta espacio ajardinado sobreelevado.

ASPECTOS HISTORICOS:

Construida a mitad del S XX

INTERES ETNOLOGICO:

Su relativamente reciente construcción le priva de valor histórico artístico, si bien destaca desde el punto de vista paisajístico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bien conservada, apareciendo desconchones.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Módulo adosado con cubierta ondulada.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central del núcleo urbano de Alforón, junto a edificaciones tradicionales muy transformadas.

USO ACTUAL: Iglesia

VISITABLE

PROPIETARIO: Obispado de Granad

FUENTE INFORMATIVA: Francisco González

TECNICO: APS

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Enfoscado y blanqueado de la fachada.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Baja Alpujarra.

MUNICIPIO: SORVILAN NUCLEO: ALFORNON PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CEMENTERIO DE ALFORNON CODIGO MAPA: 015

TIPO DE ELEMENTO: CEMENTERIO

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : A unos 100 m al este del núcleo.

DESCRIPCION:

Cementerio de pequeñas dimensiones, de planta rectangular. Se encuentra rodeado por un muro de mediana altura construido en mampostería. Hacia el este hay una puerta de forja con decoración de plantas y espirales bajo un arco de medio punto (sobre el que xiste una pequeña cruz de forja) que da acceso al interior. En su interior se conservan dos panteones con bóvedas de medio cañón.

ASPECTOS HISTORICOS:

Construido en 1899.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los cementerios más antiguos y mejor conservados de la comarca.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, si bien se está cementando el suelo y construyendo nichos en su interior.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cementado del suelo con la consiguiente desaparición de tumbas. Construcción de nuevos nichos.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Suave loma sobre sustrato ácido, con cultivos d almendral y monte bajo.

USO ACTUAL: Cementerio

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Baja Alpujarra.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: SORVILAN NUCLEO: ALFORNON PROVINCIA: GRANADA
 DENOMINACION ELEMENTO: CASTILLO DE LA RAMBLA DEL VALENCIANO CODIGO MAPA: 016
 TIPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO HUMANO
 GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS
 LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen derecha de la Rambla del Valenciano, en un meandro, a 3, 5 km al norte de Sorvilán. 1.200m al N del Cortijo Las Torrecillas.

DESCRIPCION:

Prácticamente arrasado se conservan restos de un muro de mampostería al N y NE del 2º recinto y al S y SE del 1º, que corresponde al más elevado, en cuyo interior se conservan también restos de lo que podría corresponder a una torre.
 También se conserva un aljibe de planta rectangular, construido con mortero de cal con enlucido interior, en buen estado, en el 2º recinto.
 La bóveda es de mampostería de lajas.

Se dispone en tres terrazas rocosas concéntricas. No se conservan restos del castillo, quedando tan solo restos del muro de mampostería. Al noreste del segundo recinto se conserva un aljibe prácticamente intacto, de planta rectangular, encontrándose parcialmente enterrado.

ASPECTOS HISTORICOS:

De origen medieval-musulmán.
 Aparecen restos de cerámica de los siglos X - XI

INTERES ETNOLOGICO:

Posiblemente constituía uno de los castillos destinados a la protección del valle.
 Parece ser que el lugar fue destinado a la meditación religiosa.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy mal conservado, en estado de total abandono y cubierto de vegetación. De difícil acceso. Ha recibido el expolio de los "buscadores de tesoros".

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Profundo barranco sobre sustrato carbonatado con afloramientos rocosos. Cobertura de monte bajo degradado. Cultivos de secano. Vegetación de ribera.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: MARTÍN GARCÍA, BLEDA PORTERO y MARTÍN CIVANTOS/INVENTARIO UBC. A. MALPICA CUELLO (1986): "Castillos y sistemas defensivos en las táhas alpujarreñas de Sahil y Suhayl: un análisis histórico y arqueológico". (ver bibliografía del municipio).

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Excavación arqueológica.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Aljibes de la Contraviesa Sur

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: MELICENA

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LA CASERIA

CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Pequeño cerro situado sobre Melicena, frente a los cortijos.

DESCRIPCION:

Edificio de grandes dimensiones, de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería, con cubierta de teja árabe a cuatro aguas, sobre la que destaca un cuerpo de luz cuadrado, con cubierta a cuatro aguas. Presenta vanos adintelados, con balcones con baranda de forja y decoración de plomos. Posee un gran patio interior sobre el que se encuentra el cuerpo de luces. En el interior existe una pequeña ermita.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XVII.

INTERES ETNOLOGICO:

Antigua propiedad del Marqués de Cartagena.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCALA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, siendo empleada como segunda residencia del gobernador de Barcelona.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Pequeño cerro sobre sustrato silíceo, con pinar de repoblación.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Andrés

TECNICO APS

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN NUCLEO: MELICENA PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: TORRE DE MELICENA CODIGO MAPA: 018
TIPO DE ELEMENTO: TORRE VIGIA
GRUPO: ARQUITECTURA MILITAR
LOCALIZACION ESPECIFICA : Sobre un cerro al NE de melicena, sobre la carretera N-340, km 36.5, a 105 m de altitud.

DESCRIPCION:

Torre atalaya costera, de forma cilíndrica y planta circular, de unos 4.5 m de diametro. Construida en mampostería de lajas de emdiano tamaño formando hiladas enfoscadas con mortero de cal. Hueco de entrada con jambas y arco de sillería. Conserva el peto d ela azotea. En la reconstrucción del siglo XVI se le añadieron una gárgola y un matacán. Al noroeste existen restos de una construcción rectangular que puede pertenecer a un antiguo algibe.

ASPECTOS HISTORICOS:

Construcción de origen árabe, reconstruida en el siglo XVI, incluyendose en el documento de 1756 sobre torres existentes en la costa.

INTERES ETNOLOGICO:

Torre atalaya defensiva que aiertaba de barcos enemigos a la población de Sorvilán.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, encontrándose solo un socavón en el revellín del lado sur.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y antenas de telefonía próximas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Situado en un cerro a unos 100 m de altura, frente a la Punta y Peñón de San Patricio, desde donde se divisa un amplio horizonte. Sobre sustrato silíceo y monte bajo degradado.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: MARTÍN GARCÍA, BLEDA PORTERO y MARTÍN CIVANTOS/POSADAS LOPEZ (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de la estructura
- Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Militar de la Contraviesa Sur

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: NACIMIENTO DEL ALAMO

CODIGO MAPA: 019

TIPO DE ELEMENTO: NACIMIENTO / MANANTIAL

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA : A unos 200 m al este del núcleo de Sorvilán, en el Barranco de los Alamos.

DESCRIPCION:

Pequeño pilar construido en mampostería de roca metamórfica en donde se recoge el agua que allí mana y se conduce, por una acequia hoy entubada, hasta una alberca próxima.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Nacimiento situado en un barranco de gran atractivo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, con caída de manpostes.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Entubado de la acequia original.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco profundo sobre sustrato silíceo y afloramiento de roca metamórfica, con cultivo de aterrazados de almendro y cítricos.

USO ACTUAL: Nacimiento

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Andrés

TECNICO APS

FECHA: 18/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Eliminación u ocultación del entubado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Sorvilán.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: SORVILAN NUCLEO: SORVILAN PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ALBERCA DE LOS ALAMOS CODIGO MAPA: 020
TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / Balsa
GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA
LOCALIZACION ESPECIFICA: A unos 200 m al este del núcleo de Sorvilán, en el Barranco del Alamo.

DESCRIPCION:

Alberca de medianas dimensiones, de planta rectangular, construida en mampostería. Hacia el este presenta dos potentes contrafuertes en forma triangular, encontrándose hacia el este apoyada en la ladera.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Potentes contrafuertes para evitar la caída del muro.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado e conservación, encontrándose actualmente en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Enlucido interior que no corresponde con el original. Cerro de bloques de hormigón en la proximidades.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco de fuerte pendiente, sobre sustrato silíceo y afloramiento de roca metamórfica con cultivos aterrazados de almendral y cítricos.

USO ACTUAL: Alberca

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 18/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Sorvilán.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BALSA DE FUENTE ALTA

CODIGO MAPA: 021

TIPO DE ELEMENTO: ALBERCA / BALSA

GRUPO: EL AGUA EN LA AGRICULTURA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al oeste del núcleo.

DESCRIPCION:

Balsa de pequeñas dimensiones, de planta rectangular, construida en mampostería de roca metamórfica. Los muros son de apreciable espesor, y en su interior se encuentra enlucida. Está adosada hacia el norte a un muro de parata.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Se encuentra situada en un barranco de gran belleza.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, aunque con desconchones en el enlucido interno.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco estrecho sobre sustrato silíceo, con cultivos de regadío, almendral y olivar; así como zarzas y ámbagos.

USO ACTUAL: Balsa

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 9/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Enlucido del interior con materiales tradicionales.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Sorvilán.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA ALTA DE SORVILAN

CODIGO MAPA: 022

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: Sobre el núcleo, a unos 80 m junto a la carretera de acceso.

DESCRIPCION:

Era de apreciables dimensiones, de planta rectangular y esquinas redondeadas, enlosada con lajas de roca metamórfica. Presenta hacia el sur un muro de pequeña altura para salvar la pendiente del terreno.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Una de las eras de uso comunal del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mai cobservada e invadida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Depósito de agua situado al norte de la era.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera de fuerte pendiente sobre sustrato ácido y cultivos de almendral y olivar, así como pino de repoblación.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: APS

FECHA: 8/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Limpieza de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Sorvilán

MUNICIPIO: **SORVILAN**

NUCLEO: **SORVILAN**

PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ERAS BAJAS DE SORVILAN**

CODIGO MAPA: **023**

TIPO DE ELEMENTO: **ERA**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA: **Bajo el polideportivo.**

DESCRIPCION:

Conjunto de dos eras de planta circular, enlosadas con lájas de piedra. Presenta un muro hacia el barranco para salvar la pendiente del terreno.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Antiguamente eran tres eras de uso comunal, una de ellas ahora desaparecida.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mai estado de conservación e invadidas por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Proximidad del polideportivo.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera orientada hacia el oeste, sobre sustrato silíceo, con cultivos de secano.

USO ACTUAL: **Abandonadas**

VISITABLE

PROPIETARIO: **Ayuntamiento**

FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS**

FECHA: **9/01/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Limpieza de la vegetación
- Reposición del enlosado faltante

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Sorvilán

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LAGARES DE EVARISTO

CODIGO MAPA: 024

TIPO DE ELEMENTO: LAGAR

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Tras el ayuntamiento, en una vivienda tradicional de apreciables dimensiones.

DESCRIPCION:

Lagar de apreciables dimensiones, con una prensa de forja del siglo XIX de grandes dimensiones. Junto a la prensa hay un pilón de cerámica oculto en el suelo. De este pilón se media directamente el vino por medias arrobas. También existe una trituradora de uvas en muy buen estado, que al parecer data del siglo XIX.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los lagares mejor conservados del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, estando aún en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano tradicional transformado.

USO ACTUAL: lagar

VISITABLE

PROPIETARIO: Evaristo Martín

FUENTE INFORMATIVA: Andrés Viñolo

TECNICO APS

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Vino de la Contraviesa Sur

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BODEGA DE VIÑOLO

CODIGO MAPA: 025

TIPO DE ELEMENTO: BODEGA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la casa de la familia Viñolo, sobre la iglesia

DESCRIPCION:

Bodega de grandes dimensiones situada en un edificio de finales de siglo XIX o principios del XX bastante transformada. En su interior hay un lagar y una bodega, ésta última cuenta con grandes toneles de madera. En la pared existen unos canales de barro que llevan el vino desde el lagar hacia las cubas.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los multiples ejemplos de bodega que se conservan en las viviendas del municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, aunque el edificio en donde se encuentra está muy transformado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio urbano tradicional transformado.

USO ACTUAL: Bodega

VISITABLE

PROPIETARIO: Familia Viñolo

FUENTE INFORMATIVA: Andrés Viñolo

TECNICO: APS

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Vino de la Contraviesa Sur

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BODEGA DEL MEDICO

CODIGO MAPA: 026

TIPO DE ELEMENTO: BODEGA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: A la entrada del nucleo de Sorvilán, a unos 50 m.

DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular, de dos alturas, construido en mampostería de roca metamórfica, con cubierta a dos aguas. Presenta vanos adintelados con recerco. Hacia el sur se abre un gran portón de madera que es la entrada de la bodega, sobre el que hay un balcón de apreciables dimensiones. En el norte se encuentra el acceso al lagar.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los multiples ejemplos de bodega y lagar existentes en el municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal conservada, con desconchones en la fachada y descuido general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cubiertas de chapa y restos varios en las proximidades.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

ladera sobre sustrato ácido con cultivos de almendral, olivar y vid.

USO ACTUAL: Bodega

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Andrés Viñolo

TECNICO APS

FECHA: 8/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Enfoscado y enlucido de la fachada
- Sustitución de la cubierta por otra más acorde con la tipología tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Propuesta de museo etnológico
- Inclusión en el Itinerario del Vino de la Contraviesa Sur

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: BODEGA DE LA CALLE HIGUERILLAS

CODIGO MAPA: 027

TIPO DE ELEMENTO: BODEGA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Higuierillas s/n, en un extremo del pueblo.

DESCRIPCION:

Restos de una de la bodegas más destacables del núcleo. Solo quedan en pie algunos muros, prensas y toneles de grandes dimensiones.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Fue una de las bodegas más destacables del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Completamente en ruinas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Escombros en las inmediaciones.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno periurbano tradicional muy transformado.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE Peligro

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TÉCNICO APS

FECHA: 9/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Recuperación de la maquinaria que se encuentra entre las ruinas para sus restauración e inclusión en un futuro museo del vino.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Vino de la Contraviesa Sur

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FRAGUA DE JOSEICO

CODIGO MAPA: 028

TIPO DE ELEMENTO: TALLER TRADICIONAL

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Barrio de la Fuente, en el extremo oeste del núcleo.

DESCRIPCION:

Fragua situada en la planta baja de una vivienda tradicional. Se conservan los fuelles y varios yunques de diversos tamaños. El horno es de planta rectangular, construido en mampostería, con chimenea de planchas de metal. Junto al horno hay un cubo de ceniza que se usaba para enfriar el metal. Existen una gran cantidad de herramientas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Unico ejemplo del trabajo del metal en el municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Situada en una vivienda del núcleo urbano, junto a viviendas tradicionales transformadas.

USO ACTUAL: Fragua

VISITABLE

PROPIETARIO: José santiago Heredi

FUENTE INFORMATIVA: Andrés Viñolo

TECNICO APS

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Sorvilán

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: HORNO DE MIGUEL

CODIGO MAPA: 029

TIPO DE ELEMENTO: HORNOPANADERO

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto a la calle higuierillas, sobre la iglesia.

DESCRIPCION:

Horno moruno de apreciables dimensiones, que funciona con leña. Tiene una bóveda de ladrillo. Al exterior presenta un frontal con dos puertas metálicas que dan acceso, una al horno y otra permite introducir la leña.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Unico horno moruno que se conserva en el municipio. En el lugar existía otro horno más antiguo, hoy desaparecido, propiedad de Luis Pérez.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy bien conservado y en funcionamiento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano tradicional.

USO ACTUAL: Horno

VISITABLE

PROPIETARIO: Familia Pérez

FUENTE INFORMATIVA: Familia Pérez

TECNICO APS

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Sorvilán

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE JUAN RUIZ Nº 5

CODIGO MAPA: 030

TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Juan Ruiz, nº 5

DESCRIPCION:

Edificio d egrandes dimensiones, de planta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería de roca metamórfica, con cubierta plana, sobre la que destaca un gran cuerpo de luces de planta ochavada, como la cubierta. En la fachada principal presenta una portada de arco de medio punto rebajado sobre el que hay un vano rectangular, que sería para darle luz a la entrada. A su izquierda vano adintelado con reja de forja en resalto. A la derecha de la portada vano con baranda de forja y decoración floral.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XVIII, mediados del XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Se trataba de uno de los edificios señoriales más destacables del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy mal estado de conservación. En ruinas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno periférico, junto a deificaciones posteriores.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 9/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación de la estructura.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DEL BARRANQUILLO

CODIGO MAPA: 031

TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Barranquillo (atraviesa el núcleo de norte a sur)

DESCRIPCION:

Edificio de grandes dimensiones, de planta cuadrangular, de tres alturas, construido en mampostería, con cubierta plana y vanos adintelados. Hacia el este aparece un pequeño patio cerado por un peto al que se accede por un portón de tablonos con clavos gitanos.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las casa señoriales mejor conservadas del municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy buen estado de conservación. Ha sido reformada hace poco tiempo.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Canales de fibrocemento, antenas y rejas metálicas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano junto a una calle de fuerte pendiente y edificaciones contemporaneas muy transformadas.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 8/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Sustitución de la cubierta por una más acorde con la tipología arquitectónica del edificio.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE FUENTE ALTA

CODIGO MAPA: 032

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Ultima casa de la Calle Fuente Alta, al noroeste del núcleo.

DESCRIPCION:

Edificio de apreciables dimensiones, de planta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería de roca metamórfica enlucida, con cubierta a dos aguas. En su fachada principal presenta un portón de apreciables dimensiones de arco segmentado, sobre el que aparece un vano adintelado con rejas de forja en resalto y decoración de espirales. Hacia el sur hay terrazas escalonadas, la inferior con baranda de forja y decoración de plomos, y la superior con baranda de factura reciente.

ASPECTOS HISTORICOS:

Siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Vivienda de grandes dimensiones situada al oeste del núcleo, desde donde se divisa todo el pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Presenta desconchones y fisuras en la fachada. Evidencia cierto grado de abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico, cubiertas de chapa, canales de plástico y bloques de hormigón en pequeño patio adyacente.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno periférico de tipología tradicional transformada.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 9/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Consolidación de la estructura
- Blanqueo y enlucido de la fachada

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DEL FARMACEUTICO

CODIGO MAPA: 033

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Plaza alta del núcleo.

DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular, de dos alturas, construida en mampostería de roca metamórfica, con cubierta plana. Presenta unos vanos adintelados en número de tres por altura.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa que perteneció al antiguo médico del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano muy transformado.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 9/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Ocultación del tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DEL MEDICO

CODIGO MAPA: 034

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En la calle Carretera, la primera casa de la entrada al núcleo, a mano izquierda.

DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular, de una y dos alturas para salvar la pendiente del terreno, construida en mampostería enlucida, con cubierta palma y alero de teja árabe. En la fachada principal presenta un portón bajo tejazos a tres aguas de teja árabe. Vanos con rejas de forja en resalto. La puerta presenta una reja de forja en antepecho.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Vivienda de una de las personas más influyentes del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bien conservada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano de diverso grado de transformación.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE Exteriores

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 9/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Ocultación de tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: SORVILAN NUCLEO: SORVILAN PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA POPULAR DE LA CALLE PUESTO CODIGO MAPA: 035

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Puesto.

DESCRIPCION:
Edificio de apreciables dimensiones, de planta cuadrangular, de tres alturas, construida en mampostería enlucida, con cubierta a un agua. En su fachada principal presenta vanos adintelados con rejas de antepecho en la primera planta, y baranda de forja con decoración de plomos en la segunda. En el lado izquierdo de la fachada presenta un balcón con baranda de forja y decoración de plomos y espirales sobre un pórtico de acceso a la cuadra. Sobre el balcón una terraza con baranda de forja.

ASPECTOS HISTORICOS:
Finales del siglo XIX o principios el XX.
INTERES ETNOLOGICO:
Se trata de una casa popular en bastante buen estado de conservación y de grandes dimensiones.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Presenta desconchones en la fachada y falta de blanqueado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Tendido eléctrico, canales de fibrocemento y plástico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno urbano deteriorado y muy transformado.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE Exteriores
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO APS FECHA: 9/01/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:
Enlucido y blanqueado de la fachada.
PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE MAGISTRADO LUIS DE LATORRE

CODIGO MAPA: 036

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Magistrado Luís de la Torre, a espaldas de la iglesia.

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería de roca carbonatada, con cubierta plana de alero de lajas. Presenta en su fachada principal vanos adintelados en número de tres por altura, siendo los superiores balcones con baranda de forja y decoración de espirales.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura tradicional del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Desconchones en la fachada y falta de blanqueado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano central con diverso grado de transformación.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: APS

FECHA: 9/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Ocultación del tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: SORVILAN NUCLEO: SORVILAN PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: LA CASETA CODIGO MAPA: 037
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Km 49 de la carretera Albuñol-Sorvilán.

DESCRIPCION:

Cortijo de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, de dos alturas, construida en mampostería, con cubierta plana de launa a un agua de teja árabe. Junto a la carretera presenta un destacable portón de duelas de madera y clavos gitanos sobre el que hay una reja de forja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo en buen estado de conservación y de fácil acceso, visitable desde la carretera.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, aunque presenta un módulo superior en mal estado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Canales de plástico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Suave loma sobre sustrato silíceo con encinar disperso y cultivos de secano.

USO ACTUAL: Cortijo VISITABLE Exteriores
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO APS FECHA: 15/01/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Eliminación de canales de plástico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DEL MADROÑO DE ARRIBA

CODIGO MAPA: 038

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al oeste del Cortijo de las Torrecillas.

DESCRIPCION:

Cortijo de apreciables dimensiones, deplanta cuadrangular, de dos alturas, construido en mampostería, con cubierta a dos aguas sobre el módulo central, y a un agua sobre los laterales, siendo estos de teja árabe. Presenta vanos adintelados y de arco segmentado, y hacia el norte hay unaera circular enlosada con piedras de apreciables dimensiones.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los cortijos mejor conservados de la zona, de gran encanto y situado en un paraje de gran belleza.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C. CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy bueno y habitado en la actualidad.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

no apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco de fuerte pendiente sobre sustrato básico y afloramientos de roca carbonatada, con monte bajo, encinas dispersas, cultivos aterrazados de olivar y almendral, con bosque de galería en los bancales adyacentes.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA MAGISTRADO LUIS DE LA TORRE

CODIGO MAPA: 039

TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto al ayuntamiento, en el centro del núcleo.

DESCRIPCION:

Plaza de amplias dimensiones, de planta cuadrangular. Se encuentra rodeada hacia el norte por la iglesia, y al este por el ayuntamiento, presentando un balcón hacia el sur, a modo de mirador sobre el mar. Hay varios árboles e apreciables dimensiones en su lado este, así como edificios de una a tres plantas bastante transformados.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Plaa en la que se desarrolla la vida social y religiosa del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, aunque con poco espacio peatonal y falta e bancos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico, cubiertas de chapa en edificios adyacentes y azulejos en fachadas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio central urbano con edificaciones de los siglos XVII, XIX y XX.

USO ACTUAL: Plaza pública

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Andrés Viñolo Moren

TECNICO APS

FECHA: 8/01/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Sorvilán

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE ALTA DE SORVILAN

CODIGO MAPA: 040

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle Fuente Alta, al oeste del núcleo.

DESCRIPCION:

Fuente de apreciables dimensiones, construida en mampostería enlucida. Presenta un pilar de planta rectangular que se encuentra dividido por la mitad, apareciendo sobre la de la parte izquierda un cuerpo con dos caños.

ASPECTOS HISTORICOS:

Principios del siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la ingeniería tradicional.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Bien conservada, aunque falta uno de los caños.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio periférico del núcleo, situado junto a un pequeño barranco que atraviesa el núcleo, y junto a viviendas de tipología tradicional alpujarreña.

USO ACTUAL: Fuente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ayuntamiento

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 9/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Eliminación del tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Sorvilán

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: SORVILAN NUCLEO: SORVILAN PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: POZO DEL BARRANCO DEL CHAPARRAL CODIGO MAPA: 041
TIPO DE ELEMENTO: POZO
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL
LOCALIZACION ESPECIFICA: En la cabecera del Barranco Chaparral, a unos 70 m de la carretera.

DESCRIPCION:

Pozo de apreciables dimensiones, de planta circular, construido en mampostería. Se encuentra cubierto por una bóveda. Presenta un vano adintelado hacia el sur para extraer el agua.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado, aunque posible origen en el siglo XVIII.

INTERES ETNOLOGICO:

Unico pozo existente en el municipio, y uno de los pocos ejemplos que se conservan en la comarca.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación, aunque se encuentra seco y con matorrales en su interior.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Enfoscado de cemento en el exterior y un tendido eléctrico en las proximidades.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco suave sobre sustrato síliceo con cultivos de almendral, olivar y vid.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Andrés Viñolo
TECNICO APS FECHA: 14/01/02
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Limpieza del interior del pozo
- Entucido del exterior o eliminación del enfoscado de cemento
- Señalización para visita

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Sorvilán.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALJIBE DE LA CALLE JUAN RUIZ

CODIGO MAPA: 042

TIPO DE ELEMENTO: ALJIBE

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Juan Ruiz

DESCRIPCION:

Aljibe de pequeñas dimensiones, de planta rectangular, construida en mampostería de roca metamórfica, con cubierta a dos aguas de lajas de micaesquistos.

ASPECTOS HISTORICOS:

Posible origen medieval.

INTERES ETNOLOGICO:

Una de la pocas aljibes en el núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal conservado, apareciendo caída de parte de la cubierta.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Escombros sobre la cubierta y en las proximidades.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano junto al barranco situado al oeste del núcleo, con edificaciones del siglo XIX y de nueva planta.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: Pilar Viñolo

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: APS

FECHA: 9/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Eliminación de escombros
- Restauración de cubierta

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Sorvilán.
- Inclusión en el Itinerario de los Aljibes de la Contraviesa Sur

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALJIBE DE LOS BELLIDOS

CODIGO MAPA: 043

TIPO DE ELEMENTO: ALJIBE

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto al Cortijo de los Bellidos de Arriba.

DESCRIPCION:

Aljibe de dimensiones medianas, de planta rectangular, construida en mampostería de roca metamórfica. Se encuentra cubierta por una bóveda de medio cañón. Al frente hay un vano adintelado para acceder al interior.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

En su fachada izquierda presenta un pequeño lavadero rectangular, de dos pilas con grandes lajas de piedra para frotar la ropa.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación y en uso actualmente.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Exterior enlucido con cemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Suave loma sobre sustrato ácido con cultivos de almendral.

USO ACTUAL: Aljibe

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 14/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Enlucido y blanqueado de la fachada o eliminación del enfoscado para dejar la piedra vista.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Aljibes de la Contraviesa Sur
- Inclusión en el Itinerario del Agua de Sorvilán.

MUNICIPIO: SORVILAN NUCLEO: SORVILAN PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: VENTA DE LA MARRANA CODIGO MAPA: 044

TIPO DE ELEMENTO: TIENDA / VENTA DE CARRETERA

GRUPO: ESPACIOS COMERCIALES O DE ESPECTACULOS

LOCALIZACION ESPECIFICA: Sobre la carretera en direcció a Albuñol, a 1,5 km del núcleo.

DESCRIPCION:

Edificio de apreciables dimensiones, construido en mampostería, con cubierta a dos aguas de teja árabe, presentando vanos adintelados en disposición irregular.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

ejemplo de venta de carretera .

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, faltando blanqueado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Suave loma sobre sustrato ácido, con monte bajo y cultivos de aimendral y vid.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 10/01/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Sorvilán-Polopos-Rubite.

MUNICIPIO: SORVILAN

NUCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PUENTE DE LA PARRILLA

CODIGO MAPA: 045

TIPO DE ELEMENTO: PUENTE

GRUPO: LAS COMUNICACIONES

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el limite del término con Albuñol.

DESCRIPCION:

Puente de carretera de apreciables dimensiones, construido en mampostería de roca carbonatada. El puente consta de un solo vano para salvar el Barranco de los Colorados. Presenta pretíl discontinuo de sillares de roca caliza.

ASPECTOS HISTORICOS:

Primera mitad del siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la ingeniería de principios e siglo XX.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación y en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

pretíl de obra que no corresponde con el original.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco de fuerte pendiente sobre sustrato básico-ácido, con cultivo de almendral y presencia de invernaderos.

USO ACTUAL: Puente

VISITABLE

PROPIETARIO: Ministerio de Foment

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS

FECHA: 15/01/02

BIBLIOGRAFIA: No procede

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Sorvilán

MUNICIPIO: SORVILAN

NÚCLEO: SORVILAN

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE SORVILAN

CODIGO MAPA: 046

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el núcleo urbano de Sorvilán.

DESCRIPCION:

: Presenta una planta de tres naves separadas por arcos de medio punto sobre pilares y capilla mayor diferenciada. La nave central se cubre con una tosca armadura de par e hilera y las laterales con colgadizos. En el lado de la epístola se le añadió otra nave de cubierta plana. Tras la cabecera se sitúa la sacristía y la antigua vivienda del cura. La torre, de planta rectangular, se levanta adosada al lado del evangelio de la cabecera y presenta un cuerpo de campanas con vanos de medio punto y albanegas rehundidas. A los pies se localiza la portada, que responde al tradicional esquema de entablamento y pilastras enmarcando una puerta de medio punto, todo en ladrillo. Sobre la portada aparece un óculo abocinado enmarcado en un recuadro. La fábrica es de ladrillo y cajones de mampostería.

ASPECTOS HISTORICOS:

: La iglesia de Sorvilán se levantó entre 1667 y 1670 y trabajaron en ella Diego González y Francisco González, maestro de albañilería y carpintería respectivamente. No obstante, la traza debe ser del veedor Juan Luis de Ortega. El almadrabeto Alonso García de la Jara suministró el ladrillo, teja y cal para la obra y Valeriano Macías, maestro de albañilería, trabajó en la mezcla de cal y arena. En 1667 y 1668 se alquiló una casa para guardar la madera y los materiales de la obra y otra para guardar los santo óleos. Las gradas de la iglesia fueron obra del cantero Pedro Luis Estévez. En la primera mitad del siglo XVIII se hicieron diferentes reparos, entre los que destaca el realizado por el albañil Francisco Carrillo, vecino de Órgiva. Durante los trágicos acontecimientos de la guerra civil fue saqueada y a mediados de siglo se hizo un proyecto de reconstrucción a instancia de Regiones Devastadas.

INTERES ETNOLOGICO:

Especialmente la torre, destaca por su valor simbólico y urbanístico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, apareciendo desconchones y humedades en la fachada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El cable del tendido eléctrico que recorre su exterior, puertas metálicas y rejas de forja que no guardan la tipología.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Las viviendas del entorno de la iglesia están bien conservadas, aunque algunas han sustituido el tradicional tejado por planchas de fibrocemento (uralita).

USO ACTUAL: Iglesia

VISITABLE

PROPIETARIO: Arzobispado de Gran

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: J. Sánchez Real

FECHA: 12/01/02

BIBLIOGRAFIA: SÁNCHEZ REAL, Javier. "La arquitectura religiosa de Las Alpujarras: un patrimonio poco conocido", en Actas de las I Jornadas de Patrimonio de La Alpujarra. Legado arquitectónico y turismo rural. Almería, 2000, pp. 61-98.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Eliminación del tendido eléctrico del exterior del templo.
- Enlucido y blanqueado de la fachada.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Baja Alpujarra.