

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALMAZARA DE HONDERO

CODIGO MAPA: 001

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el Cortijo de Hondero, junto a la Rambla Barbacana.

DESCRIPCION:

Antigua almazara ubicada en una de las construcciones del Cortijo Honderos, del que solo quedan restos reconocibles de la prensa de madera y una tolva también de madera.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

INTERÉS ETNOLOGICO:

Antigua almazara ubicada en una antigua cortijada.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado de conservación al haberse desprendido varios de los elementos que conforman la almazara.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Viviendas colindantes.

USO ACTUAL: Abandono

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 13/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Restauración del edificio que alberga la almazara
- Recuperación de los elementos que faltan.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Sendero de la Rambla Barbacana.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALMAZARA Y LAGAR DE LOS RAFAELES

CODIGO MAPA: 002

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el Cortijo de Los Rafaeles, en el extremo suroeste del municipio.

DESCRIPCION:

Una gran nave de mampostería de tipología alpujarreña que aloja en su interior una antigua almazara y un lagar, conservandose los capachos, las piedras de moler y la zona de pisada de la uva

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

El gran tamaño de la nave denota la importancia que tuvo en su momento.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación debido a su abandono y poco cuidado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Viviendas colindantes e la cortijada.

USO ACTUAL: Abandonada

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 19/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración del lagar, la almazara y del edificio que las alberga.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Sendero de los Lagares.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CALLE PEPE GARCIA CODIGO MAPA: 003
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Pepe García

DESCRIPCION:

Calle de pronunciada pendiente t trayecto serpenteante, jalonado por varios muros de mampostería blanqueada, localizándose en ambos lados de la calle distintas casas que guardan la tipología característica alpujarreña.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Calle típicamente alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano poco transformado.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 13/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación de la calle.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cástaras-Almegíjar-Torvizcón.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE COLEGIO

CODIGO MAPA: 004

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Colegio

DESCRIPCION:

Casa de planta cuadrangular, de dos alturas, construida en mampostería, con enfoscado, enlucido y blanqueado, con cubierta plana de launa. Presenta dos vanos adintelados en su planta inferior, los cuales alojan puertas de entrada. La de la izquierda da paso al corral y la de la derecha se encuentra bajo un pequeño tinajo, dando paso al interior de la casa. La segunda planta presenta otros dos vanos adintelados, que alojan sendos balcones, los cuales presentan barandillas de forja con decoración en espirales.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa popular que conserva la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Mantenimiento y conservación de la casa.
- Ocultamiento del cableado eléctrico

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cástaras-Álmeqíjar-Torvizcón.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE JESUS Y MARIA CODIGO MAPA: 005
TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Calle Jesús y María

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular construida en mampostería, con enfoscado, blanqueado y con cubierta plana de launa, alero de lajas y chimenea apuntada. Lafachada presenta zócalo y tres vanos adintelados, alojando el primero de ellos una puerta de entrada, y los otros dos sendas ventanas. Una de las ventanas presenta además una reja de antepecho con resalto.

ASPECTOS HISTORICOS:

No dados

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorn urbano.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO: FJMh FECHA: 10/12/01
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y restauración de la casa.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cástaras-Almegijar-Torvizcón.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE LA RINCONADA

CODIGO MAPA: 006

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle la Rinconada

DESCRIPCION:

Casa de planta poligonal, de dos alturas, construida en mampostería, con enfoscado, blanqueado, con cubierta plana de launa, con alero de lajas. La primera planta está formada por un pequeño tinajo de entrada, que presenta un vano adintelado con puerta de entrada de madera. El techo de ste tinajo es de cañizo, ubicando encima la segunda planta, cuya fachada presenta vano adintelado que aloja pequeña ventana.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación presentando deterioro en la fachada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 10/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y restauración de la casa.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cástaras-Almegíjar-Torvizcón.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA CALLE SAN JOSE

CODIGO MAPA: 007

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Calle San José.

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, deos alturas y cubierta plana de launa. Construida en mampostería, enfoscada y blanqueada, presentando en su fachada un pequeño zócalo. El lateral de la casa presenta una pequeña pendiente para adaptarse al terreno. La primera planta presenta tres vanos adintelados, alojando el central una puerta de madera de entrada, y los laterales sendas ventanas con sus respectivas rejas. La segunda planta presenta dos vanos adintelados en los que se ubican sendos balcones con sus barandillas de forja con cuadrillos, además de elementos florales.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buén estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 13/12/01

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Mantenimiento y conservación
- Ocultación del cableado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cástaras-Almegíjar-Torvizcón.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA PLAZA DE SAN JUSTO

CODIGO MAPA: 008

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza de San Justo

DESCRIPCION:

Caa de gran porte de planta rectangular, con zócalo, construida en mampostería con enfoscado, enlucido y blanqueado, de dos alturas y cubierta plana de launa con alero de teja, el cual reposa en bajo canes. La primera palnta presenta tres grandes vanos de arco segmentado, siendo el central de mayor tamaño y alojando una gran puerta de madera de dos hojas que da paso al interior de la cas. Los dos vanos laterales alojan sendas ventanas de gran tamaño, con sus respectivas rejas de forja decorada con plomillos. La segunda altura presenta tres vanos en los que se ubican tres grandes ventanales, que comparten un gran balcón corrido que recorre casi todo el ancho de la fachada, presentándo una gran barandilla de forja de apreciable calidad, decorada con plomillos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de estilo eclecticista.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivivenda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 13/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación de la casa.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cástaras-Almegjíjar-Torvizcón.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DEL BARRIO DEL GENETE

CODIGO MAPA: 009

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Barrio del Genete

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, de una altura, construida en mampostería, con enfoscado, blanqueado y cubierta plana de launa con alero de laja y una chimenea apuntada. Presenta varios vanos adintelados, alojándose en el mayor de ellos la puerta de entrada y en el resto pequeñas ventanas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antena y cableado eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 10/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación de la casa.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cástaras-Almegíjar-Torvizcón.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO BORDA VARELA

CODIGO MAPA: 010

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izquierda de la Rambla de Bordavarela

DESCRIPCION:

Cortijada formada por varios edificios adosados de planta rectangular, de una, dos y tres alturas, con cubierta plana de launa y alero de alajas, junto a otras construcciones adyacentes modificadas y transformadas. Destaca uno de los edificios por su color anaranjado, mientras que el resto son blancos o sin color. Los vanos son adintelados, alojando puertas en la primera planta, junto a ventanas, mientras que las alturas superiores solo alojan ventanas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña de tres alturas. Además se ha hallado en su alrededor cerámica romana y almorávide.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación dadas las transformaciones sufridas y el abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Transformaciones en algunas e las edificaciones.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Almendral, encina dispersa y monte bajo.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 13/12/01

BIBLIOGRAFIA: CARRASCOSA SALAS, M. La Alpujarra. Granada. Universidad. 1.992

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración del cortijo, respetando su estilo alpujarreño.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Adecuación del cortijo para su uso complementario de cara al turismo rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE ALVAREZ CODIGO MAPA: 011
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Zona sureste del municipio.

DESCRIPCION:

Edificio de planta rectangular, construido en mampostería enfoscada, enlucida y blanqueada. Presenta dos alturas y cubierta plana de launa con alero d elaja. Presenta pequeño porche de entrada sobre el que se alza un antepecho calado de ladrillo en rombo, así como dos pequeñas naves adyacentes construidos en mampostería con blanqueo y una altura , con cubierta plana.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por la presencia del almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación de la tipología.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento complementario y alternativo de cara al turismo rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO BUENAVISTA CODIGO MAPA: 012
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA : Al este, en las cercanías de la Rambla del Torvizcón, en su tramo alto.

DESCRIPCION:

Construcción de planta rectangular, construido en mampostería, presentando naves de una y dos alturas, con cubierta plana de launa y alero de laja, exceptuando una cubierta inclinada de material plástico. Presenta un porche que da paso a la fachada, localizándose en ella el vano de acceso a la vivienda. La parte de la construcción que se encuentra en segunda altura está enlucida y blanqueada, mientras que en la primera planta solo se observa la mampostería y el blanqueado.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de singular atractivo y tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado en general, aunque parece algo abandonado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Predominio del almendral.

USO ACTUAL: Semiabandonado VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJMH FECHA: 19/12/01
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación respetando la tipología alpujarreña.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Utilización como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TORVIZCON NÚCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO CERECILLO CODIGO MAPA: 013
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: En el paraje del cerecillo, en la margen izquierda de la Rambla Torvizcón, en su parte alta.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por naves adosadas de planta rectangular, dispuestas escalonadamente para salvar la pendiente del terreno. Está construido en mampostería, observándose blanqueado y presentando cubiertas planas de launa y alero de laja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo encuadrado en un bello paraje que guarda el estilo tradicional alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCIÓN SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación debido al abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Pequeña loma a cuyo alrededor se puede observar encinas dispersas, matorral bajo y almendros.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 19/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración del cortijo para recuperar su aspecto original.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechar el cortijo turísticamente como casa rural.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO CERRILLO PUERTAS

CODIGO MAPA: 014

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Cara sur de la Sierra de la Contraviesa, al oeste del barranco de Los Escuderos en su parte alta.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por varios edificios de planta rectangular contruidos en mampostería. El de mayor tamaño presenta dos alturas y cubierta plana de launa con chimeneas cuadradas, encontrándose en su fachada varios vanos adintelados distribuidos con cierta regularidad. Además nos encontramos con otras dos naves de menor tamaño, contruidas en mampostería vista y cubierta plana. Presenta también una hiedra adyacente al cortijo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo bien conservado y de gran atractivo al conservar su tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Pequeño huerto propio y almendral.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento del cortijo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Empleo del cortijo como casa rural.

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

ORTIJO CUATRO HERMANAS

CODIGO MAPA: 015

PROVINCIA: GRANADA

CODIGO MAPA: 016

ESTACABLE

ENCIAL

toa la carretera que pasa por las cumbres de la Sierra de la Contraviesa, en el paraje de Cuatro
manas.

adyacentes, de planta rectangular, contruidos en mampostería y con cubiertas planas de launa con
es vanos adintelados, algunos de los cuales se encuentran recercados.

do y blanqueado, con
distribuidos

demás posee una pequeña ermita.

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

ESCASA:

ONIO HISTORICO ANDALUZ:

PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

NINGUNA

NINGUNA

TRIMONIO HISTORICO ANDALUZ:

PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

MUNICIP

ido a su abandono.

DE ELEMENTO:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

MUY MALA:

ORPORADOS:

ENTORNO:

VISITABLE

FUENTE INFORMATIVA: Directa

FECHA: 19/12/01

SU PROTECCION/RECUPERACION

perar parte de la imagen alpujarreña que ha perdido.

SU APRVECHAMIENTO:

ural

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO EL CALARILLO

CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen derecha de la Rambla de Borda Varela, en la cara sur de la Contraviesa.

DESCRIPCION:

Edificio e planta rectangular, construido en mampostería, de dos alturas, cubierta plana de launa y alero de lajas. Presenta zócalo y dos vanos adintelados en la primera planta, que alojan sendas puertas. En segunda altura nos encontramos con tres vanos adintelados que alojan ventanas con sus correspondientes rejas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

A pesar d elas reformas mantiene la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación debido a las transformaciones sufridas en puertas y ventanas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Rejas de las ventanas, puertas de entrada y valla metálica que rodea el cortijo.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Olivar, encinar y almendral disperso.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMh

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RÉCUPERACION

Restauración para conseguir una tipología más alpujarreña.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE TEJA

CODIGO MAPA: 018

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Zona nororiental del municipio, al norte del barranco del tejar, cerca del limite con Almegíjar.

DESCRIPCION:

Gran cortijada formada por varias naves de planta rectangular, construidas en mampostería, con cubierta plana de launa, que se disponen alrededor de un gran edificio rectangular de dos alturas en el que destaca su cubierta a dos aguas de teja árabe, circunstancia esta que explica el nombre de este cortijo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los mayores cortijadas de la zona, en el que se muestra el estilo alpujarreño de este tipo de cortijos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Dominado por el almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 19/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación de la tipología alpujarreña.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJOS DEL PUERTO JUVILEY

CODIGO MAPA: 019

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto al río Guadalfeo, cerca del limite con Orgiva.

DESCRIPCION:

Varios cortijos formados por naves adosadas, de planta rectangular, que presentan la tipología alpujarreña, al estar contruidos en mampostería y presentar cubiertas planas de launa con alero de laja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No dados.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijos de gran tamaño enclavados en un bello paraje junto al río Guadalfeo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Valle del río Guadalfeo, que ha sido aprovechado comovega para plantar diversos frutales y olivar. Presenta además vegetación de ribera.

USO ACTUAL: Viviendas

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 18/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación de la tipología.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO FRENTE A HAZA LLANA

CODIGO MAPA: 020

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izquierda del Barranco de Borda Varela

DESCRIPCION:

Conjunto de construcciones de planta rectangular, construidas en mampostería a piedra vista y cubiertas planas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de gran atractivo etnográfico y potencial turístico, además de ofrecer una clara idea de la funcionalidad y estilo de vida de años atrás.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATÁLOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular debido al abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Olivar, almendral y encinar disperso.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración manteniendo el estilo original.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO HAZA LLANA

CÓDIGO MAPA: 021

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izquierda del barranco de Borda Varela

DESCRIPCION:

Cortijada formada por varias viviendas adosadas dispuestas en torno a una calle principal que empieza en una era. Destaca el empleo de tejadillos perimetrales en lugar de aleros de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Muestra un estilo alpujarreño algo más evolucionado que el tradicional.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Rejas y teja.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Olivar, almendral y encinar disperso.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Tratamiento paisajístico para mejorar su tipología alpujarreña.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO HONDERO CODIGO MAPA: 022
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA : Margen izquierda del Barranco de Barbacena.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por multiples viviendas adosadas y dispuestas en varias hileras, de forma escalonada para salvar la pendiente. Presenta una estructura tradicional alpujarreña, además de encontramos con una antigua escuela a la asistian los niños de la zona. También hay restos de una antigua prensa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Gran cortijada que muestra el estilo de vida tiempo atrás.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno barrancoso con almendral disperso, el cauce del rio y vegetación de ribera.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 13/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Consolidación y restauración

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LA CAMARA

CODIGO MAPA: 023

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Entre los parajes de Los Salas y Los Apriscos.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por varias casas de estilo alpujarreño, que definen una calle en torno a la cual está dispuestas. Construidas en mampostería, presentando cubiertas planas de launa con alero de laja. Algunas casas están blanqueadas, mientras que otras se encuentran a piedra vista o enfoscadas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo que guarda bien la tipología alpujarreña tradicional.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación, salvo alguna cuyo estado es regular.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Dominado por la presencia del almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y restauración.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LA DIVISA CODIGO MAPA: 024
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: En el paraje del Cerro de la Divisa.

DESCRIPCION:
Cortijo formado por varias naves rectangulares construidas en mampostería a piedra vista y dispuestas escalonadamente para salvar la pendiente del terreno. Las cubiertas son planas y de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Cortijo de fiel tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Escombros.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Predominio del almendral.

USO ACTUAL: Vivienda/abandonado VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJMH FECHA: 18/12/01
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Mantenimiento y conservación del conjunto
- Limpieza de escombros y basura.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LA FRAGUA

CODIGO MAPA: 025

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen derecha del barranco de la Fragua.

DESCRIPCION:

Cortijo de planta rectangular construido en mampostería, con cubierta plana de launa y alero de laja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Predominio del almendral.

USO ACTUAL: Abandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 18/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LA HIEDRA

CODIGO MAPA: 026

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje La Yedra.

DESCRIPCION:

Casa de planta rectangular, construida en mampostería con blanqueado, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Presenta un porche de entrada sustentado por tres columnas cuadrangulares, también de mampostería. Actualmente sigue estando habitado, por lo que este cortijo conserva su funcionalidad.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conserva intacta su tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno barrancoso con encinar disperso y matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 19/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LA HORMIGONA CODIGO MAPA: 027

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Vertiente sur de la Contraviesa, al nordeste de la cabecera del Barranco de los Escuderos.

DESCRIPCION:

Gran cortijada formada por naves rectangulares adosadas, de una altura, hechas en mampostería y con cubierta plana de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada de gran tamaño y de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Dominado por la presencia de almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LA LOMA CODIGO MAPA: 028
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al oeste del Cerro de la Divisa.

DESCRIPCION:

Cortijo de planta rectangular de gran tamaño. Presenta una altura en su mayor parte, excepto en su parte trasera, en la que se alza una segunda altura. Está construido en mampostería, con enfoscado deteriorado. Presenta cubierta plana de launa con alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo ubicado en un bello paraje y que guarda la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, con deterioro del enfoscado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Placas solares fotovoltaicas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Predominio del almendral.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM FECHA: 18/12/01

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LA RATA

CODIGO MAPA: 029

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen derecha del Barranco de la Fragua.

DESCRIPCION:

Gran cortijo formado por naves adosadas, hechas en mampostería a piedra vista, con cubierta plana de launa. Presenta una y dos alturas, encontrándose deteriorado y semiderruido en una parte. También nos encontramos un antiguo lagar.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Gran cortijo que conserva la tipología tradicional alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular en general, y una parte derruida.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno barrancoso con predominio del almendral y algunas viñas.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: Varios

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 19/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOMA LA SEÑORA

CODIGO MAPA: 030

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Entre los parajes La Señora y los Salas.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por varias casas hechas en mampostería enfoscada y blanqueada, con cubiertas planas de launa y aleros de laja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Puertas metálicas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Dominado por la presencia del almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LAS ADELILLAS CODIGO MAPA: 031
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje las Piedras de Carmona.

DESCRIPCION:

Cortijo de planta rectangular construido en mampostería, de una altura, con cubierta plana de launa y alero de laja. Presenta pequeño tinajo, así como vanos adintelados que alojan ventanas y puertas. Una parte de la construcción está dedicada a cuadra, mientras que la otra es la vivienda.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo que conserva la tipología alpujareña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Placas solares fotovoltaicas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno barrancoso con predominio del almendral.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH FECHA: 13/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS ALAMILLOS

CODIGO MAPA: 032

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izquierda del barranco del Tejarillo, en su parte alta.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por naves rectangulares construidas en mampostería, con cubiertas planas. Una de las naves presenta enfoscado y blanqueado, además de cubierta plana cementada, mientras que el resto presenta la mampostería a la piedra vista y cubierta plana de launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Olivar, encinar y matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento respetando la tipología alpujarreña.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS APRISCOS CODIGO MAPA: 033
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje de Los Apriscos, en la cabecera del barranco Barbacana.

DESCRIPCION:
Cortijo formado por varias construcciones adosadas. De planta rectangular, dispuestas escalonadamente para salvar la pendiente del terreno. Está construidos, parcialmente, en mampostería y parcialmente en ladrillo. Presenta cubierta plana.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Cortijos dispuestos de forma escalonada, ofreciendo así un atractivo singular.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Regular, debido a las transformaciones y al abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Placa solar fotovoltaica y un coche abandonado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Entorno barrancoso con predominio de matorral bajo y almendral.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJM FECHA: 17/12/01
BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración para recuperar la tipología alpujarreña.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS ESCUDEROS

CODIGO MAPA: 034

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al este de la cabecera del Barranco de Los Escuderos.

DESCRIPCION:

Conjunto de construcciones de planta rectangular, construidos en mampostería enfoscada, enlucida y blanqueada. Presenta cubiertas planas de launa y aleros de laja. Los vanos son adintelados y se distribuyen de un modo un tanto irregular. Se disponen en hileras que van paralelas alas curvas e nivel, para así adaptarse mejor al terreno.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de singular belleza que guarda su estilo tradicional alpujarreño.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cultivos de almendral, olivar y encinar disperso.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTOJO LOS FALLES CODIGO MAPA: 035

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el río Guadalfeo, cerca del Puerto de juviley.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por construcciones de planta rectangular y cuadrangular, hechas en mampostería, con cubiertas planas de launa. Presentan una o dos alturas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo que guarda la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Rejas y puertas metálicas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Predominio del olivar.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 18/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS FERNANDEZ

CODIGO MAPA: 036

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al este de la rambal Bordavarela.

DESCRIPCION:

Cortijada formada por un conjunto de construcciones de planta cuadrangular o rectangular, hechas en mampostería, de una o dos alturas y cubierta plana de launa. Unas casas son blancas, mientras que otras adoptan un color más ocre.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijada de tipología alpujarreña de gran porte.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Dominado por la presencia del almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS GUIRADO

CODIGO MAPA: 037

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto al barranco de Los Peñones.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por un conjunto de construcciones, de las que una se encuentra en buen estado al estar reformada y cuidada. El resto se encuentra abandonado.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Matorral de monte bajo y encinar disperso.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 19/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración de todas las construcciones del cortijo, manteniendo la tipología alpujarreña.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS HURTADO

CODIGO MAPA: 038

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto al río Guadalfeo, cerca del Puerto Juviley

DESCRIPCION:

Casa alpujarreña que guarda todas la características de la tipología tradicional gracias al empeño de sus propietarios. Es una casa construida en mampostería, con cubierta plana de launa y alero de laja, con vanos adintelados y porche de entrada. Además de un jardincito como patio.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Casa alpujarreña muy bien cuidada y conservando la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Dominado por el olivar y el valle del río Guadalfeo.

USO ACTUAL: Vivienda

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 18/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS PEÑONES CODIGO MAPA: 039
TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE
GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Al oeste del Barranco de los Peñones.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por un conjunto de construcciones que guardan la tipología alpujarreña, presentando muros blancos de mampostería, cubierta plana de launa, aleros de laja y vanos adintelados.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Matorral de monte bajo y encinar disperso.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH FECHA: 19/12/01

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LAS PUERTAS

CODIGO MAPA: 040

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al noroeste de la cabecera del Baranco de los Escuderos.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por varias edificaciones dispuestas de forma escalonada para salvar la pendiente del terreno. Estas edificaciones presentan una tipología tradicional alpujarreña al estar construidas en mampostería, presentar cubierta plana de launa y aleros de laja.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo que guarda la tipología tradicional alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Dominado por la presencia del olivar y el almendral.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS RAFAELES

CODIGO MAPA: 041

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Zona nororiental del municipio y vertiente sur de la Sierra de la Contraviesa

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones construidas en mampostería, con cubiertas planas de launa, que se disponen escalonadamente para salvar la pendiente del terreno, definiéndose calles entre las casa. La mayor parte de estas casas presentan estado semideruido, mientras que otras se conservan bien, gracias a que están habitadas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de gran tamaño, de estilo alpujarreño, que posee una gran nave que aloja un antiguo lagar y almazara de notable importancia.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal estado general debido al abandono de la mayor parte de las casa.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Matorral y encinas dispersas.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 19/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Restauración completa manteniendo la tipología alpujarreña.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Uso del cortijo como casa rural.
- Inclusión en Sendero de los Lagares.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO LOS RUICES

CODIGO MAPA: 042

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Margen izquierda de la Rambla de los Ruices, al sur del municipio.

DESCRIPCION:

Cortijo formado por un conjunto de casas de planta cuadrangular y rectangular, construidas en mampostería, blanqueadas y con cubierta plana de launa y aleros de laja.

ASPECTOS HISTÓRICOS:

No datado.

INTERES ETNOLÓGICO:

Cortijo de gran tamaño y de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacable

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Pequeño huerto, monte bajo y encinas dispersas.

USO ACTUAL: Semiabandonado

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJMH

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APROVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO SORVILANEROS

CODIGO MAPA: 043

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: En el cruce de las carreteras de la Contraviesa y Torvizcón-Contraviesa.

DESCRIPCION:

Conjunto formado por una hilera de casa de tipología alpujarreña, adosadas, presentando el blanqueo y el estilo tradicional.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el cruce de carreteras y la panorámica del mar hacia el sur.

USO ACTUAL: Cortijo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: FJM

FECHA: 17/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO VENTA LA BOLINA CODIGO MAPA: 044

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA: Junto a la carretera de la Sierra de la Contraviesa, al sureste del Cerro de la Divisa.

DESCRIPCION:
Conjunto de casas de una altura, construidas en mampostería, con cubierta plana de launa y laero de lájas. Dichas casas se encuentran dispuestas en torno a una pequeña calle.

ASPECTOS HISTORICOS:
No datado.

INTERES ETNOLOGICO:
Conjunto de tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Regular.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Presencia de la carretera y viviendas colindantes.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE
PROPIETARIO: no localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJMH FECHA: 18/12/01
BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RÉCUPERACION
Restauración y conservación del conjunto.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
Uso del cortijo como casa rural.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DEL AYUNTAMIENTO DE TORVIZCON CODIGO MAPA: 045
TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA
GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL
LOCALIZACION ESPECIFICA: Plaza principal del núcleo.

DESCRIPCION:

Plaza de planta rectangular dominada por una superficie acerada y sobreelevada, alrededor de la que se dispone una calle para vehículos. Sobre dicha superficie se hallan bancos, papeleras y "Arboles de amor" dispuestos perimetralmente. En la fachada norte se ubica el cuartel de la Guardia Civil, y a su lado, en la fachada este, se halla el ayuntamiento. El resto de la plaza está rodeada de viviendas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Es la plaza principal de Torvizcón.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL: NINGUNA:

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIPAL:

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Plaza pública VISITABLE
PROPIETARIO: Ayuntamiento FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJM FECHA: 10/12/01
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional del Conjunto Cástaras-Almegjíjar-Torvizcón.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE TORVIZCON

CODIGO MAPA: 046

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En la plaza de la Iglesia.

DESCRIPCION:

: Presenta una nave cubierta con una armadura de limabordón a los pies y par y nudillo en el entronque del arco toral, con el almizate apeinado formando cuadrícula en el extremo de los pies; los sencillos tirantes descansan sobre canes de cartón abierto en S. La capilla mayor tiene una armadura cuadrada de limabordón, con la mitad del almizate apeinado, sencillos cuadradales y un par de tirantes en medio. La nave ofrece una tribuna elevada a los pies y en el lado del evangelio tiene adosada una nave, cubierta con bóvedas de aristas y comunicada con arcos de medio punto. La sacristía está arrimada al lado del evangelio de la cabecera y en el lado de la epístola se levanta la torre, de planta cuadrada y dos cuerpos de campanas superpuestos con dos vanos de medio punto en cada lateral y tejado a cuatro aguas. A los pies se abre la sencilla portada, con arco de medio punto, y a su derecha se conserva la casa del cura, distribuida en torno a un patio muy modificado que conserva un escudo nobiliario.

ASPECTOS HISTORICOS:

La de Torvizcón era una de las siete iglesias que habían sido levantadas en Las Alpujarras antes de 1530, y en ese año ya tenía necesidad de volverse a tejar por completo; entre otros, en los reparos trabajó el cantero Rodrigo de Gibaja, vecino de Granada. Quemada por los moriscos, una década más tarde no se decía misa en el lugar, que sólo contaba con dos vecinos. En 1597 se reparó siendo albañil Luis de Barrionuevo y carpintero Alonso López Zamudio. Nuevos reparos se hicieron en la década de 1640, en que acude a dar las condiciones Miguel Guerrero y trabaja el carpintero Juan de Balvidares, seguramente rehaciendo la armadura. En 1755 el maestro mayor Juan José Fernández Bravo proyectó su ampliación mediante una nave lateral con bóvedas de aristas y la construcción del paredón del reduto que contenía la entrada y cementerio. También en la segunda mitad de la misma centuria debió elevarse la torre con la construcción de un nuevo cuerpo de campanas. A mediados del siglo XIX el cementerio aún permanecía en las proximidades de la iglesia, con el consiguiente perjuicio para la salud pública, y a finales de siglo el templo presentaba un estado de ruina, especialmente en las cubiertas, por lo que las armaduras fueron objeto de una profunda restauración.

INTERES ETNOLOGICO:

Este templo nos permite conocer distintas etapas constructivas y artísticas.
El volumen de la iglesia, y especialmente de la torre, tiene un gran valor urbanístico y simbólico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

En general, presenta un buen estado de conservación, aunque tiene problemas de humedad en la parte baja de los muros y deterioro del enfoscado de la fachada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El tendido eléctrico que cruza la fachada.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Las viviendas que rodean la iglesia mantienen la tipología tradicional, aunque algunas tienen cubierta de fibrocemento (uralita).

USO ACTUAL: Iglesia

VISITABLE

PROPIETARIO: Arzobispado de Gran

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO J. Sánchez Real

FECHA: 15/12/01

BIBLIOGRAFIA: GÓMEZ-MORENO CALERA/HENARES CUÉLLAR y LÓPEZ GUZMÁN/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

- Restauración y conservación.
- Eliminación del tendido eléctrico aéreo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura religiosa de la Alpujarra Oriental Granadina.

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: ANTIGUA ERMITA CODIGO MAPA: 047
TIPO DE ELEMENTO: ERMITA
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIZACION ESPECIFICA: En la Haza del Lino

DESCRIPCION:

Antigua ermita cuya construcción nunca llegó a finalizar, quedando aún el almacén.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada

INTERES ETNOLOGICO:

Ermita en construcción sin acabar.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP: NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Matorral de monte bajo.

USO ACTUAL: Abandonada VISITABLE
PROPIETARIO: No localizado FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJM FECHA: 19/12/01
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Construcción completa de la ermita según planos originales.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Oriental Granadina

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CRUZ DE LA PLAZA DE LA IGLESIA CODIGO MAPA: 048
TIPO DE ELEMENTO: HUMILLADERO / CRUZ
GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA
LOCALIZACION ESPECIFICA : En la Plaza de la Iglesia.

DESCRIPCION:

Cruz levantada sobre pequeño plinto y hecha de obra.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Cruz humilladero para celebraciones religiosas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano.

USO ACTUAL: Ceremonias religiosa VISITABLE
PROPIETARIO: Público FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJMH FECHA: 10/12/01
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Conservación y mantenimiento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura religiosa de la Alpujarra Oriental Granadina

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: CASTAÑO DE CARRETERA CODIGO MAPA: 049
TIPO DE ELEMENTO: ARBQLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS
GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS
LOCALIZACION ESPECIFICA: En la Haza del Lino

DESCRIPCION:
Castaña de imponente porte, de unos 15 m de altura y unos dos o tres m de diametro. Se abren sus ramas e forma espectacular.

ASPECTOS HISTORICOS:
Arbol centenario

INTERES ETNOLOGICO:
Arbol centenario

VALORACION INTERES/CALIDAD:
MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:
B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:
Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:
MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:
Vallado

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:
Carretera y monte bajo.

USO ACTUAL: Ornamental VISITABLE
PROPIETARIO: Público FUENTE INFORMATIVA: Directa
TECNICO FJMH FECHA: 19/12/01
BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION
Señalización de bajo impacto

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:
Inclusión en el Itinerario y publicación de los Arboles Centenarios de la Alpujarra

MUNICIPIO: TORVIZCON NUCLEO: TORVIZCON PROVINCIA: GRANADA
DENOMINACION ELEMENTO: PISADORA DE PIEDRAS BLANCAS CODIGO MAPA: 050
TIPO DE ELEMENTO: OTROS ELEMENTOS
GRUPO: OTROS ELEMENTOS
LOCALIZACION ESPECIFICA: En Piedras Blancas

DESCRIPCION:

Maquinaria antigua utilizada para pisar mecánicamente la uva de la que salía el vino.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Elemento etnográfico de interés.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ALTA: APRECIABLE: ALGUNA: ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C.: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: BUENA: REGULAR: MALA: MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno forma parte del conjunto de Piedras Blancas

USO ACTUAL: Decorativo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 18/12/01

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento de este elemento para su visita por el turista-visitante.

MUNICIPIO: TORVIZCON

NUCLEO: TORVIZCON

PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PRENSA Y TRASEGADORA DE PIEDRAS BLANCAS

CODIGO MAPA: 051

TIPO DE ELEMENTO: OTROS ELEMENTOS

GRUPO: OTROS ELEMENTOS

LOCALIZACION ESPECIFICA : En Piedras Blancas

DESCRIPCION:

Antigua prensa y trasegadora expuestas en el conjunto Piedras Blancas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Elemento etnográfico de gran interés.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA:

ALTA:

APRECIABLE:

ALGUNA:

ESCASA:

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP NINGUNA

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: PROTECCION NORMATIVA MUNICIP

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA:

BUENA:

REGULAR:

MALA:

MUY MALA:

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno dominado por el conjunto de Piedras Blancas

USO ACTUAL: Decorativo

VISITABLE

PROPIETARIO: No localizado

FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO FJM

FECHA: 18/12/01

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Aprovechamiento de estos elementos para su visita por el turista-visitante.