INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **AGUSTINES Y TIJOLA** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **MOLINO DE RAMON** CODIGO MAPA: **001**

TIPO DE ELEMENTO: **MOLINO**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En los Cortijos del Granaino, 4,5 km al este de Orgiva.**

DESCRIPCION:

Edificación de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, de planta rectangular y con cubierta a dos aguas de teja árabe.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Aún se conserva el cubo, que aparece por encima del molino, y que comparte con una central hidroeléctrica construida con posterioridad.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Ruinoso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [X]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Invadido por la vegetación.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Valle del Guadalfeo, en la junta de los ríos Guadalfeo y Poqueira, sobre substrato de depósito. Vegetación compuesta de terrazas para cultivos de regadío.

USO ACTUAL: **Abandonado/Se vend** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **12/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura
- Limpieza de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero de Tijola.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: AGUSTINES Y TIJOLA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LOS ESTEBANEZ CODIGO MAPA: 002

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : 3 km al SE del núcleo de Orgiva, junto al Cortijo Cascancia.

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas, con cubierta de teja árabe a dos aguas. Consta de un patio central alrededor del cual se organizan las demás dependencias. En la puerta aparecen varias piedras para la molienda de la aceituna.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cortijo de grandes dimensiones que hacia, además, las funciones de almazara con tracción animal.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte del enfoscado se encuentra desprendido.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Rejas añadidas con posterioridad.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en la margen derecha del río Guadalfeo. Sobre substrato de depósito. Vegetación compuesta de eucaliptos, higueras y nisperos, junto a terrazas con olivos, naranjos y limoneros.

USO ACTUAL: Semiabandonado VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: JCRM FECHA: 13/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Restauración del enfoscado.
- Sustitución de rejas disonantes por otras de tipo tradicional.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero 142.
- Inclusión en el Sendero de Tijola.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: AGUSTINES Y TIJOLA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE LOS AGUSTINES CODIGO MAPA: 003

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En Los Agustines, 4 km al este del núcleo de Orgiva.

DESCRIPCION:

Edificación de dos alturas y planta irregular, construida en mampostería, con cubierta plana. Según informaciones locales fue una almazara tiempo atrás, conservando en su interior tinajas y elementos propios de dicha actividad.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

En la puerta aparecen las piedras para moler.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: ☒ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☒

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☒

ESTADO DE CONSERVACION:

Actualmente en restauración.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☒ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Valle del río Guadalfeo, en su margen derecha, sobre substratos de depósito del neogeno. Vegetación de eucaliptos, olivos, ágave americano y chumberas, junto a terrazas para cultivos de regadío.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE ☑

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 11/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Sendero 142.
- Inclusión en el Sendero de Tijola.
- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: AGUSTINES Y TIJOLA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FABRICA DE LA LUZ DEL GRANAINO CODIGO MAPA: 004

TIPO DE ELEMENTO: CENTRAL HIDROELECTRICA

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el Cortijo el Granaino, 4,5 km al este del núcleo de Orgiva.

DESCRIPCION:

Edificación de tres alturas, construida en parte en mampostería y parte en ladrillo macizo. Presenta cubierta plana de launa y alero de lajas. Aparecen algunos elementos propios de la actividad.

ASPECTOS HISTORICOS:

Principios del siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Comparte el cubo con el Molino de Ramón.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Ruinoso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: [X]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Edificaciones próximas con balaustrada de obra.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Valle del Guadalfeo, en la junta con el río Poqueira, sobre subsytrato de depósito. Vegetación compuesta de terraza para el cultivo de regadío.

USO ACTUAL: Abandonada VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 11/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura
- Sustitución de la balaustrada próxima.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero de Tijola.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **AGUSTINES Y TIJOLA** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DE LOS AGUSTINES** CODIGO MAPA: **005**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En Los Agustines, 4 km al este del núcleo de Orgiva.**

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas, construido en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas. En su fachada principal presenta un porche sobresalido, conformandose como balcón en la altura superior.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Edificación de bella factura, muestra de la arquitectura popular de la época.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Enfoscado deteriorado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antena, cableado, chatarras y escombros.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Valle del río Guadalfeo, en la margen derecha del mismo, sobre substrato de depósito. Vegetación de eucaliptos, olivos, ágave americana y terrazas para el cultivo.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **11/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación de antenas y cableado.
- Retirada de chatarra y escombros.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero 142.
- Inclusión en el Sendero de Tijola.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **AGUSTINES Y TIJOLA** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASAS DEL DUQUE** CODIGO MAPA: **006**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En el paraje de El Duque, a 6 km al noreste del núcleo de Orgiva.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de una y dos alturas, de planta irregular, construidas en mampostería enfoscada. Presentan cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datadas.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto arquitectónico de bella factura.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Parecen abandonadas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Construcciones de bloques de cemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

margen derecho del río Poqueira, sobre substrato alternante. Vegetación compuesta de matorral bajo degradado, terrazas para el cultivo de regadío y formaciones riparias.

USO ACTUAL: **Semiabandonadas** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **13/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Tratamiento paisajístico de la edificación de bloques de cemento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero 142.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **AGUSTINES Y TIJOLA** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO:. **CASAS DEL GRANAINO** CODIGO MAPA: **007**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En el Cortijo del Granaino, a 4,5 km al este del núcleo de Orgiva.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de una altura, de planta irregular, construida en mampostería, con cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datadas.

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo d ela arquitectura popular de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Aparentemente bueno.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antenas, cableado y edificaciones de nueva planta con elementos disonantes.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Confluencia del río guadalfeo con el Poqueira, sobre substrato de depósito. Vegetación compuesta de formaciones riparias, junto a pinar y eucaliptos. Aparecen también terrazas para cultivos de regadío.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **11/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación de antenas y cableado.
- Tratamiento paisajístico de los elementos disonantes de las edificaciones próximas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero de Tijola.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **AGUSTINES Y TIJOLA** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO DE CASCANCIA** CODIGO MAPA: **008**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En el camino de Tijola, al este del núcleo de Orgiva.**

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Su fachada principal posee cuatro vanos dispuestos de forma irregular en la altura inferior y una en la superior. Sobresale un porche que soporta un terrao en la altura superior.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Buena muestra de la arquitectura popular de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado , contador de luz y antena.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Valle del río Guadalfeo, en su margen derecha, bajo substrato alternante. Vegetación de cultivos de regadío en terrazas junto a eucaliptos, pinos, chumberas y olivos.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **11/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación de antena, cableado y contador de luz.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero 142.
- Inclusión en el Sendero de Tijola.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **AGUSTINES Y TIJOLA** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO DE LA PALMERA** CODIGO MAPA: **009**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al sur del paraje conocido como Rincón de Moños, 2 km al este de Orgiva.**

DESCRIPCION:

Edificación de planta rectangular, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de teja árabe.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Muestra de la arquitectura popular de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Aparentemente bueno.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico, emparrado de tubos y chapas en las proximidades y basura.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Valle del río Guadalfeo, en su margen derecha, sobre substrato alternante. Vegetación distribuida en terrazas para el cultivo, apareciendo olivos y frutales.

USO ACTUAL: **Cortijo** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **11/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación del tendido eléctrico
- Sustitución del emparrado por otro con materiale no disonantes
- Limpieza de basuras

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero 142.
- Inclusión en el Sendero de Tijola.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **AGUSTINES Y TIJOLA** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO DEL FISCAL** CODIGO MAPA: **010**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En el paraje ventas de tijola.**

DESCRIPCION:

Edificación de dos alturas, de planta irregular, construido en mampostería enfoscada, con cubierta de teja árabe a dos aguas. Frente a ella aparece una era de planta irregular y enlosada con lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Buen ejemplo de arquitectura tradicional que cuenta además con una fuente de dos caños.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Rejas y puertas añadidas posteriormente, antenas y tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Valle del río guadalfeo, en su margen derecha, sobre materiales de depósito de carácter neogeno. Está rodeado de terrazas para el cultivo, principalmente de olivos.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **11/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Sustitución de puertas y rejas disonantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero 142.
- Inclusión en el Sendero de Tijola.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **AGUSTINES Y TIJOLA** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO DE RAMON FERNANDEZ** CODIGO MAPA: **011**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Camino de Tijola.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de dos alturas y de planta rectangular, construido en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Muestra de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: ☒ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☒

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☒

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☒ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado y malla metálica.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Margen derecha del valle del río guadalfeo, sobre substrato de depósito. Vegetación de pinar y eucaliptos, junto a terrazas para el cultivo de frutales, frutales y hortalizas.

USO ACTUAL: **Cortijo** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Ramón Fernandez** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **11/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación del cableado
- Sustitución de la malla metálica por un elemento menos disonante.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero 142.
- Inclusión en el Sendero de Tijola.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **AGUSTINES Y TIJOLA** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO DEL EUCALIPTO** CODIGO MAPA: **012**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al noroeste del Cortijo del Granaino.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones adosadas, de planta irregular, de una o dos alturas, construidas en mampostería, con cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de bella factura, muestra de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Deposito de agua sobre la cubierta.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en la margen derecha del río Guadalfeo, sobre substrato alternante. Vegetación de matorral bajo degradado, retamas, chumberas, almendros y eucaliptos.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **13/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del depósito de agua.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Órgiva.
- Inclusión en el Sendero GR-142.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **AGUSTINES Y TIJOLA** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO VALERO** CODIGO MAPA: **013**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En la junta de los ríos Poqueira y Guadalfeo, al noreste del núcleo de Orgiva.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones adosadas, dispuestas de forma escalonada adaptandose así a la pendiente, de una o dos alturas, de planta irregular, con cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Muestra de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Actualmente en restauración.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Basuras, escombros y edificación de chapa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Junta de los río Poqueira y Guadalfeo, en la margen derecha de este último. Vegetación compuesta de matorral bajo degradado, terrazas para el cultivo de regadío y formaciones riparias.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **13/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Tratamiento paisajístico de edificación de chapa.
- Retirada de basuras y escombros.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: AGUSTINES Y TIJOLA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: FUENTE DEL FISCAL CODIGO MAPA: 014

TIPO DE ELEMENTO: FUENTE / PILAR

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el paraje Ventas de Tijola.

DESCRIPCION:

Fuente compuesta por un pilar de cantería de piedra calcárea, con un cuerpo superior en el que aparecen dos caños y que acaba, en su parte superior, en forma de arco conopial.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Esta fuente alimenta a un pequeño nacimiento que se encuentra unos metros más abajo, remetido en un muro.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: X ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA X

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP X

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: X REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Gomas y cubos depositados en la proximidades.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Valle del río Guadalfeo, en su margen derecha, sobre materiales de depósito de carácter neogeno. Rodeado de terrazas para el cultivo, principalmente de olivos.

USO ACTUAL: Fuente VISITABLE ☑

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 11/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Retirada de cubos y manguera depositados en las proximidades.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero GR-142.
- Inclusión en el Sendero de Tijola.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: AGUSTINES Y TIJOLA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: OLIVOS DE AGUSTINES Y TIJOLA CODIGO MAPA: 015

TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS

GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS

LOCALIZACION ESPECIFICA : En la carretera que recorre los pagos de Agustines y Tijola.

DESCRIPCION:

Conjunto de olivos de carácter centenario, distribuidos en las terrazas próximas a la carretera que recorre este núcleo hacia el Cortijo del Granaino. Llegan a medir, algunos, hasta tres metros de diámetro en su tronco.

ASPECTOS HISTORICOS:

Algunos son del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Bella muestra de árboles centenarios en el municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

La mayoría parecen tener buena salud.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Valle del río Guadalfeo, en su margen derecha, sobre substrato de depósito. Vegetación distribuida en aterrazamientos para el cultivo de regadío.

USO ACTUAL: Agrícola VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 11/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Poda y abonado periódicos.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Sendero GR-142.
- Inclusión en el Sendero de Tijola.
- Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de La Alpujarra y en la publicación correspondiente.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: AGUSTINES Y TIJOLA PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CERRO DE LA SOLANA CODIGO MAPA: 016

TIPO DE ELEMENTO: ASENTAMIENTO HUMANO

GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al NE-E de la población, unos siete km., en el paraje El Duende.

DESCRIPCION:

Poblado amurallado prehistórico. Debió de ser una de las fortalezas que protegía el valle. Las fuentes indican la existencia de un Michar de Abú Abiz, es decir un cortijo de este propietario del que no se tienen otras noticias.
Pocos restos visibles por la gran erosión; gran parte de sus restos se encuentren enterrados.

ASPECTOS HISTORICOS:

De origen prehistórico.

INTERES ETNOLOGICO:

Poblamiento prehistórico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Desconocido, dado que la mayor parte de los restos están enterrados.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Cerro en prolongación montañosa, con fuerte valor estratégico y visual sobre el río inmediato. Buenas vistas sobre el valle del río y muy difícil acceso.
Margen derecho del río Poqueira, sobre substrato alternante. Vegetación compuesta de matorral bajo degradado, cultivos de regadío y formaciones riparias.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE ☐

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Prospección arqueol

TECNICO Lorenza Cara FECHA: 6/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Excavación de urgencia para precisar su estado y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Occidental Granadina.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERA DE FREGENITE CODIGO MAPA: 017

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Sobre el núcleo de Fregenite.

DESCRIPCION:

Era de planta irregular, enlosada con materiales metamórficos y calcáreos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Junto a ella aparece una pequeña edificación que alberga una máquina aventadora.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte de sus taludes se encuentran desprendidos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: [X] MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Restos de chatarra en las inmediaciones.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, en la confluencia de la Sierra de Lújar con la Contraviesa. Substrato alternante sobre el que aparece vegetación de matorral bajo, encinas, formaciones riparias, junto a cultivos de almendro y olivo.

USO ACTUAL: Abandonada VISITABLE ☑

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 6/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación de los taludes
Retirada de chatarra.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.
Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.
Creación de mirador.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERAS DE BARGIS CODIGO MAPA: 018

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Sobre el núcleo de bargis.

DESCRIPCION:

Conjunto de tres ers de planta circular y enlosadas con lajas y materiale siliceos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datadas.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto d eeras de bella factura con buenas vistas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: ☒ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☒

PROTECCION SUGERIDA:

.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☒

ESTADO DE CONSERVACION:

Aparentemente bueno, aunque se encuentran invadidas por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☒ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparece.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en la cara norte de la Sierra de la Contraviesa, sobre substrato alternante. Vegetación compuesta por matorral de monte bajo degradado, almendros y encinas.

USO ACTUAL: **Abandonadas** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **6/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Limpieza de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.
Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ERAS DE OLIAS CODIGO MAPA: 019

TIPO DE ELEMENTO: ERA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En la periferia de Olias.

DESCRIPCION:

Conjunto de dos eras, una situada en la parte baja del pueblo, y otra en la parte alta. Ambas de planta irregular y enlosadas con materiales silíceos y calcáreos.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datadas.

INTERES ETNOLOGICO:

Eras usadas tradicionalmente en el pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Invadidas por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: [X] MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Construcción de chapa metálica junto a una de ellas, chatarra y basura.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en las estribaciones orientales de la Sierra de Lújar. Vegetación de cultivos de almendros y olivo.

USO ACTUAL: Abandonadas VISITABLE ☑

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 7/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Tratamiento paisajístico de la construcción de chapas metálicas.
- Limpieza de vegetación, chatarra y basura.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.
- Creación de mirador en la era alta.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO ALTO DE OLIAS CODIGO MAPA: 020

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : 800 m al sur de Olias.

DESCRIPCION:

Molino de planta irregular, de dos alturas, construido en mampostería enfoscada, con cubierta de teja árabe a una y dos aguas. Consta de un cubo de tres cuerpos y un cárcavo conformado como arco de medio punto.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los molinos del valle de la Rambla de Olias.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCIÓN ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Diversas conducciones de agua y materiales de construcción almacenados en las cercanias.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Margen derecha de la Rambla de olias, en las estribaciones orientales de la Sierra de Lújar. Vegetación de matorral bajo, junto a almendros, olivos dispersos, nisperos y naranjos.

USO ACTUAL: Semiabandonado VISITABLE ☑

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 7/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación de las conducciones de agua.
- Retirada de los materiales de obra.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO BAJO DE OLIAS CODIGO MAPA: 021

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : 1 km al sur de Olias.

DESCRIPCION:

Molino de planta irregular, de una altura, construido en mampostería enfoscada, con cubierta de teja árabe a una y dos aguas. Compuesto de un cubo de tres cuerpos y cárcavo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Cercano al Molino Alto de Olias.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Ruinoso y cubierto por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: [X]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Situado sobre la junta del Barranco del Almezar y la Rambla de Olias, en la margen derecha de la misma. Vegetación de retamas y terrazas para el cultivo de almendros, olivos y frutales.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 7/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura.
- Limpieza de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE LOS ARCOS CODIGO MAPA: 022

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En la Rambla del Alcazar, 2 km al norte del núcleo de Alcazar.

DESCRIPCION:

Molino de planta rectangular, construido en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Consta de un cubo y un cárcavo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Uno de los molinos del Barranco del Alcazar.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Semiruinoso e invadido por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: [X]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Rambla de Alcazar, de substrato alternante entre calcáreo y siliceo. Vegetación compuesta de bosque de galería y cultivos de almendros y olivos.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE ☑

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 1/08/302

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación d ela estructura.
- Limpieza de la vegeación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE LOS GALLEGOS CODIGO MAPA: 023

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Sobre la junta de las ramblas de Rubite y Bargis.

DESCRIPCION:

Molino de planta irregular, construido en mampostería, con cubierta plana de launa. Consta de un cubo y un cárcavo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Junto al cubo aparece una balsa de mampostería unida a este por el caz.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Cubiertas hundidas e invadido por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: [X] MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre substrato alternante. Vegetación compuesta de álamos, almendros, olivos, chaparros y matorral bajo degradado.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 5/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura.
- Reparación de cubiertas.
- Limpieza de vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.
- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE LOS TRANQUILLOS CODIGO MAPA: 024

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En la junta del Barranco de las Cuevas con la Rambla de Alcazar.

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada. Presenta un cubo de cuatro cuerpos de mampostería, no siendo apreciable el cárcavo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

En su origen era movido por agua, pasando luego a ser eléctrico. En el exterior se encuentran algunos de sus mecanismos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Muy transformado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: [X] MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antenas, cableado y nuevos elementos constructivos añadidos con posterioridad.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Margen derecha del rambla de Alcazar, en la cara norte de la Sierra de la Contraviesa. Sobre substrato alternante, con vegetación riparia y retamas. Cultivos de olivo.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE ☑

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 5/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Tratamiento paisajístico general.
- Ocultación de antenas y cableado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **ALCAZAR** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ALMAZARA DE ALCAZAR** CODIGO MAPA: **025**

TIPO DE ELEMENTO: **ALMAZARA**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Barrio Alto de Alcazar.**

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas. Construida en manpostría enfoscada, con cubierta de teja árabe a una, dos y cuatro aguas. Conformada por diversos cubos adosados. Presenta un huerto en uno de sus lados.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Según información local fue la única almazara del núcleo, y aún conserva en su interior algunos elementos propios de su función.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: ☒ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☒

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCÍON NORMATIVA MUNICIP ☒

ESTADO DE CONSERVACION:

Parece en proceso de restauración, aunque está visiblemente deteriorada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: ☒ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado, planchas de fibrocemento en la cubierta y portón de chapa.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en la margen derecha de la Rambla de Alcazar, sobre substrato de transición. Vegetación de terrazas para el cultivo de regadío.

USO ACTUAL: **Abandonada** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **5/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura
- Ocultación del cableado.
- Sustitución de planchas de fibrocemento por otros elementos menos disonantes.
- Tratamiento paisajístico del portón metálico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.
- Creación de casas rurales.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALMAZARA DE FREGENITE CODIGO MAPA: 026

TIPO DE ELEMENTO: ALMAZARA

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : En la parte alta de Fregenite.

DESCRIPCION:

Edificación de planta rectangular, de una altura, construida en mampostería enfoscada, con cubierta a dos aguas de teja árabe. En su interior está dividida en dos naves por dos arcos de medio punto construidos con ladrillo macizo.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

ünica almazara de Fregenite. En su interior conserva la mayoría de sus elementos. Era movida por tracción animal.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Cubiertas hundidas e invadida por la vegetación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: [X]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Planchas de fibrocemento en la cubierta.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en la confluencia de del Sierra de Lújar con la Contraviesa. Vegetación compuesta de cultivos de almendro, matorral bajo y chaparros.

USO ACTUAL: Abandonada VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 6/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de la estructura.
- Restauración de la cubierta.
- Sustitución de planchas de fibrocemento por otras de tipo tradicional.
- Limpieza de la vegetación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **ALCAZAR** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **HORNO DEL MOLINO ALTO DE OLIAS** CODIGO MAPA: **027**

TIPO DE ELEMENTO: **HORNOPANADERO**

GRUPO: **EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **800 m al sur de Olias, junto al Molino de Olias.**

DESCRIPCION:

Horno construido en mampostería, con enfoscado en el exterior y ladrillos macizos en la boca. Tiene aproximadamente 1,5 m de diámetro.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Horno exterior que forma un conjunto con el Molino de Olias.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Parte del enfoscado se encuentra desprendido.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El acceso se encuentra cubierto por basura y vegetación.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Margen derecha de la Rambla de Olias, en las estribaciones orientales de la Sierra de Lujar. Vegetación de matorral bajo, junto a almendros, olivos, nísperos y naranjos.

USO ACTUAL: **Abandonado** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **7/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Restauración del enfoscado.
- Limpieza de vegetación y basura.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **ALCAZAR** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **MINA DEL CORTIJO CAMACHO** CODIGO MAPA: **028**

TIPO DE ELEMENTO: **INFRAESTRUCTURAS MINERAS**

GRUPO: **EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al sur del Cortijo Camacho.**

DESCRIPCION:

Antigua mina, hoy abandonada, que presenta una pequeña bocamina de arco de medio punto excavada en el terreno.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Reflejo de la actividad minera en la Sierra de Lújar.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: ☒ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☒

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☒

ESTADO DE CONSERVACION:

Malo, encontrándose la bocamina casi enterrada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: ☒ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera sobre substrato básico y afloramientos de roca caliza. Higueras, almendros, encinas dispersas y monte bajo.

USO ACTUAL: **Abandonada** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS** FECHA: **7/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **ALCAZAR** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA DE DOÑA ARACELI** CODIGO MAPA: **029**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Barrio bajo de Alcazar.**

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de dos alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta de teja árabe a cuatro aguas. La fachada principal presenta cinco vanos en la altura inferior, y tres en la superior. De los inferiores el central se se conforma como puerta de acceso a la edificación, flanqueada por sendas ventanas con reja de forja de antepecho con resalto. En el extremo dereho aparece otro vano como puerta, y en el izquierdo otro como ventana, En la altura superior el vano central está dispuesto como balcón, con barandilla decorada con pimillos. A sus lados hay dos ventanas con reja de forja con antepecho y resalto, decoradas plomos, eses y cuadraditos

ASPECTOS HISTORICOS:

Según información local data de la primera mitad del siglo XIX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es la edificación de mayor porte del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Aparentemente bueno.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en la cara norte de la Sierra de Lújar. Rodeada de edificaciones tradicionales. Por su flanco oeste aparecen terrazas para el cultivo agrícola.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **5/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del cableado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CERRILLO DE ALCAZAR CODIGO MAPA: 030

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el noroeste de Alcazar.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones adosadas, de planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mampostería (enfoscada en la mayoría de las casas), con cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

En el interior de algunas edificaciones aparecen hornos de pan de tipo tradicional.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antenas, cableado, contadores de luz y alguna edificación con disonancias construida posteriormente al conjunto.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera, en la margen derecha del barranco de Alcazar. Sobre substrato alternante entre siliceo y calcáreo. Vegetación de encinas, almendros, olivos y formaciones riparias.

USO ACTUAL: Viviendas VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: varios FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 4/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación de antenas, cableado y contadores de luz.
- tratamiento paisajístico de las edificaciones con elementos disonantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CONJUNTO DE JUBILEY CODIGO MAPA: 031

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al este de la Sierra de Jubiley, en la junta de la Rambla de Alcazar con el río Guadalfeo.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta rectangular, de una y dos alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Ejemplo de la arquitectura tradicional de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Restauradas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antenas y cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Valle de la Rambla de Alcazar, de substrato alternante entre calcáreo y silíceo. Vegetación de galería y terrazas con cultivos de regadío.

USO ACTUAL: Viviendas VISITABLE ☑

PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 8/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación de antenas y cableado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: NUCLEO DE BARGIS CODIGO MAPA: 032

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : 2 km al sur de Alcazar.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de una y dos alturas, de planta irregular, construidas en mampostería enfoscada, con cubiertas planas de launa y alero de lajas, y de teja árabe a dos aguas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de bella factura en el que aparece la cubierta de teja árabe, característica de la la ladera suoccidental de la Sierra de la Contraviesa.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP. ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Diferente estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y construcciones de nueva planta sobre el núcleo.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en la margen derecha de la Rambla del Bargis. Sobre substrato alternante. Vegetación compuesta de encinas y quejigos, junto a cultivos de almendros y olivos.

USO ACTUAL: Viviendas VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: varios FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 6/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de las estructuras en general
- Restauración de las viviendas abandonadas
- Ocultación del tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.
- Creación de casas rurales.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **ALCAZAR** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **NUCLEO DE FREGENITE** CODIGO MAPA: **033**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA POPULAR DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al SO del núcleo de Alcazar.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de planta irregular, de una y dos alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero d elajas o de teja árabe a dos aguas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Mezcla dos tipologías de cubierta tradicional.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

la mayoría de las edificaciones están abandonadas y sus techos hundidos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [X]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antenas y cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre substrato alternante. Vegetación de matorral bajo con retamas, chaparros, higueras, cultivos de almendros y olivos.

USO ACTUAL: **Vivienda/Abandonad** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **6/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de estructuras.
- Restauración general de las edificaciones abandonadas.
- Ocultación de antenas y cableado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.
- Creación de casas rurales.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: NUCLEO DE OLIAS CODIGO MAPA: 034

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al SO de Alcazar, en la confluencia de la Sierra de Lújar y la Contraviesa.

DESCRIPCION:

Conjunto d eedificaciones de una y dos alturas, de planta irregular, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana o de teja árabe a una o dos aguas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto arquitectónico de bella factura.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Alguna casa presenta las cubiertas hundidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Edificaciones de nueva planta con elementos que no responden a la tipología tradicional. Antenas, cableado, planchas de fibrocemento en las cubiertas y depósitos de agua.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre substrato alternante. Vegetación compuesta de cultivos de almendros y olivo, junto a retamas y matorral bajo.

USO ACTUAL: Viviendas VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: varios FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 7/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Ocultación de antenas, cableado y depósitos de agua.
- Sustitución de planchas de fibrocemento y chapa por otras menos disonantes.
- Tratamiento paisajístico de edificaciones de nueva planta con elementos disonantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE BARGIS BAJO CODIGO MAPA: 035

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al NO de bargis, en la margen derecha de la Rambla de Bargis.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones de una altura, de planta irregular, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Dispuesto de forma escalonada para salvar la pendiente del terreno.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Variable, apareciendo algunas edificaciones muy deterioradas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre substrato variable. Vegetación de retamas y chaparros junto a cultivos de almendros y olivos.

USO ACTUAL: Vivienda/Abandonad VISITABLE ☑

PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 6/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación de las estructuras de las edificaciones abandonadas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Confraviesa.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **ALCAZAR** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO DE CAMACHO** CODIGO MAPA: **036**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En la carretera Orgiva-Sorvilán, junto al km 29.**

DESCRIPCION:

Cortijada de apreciables dimensiones, que consta de varios cortijos, de una y dos alturas, construidos en mampostería, con cubiertas planas todos, excepto el central, que tiene cubierta a dos aguas de teja árabe.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Situado en un pequeño cerro amesetado sobre el río Alhajau, desde el que se divisa este.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: ☒ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☒

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☒

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, encontrándose parte de las viviendas abandonadas y en ruinas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☒ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre substrato básico y afloramientos de roca carbonatada. Cultivos de almendral, chopos, higueras y monte bajo.

USO ACTUAL: **Varios** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS** FECHA: **7/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **ALCAZAR** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO DE LOS CANTARES** CODIGO MAPA: **037**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Margen derecha del barranco de Alhajón, junto al km 31 de la carretera que une Orgiva con Sorvilán.**

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, e planta cuadrangular, construido en mampostería, con cubierta a dos aguas de teja árabe.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Situado en un enclave de gran belleza paisajística.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: ☒ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☒

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☒

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación. Habitado actualmente.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☒ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Rejas de nueva forja y ladrillo sin enlucir.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre substrato básico y afloramientos de roca caliza. Cultivos de almendros y vegetación de pinos, encinas dispersas y monte bajo.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE: ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS** FECHA: **7/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Enlucido y blanqueado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **ALCAZAR** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO LOS GALLEGOS** CODIGO MAPA: **038**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **A medio camino entre Alcazar y Bargis, en la cabecera de la Rambla de Alcazar.**

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones adosadas, de una y dos alturas, construidas en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Sobre ellas aparece una era enlosada con lajas y rodeada también con lajas a modo de pequeño muro perimetral.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Conjunto de bella factura sobre pequeño promontorio en el fondo del barranco.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Variable según las casas, ya que algunas presentan las cubiertas hundidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Margen izquierda del Barranco de Alcazar, en la cara norte de la Sierra de la Contraviesa. Substrato alternante con vegetación de galería, olivos, matorral bajo degradado y chaparros.

USO ACTUAL: **Vivienda/Abandonad** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **5/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Consolidación de las estructuras.
- Restauración de cubiertas hundidas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **ALCAZAR** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO REGUERO** CÓDIGO MAPA: **039**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **500 m al norte de Olias.**

DESCRIPCION:

Edificación de planta rectangular, de una altura, construido en mampostería, con cubierta de teja árabe a dos aguas. A un lado presenta una corraliza con muros construidos en mampostería.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Presenta un horno en uno de sus lados.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Presenta cierto deterioro.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Forjado de metal en la puerta que da acceso a la edificación.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Extremo oriental de la Sierra de Lújar, sobre substrato calcáreo (caliza). Vegetación de matorral bajo (aulagas) y cultivos de almendro.

USO ACTUAL: **Corral/Abandonado** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **7/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Tratamiento paisajístico de la puerta de acceso.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJOS DEL CASTAÑO CODIGO MAPA: 040

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al SO del núcleo de Alcazar.

DESCRIPCION:

Conjunto de edificaciones adosadas, de planta rectangular, de una y dos alturas, construidos en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Unos metros por encima del conjunto aparece una era de planta circular.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Variable. Algunos edificios presentan las cubiertas hundidas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antena de TV.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre substrato alternante. Vegetación compuesta de matorral bajo degradado, encinas, almendros y vegetación de galería.

USO ACTUAL: Cortijo/Abandonado VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 6/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- ocultación de antena de TV.
- Restauración de cubiertas.
- Consolidación de estructuras en los edificios abandonados.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.- Creación de centro de educación ambiental.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: PLAZA DE ALCAZAR CODIGO MAPA: 041

TIPO DE ELEMENTO: PLAZA PUBLICA

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto a la iglesia de Alcazar.

DESCRIPCION:

Plaza de planta irregular, construida junto a la iglesia y sobre el Barrio bajo. Presenta varios árboles y un muro perimetral que hace la función de poyete. Aparece un edificio de pequeñas dimensiones actualmente en construcción.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Plaza que constituye el centro neurálgico del pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [ ] ALGUNA: [X] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Firme deteriorado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Materiales de construcción depositados.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera, en el margen derecho del barranco. Vegetación de cultivos de almendro y olivo, junto a otros de regadío. Todos localizados en terrazas.

USO ACTUAL: plaza pública VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: Ayuntamiento FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 4/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Retirada de materiales de construcción depositados sobre el pavimento de la plaza.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.
- Creación de mirador.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **ALCAZAR** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **FUENTE DE LOS CANTARES** CODIGO MAPA: **042**

TIPO DE ELEMENTO: **FUENTE / PILAR**

GRUPO: **ARQUITECTURA CIVIL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **margen derecha del río Alhajón, junto al Cortijo de los Cantares.**

DESCRIPCION:

Fuente d epequeñas dimensiones, construida en mampostería. Posee un pequeño pilar de planta rectangular sobre el que hay un frontón circular.

ASPECTOS HISTORICOS:

Primeras décadas del siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Fuente conocida desde antiguo por los pastores de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: ☒ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☒

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☒

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, presentándo caida de enlucido y falta de mampuestos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☒ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre substrato básico y afloramientos de roca caliza, con cultivos de almendral, pinos, encins dispersas y monte bajo de espartal.

USO ACTUAL: **Fuente** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **MOPU** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS** FECHA: **7/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Reposición de mampuestos y del enlucido.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LAVADERO DE OLIAS CODIGO MAPA: 043

TIPO DE ELEMENTO: LAVADERO

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En el sureste de Olías, en la periferia del núcleo.

DESCRIPCION:

Lavadero conformado por varias pilas de lavado dispuestas unas junto a otras, así como una acequia de la que se coge directamente el agua.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

NTERES ETNOLOGICO:

Lavadero de bella factura, único en el pueblo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Diversas gomas, rejilla de acequia, cableado, vallado próximo y bloques de cemento.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en las estribaciones orientales de la Sierra de Lújar, sobre materiales calcáreos. Bajo terrazas para cultivos de regadío.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: Público FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 7/03/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación de mangueras.
Retirada de rejilla d ela acequia.
Tratamiento paisajístico del muro con bloques de cemento.
Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario del Agua de Orgiva.
Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: LAVADERO DEL BARRIO ALTO CODIGO MAPA: 044

TIPO DE ELEMENTO: LAVADERO

GRUPO: ARQUITECTURA CIVIL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Barrio Alto de Alcazar.

DESCRIPCION:

Lavadero compuesto por cuatro pilas, apareciendo por encima de el un pilar con cuatro caños que le suministran el agua.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Lavadero de bella factura.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Aparecen algunas basuras próximas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cemento de la fuente y fachada de una edificación adyacente.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera sobre substrato alternante, en la cara norte de la Sierra de la Contraviesa. Rodeado de edificaciones de antigüedad variable.

USO ACTUAL: Lavadero VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: Público FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 5/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Retirada de basuras.
- Tratamiento paisajístico de la fuente adyacente.
- Sustitución de elementos disonantes en la fachada próxima.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE ALCAZAR CODIGO MAPA: 045

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : La iglesia delimita un lateral de la plaza de Alcázar.

DESCRIPCION:

Presenta una nave rectangular y capilla mayor diferenciada de planta cuadrada. La nave su cubre con una armadura de limabordón con los extremos del almizate apeinazados y tirantes y cuadrales, también apeinazados, sobre canes manieristas. La capilla mayor presenta una cúpula encamonada sobre pechinas que descansan en arcos ciegos. La portada, situada a los pies, repite el tradicional esquema de entablamento y pilastras con mutilos que enmarcan una puerta con arco de medio punto, sobre la que se abre un óculo. Arrimada a la cabecera en el lado del evangelio se encuentra la sacristía y la torre. Esta última es de planta cuadrada y presenta dos cuerpos de campanas superpuestos con un vano de medio punto en cada lateral. La fábrica es de ladrillo y cajones de mampostería decorados con esgrafiados con formas de gotas y corazones.

ASPECTOS HISTORICOS:

La iglesia de Alcázar se construyó entre 1665, en que se concertó el sitio donde se levantaría, y 1674, cuando Simón Sánchez hizo un escudo de armas del arzobispo. Trazada por el veedor Juan Luis de Ortega, la obra corrió a cargo de Valeriano Macías y Diego Ximénez, maestros de albañilería y carpintería respectivamente. Para su obra se compraron álamos, mientras que la armadura se hizo con madera comprada en Motril por el veedor y acarreada por Diego Rodríguez desde Castell de Ferro. A mediados del siglo XVIII se hizo la solería de nuevo, se reparó en tejado y los cimientos. El aumento de la población hizo que en la segunda mitad de la centuria se ampliara mediante una capilla mayor y la torre se elevó con un nuevo cuerpo de campanas.

INTERES ETNOLOGICO:

Encontramos en un mismo edificio manifestaciones del mudéjar y barroco.
Tiene un alto valor simbólico y urbanístico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [X] APRECIABLE: [ ] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [X] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ]

ESTADO DE CONSERVACION:

La armadura muestra algunas manchas de humedad.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El tendido eléctrico que recorre el exterior del edificio.
La reparación del exterior de la parte inferior de las paredes se ha realizado con un enfoscado que oculta la fábrica original.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Las viviendas del entorno, en general, se encuentran en buen estado de conservación, mezclándose las de nueva planta con las tradicionales. Margen derecha de la Rambla de Alcazar, sobre substrato alternante.

USO ACTUAL: Iglesia VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: Arzobispado de Gran FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO: J. Sánchez Real FECHA: 4/03/02

BIBLIOGRAFIA: SÁNCHEZ REAL, Javier. "La arquitectura religiosa de Las Alpujarras: un patrimonio poco conocido", en Actas de las I Jornadas de Patrimonio de La Alpujarra. Legado arquitectónico y turismo rural. Almería, 2000, pp. 61-98.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Eliminación del tendido eléctrico adosado al exterior.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Occidental Granadina.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE BARGIS BAJO CODIGO MAPA: 046

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : La iglesia se levanta aislada en los cortijos de Bargís.

DESCRIPCION:

Las ruinas de la iglesia de Bargís consisten en una nave de planta rectangular con muros laterales de mampostería y fábrica mixta en los testeros. Arrimada a la cabecera se encuentra la torre, levantada también en mampostería entre rafas y cintas de ladrillo. La portada latericia se sitúa a los pies y repite el tradicional esquema de entablamento y pilastras enmarcando una puerta con arco de medio punto y tarja en la clave. El exterior de la nave presentaba originalmente un revoco de mortero de cal que imitaba sillares. Adosado al lado del evangelio se encuentra el cementerio, cerrado por un muro de mampostería encalado. Tanto la torre como la nave han perdido las cubiertas.

ASPECTOS HISTORICOS:

Aunque algunos autores la consideran una iglesia medieval, lo cierto es que se construyó a mediados del siglo XVIII. En 1754 se libró por parte de la Contaduría 7.000 reales para la nueva iglesia que se iba a construir en la cortijada de Bargís, y tres años más tarde ya se había terminado. Un siglo más tarde contaba con un solo altar, dedicado a la Virgen del Rosario.

INTERES ETNOLOGICO:

Tiene un alto valor simbólico y paisajístico.
Permite conocer la técnica constructiva de los templos rurales levantados en el Setecientos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [X] APRECIABLE: [ ] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [X] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ]

ESTADO DE CONSERVACION:

La iglesia carece de cubiertas, pero los muros, salvo parte del testero de la cabecera, se encuentran en pie y en relativo buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [X]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

la iglesia está aislada, rodeada de cultivos de almendro y olivo, en un entorno de media ladera en la cara norte de la Sierra de la Contraviesa.

USO ACTUAL: Iglesia VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: Arzobispado de Gran FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO J.Sánchez Real FECHA: 6/03/02

BIBLIOGRAFIA: CASTRO/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación de la estructura para evitar su ruina total.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Occidental Granadina.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: IGLESIA DE FREGENITE CODIGO MAPA: 047

TIPO DE ELEMENTO: IGLESIA

GRUPO: ARQUITECTURA RELIGIOSA

LOCALIZACION ESPECIFICA : La iglesia se localiza en la parte baja del núcleo de Fregenite

DESCRIPCION:

Presenta una nave rectangular cubierta por una tosca armadura, muy reparada, y tejado a dos aguas. La portada se sitúa a los pies y consiste en un frontón triangular y semicolumnas que enmarcan una puerta con arco segmentado, todo cobijado bajo un arco rebajado. En el remate de la fachada se levanta una sencilla espadaña con un arco de medio punto y tejadillo con una veleta de forja. Arrimada a los pies se encuentra la sacristía y los restos de los muros de la antigua capilla mayor. En el testero de la cabecera aparece cegada la antigua puerta, con arco de medio punto inscrito en un rectángulo rehundido, y adosado a ella se encuentra el cementerio. Todo el exterior está encalado y con revoco, pero se puede observar que la fábrica es de ladrillo y cajones de mampostería.

ASPECTOS HISTORICOS:

: La primitiva iglesia de Fregenite se construyó en la segunda mitad del Seiscientos. En 1665 se pagó a Lau de Ponton, maestro de aserrador, por el viaje que hizo a la sierra de Lújar para ver la madera necesaria para la iglesia y, un año más tarde, se pagaba a Matías de Cuadros, maestro de carpintería, por la compra de tablas. A mediados del siglo XVIII consistía en una nave rectangular con un campanario. Según Pascual Madoz, el actual templo fue construido en 1770 en la parte inferior del pueblo por haberse arruinado la que había en la parte alta, cuyos cimientos aún se descubrían. En 1855 el arquitecto José Contreras firma el proyecto y presupuesto para la reparación del templo, cuya cubierta se había hundido como consecuencia de unos fuertes temporales, no quedando más que la del presbiterio. Las obras se demorarían ante la orden real de devolver el expediente ya que en el presupuesto de 19.600 reales no se incluía la cantidad con que el pueblo debía contribuir a los gastos.

Tras la ruina de la capilla mayor, se invirtió la orientación de la iglesia, cegando la puerta original y abriendo una nueva bajo el arco toral.

INTERES ETNOLOGICO:

Tiene valor simbólico y paisajístico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ]

ESTADO DE CONSERVACION:

En la actual cabecera aparecen quiebras en los muros.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Escalón de entrada enlosado con losas de cerámica y cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

La mayoría de las viviendas de Fregenite están abandonadas o arruinadas.
Entorno de media ladera sobre substrato alternante. Vegetación de matorral bajo con retamas, encinas, higueras y formaciones riparias en los barrancos. Cultivos de almendro.

USO ACTUAL: Iglesia VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: Arzobispado de Gran FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO J. Sánchez Real FECHA: 6/03/02

BIBLIOGRAFIA: GUILLÉN MARCOS/MADOZ/SÁNCHEZ REAL (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Necesita una intervención, especialmente en la cubierta y exterior de los muros.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Occidental Granadina.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **ALCAZAR** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **IGLESIA DE OLIAS** CODIGO MAPA: **048**

TIPO DE ELEMENTO: **IGLESIA**

GRUPO: **ARQUITECTURA RELIGIOSA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **En el centro del núcleo de Olías.**

DESCRIPCION:

Se trata de una nave rectangular con muros de ladrillo y cajones de mampostería, y tejado a dos aguas. La fachada presenta un frontón coronado por una sencilla espadaña con un vano de medio punto y remate de perfil mixtilíneo. La portada consiste en un vano con arco de medio punto que se recorta directamente en el muro. Todo el exterior está encalado.

ASPECTOS HISTORICOS:

La iglesia de Olías se reconstruyó en la segunda mitad del siglo XVII a la vez que la de Fregenite. En 1665 se pagó a Lau de Ponton, maestro aserrador, por el viaje que hizo a la sierra de Lújar para ver la madera que era necesaria para los reparos de la iglesia. A mediados del Setecientos consistía en una nave con campanario y en 1755 se hizo de nuevo la sacristía.
Tras la guerra civil se hizo un proyecto de reconstrucción de la iglesia por parte de Regiones Devastadas que nada tiene que ver con el edificio actual.

INTERES ETNOLOGICO:

Tiene valor simbólico y paisajístico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C.: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Se encuentra en buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

El cable eléctrico que recorre todo el perímetro exterior del edificio.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Algunas de las viviendas que rodean la iglesia han sustituido su cubierta tradicional de teja o launa por planchas de fibrocemento (uralita). Entorno de media ladera en las estribación oriental de la Sierra de Lújar. Vegetación de matorral bajo degradado y cultivos de almendral.

USO ACTUAL: **Iglesia** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Arzobispado de Gran** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **J. Sánchez Real** FECHA: **6/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **SÁNCHEZ REAL, Javier. "La arquitectura religiosa de Las Alpujarras: un patrimonio poco conocido", en Actas de las I Jornadas de Patrimonio de La Alpujarra. Legado arquitectónico y turismo rural. Almería, 2000, pp. 61-98.**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Eliminación del tendido eléctrico adosado al templo.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Occidental Granadina.
Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **ALCAZAR** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ERMITA DE JUVILEY** CODIGO MAPA: **049**

TIPO DE ELEMENTO: **ERMITA**

GRUPO: **ARQUITECTURA RELIGIOSA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Extremo oriental del municipio, junto al río Guadalfeo.**

DESCRIPCION:

Ermita de planta rectangular, de una altura, con cubierta plana de launa, con alero de lajas. Presenta una fachada blanca con vano adintelado, además de un frontón triangular por encima, sobre el que nos encontramos un campanario.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Ermita que guarda la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: ☒ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☒

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☒

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☒ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No destacables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno aluvial formado por el río guadalfeo, con vegetación de olivar, frutales y álamos.

USO ACTUAL: **Ermita** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **Iglesia** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **FJMH** FECHA: **22/02/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Mantenimiento y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Religiosa de la Alpujarra Occidental Granadina.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACIÓN ELEMENTO: CERRO DEL CASTILLO DE OLIAS CODIGO MAPA: 050

TIPO DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS

GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al oeste de la barriada de Olías, sobre un picacho que domina la rambla.Entre los barrancos del Rincón y del Almezar.

DESCRIPCION:

Fortaleza que se adapta a la ladera rocosa, disponiendo de dos recintos. El principal al E y el otro al O, de menor superficie, de forma triangular y quizás destinado a guardar el ganado. De ambos se conserva casi íntegro su perímetro de murallas y posible torre en el angulo NE del primer recinto. Los muros se levantaban por tramos que unen los salientes rocosos del terreno, salvo en el lado sur, en el que la roca hace de muro natural.
Todos los restos de muralla están construidos en mampostería, con diferentes alturas, pero que no sobrepasan los 2,5 m.
Al este se sitúa el Algibe, de planta rectangular y dimensiones interiores de 5,55 x 1,85 m. Está construida con muro de hormigón de cal y sin restos aparentes de bóveda, conservando parte del enlucido interior.

ASPECTOS HISTORICOS:

Edad Media.

INTERES ETNOLOGICO:

Cerro en prolongación montañosa, con fuerte valor estratégico y visual sobre las poblaciones circundantes y todo el valle de la rambla.
Debió de ser una de las fortalezas que protegía el valle durante la Edad Media.
También es conocido como "La Alberquilla de los Moros".

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [X] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Mal conservadoParcialmente destruido por la erosión y cubierto por la vegetación. Ha sufrido algún expolio por parte de "buscadores de tesoros".

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Buenas vistas sobre el valle pero muy difícil acceso. Cerro de materiales calcáreos situado en el extremo oriental de la Sierra de Lújar.
Vegetación de matorral bajo degradado.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE ☐

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Prospección arqueol

TECNICO Lorenzo Cara FECHA: 15/03/02

BIBLIOGRAFIA: MALPICA CUELLO (varias obras)/MARTÍN GARCÍA, BLEDA PORTERO y MARTÍN CIVANTOS (ver bibliografía del municipio)

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Excavación de urgencia para precisar su estado y conservación.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Occidental Granadina.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

INVENTARIO DE PATRIMONIO ETNOLOGICO-ALPUJARRA / S.NEVADA - FICHA INDIVIDUAL

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: YACIMIENTO DE PEDRO VELEZ CODIGO MAPA: 051

TIPO DE ELEMENTO: OTROS VESTIGIOS

GRUPO: YACIMIENTOS Y PIEZAS ARQUEOLOGICAS

LOCALIZACION ESPECIFICA : 2 km al norte del núcleo de Alcazar.

DESCRIPCION:

Promontorio situado al sur de la Loma de la Media Legua, a una altitud de 815 m. Según información local han aparecido restos imprecisos no datados.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Yacimiento de posible interés.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☒ APRECIABLE: ☐ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☒

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☒ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Actualmente no aparecen restos en superficie.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☒ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Margen derecha del Barranco de Alcazar, sobre sustrato alternante entre siliceo y calcáreo, con vegetación compuesta de matorral bajo y cultivos de almendro.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE ☑

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Información local.

TECNICO JCRM FECHA: 15/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Prospección arqueológica a fin de verificar interés.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Arqueológico de La Alpujarra Occidental Granadina.
- Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: ALCAZAR PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: OLIVO DEL CAMINO DE ALCAZAR CODIGO MAPA: 052

TIPO DE ELEMENTO: ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS

GRUPO: ELEMENTOS NATURALES URBANOS

LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto a la carretera que une Alcazar con la C-333.

DESCRIPCION:

Olivo con un tronco de 240 cm de diámetro aproximadamente, que se abre en dos ramas principales a partir de las cuales se conforma la copa del árbol.

ASPECTOS HISTORICOS:

Arbol centenario.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los olivos centenarios del núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Aparentemente bueno.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No aparecen.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en la cara norte de la Sierra de la Contraviesa, sobre substrato alternante. Vegetación compuesta de terrazas para el cultivo.

USO ACTUAL: Agrícola VISITABLE ☑

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 5/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Poda y abonado periódicos.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de La Alpujarra y en la publicación correspondiente.
Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **ALCAZAR** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **OLIVOS DEL CERRILLO** CODIGO MAPA: **053**

TIPO DE ELEMENTO: **ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS**

GRUPO: **ELEMENTOS NATURALES URBANOS**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Entre el Barrio del Cerrillo y el Barrio Bajo de Alcazar.**

DESCRIPCION:

Conjunto de dos olivos de unos 2,5 m de diámetro en su tronco, que a los 1,5 m del suelo se abre en multiples ramas para formar la copa.

ASPECTOS HISTORICOS:

Arboles centenarios.

INTERES ETNOLOGICO:

Olivos de gran antigüedad en el núcleo de Alcazar.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Aparentemente sanos.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Calle construida con posterioridad para dar acceso al cerrillo.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno urbano sobre media ladera. Substrato de transición entre silíceo y calcáreo. Junto a cultivos.

USO ACTUAL: **Agrícola** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **JCRM** FECHA: **4/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Poda y abonado periódico

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de La Alpujarra y en la publicación correspondiente.

Inclusión en el Sendero Sierra de Lújar-Contraviesa.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **LAS BARRERAS** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ACUEDUCTO DE LA MOJONERA** CODIGO MAPA: **054**

TIPO DE ELEMENTO: **ACUEDUCTO DE ACEQUIA**

GRUPO: **EL AGUA EN LA AGRICULTURA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Margen derecho del Barranco de la Mojonera, junto al término municipal de Lanjarón.**

DESCRIPCION:

Acueducto de acequia de pequeñas dimensiones. Consta de un arco de medio punto construido en mampostería de roca metamórfica.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Está enclavado en un barranco de gran belleza.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: ☒ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☒

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☒

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, estando actualmente en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☒ REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre substrato básico y afloramientos de roca caliza, con monte bajo y cultivos aterrazados de olivar.

USO ACTUAL: **Acueducto de acequi** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS** FECHA: **6/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Orgiva.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **LAS BARRERAS** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ERA DE HELIOS** CODIGO MAPA: **055**

TIPO DE ELEMENTO: **ERA**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Al sur del Castillo de Helio.**

DESCRIPCION:

Era de medianas dimensiones, de planta circular, enlosada con grandes lajas de roca metamórfica. Su perímetro se encuentra ligeramente inclinado hacia el interior de la era.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Actualmente está integrada en el jardín de una vivienda y rodeada de árboles.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Madera almacenada en uno de sus lados.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera de suave pendiente con monte bajo y cultivos residuales de olivar.

USO ACTUAL: **Jardín** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS** FECHA: **12/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **no aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: LAS BARRERAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: ALFARERIA CACHERICHE CODIGO MAPA: 056

TIPO DE ELEMENTO: TALLER TRADICIONAL

GRUPO: EL PATRIMONIO MINERO E INDUSTRIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : En la margen derecha del río Sucio, bajo la carretera.

DESCRIPCION:

Alfarería situada junto a la carretera c-333, en un edificio de planta rectangular, construido en mampostería enlucida, con cubierta a un agua de teja árabe.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Sigue empleando el horno para la elaboración de objetos cerámicos.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación y en funcionamiento.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera sobre substrato básico, con huertos y cultivos aterrazados de olivar, así como monte bajo.

USO ACTUAL: Alfarería VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: A. Orellana Romera FUENTE INFORMATIVA: Bibliografía

TECNICO APS FECHA: 15/03/02

BIBLIOGRAFIA: Castro, E. "Guía de la Alpujarra", Granada, Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Granada, 1992.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **LAS BARRERAS** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CASA HELIOS** CODIGO MAPA: **057**

TIPO DE ELEMENTO: **CASA SEÑORIAL**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Unos 75 m sobre la carretera C-333, en la margen derecha del río Sucio.**

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, de dos alturas, construido en mampostería, con cubierta plana y alero de ladrillo macizo sobre el que aparecen unos pequeños pináculos. En su fachada principal presenta vanos adintelados con recerco, en número de nueve por altura. Presenta un balcón central de grandes dimensiones con balaustrada de obra.

ASPECTOS HISTORICOS:

Finales del siglo XIX o principios del XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Presenta en su lado sur un patio recercado con balaustrada y un pequeño jardín en su interior.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [X] APRECIABLE: [ ] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, con desconchones en la fachada. La mitad del edificio está abandonado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y persianas que no guardan la tipología.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera de suave pendiente sobre substrato básico, con cultivos de olivar, así como con monte bajo.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS** FECHA: **12/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general conservando su aspecto original.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: LAS BARRERAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASTILLO DE HELIOS CODIGO MAPA: 058

TIPO DE ELEMENTO: CASA SEÑORIAL

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al oeste de la Casa de Helios.

DESCRIPCION:

Edificio de grandes dimensiones, de planta cuadrangular, de dos alturas, con cubierta plana. Presenta un peto con almenas, así como vano adintelado con recerco y balaustrada. Hacia el sur presenta un amplio porche y un jardin.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Presenta hacia el sur matave con vanos de medio punto con recerco y balcones.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [X] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☐

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [X] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐

ESTADO DE CONSERVACION:

Bueno, encontrándose actualmente habitado.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico y puertas metálicas.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera de suave pendiente sobre substrato básico con monte bajo y cultivos de olivar de carácter residual.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS FECHA: 13/02/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: LAS BARRERAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE JOAQUIN ROMERO CODIGO MAPA: 059

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al oeste del núcleo de Orgiva, junto a la carretera.

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, construida en mampostería enfoscada, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Fachada principal de tres vanos en disposición irregular, el central como puerta y los demás como ventanas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Muestra de la arquitectura popolar de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Cableado.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en la margen derecha del río Sucio, sobre substrato alternante. Aparecen algunas edificaciones a su alrededor, así como vegetación de cultivos de olivo y frutales.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: Joaquin Romero FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 12/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación de cableado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero de Bayacas-Las Barreras.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: LAS BARRERAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LOS TERRALES CODIGO MAPA: 060

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Junto al aljibe de Las Barreras, a unos 500 m de la estación de servicio en dirección a Lanjarón.

DESCRIPCION:

Edificio de planta cuadrangular, de medianas dimensiones, de una altura, con cubierta a dos aguas de teja árabe. Fachada enmarcada por pilastras de ladrillo en las esquinas, que simulan sillares, así como zócalo de ladrillo. Presenta también vanos adosados con recercos.

ASPECTOS HISTORICOS:

Principios del siglo XX.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los edificios de mayor porte de la zona.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, encontrándose actualmente abandonada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera sur de Sierra Nevada, de suave pendiente con cultivos de olivar, cítricos e higueras.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE ☑

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS FECHA: 13/02/02

BIBLIOGRAFIA: no aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Consolidación general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: LAS BARRERAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: VENTA DE LAS BARRERAS CODIGO MAPA: 061

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Km 15,5 de la carretera C-333, al oeste de Orgiva.

DESCRIPCION:

Edificación de planta irregular, de tres alturas, construida en mampostería enfoscada, con cubierta de teja árabe a cuatro aguas. Su fachada principal presenta una disposición irregular de los vanos, con tres en la inferior, uno en la intermedia y cuatro en la superior, uno de ellos como balcón con barandilla decorada con plomillos.

ASPECTOS HISTORICOS:

En el pasado la altura inferior fue una venta.

INTERES ETNOLOGICO:

Sobre la cubierta se erige un cuerpo de luces con cubierta de teja árabe a cuatro aguas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado general de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antena, cableado y emparrado de alambre.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Entorno de media ladera en la margen derecha del río Sucio, sobre substrato alternante. Aparecen algunas adificaciones a su alrededor, así como vegetación compuesta de cultivos de olivar y frutales.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE ☑

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO JCRM FECHA: 12/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación de antena y cableado.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero de Bayacas-Las Barreras.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **LAS BARRERAS** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO DE LAS BARRERAS** CODIGO MAPA: **062**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **150 m al sureste del Cortijo de Buena Vista.**

DESCRIPCION:

Cortijo de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, de una altura, construido en mampostería, con cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los pocos cortijos tradicionales que se conservan en el núcleo de Las Barreras.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, con falta de blanqueado y con desconchones en la fachada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera de suave pendiente sobre depósitos del cuaternario, con cultivos de olivar.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE ☑ Exteriores

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO FECHA: **13/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Blanqueado de la fachada.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **LAS BARRERAS** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **CORTIJO DEL CAMPING** CODIGO MAPA: **063**

TIPO DE ELEMENTO: **CORTIJO DESTACABLE**

GRUPO: **ARQUITECTURA RESIDENCIAL**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **30 m al este del camping, a la entrada del núcleo.**

DESCRIPCION:

Cortijo de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, de una altura, construido en mampostería de roca metamórfica, con cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

En su fachada principal presenta un portico de bellas proporciones.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Malo. En estado ruinoso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: [X] MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera sobre substrato siliceo, con cultivos de olivar, cítricos, higueras y eucaliptos.

USO ACTUAL: **Abandonado** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS** FECHA: **13/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.
Estudio para la ubicación de un punto de información turística.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **LAS BARRERAS** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **OLIVOS DE LAS BARRERAS** CODIGO MAPA: **064**

TIPO DE ELEMENTO: **ARBOLES URBANOS Y DE CARRETERA CENTENARIOS**

GRUPO: **ELEMENTOS NATURALES URBANOS**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **150 m al oeste de la estación de servicio en dirección a Lanjarón, junto a la carretera.**

DESCRIPCION:

Conjunto de olivos de carácter centenario, situados en diversas paratas a ambos lados de la carretera.

ASPECTOS HISTORICOS:

Olivos centenarios.

INTERES ETNOLOGICO:

Denota la importancia del cultivo del olivar en la zona a lo largo de la historia.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ladera sobre substrato básico, con cultivos aterrazados de olivar, cítricos, almendral, así como monte bajo.

USO ACTUAL: **Agrícola** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **Varios** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS** FECHA: **15/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de Arboles Centenarios de La Alpujarra y en la publicación correspondiente.
- Inclusión en el Sendero de Bayacas-Las Barreras.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **BAYACAS** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **BALSA DE PANCHO** CODIGO MAPA: **065**

TIPO DE ELEMENTO: **ALBERCA / BALSA**

GRUPO: **EL AGUA EN LA AGRICULTURA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **Bajo el núcleo de Bayacas, en la margen derecha del río Chico.**

DESCRIPCION:

Balsa de medianas dimensiones, de planta rectangular, construida en mampostería de roca metamórfica sin enlucir. Hacia el norte presenta dos pilones de mampostería en los que desemboca la acequia para su llenado.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datada.

INTERES ETNOLOGICO:

Es una de las balsas mejor conservadas del núcleo de Bayacas.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, aunque se encuentra actualmente en uso.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [ ] REGULAR: [X] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre substrato silíceo y afloramientos de roca metamórfica, con cultivos de olivar, naranjos y limoneros, así como monte bajo.

USO ACTUAL: **Alberca** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS** FECHA: **6/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Limpieza de la vegetación
- Señalización para visita.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario del Agua de Orgiva.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **BAYACAS** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **ERA DE BAYACAS** CODIGO MAPA: **066**

TIPO DE ELEMENTO: **ERA**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **100 m al este de la iglesia de bayacas, en la margen izquierda del río Chico.**

DESCRIPCION:

Era de medianas dimensiones, de planta circular, enlosada con lajas de micaesquistos. Presenta un muro de mampostería hacia el oeste.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Muestra de la actividad agrícola en el núcleo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, encontrándose invadida por la vegetación y faltándole algunas lajas.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Ampli barranco sobre substrato silíceo, con cultivos aterrazados de olivar, álamos, sauces lorones y juncos.

USO ACTUAL: **Abandonada** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS** FECHA: **4/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

- Limpieza de la vegetación
- Reposición de las lajas faltantes.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario Etnográfico de Orgiva.
- Inclusión en el Sendero de Bayacas-Las Barreras.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **BAYACAS** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **MOLINO ALPACHIN** CODIGO MAPA: **067**

TIPO DE ELEMENTO: **MOLINO**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **500 m bajo el núcleo de bayacas, en la margen derecha del río Chico.**

DESCRIPCION:

Molino de medianas dimensiones, de planta cuadrangular, construido en mampostería de roca metamórfica, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Presenta vanos adintelados en disposición y forma irregular. Hacia el norte presenta un cubo de medianas dimensiones constituido por cuatro cuerpos de planta cuadrangular, al que llega un caz.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Posee un largo caz que proporciona agua al cubo.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, encontrándose en proceso de reforma.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre substrato silíceo y materiales del cuaternario. Vegetación de chopos y sauces llorones.

USO ACTUAL: **En reforma** VISITABLE ☑

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS** FECHA: **7/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **no aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Supervisar la restauración para que mantenga la arquitectura tradicional del elemento.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: BAYACAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO BAYACAS CODIGO MAPA: 068

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Frente al núcleo de Bayacas, en la margen izquierda del río.

DESCRIPCION:

Molino de apreciables dimensiones, construido en mampostería de roca metamórfica enlucida, con cubierta plana de launa y alero mezclado de teja árabe y launa.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

En lugar de cubo presenta un gran caz doble.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: ☒ ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA ☒

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☒

ESTADO DE CONSERVACION:

Malo, encontrándose en ruinas, con caida de cubiertas y muros, así como con fisuras estructurales.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: ☐ MALA: ☒ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre substrato silíceo con álamos y sauces llorones.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE ☑

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS FECHA: 4/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Orgiva.
- Propuesta de casa rural

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: BAYACAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: MOLINO DE PANCHO CODIGO MAPA: 069

TIPO DE ELEMENTO: MOLINO

GRUPO: LA AGROINDUSTRIA

LOCALIZACION ESPECIFICA : Bajo el núcleo, en la margen derecha del río Chico.

DESCRIPCION:

Molino totalmente transformado del que solo se conserva el cubo de mampostería.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Era uno de los antiguos molinos en el río Chico.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Se encuentra reformado para vivienda.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio periférico del núcleo e bayacas, junto a viviendas de nueva construcción y cultivos de olivar, cítricos y monte bajo.

USO ACTUAL: Vivienda VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS FECHA: 6/03/02

BIBLIOGRAFIA: Ordóñez Vergara "Molinos hidráulicos de la Alpujarra granadina", Fund. Antrop. 2, Diputación, granada, 1993.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Orgiva.

MUNICIPIO: **ORGIVA** NUCLEO: **BAYACAS** PROVINCIA: **GRANADA**

DENOMINACION ELEMENTO: **MOLINO DEL PUENTE BAYACAS** CODIGO MAPA: **070**

TIPO DE ELEMENTO: **MOLINO**

GRUPO: **LA AGROINDUSTRIA**

LOCALIZACION ESPECIFICA : **100 m al sur del Puente Bayacas, en la margen izquierda del río Chico.**

DESCRIPCION:

Molino de grandes dimensiones, construido en mampostería, con cubierta plana. Hacia el noreste presenta un cubo de medianas dimensiones.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERE$ ETNOLOGICO:

Ejemplo de la agroindustria en el municipio.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: [ ] ALTA: [ ] APRECIABLE: [X] ALGUNA: [ ] ESCASA: [ ]

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [ ] NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: [ ] CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: [ ] PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

En proceso de rehabilitación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: [ ] BUENA: [X] REGULAR: [ ] MALA: [ ] MUY MALA: [ ]

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre substrato silíceo y afloramientos e roca metamórfica, con retamal, álamos y sauces llorones.

USO ACTUAL: **Vivienda** VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: **No identificado** FUENTE INFORMATIVA: **Directa**

TECNICO **APS** FECHA: **4/03/02**

BIBLIOGRAFIA: **No aparece**

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

No procede.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de los Molinos de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: BAYACAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CASA DE LA IGLESIA CODIGO MAPA: 071

TIPO DE ELEMENTO: CASA POPULAR DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Al oeste de la plaza de la iglesia de bayacas, en un pequeño callejón sin salida.

DESCRIPCION:

Conjunto de viviendas de planta cuadrangular, de tres alturas, construidas en mampostería enlucida, con cubierta plana de launa y alero de lajas.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Se trata de un conjunto de vivienedas tradicionales poco transformadas y en buen estado.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Se encuentran habitadas y en buen estado de conservación.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: [X] REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Tendido eléctrico, cubiertas de chapa y ladrillo sin enlucir.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Espacio urbano con viviendas tradicionales transformadas y la iglesia.

USO ACTUAL: Viviendas VISITABLE [✓]

PROPIETARIO: Varios FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS FECHA: 4/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación del tendido eléctrico.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: BAYACAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DE LOS PECHOS CODIGO MAPA: 072

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : km 68,5 de la carretera C-333, bajo la carretera, en el paraje de Los Pechos de Bayacas.

DESCRIPCION:

Edificio de medianas dimensiones, de una altura, construido en mampostería de roca metamórfica, con cubierta plana y alero de lajas. Hacia el este presenta un pequeño pórtico adintelado.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Situado en un barranco de gran belleza, siendo uno de los ejempos de arquitectura tradicional mejor conservada.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: X ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA X

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP X

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular debido a su estado de abandono.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: X REGULAR: ☐ MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

No apreciables.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

Barranco sobre substrato silíceo, con cultivos aterrazados de olivos y cítricos, eucaliptos, higueras y monte bajo.

USO ACTUAL: Abandonado VISITABLE ☑ Exteriores

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS FECHA: 15/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Restauración general.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.

MUNICIPIO: ORGIVA NUCLEO: BAYACAS PROVINCIA: GRANADA

DENOMINACION ELEMENTO: CORTIJO DEL MOLINO BAYACAS CODIGO MAPA: 073

TIPO DE ELEMENTO: CORTIJO DESTACABLE

GRUPO: ARQUITECTURA RESIDENCIAL

LOCALIZACION ESPECIFICA : Sobre el Molino Bayacas, en la margen izquierda del río Chico.

DESCRIPCION:

Cortijo de apreciables dimensiones, de planta cuadrangular, construido en mampostería de roca metamórfica enlucida, con cubierta plana de launa y alero de lajas. Presenta vanos adintelados de forma y disposición irregular.

ASPECTOS HISTORICOS:

No datado.

INTERES ETNOLOGICO:

Es uno de los cortijos de la zona que mejor conserva la tipología alpujarreña.

VALORACION INTERES/CALIDAD:

MUY ALTA: ☐ ALTA: ☐ APRECIABLE: [X] ALGUNA: ☐ ESCASA: ☐

PROTECCION ACTUAL

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP ☐ NINGUNA [X]

PROTECCION SUGERIDA:

B.I.C: ☐ CATALOGO PATRIMONIO HISTORICO ANDALUZ: ☐ PROTECCION NORMATIVA MUNICIP [X]

ESTADO DE CONSERVACION:

Regular, con desconchones en la fachada.

VALORACION CONSERVACION DE ELEMENTO:

MUY BUENA: ☐ BUENA: ☐ REGULAR: [X] MALA: ☐ MUY MALA: ☐

ELEMENTOS DISONANTES INCORPORADOS:

Antenas de TV.

CALIDAD Y DESCRIPCION DEL ENTORNO:

barranco amplio de suave pendiente, sobre substrato silíceo, con cultivos de olivar aterrazado, así como nísperos, álamo, sauce llorón y junco.

USO ACTUAL: Cortijo VISITABLE ☑ Exteriores

PROPIETARIO: No identificado FUENTE INFORMATIVA: Directa

TECNICO APS FECHA: 4/03/02

BIBLIOGRAFIA: No aparece

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU PROTECCION/RECUPERACION:

Ocultación de las antenas.

PRIMERAS PROPUESTAS PARA SU APRVECHAMIENTO:

- Inclusión en el Itinerario de la Arquitectura Tradicional de Orgiva.